

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 4**

**Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*ISAB S.r.l. – Raffineria Impianti Sud*

*Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2011 – 0000580 del 31/10/2011*

*Visita in loco effettuata in data 18-22/05/2015*

*Data di emissione 08/07/2015*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco.....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario .....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere.....	5
4	Allegati .....	7

# **1 Premessa**

## **1.1 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.2 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 4 del medesimo Decreto.

## **1.3 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da Claudio NUMA (ISPRA) sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 18-22/05/2015:

- Claudio NUMA      ISPRA (Servizio interdipartimentale ISP)
- Alessia USALA      ISPRA (Servizio interdipartimentale ISP)
- Vincenzo LIUZZO    ARPA Sicilia (Struttura Territoriale di Siracusa)

## **2      Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1      *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: Complesso raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud - ISAB S.r.l.

Sede stabilimento: Strada Provinciale ex strada statale 114, km 146 96010 – Priolo Gargallo (SR)

Gestore: Bruno Martino

Delegato ambientale: Enzo Montalbano

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2      *Verifica della tariffa del controllo ordinario***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 30 gennaio 2015 con nota prot. ISAB/2015/U/000062 (acquisita in ISPRA con nota prot. n. 4755 del 03/02/2015) e con integrazione del 11 marzo 2015 con nota prot. ISAB/2015/U/000270 (acquisita in ISPRA con nota prot. n. 11567 del 12/03/2015), l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.

### **3      Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita ispettiva si è svolta in data 18-22/05/2015, con la redazione del verbale dell'attività ispettiva.

Nel verbale di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti acquisiti in copia.

La visita ispettiva ha avuto come oggetto la verifica il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della Raffineria Impianti Sud, sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR).

Nell'ambito dell'attività ispettiva sono state accertate le prescrizioni inerenti:

- la gestione del parco serbatoi e delle pipe-way di raffineria;
- la corretta gestione dei rifiuti e delle aree di deposito degli stessi;
- il parco lavaggio scambiatori;
- gli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera e in acqua in periodi a campione.

Per effetto della visita in loco non sono state individuate condizioni per il Gestore.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo, comunicate alle Autorità Competenti con nota prot. 25153 del 09/06/2015.

In particolare:

- 1) violazione amministrativa: comma 2 dell'articolo 29-quattordices del DLgs.152/06;
- 2) violazione penale: comma 1 dell'articolo 29-quattordices del DLgs.152/06;
- 3) violazione penale : comma 3 dell'articolo 29-quattordices del DLgs.152/06.

In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato al Gestore la nota DVA-2015-0016894 del 30/06/2015 con l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 18/05/2015 al 22/05/2015
Data chiusura visita in loco	22/05/2015
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. 30685 del 13/07/2015
Violazioni penali	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. 25153 del 09/06/2015
Accertamento violazioni e proposta di diffida	Protocollo n. 25153 del 09/06/2015
Condizioni per il gestore	NO

## **4      Allegati**

- Verbale di attività in data 21/05/2015