



ISAB S.r.l.

Via C. Colombo, 44
00147 – ROMA
email.: Aia@pec.minambiente.it

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48
00185 – ROMA
email: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Priolo Gargallo, 31 dicembre 2016

OGGETTO: prescrizioni di cui al decreto del MATTM n.200 del 30/09/2015 per ISAB Impianto IGCC (prescrizione n. 1 – paragrafo 6) e n.205 del 7/10/2015 per ISAB Impianti Sud-Nord (prescrizione n. 2 – paragrafo 6) - Richiesta proroga termini installazione misuratori in continuo H₂S

Con riferimento alle prescrizioni contenute nei decreti del MATTM n.200 del 30/09/2015 (ISAB Impianto IGCC) e n.205 del 7/10/2015 (ISAB Impianti Sud-Nord) di cui in oggetto, si comunica che, a causa di imprevisti tecnici non imputabili alla scrivente intervenuti nel corso dell'iter di scelta della strumentazione da utilizzare, non è stato ancora possibile emettere l'ordine di acquisto degli analizzatori e, di conseguenza, procedere con l'installazione degli stessi.

Si precisa infatti che la causa del ritardo è da attribuirsi in un errore tecnico nella fornitura degli analizzatori; la scelta originaria era infatti caduta su una tipologia di analizzatore di fatto rivelatosi in seguito non idoneo al servizio, in quanto in fase di analisi tecnica di dettaglio il fornitore non ha più ritenuto di poter garantire la capacità dell'analizzatore di apprezzare con un adeguato grado di attendibilità le basse concentrazioni di H₂S in uscita dai post combustori delle linee Claus.

Si richiede pertanto una proroga della scadenza per un periodo di 10 mesi.

Durante tale periodo continueranno ad essere regolarmente effettuate le campagne di misura tramite campionamento manuale con periodicità mensile. Ci preme al riguardo sottolineare che i risultati di tali campagne di misura periodica tramite campionamento manuale hanno dato finora risultati assolutamente confortanti, in quanto le concentrazioni di H₂S misurate in uscita dai post combustori delle linee Claus sono risultate costantemente inferiori al limite di rilevabilità dello strumento di misura (pari a 1 mg/Nm³).

Distinti Saluti.

Firmato ISAB S.r.l.

Società Unipersonale – Direzione e Coordinamento LUKOIL Europe Holdings BV

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Tel. +39 0931 208111 - Fax +39 0931 208714

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114, Litoranea Priolese km 9,5 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Tel. +39 0931 207111 - Fax +39 0931 207950

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 - 00187 Roma Italia

Tel. +39 06 42033511 - Fax +39 0931 763333

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia - Cap. Soc. euro 50.000.000 I.V. - R.E.A. Siracusa 136409 - Reg. Impr. SR Cod. Fisc. e P.IVA (IT) 01629050897