

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 3**

**Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*SASOL ITALY S.p.A.*

*Autorizzazione Ministeriale n. GAB-DEC-2011-208 del 8/11/2011 e decreto di  
aggiornamento DM 14 del 29/1/2015*

*Visita in loco effettuata dal 31 agosto 2015 al 2 settembre 2015.*

*Data di emissione 2 novembre 2015*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile).....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati .....	6

# **1 Premessa**

## **1.1 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.2 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies <comma 3> del medesimo Decreto.

## **1.3 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da Secci Margherita (ISPRA) sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 31 agosto 2015, 1 settembre e il 2 settembre 2015.

Rosina Anedda	ARPA Sardegna
Lorenzo Cau	ARPA Sardegna
Mauro Iacuzzi	ARPA Sardegna (dall'1 settembre 2015)
Margherita Secci	ISPRA (Servizio interdipartimentale ISP)
Claudio Numa	ISPRA (Servizio interdipartimentale ISP)

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: Sasol Italy SpA

Sede stabilimento: S.S. Sulcitana Km 18,8 Sarroch (CA)

Gestore: Ing. Vittorio Tore

Delegato ambientale: In. Vittorio Tore

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14.001:2004

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 2 febbraio 2015, il GI acquisisce come allegato 2 la mail di comunicazione **del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. 18804-18805 del 29/4/2015, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2014, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

### **3      Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta dal 31 agosto 2015 al 2 settembre 2015. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 2 settembre 2015.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

Per effetto della visita in loco sono state richieste al Gestore integrazioni documentali, indicate nei verbali d'ispezione, come:

- Relazione tecnica sulle condizioni di esercizio e di transitorio, entro e non oltre il mese di gennaio 2016.
- Report di verifica di validità del campo di taratura a partire dal 1 gennaio 2015, entro la fine del mese di settembre 2015
- Registro di attivazione delle torce del 2015 entro fine del mese di settembre 2015.
- Relazione di equivalenza dei metodi analitici, entro ottobre 2015.

Il gestore ha trasmesso con nota n.ar\_73\_2015 del 29/9/2015 (acquisita da ISPRA con n. 42653 del 29/9/2015) e n.ar\_85\_2015 del 27/10/2015 (acquisita da ISPRA con n. 47871 del 27/10/2015) la documentazione richiesta.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicate all'Autorità Competente con nota prot. 46441 del 4/11/2015.

In particolare sono state individuate le seguenti violazioni amministrative (comma 2 dell'art. 29-*quattordices*)

- 1) mancato rispetto della prescrizione n.5a del decreto 208/2011 a pag.9 del PMC del decreto di aggiornamento DM 14/2015, per mancanza di caratterizzazione dell'olio combustibile del parametro PCB/PCT nel periodo gennaio-febbraio-marzo 2014;
- 2) mancato rispetto riguardo la matrice aria della prescrizione n.11 del decreto 208/2011 e della prescrizione a pag.12-13 del PMC del decreto di aggiornamento DM 14/2015 per omissione dell'autocontrollo mensile dei metalli, cianuri e IPA per i mesi da gennaio a agosto 2015 nel punto E8;
- 3) mancato rispetto riguardo la matrice aria della prescrizione n.E1 del decreto di aggiornamento DM 14/2015 per mancanza dell'autocontrollo mensile delle polveri per i mesi gennaio, marzo luglio 2015 per il punto E8;
- 4) mancato rispetto riguardo la matrice aria della prescrizione a pag.32 del PMC del decreto di aggiornamento DM 14/2015 per il mancato utilizzo dei metodi di riferimento prescritti;

- 5) mancato rispetto della prescrizione n.13g del decreto 208/2011 per mancanza di comunicazione agli EC delle attivazioni delle torce secondo le indicazioni della prescrizione;
- 6) mancato rispetto della prescrizione F.4 “emissioni in acqua” a pag.89 del decreto di aggiornamento AIA n.14/2015 per la omessa installazione dei misuratori di portata nei punti AI1 e AI2.

Pertanto, è stato proposto all’Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta all’autorità competente e agli enti di controllo gli esiti di una campagna straordinaria di caratterizzazione dell’olio combustibile secondo le indicazioni del PMC;
- b) effettui una campagna di misura straordinaria di tutte le emissioni in aria al punto E8;
- c) provveda all’installazione dei misuratori di portata nei punti AI1 e AI2.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell’attività ispettiva prodotta ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	31 agosto 2015-1 settembre e 2 settembre 2015
Data chiusura visita in loco	2 settembre 2015
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. 49441 del 4/11/2015
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	prot. 49441 del 4/11/2015
Condizioni per il gestore	NO

## 4 Allegati

- Verbali di attività in data 31 agosto, 1 e 2 settembre 2015