

RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA


☒

DITTA ESECUTRICE Protec Ambiente	ESECUTORE (Nome e Cognome) L. Coppola - R. brunetti
Tipo di intervento Manutenzione semestrale	Note Eseguite verifiche funzionali e di tenuta positive. Pulizia e controllo filtri quadro e condizionatore. Pulizia e controllo filtri quadro e condizionatore. Controllo filtri della sonda di prelievo. Pulizia polverimetro e misuratore portata.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

☐

Malfunzionamento rilevato

data e ora 02/10/2017 15:30	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
Chiusura intervento 02/10/2017 17:30 (data e ora)	Esito dell'intervento Positivo	Firma esecutore 

(Copia per RT)

RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA

☐

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA


☒

Malfunzionamento rilevato

data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
13/10/2017 09:00	Controllo scarico condensa cabina	Mancini

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Protec Ambiente	Lorenzo Coppola


Descrizione dell'intervento eseguito
- Ripristino dell'elettrovalvola di scarico condensa del purging degli strumenti a camino.
- Controllo parametri polverimetro.

Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
13/10/2017 19:00	Positivo	
(data e ora)		

(Copia per RT)

<p align="center">RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.</p>	
<p>Sistema Analisi Camino E 435</p>	

<p>MANUTENZIONE ORDINARIA <input type="checkbox"/></p>	
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/></p>		
Malfunzionamento rilevato		
data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
14/10/2017 11:00	ANOMALIA POLVERI	SINOTTICO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
PROTEC AMBIENTE SRL	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
-RISCONTRATA ANOMALIA POLVERI DI LETTURA NEGATIVA.		
-EFFETTUATO CHECK CYCLE RIPORTANDO I VALORI DI LETTURA IN VALORI POSITIVI.		
- EFFETTUATO MONITORAGGIO E CONTROLLO VALORI DI LETTURA.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
14/10/2017 13:00	POSITIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)

<p align="center">RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.</p>	
<p>Sistema Analisi Camino E 435</p>	


<p>MANUTENZIONE ORDINARIA <input type="checkbox"/></p>	
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/></p>		
Malfunzionamento rilevato		
data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
15/10/2017 10:00	ANOMALIA POLVERI	SINOTTICO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
PROTEC AMBIENTE SRL	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
-RISCONTRATA ANOMALIA POLVERI DI LETTURA NEGATIVA.		
- RISONTRATA ANOMALI DEL DUSTHUNTER A SEGUITO DI PRESENZA ACQUA NEL		
CONDOTTO ARIA DELLO STRUMENTO RIPORTANDOLO AL MAL FUNZIONAMENTO.		
-EFFETTUATA PULIZIA E SCARICO ACQUA NEL CONDOTTO ARIA.		
-EFFETTUATO MONTAGGIO DELLO STRUMENTO JOLLY RIPORTANDO TUTTO IL SISTEMA		
NEL CORRETTO FUNZIONAMETO.		
-EFFETTUATO MONITORAGGIO VALORI CON ESITI POSITIVI.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
15/10/2017 20:00	POSITIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)

<p align="center">RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.</p>	
<p>Sistema Analisi Camino E 435</p>	

<p>MANUTENZIONE ORDINARIA <input type="checkbox"/></p>	
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/></p>		
Malfunzionamento rilevato		
data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
06/11/2017 17:00	POLVERIMETRO	SINOTTICO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
PROTEC AMBIENTE SRL	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
- EFFETTUATO CONTROLLO STRUMENTALE SU CENTRALINA SICK.		
RISCONTRANDO ANOMALIA DI LETTURA A CAUSA DEL BLOCCACCIO SLITTA DELLA		
TESTA DI LETTURA SITA IN QUOTA.		
NOTE: L'INTERVENTO E STATO SOSPESO AL GIORNO SEGUENTE CAUSA MANCATO		
SKY ELEVATORE PER LA SALITA IN QUOTA.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
06/11/2017 18:00	NEGATIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)

RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA

☐

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

☒


Malfunzionamento rilevato

data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
06/11/2017 16:00	Anomalia polverimetro	Sala Controllo

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Protec Ambiente	Lorenzo Coppola - Davide Masi

Descrizione dell'intervento eseguito

- Intervento per ripristino dell'anomalia rilevata il giorno precedente al polverimetro.
- All'arrivo in cabina l'anomalia non era più presente.
- Effettuati i controlli dei parametri della centralina MCU in cabina senza rilevare nessun problema.
- Effettuato il controllo della testa di misura per un'eventuale sporcamento o malfunzionamento.
- Eseguita in via precauzionale una lubrificazione del motorino del check cycle.

Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
07/11/2017 10:30	Positivo	
(data e ora)		(Copia per RT)

**RAPPORTO DI
MANUTENZIONE n°.**

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA

☐

DITTA ESECUTRICE

ESECUTORE (Nome e Cognome)

Tipo di intervento

Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

X

Malf funzionamento rilevato

data e ora

Breve descrizione del malfunzionamento

Rilevato da:

08/11/2017 01:00

Innalzamento valore polveri

Sala Controllo

DITTA ESECUTRICE

ESECUTORE (Nome e Cognome)

Protec Ambiente

Lorenzo Coppola

Descrizione dell'intervento eseguito

- Intervento per la verifica dei parametri funzionali del polverimetro a causa di un innalzamento delle polveri.
- Non è stata riscontrata alcuna anomalia nei parametri funzionali o di contaminazione.
- Lo strumento verrà tenuto sotto osservazione per monitorare il valore durante la giornata.

Chiusura intervento

Esito dell'intervento

Firma esecutore

08/11/2017 11:00

Positivo

Coppola L

(data e ora)


(Copia per RT)

RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.
Sistema Analisi Camino E <u>435</u>

MANUTENZIONE ORDINARIA <input type="checkbox"/>	
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/>		
Malfunzionamento rilevato		
data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
09/11/2017 04:00	Innalzamento valore polveri	Sala Controllo
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
Protec Ambiente	Lorenzo Coppola - Francesco Filomeno	
Descrizione dell'intervento eseguito		
- Intervento per la verifica del polverimetro a causa di un innalzamento delle polveri in corso dal giorno prima.		
- Verifica della pulizia della testa di misura a camino e della flangia di connessione senza riscontrare nessun eccessivo sporcamento.		
- Sostituzione della testa di misura con il jolly per verificare se il problema era dato da un malfunzionamento della stessa.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
09/11/2017 18:00	Positivo	
(data e ora)		

(Copia per RT)



RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA

☐

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

☒


Malfunzionamento rilevato

data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
19/11/2017 09:00	VERIFICA POLVERIMETRO	SINOTTICO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
SIEMENS / PROTEC	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
- EFFETTUATO CONTROLLO SU CENTRALINA POLVERI SICK PER ANDAMENTO VALORI NON STABILI RILEVATI DAL SINOTTICO.		
- EFFETTUATE VERIFICHE SU DUSTHANTER SB 100 CON RELATIVA PULIZIA OTTICHE IN QUOTA E CONTROLLO PARAMETRI FUNZIONALI.		
- SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA SICK E VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.		
NOTE: LA CENTRALINA VIENE LASCIATA IN MANUTENZIONE SOTTO OSSERVAZIONE SINO ALLA STABILIZZAZIONE DEI VALORI.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
19/11/2017 15:00	POSITIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)

<p align="center">RAPPORTO DI MANUTENZIONE n°.</p>	
<p>Sistema Analisi Camino E 435</p>	

<p>MANUTENZIONE ORDINARIA <input type="checkbox"/></p>	
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

<p>MANUTENZIONE STRAORDINARIA <input checked="" type="checkbox"/></p>		
Malfunzionamento rilevato		
data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
21/11/2017 09:00	DERIVA AUTOCAL	SALA CONTROLLO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
PROTEC AMBIENTE SRL	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
- EFFETTUATO AUTOCAL MANUALE PER DERIVA NEGATIVA.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
20/11/2017 10:00	POSITIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)

RAPPORTO DI
MANUTENZIONE n°.

Sistema Analisi Camino E 435

MANUTENZIONE ORDINARIA

☐

DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)
Tipo di intervento	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

☒

Malfunzionamento rilevato

data e ora	Breve descrizione del malfunzionamento	Rilevato da:
21/11/2017 09:00	CENTRALINA POLVERI	Ing. PELLEGRINO
DITTA ESECUTRICE	ESECUTORE (Nome e Cognome)	
PROTEC AMBIENTE SRL	FILOMENO FRANCESCO	
Descrizione dell'intervento eseguito		
- Effettuato intervento su centralina SICK riportando il sistema in misura.		
Chiusura intervento	Esito dell'intervento	Firma esecutore
21/11/2017 10:00	POSITIVO	
(data e ora)		

(Copia per RT)