



Generation Italy
Italy Coal
UB Torrevaldaliga Nord

00053 Civitavecchia - Via Aurelia Nord 32
T +39 0766 725111 - F +39 0766 725431

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/GENIT/COAL/UB-TV/EAS

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Div. III – Rischio Rilevante e AIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
PEC:
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambien
te.it

Spett.le
ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il
Controllo e il Coordinamento delle Attività
Ispettive
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA RM
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ARPA LAZIO
Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 ROMA RM
PEC:
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le
ARPA LAZIO
Sezione Provinciale di Roma
Via Giuseppe Saredo, 52
00173 ROMA RM
PEC: sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le
COMUNE CIVITAVECCHIA
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 CIVITAVECCHIA RM
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

1/3





Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
Dipartimento IV – Tutela e valorizzazione
ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 ROMA RM
PEC:
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Decreto DEC/MIN/0000114 del 05/04/2013 (AIA) con avviso pubblico di G.U. n. 97 del 26/04/2013 - Centrale Enel Produzione SpA di TORREVALDALIGA NORD - Civitavecchia (RM).
Comunicazione evento incidentale del 02/07/2016 nel rispetto del §10.10 dell'AIA

Con la presente si comunica che in data 02/07/2016 alle ore 17 circa si è verificato un incendio di piccole dimensioni all'interno dell'asse attrezzato per il trasporto del carbone della Centrale in oggetto.

L'evento ha interessato la "settling zone" (zona di salto dalla tramoggia al nastro trasportatore) del nastro NC6B all'interno della torre T4, fermo da alcuni giorni, ed ha avuto durata di circa 11 minuti.

La quantità di carbone bruciato per autocombustione è stimabile in alcune decine di kg presenti all'interno della struttura di protezione e confinamento della "settling zone" accumulate sul nastro fermo a causa del malfunzionamento della serranda deviatrice posta a monte di questa.

In particolare, alle 16:49 è scattato l'allarme antincendio della Torre T4 sul sistema di supervisione (DCS) della sala controllo posta in Torre T1, per cui l'Operatore al Banco ha avviato il sistema antincendio di spegnimento ad acqua da remoto che ha estinto completamente il focolaio. Contemporaneamente il Capo Turno Unità Movimento Combustibile ha contattato il Coordinatore di Esercizio in Turno che ha attivato la squadra antincendio interna che si è prontamente recata sul posto munita dei DPI previsti.

La squadra antincendio è intervenuta con le lance solo per raffreddare la piccola quantità di carbone ancora incandescente.



Alle 17:00 l'incendio era estinto e pertanto non si è ritenuto necessario richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco che comunque, successivamente, hanno effettuato un sopralluogo e verificato la completa estinzione.

È in fase di redazione una Relazione Tecnica sull'accaduto che verrà trasmessa non appena disponibile.

Distinti saluti.

Nicola Bracaloni
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.