



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Piemonte
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO
protocollo@pec.arpa.piemonte.it
Dipartimento di Torino
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 Centrale Termoelettrica IREN Energia S.p.A. di Moncalieri (TO) aggiornato dal Decreto di riesame AIA D.M. 266 del 6/10/2016 pubblicato su G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016.

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i in data 14-15-17 febbraio 2017. Accertamento violazioni.

Nelle giornate del 14-15-17 febbraio 2017, secondo quanto disposto nella programmazione 2017 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Centrale termoelettrica IREN Energia S.p.A. sita in Moncalieri (TO).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

In particolare a seguito della verifica autocontrolli emissioni in aria condotta da ARPA Piemonte in merito all'evento del 30 novembre 2016 di superamento valore limite di emissione per il parametro NOx comunicato dal Gestore, la cui causa è stata attribuita ad anomalia del sistema di dosaggio di ammoniaca, è emerso che IREN Energia S.p.A. ha messo fuori servizio il sistema di monitoraggio delle emissioni nel momento in cui si stavano verificando superamenti del valore limite. Per tale fattispecie, si è ipotizzata la violazione della prescrizione n. 9.4.a. del Parere Istruttorio dell'autorizzazione DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 che recita "I camini del 3°GT e del RPW 2°GT devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) di NOx, CO, O2 [...]. I dati prodotti dal sistema di misura devono essere registrati in continuo [...]".


In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, ARPA Piemonte d'intesa con lo scrivente Servizio,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

procederà all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA riportata sopra.

Con i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella