



Thermal Generation Italy  
Italy CCGT/Oil & Gas  
STAFF UB Centro - Ambiente

Via delle Miniere 5 - 52022 Cavriglia AR  
T +39 0559347011 - F +39 05 64447404



Enel-PRO-03/08/2018-0015584

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT/UB-CE/STF/AMB

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - Direzione Generale  
per le Valutazioni Ambientali Divisione VI-  
RIS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00144 ROMA (RM)  
PEC: aia@pec.minambiente.it

Spett.le  
ISPRA  
Via Vitaliano Brancati  
00144 ROMA (RM)  
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le  
ARPA UMBRIA - Dipartimento Provinciale di  
Perugia  
Via Pievaiola, 207/b-3  
06132 PERUGIA (PG)  
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL - PG - PIETRAFITTA - RISCONTRO - Rapporto Conclusivo  
d'Ispezione Ordinaria AIA marzo 2018 e trasmissione riferimento CRO pagamento TA  
campionamento acque scarico idrico

Il Gestore, facendo seguito a quanto riportato nel Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria  
emesso il 6 Luglio 2018, in merito alla visita in loco effettuata dal 27 al 29 marzo 2018,  
specifica quanto di seguito.

Al paragrafo "3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere" dello stesso rapporto, viene  
riportata la seguente condizione per il Gestore:

*Nel corso del sopralluogo presso le aree del deposito temporaneo dei rifiuti è stata  
verificata l'area sezione A di deposito temporaneo del CER 13.02.08 - altri oli per motori,  
ingranaggi e lubrificanti (rifiuti pericolosi). Lo stoccaggio avviene con serbatoio di  
capacità pari a 10 m3. L'area è dotata di bacino di contenimento, pavimentata e  
confinata tramite recinzione metallica (riferimento planimetria n. 107). Nel corso del*

1/3





*sopralluogo il Gruppo ispettivo ha rilevato che la pavimentazione di tale area era superficialmente danneggiata, senza che fosse comunque compromessa l'idoneità del presidio.*

*Il Gestore deve ripristinare lo stato integro della pavimentazione dell'area del deposito temporaneo del rifiuto codice CER 13.02.08 - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti (rifiuti pericolosi) e deve definire ed implementare una procedura la verifica di idoneità della suddetta area.*

*Per il rispetto di tale condizione il Gestore deve effettuare quanto richiesto e darne evidenza inviando relazione documentata di quanto effettuato a ARPA Umbria, ISPRA e MATTM entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente.*

Con la presente, il Gestore riscontra quanto richiesto riportando in allegato 1 l'evidenza fotografica della pavimentazione del deposito temporaneo del rifiuto codice CER 13.02.08 a valle degli interventi di ripristino.

I lavori che hanno riguardato la pavimentazione del bacino sono consistiti in un preventivo ripristino del calcestruzzo salvaguardando un'idonea pendenza verso la canaletta di collegamento con la rete fognaria oleosa.

Successivamente la pavimentazione è stata ulteriormente impermeabilizzata attraverso l'utilizzo di vernice epossidica idonea per il trattamento di oli e idrocarburi. In allegato 2 è riportata la scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Tale trattamento sarà ripetuto nel deposito temporaneo del rifiuto codice CER13.02.08 ogni qualvolta il controllo delle aree di stoccaggio rifiuti, già previsto nel PMC del DEC AIA000121 del 28/03/2011 al paragrafo 7 pagina 29, evidenzierà tale esigenza. Le evidenze di tale controllo sono conservate dal Gestore nell'archivio ambientale dello stabilimento dove è presente la documentazione di adempimento al PMC citato.

La modalità qui descritta è stata integrata nella procedura operativa gestione rifiuti facente parte del Sistema di Gestione Integrato dello stabilimento.



Cordiali Saluti

**Claudia Chiulli**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.