


**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleISPRA
PROTOCOLLO GENERALE

Nr.0058116 Data 02/10/2018

Tit. C Partenza

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana
Settore Rischio Industriale AVC
Via Ponte alle Mosse, 211 – 50144 FIRENZE
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 114 – 57126 LIVORNO
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

RIFERIMENTO: Autorizzazione Ministeriale n. DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09 febbraio 2011 e s.m.i. - Impianto chimico della società NUOVA SOLMINE S.p.A. ubicato nel Comune di Scarlino (GR).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 24-27 luglio 2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 24 luglio al 27 luglio 2018, secondo quanto disposto nella programmazione 2018 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione - Impianto chimico della società NUOVA SOLMINE S.p.A. - ubicato nel Comune di Scarlino (GR).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre, sono state effettuate a cura di ARPAT attività di campionamento ed analisi. In dettaglio, nel corso della visita ispettiva sono stati eseguiti campionamenti agli scarichi idrici, ai punti di scarico finale SF2, SF3, SF4-TAS, SF4-OSM e SF5.


In particolare, nel corso delle verifiche documentali sono stati acquisiti elementi che a seguito di successivo approfondimento in ufficio hanno consentito di accertare la inosservanza ad una delle prescrizioni del decreto AIA.

Il Gruppo Ispettivo (di seguito GI) nel verificare la regolarità dei dati registrati dallo SME per il punto emissivo C1 (Caldaia BREDA) secondo la sequenza di acquisizione/elaborazione/validazione ha accertato quanto riportato nei verba allegati alla presente comunicazione (cfr. All.1 – 5).

Il GI ha, dunque, accertato, in base agli elementi acquisiti in sede di ispezione e all'approfondimento condotto successivamente in ufficio l'omissione della dovuta comunicazione a seguito del superamento del VLE per il parametro CO in relazione a quanto registrato in data 3 febbraio 2018 alle ore 18:00 con un valore emissivo di 111.5 mg/Nm³ per il parametro CO considerando che il valore limite ammesso è pari a 50 mg/Nm³ con un tenore di 3% O₂, registrata dallo SME per il punto emissivo C1 (Caldaia BREDA).

Tale violazione amministrativa è accertata in riferimento a quanto indicato:

- nell'Autorizzazione Ministeriale n. DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010 al punto 20 del paragrafo 9.8 "Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali" a pagina 73
- nel PMC m_amte.CIPPC.Registro Ufficiale.U.0000374 del 20.03.2017 Cap. 8.5 "Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali" – primo capoverso - pag. 42.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleSistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con Gabriele Pazzagli - Direttore Tecnico; Miriano Meloni - Referente IPPC e ARPAT Antonio Ammannati che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia del verbale d'ispezione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPAT la violazione della seguente prescrizione de l'atto autorizzativo in riferimento:

1) mancato rispetto della prescrizione prevista:

- al punto 20 del paragrafo 9.8 "Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali" a pagina 73 nell'Autorizzazione Ministeriale n. DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010;
- al paragrafo 8.5 "Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali" - primo capoverso - pag. 42 nel PMC m_amte.CIPPC.Registro Ufficiale.U.0000374 del 20.03.2017.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) provveda a non reiterare il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e ad adempiere ad essi nel rispetto del concernente decreto autorizzativo;
- b) adegui le procedure previste per le comunicazioni in caso di superamento dei VLE contemplando tutte le occorrenze previste dal decreto autorizzativo e trasmetta la procedura aggiornata ad ISPRA e ARPAT al fine della validazione.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPAT.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPAT, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 7 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA elencata al sopracitato punto.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegati

- All.1 - report denominato SME-1;
- All.2 - report denominato SME-2;
- All.3 - report denominato SME-3;
- All.4 - report denominato SME-4;
- All.5 - verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria