

B7E - Smokeless

Update
02/01/2018

DATI CUMULATIVI PER GRAFICO						
Dati	Mese	Ton totali	w%	Ton idrocarburi	Ton totali	Ton idrocarburi
1	Jan	10,051	0,46	4,60	10,051	4,60
2	Feb	24,153	0,63	15,19	34,204	19,79
3	Mar	10,275	0,67	6,89	44,478	26,68
4	Apr	7,000	0,57	3,98	51,478	30,66
5	May	7,119	0,58	4,15	58,597	34,81
6	Jun	15,776	0,67	10,53	74,373	45,34
7	Jul	2,712	0,31	0,85	77,085	46,19
8	Aug	1,359	0,37	0,50	78,444	46,69
9	Sep	0,025	0,00	0,00	78,469	46,69
10	Oct	0,659	0,48	0,32	79,128	47,01
11	Nov	0,000		0,00	79,128	47,01
12	Dec	2,004	0,65	1,29	81,132	48,30
		2017	81,132	0,595	48,30	
		2016	225,359	0,397	89,56	
		2015	108,262	0,403	43,59	
		2014	138,715	0,471	65,33	
					81,13	48,30

MESE	INIZIO EVENTO	FINE EVENTO	MINUTI TOTALI	MINUTI EFFETTIVI	TONNELLATE TOTALI	FRAZIONE PONDERALE MEDIA IDROCARBURI TOTALI	TONNELLATE IDROCARBURI TOTALI	Stream (richiesto dalla comunicazione DVA - 2011 -0009754)	Evento	week
1	05/01/2017 06:56	05/01/2017 07:29	33	33	0,121	0,418	0,051	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata per manutenzione non programmata della caldaia B001 per perdita di vapore dal passo d'uomo di E006 (rif. comunicazione enti esterni n°1 del 05/01/2017)	1
1	05/01/2017 08:27	05/01/2017 08:28	1	1	0,0071	0,547	0,004			
1	05/01/2017 13:52	05/01/2017 13:54	2	2	0,0983	0,084	0,008			
1	05/01/2017 19:31	05/01/2017 19:40	9	9	0,4437	0,055	0,025			
1	07/01/2017 03:57	07/01/2017 04:01	4	4	0,018	0,042	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	07/01/2017 04:32	07/01/2017 04:37	5	5	0,0213	0,263	0,006			
1	07/01/2017 10:56	07/01/2017 11:13	17	17	0,4892	0,085	0,042			
1	07/01/2017 15:00	07/01/2017 15:02	2	2	0,0107	0,324	0,004			
1	07/01/2017 23:50	07/01/2017 23:50	0	0	0,0036	0,149	0,001			
1	08/01/2017 10:14	08/01/2017 10:17	3	3	0,2405	0,046	0,011			
1	09/01/2017 16:42	09/01/2017 17:53	71	71	0,4897	0,208	0,102	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata P802 per anomalia strumentale del misuratore di livello del separatore DS802	2
1	11/01/2017 11:54	11/01/2017 12:17	23	23	0,4976	0,144	0,072	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata P802 per anomalia strumentale del misuratore di livello del separatore DS802	
1	11/01/2017 12:51	11/01/2017 12:59	8	8	0,1857	0,367	0,068	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	12/01/2017 16:43	12/01/2017 16:45	2	2	0,0107	0,010	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	13/01/2017 10:52	13/01/2017 10:52	0	0	0,0036	0,006	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	13/01/2017 12:35	13/01/2017 13:48	73	73	1,1615	0,801	0,930	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Bonifica fase gas F/C	
1	16/01/2017 11:11	16/01/2017 11:37	26	9	0,0356	0,592	0,021	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Operazioni di taratura della strumentazione e valutazione prestazionale della nuova torcia B7H (rif. comunicazione enti esterni n°2 del 16/01/2017)	3
1	17/01/2017 03:20	17/01/2017 03:23	3	3	0,0142	0,554	0,008	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Scarico prepoly a blow down per intervento della SIF2001	
1	19/01/2017 16:12	19/01/2017 16:20	8	8	0,094	0,053	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	19/01/2017 16:35	19/01/2017 16:36	1	1	0,0071	0,136	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	20/01/2017 11:12	20/01/2017 11:27	15	15	0,1603	0,228	0,037	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Attività di bonifica, introduzione idrocarburi ed avviamento (rif. comunicazione enti esterni n°4 del 19/01/2017).	
1	20/01/2017 11:56	20/01/2017 11:57	1	1	0,0208	0,622	0,013			
1	20/01/2017 12:13	20/01/2017 12:15	2	2	0,028	0,426	0,012			
1	20/01/2017 13:13	20/01/2017 13:15	2	2	0,0107	0,331	0,004			
1	24/01/2017 03:52	24/01/2017 03:54	2	2	0,0284	0,028	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	4
1	26/01/2017 09:05	26/01/2017 13:11	246	166	1,1831	0,565	0,668	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Anomalia sezione piff poff con allineamento F300 a blow down	
1	26/01/2017 13:24	26/01/2017 13:52	28	10	0,0391	0,554	0,022			
1	26/01/2017 14:13	26/01/2017 14:23	10	5	0,0213	0,685	0,015			
1	26/01/2017 15:03	26/01/2017 15:44	41	32	0,5313	0,444	0,236	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Attività di depressurizzazione e bonifica per interventi manutentivi come da comunicazione n° 6 del 26/01/2017	
1	26/01/2017 15:57	26/01/2017 16:15	18	11	0,0679	0,522	0,035			
1	26/01/2017 17:04	26/01/2017 17:04	0	0	0,0036	0,457	0,002			
1	26/01/2017 17:25	26/01/2017 17:31	6	4	0,0178	0,401	0,007			
1	27/01/2017 10:14	27/01/2017 13:04	170	170	1,8153	0,462	0,838			
1	27/01/2017 14:25	27/01/2017 14:29	4	4	0,0178	0,340	0,006	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	27/01/2017 15:49	27/01/2017 15:49	0	0	0,0036	0,190	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	27/01/2017 16:36	27/01/2017 16:38	2	2	0,0107	0,205	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	30/01/2017 03:00	30/01/2017 03:01	1	1	0,0071	0,049	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	5
1	30/01/2017 21:54	30/01/2017 21:55	1	1	0,0071	0,039	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
1	31/01/2017 01:34	31/01/2017 07:25	351	340	2,1175	0,637	1,348	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Allineamento P515B a offgas con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero: svuotamento e rigenerazione colonne BE102A/B per verifica della tenuta delle valvole installate a Ottobre 2016.	
1	31/01/2017 17:46	31/01/2017 17:47	1	1	0,0071	0,066	0,001			
2	01/02/2017 09:25	01/02/2017 09:36	11	10	0,0885	0,033	0,003			
2	02/02/2017 08:34	02/02/2017 08:38	4	4	0,0178	0,046	0,001			
2	02/02/2017 09:00	02/02/2017 11:29	149	131	0,5078	0,642	0,326			
2	02/02/2017 11:59	02/02/2017 12:27	28	20	0,0747	0,402	0,030			
2	02/02/2017 12:44	02/02/2017 12:54	10	10	0,0391	0,553	0,022			
2	02/02/2017 13:16	02/02/2017 13:33	17	17	0,064	0,400	0,026			
2	02/02/2017 13:56	02/02/2017 14:34	38	28	0,2571	0,550	0,141			
2	02/02/2017 14:53	02/02/2017 14:57	4	4	0,0178	0,565	0,010			
2	03/02/2017 00:07	03/02/2017 02:38	151	150	1,1573	0,644	0,745			
2	06/02/2017 15:38	06/02/2017 21:35	357	352	2,5735	0,757	1,948	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria valvola di scarico F203	6
2	08/02/2017 22:36	08/02/2017 22:55	19	19	0,6598	0,423	0,279	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Fermata in emergenza degli impianti FXXIV e MPX per black out e mancanza vapore (disservizio presso la Centrale turbogas SEF come da comunicazioni n°7 e 8 del 08/02 e 09/02/2017)	
2	08/02/2017 23:18	09/02/2017 02:10	172	164	5,0846	0,804	4,090			
2	09/02/2017 03:05	09/02/2017 03:40	35	31	0,5417	0,524	0,284			
2	09/02/2017 03:54	09/02/2017 04:57	63	26	0,1118	0,673	0,075			
2	09/02/2017 05:09	09/02/2017 05:49	40	23	0,0949	0,579	0,055			
2	09/02/2017 06:22	09/02/2017 06:51	29	14	0,0534	0,721	0,039			
2	09/02/2017 07:10	09/02/2017 07:12	2	2	0,0107	0,625	0,007			
2	09/02/2017 07:46	09/02/2017 07:46	0	0	0,0036	0,574	0,002			
2	09/02/2017 08:31	09/02/2017 09:55	84	66	0,8041	0,574	0,461			
2	09/02/2017 10:15	09/02/2017 13:57	222	173	2,1258	0,810	1,723			
2	09/02/2017 14:11	09/02/2017 17:18	187	161	1,8409	0,694	1,277			
2	09/02/2017 17:50	09/02/2017 18:45	55	34	0,3901	0,540	0,211			
2	09/02/2017 18:59	09/02/2017 21:46	167	113	0,6349	0,411	0,261			
2	09/02/2017 22:41	09/02/2017 22:44	3	1	0,0071	0,431	0,003			
2	09/02/2017 23:07	09/02/2017 23:08	1	1	0,0071	0,317	0,002			

2	09/02/2017 23:29	09/02/2017 23:36	7	4	0,0178	0,521	0,009			
2	09/02/2017 23:50	10/02/2017 00:21	31	22	0,1444	0,401	0,058			
2	10/02/2017 00:59	10/02/2017 01:03	4	2	0,0194	0,670	0,013			
2	10/02/2017 01:32	10/02/2017 01:40	8	7	0,0285	0,388	0,011			
2	10/02/2017 08:59	10/02/2017 09:04	5	2	0,0107	0,254	0,003			
2	10/02/2017 09:54	10/02/2017 09:54	0	0	0,0036	0,295	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	10/02/2017 19:50	10/02/2017 19:50	0	0	0,0036	0,039	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	13/02/2017 12:36	13/02/2017 13:05	29	27	0,1881	0,122	0,023	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero (legata al sovraccarico della rete in concomitanza all'allineamento del removal di R203 e F24 con P515B non allenato a recupero)	7
2	14/02/2017 09:54	14/02/2017 10:53	59	32	0,4099	0,211	0,087	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°9 del 13/02/2017)	
2	14/02/2017 11:07	14/02/2017 11:08	1	1	0,0071	0,646	0,005			
2	14/02/2017 16:30	14/02/2017 16:30	0	0	0,0036	0,448	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	15/02/2017 14:52	15/02/2017 14:53	1	1	0,0071	0,117	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Reinserimento del reattore fase gas R203	
2	15/02/2017 15:07	15/02/2017 15:07	0	0	0,0036	0,142	0,001			
2	15/02/2017 15:23	15/02/2017 15:23	0	0	0,0036	0,387	0,001			
2	18/02/2017 08:01	18/02/2017 08:05	4	4	0,0178	0,025	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	18/02/2017 20:03	18/02/2017 20:04	1	1	0,0071	0,098	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	19/02/2017 00:25	19/02/2017 00:27	2	2	0,0107	0,028	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
2	19/02/2017 10:33	19/02/2017 10:36	3	3	0,0239	0,013	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
2	19/02/2017 18:26	19/02/2017 18:26	0	0	0,0036	0,122	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
2	20/02/2017 12:01	20/02/2017 12:08	7	6	0,173	0,199	0,034	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Scarico da PRC di testa del loop per parziale intasamento scarico LV 4035	8
2	20/02/2017 18:30	20/02/2017 20:20	110	110	0,6599	0,519	0,343	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermate compressore P515B per malfunzionamento strumentale (alte vibrazioni)	
2	20/02/2017 20:37	20/02/2017 21:04	27	27	0,2258	0,569	0,129			
2	21/02/2017 00:29	21/02/2017 00:29	0	0	0,0036	0,354	0,001			
2	21/02/2017 11:59	21/02/2017 12:15	16	11	0,0427	0,255	0,011	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Malfunzionamento PRCA6301B (spurgo offgas da C601)	
2	21/02/2017 12:57	21/02/2017 13:28	31	31	0,1823	0,322	0,059			
2	21/02/2017 14:01	21/02/2017 14:04	3	3	0,0142	0,580	0,008			
2	21/02/2017 14:42	21/02/2017 14:44	2	2	0,037	0,393	0,015			
2	21/02/2017 15:00	21/02/2017 15:18	18	18	0,3241	0,328	0,106			
2	22/02/2017 13:34	22/02/2017 13:46	12	12	0,0463	0,184	0,009	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	22/02/2017 14:03	22/02/2017 14:07	4	4	0,0178	0,186	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	24/02/2017 04:45	24/02/2017 04:46	1	1	0,0071	0,021	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
2	24/02/2017 20:21	24/02/2017 21:52	91	88	0,8422	0,447	0,377	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermate compressore P515B per malfunzionamento strumentale (alte vibrazioni)	
2	25/02/2017 14:59	25/02/2017 21:47	408	397	3,3096	0,557	1,844	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°10 del 25/02/2017)	
2	28/02/2017 10:23	28/02/2017 10:53	30	23	0,1847	0,080	0,015	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	9
3	01/03/2017 20:28	01/03/2017 20:28	0	0	0,0036	0,085	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C302 per anomalia di processo	
3	02/03/2017 09:15	02/03/2017 09:21	6	6	0,0369	0,017	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	02/03/2017 10:54	02/03/2017 10:54	0	0	0,0036	0,124	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	02/03/2017 14:41	02/03/2017 14:50	9	9	0,313	0,087	0,027	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C304 per anomalia strumentale	
3	02/03/2017 23:07	02/03/2017 23:09	2	2	0,0417	0,066	0,003	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C302 per anomalia di processo	
3	03/03/2017 00:46	03/03/2017 00:46	0	0	0,0036	0,071	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C302 per anomalia di processo	
3	04/03/2017 11:23	04/03/2017 12:13	50	49	0,2763	0,290	0,080	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata compressore di recupero P802 per anomalia strumentale	
3	04/03/2017 14:40	04/03/2017 16:32	112	112	1,4513	0,449	0,652			
3	04/03/2017 16:57	04/03/2017 16:58	1	1	0,0071	0,429	0,003			
3	05/03/2017 12:16	05/03/2017 12:40	24	24	0,089	0,207	0,018	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Operazioni di inserimento del reattore fase gas R300	
3	05/03/2017 12:56	05/03/2017 15:44	168	158	0,5658	0,684	0,387			
3	12/03/2017 07:51	12/03/2017 07:55	4	4	0,0307	0,009	0,000	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Scarico gas da F203 per anomalia FV2601	10
3	13/03/2017 11:43	13/03/2017 12:02	19	19	0,0712	0,379	0,027	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°11 del 13/03/2017)	11
3	13/03/2017 14:24	13/03/2017 14:40	16	16	0,0977	0,244	0,024			
3	15/03/2017 08:40	15/03/2017 08:51	11	7	0,0285	0,169	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	16/03/2017 13:33	16/03/2017 13:33	0	0	0,0036	0,092	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	17/03/2017 13:59	17/03/2017 14:00	1	1	0,0134	0,053	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	17/03/2017 20:57	17/03/2017 21:03	6	6	0,0349	0,012	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	18/03/2017 00:25	18/03/2017 00:25	0	0	0,0036	0,058	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	18/03/2017 11:15	18/03/2017 11:37	22	14	0,0534	0,278	0,015	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Inserimento reattore fase gas	
3	18/03/2017 14:05	18/03/2017 14:06	1	1	0,0071	0,110	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	19/03/2017 00:12	19/03/2017 00:12	0	0	0,0036	0,036	0,000	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione per ispezione e manutenzione (comunicazione n°12 del 18/03/2017)	
3	19/03/2017 05:26	19/03/2017 05:26	0	0	0,0036	0,192	0,001			
3	13/03/2017 11:43	13/03/2017 12:02	19	19	0,0712	0,379	0,027	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°11 del 13/03/2017)	11
3	13/03/2017 14:24	13/03/2017 14:40	16	16	0,0977	0,244	0,024			
3	15/03/2017 08:40	15/03/2017 08:51	11	7	0,0285	0,169	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	16/03/2017 13:33	16/03/2017 13:33	0	0	0,0036	0,092	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	17/03/2017 13:59	17/03/2017 14:00	1	1	0,0134	0,053	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	17/03/2017 20:57	17/03/2017 21:03	6	6	0,0349	0,012	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	18/03/2017 00:25	18/03/2017 00:25	0	0	0,0036	0,058	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	18/03/2017 11:15	18/03/2017 11:37	22	14	0,0534	0,278	0,015	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Inserimento reattore fase gas	
3	18/03/2017 14:05	18/03/2017 14:06	1	1	0,0071	0,110	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	19/03/2017 00:12	19/03/2017 00:12	0	0	0,0036	0,036	0,000	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione per ispezione e manutenzione (comunicazione n°12 del 18/03/2017)	
3	19/03/2017 05:26	19/03/2017 05:26	0	0	0,0036	0,192	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	20/03/2017 14:40	20/03/2017 14:49	9	9	0,3305	0,109	0,036	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Bonifica fase gas F/C	12
3	20/03/2017 15:01	20/03/2017 15:20	19	17	0,092	0,669	0,062			
3	21/03/2017 10:37	21/03/2017 10:37	0	0	0,0036	0,029	0,000	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°13 del 21/03/2017)	
3	21/03/2017 11:29	21/03/2017 11:51	22	13	0,242	0,151	0,037			
3	21/03/2017 14:24	21/03/2017 14:30	6	2	0,0107	0,108	0,001			
3	21/03/2017 19:45	21/03/2017 19:45	0	0	0,0036	0,052	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	

3	23/03/2017 02:33	23/03/2017 02:35	2	2	0,0107	0,057	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Attività di bonifica, introduzione idrocarburi ed avviamento (rif. comunicazione enti esterni n°14 del 23/03/2017).	
3	23/03/2017 02:55	23/03/2017 03:06	11	11	0,0427	0,353	0,015			
3	23/03/2017 03:28	23/03/2017 05:40	132	132	5,9065	0,913	5,393			
3	27/03/2017 07:46	27/03/2017 07:49	3	3	0,0245	0,010	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	13
3	28/03/2017 11:15	28/03/2017 11:15	0	0	0,0036	0,048	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	30/03/2017 00:14	30/03/2017 00:15	1	1	0,0255	0,060	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
3	31/03/2017 08:56	31/03/2017 09:05	9	4	0,0531	0,055	0,003	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Fermata in emergenza per intasamento filtro F300 (rif. comunicazione enti esterni n°17 del 31/03/2017).	
3	31/03/2017 11:35	31/03/2017 11:38	3	3	0,0272	0,081	0,002			
3	31/03/2017 17:16	31/03/2017 17:16	0	0	0,0036	0,287	0,001			
3	31/03/2017 17:50	31/03/2017 17:51	1	1	0,0071	0,324	0,002			
3	31/03/2017 18:30	31/03/2017 18:33	3	3	0,0238	0,442	0,011			
4	01/04/2017 15:25	01/04/2017 15:25	0	0	0,0036	0,070	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	01/04/2017 21:26	01/04/2017 21:27	1	1	0,0071	0,080	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	01/04/2017 23:11	01/04/2017 23:16	5	5	0,213	0,062	0,013	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	01/04/2017 23:34	01/04/2017 23:50	16	13	0,2896	0,578	0,167	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Problemi operativi al filtro F300	
4	02/04/2017 02:14	02/04/2017 02:15	1	1	0,0128	0,179	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	02/04/2017 14:04	02/04/2017 14:07	3	3	0,0704	0,064	0,005	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Bonifica e rimessa in idrocarburi di R203 e depressurizzazione R202 per ispezione e manutenzione (comunicazione n°18 del 02/04/2017)	
4	04/04/2017 11:59	04/04/2017 11:59	0	0	0,0036	0,058	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	14
4	04/04/2017 14:19	04/04/2017 14:19	0	0	0,0036	0,043	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	05/04/2017 15:00	05/04/2017 15:09	9	7	0,0285	0,191	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero. Contributi contemporanei da impianti pilota, MPX (cambio campagna) e F24 (P515B).	
4	05/04/2017 15:37	05/04/2017 15:50	13	11	0,0427	0,232	0,010			
4	06/04/2017 20:45	06/04/2017 20:46	1	1	0,0127	0,092	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	08/04/2017 03:27	08/04/2017 03:29	2	2	0,0107	0,035	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	09/04/2017 06:48	09/04/2017 06:48	0	0	0,0036	0,108	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	10/04/2017 09:39	10/04/2017 09:42	3	3	0,0142	0,139	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	15
4	12/04/2017 18:29	12/04/2017 18:29	0	0	0,0036	0,198	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	12/04/2017 19:43	12/04/2017 20:16	33	24	0,089	0,477	0,042	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Allineamento del compressore P515B a offgas per calo di reattività	
4	13/04/2017 21:34	13/04/2017 21:47	13	13	0,0498	0,246	0,012	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero (legata al sovraccarico della rete in concomitanza alla fermata del compressore C405 di MPX)	
4	14/04/2017 10:04	14/04/2017 10:06	2	2	0,0145	0,074	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	17/04/2017 16:05	17/04/2017 16:12	7	7	0,098	0,082	0,008	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	16
4	17/04/2017 20:21	17/04/2017 20:23	2	2	0,0107	0,182	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	20/04/2017 14:15	20/04/2017 14:16	1	1	0,0132	0,087	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	22/04/2017 06:29	22/04/2017 06:29	0	0	0,0036	0,548	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
4	24/04/2017 13:14	24/04/2017 13:20	6	6	0,0249	0,420	0,011	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero per rimessa in esercizio degli impianti pilota CER	17
4	24/04/2017 16:16	24/04/2017 17:29	73	64	0,2313	0,604	0,140			
4	24/04/2017 17:40	24/04/2017 17:41	1	1	0,0071	0,710	0,005			
4	24/04/2017 17:53	24/04/2017 18:19	26	26	0,0961	0,613	0,059			
4	24/04/2017 18:38	24/04/2017 18:39	1	1	0,0071	0,407	0,003			
4	24/04/2017 23:32	24/04/2017 23:51	19	19	0,0712	0,353	0,025			
4	25/04/2017 00:51	25/04/2017 01:05	14	14	0,0534	0,314	0,017			
4	25/04/2017 03:47	25/04/2017 03:52	5	5	0,0213	0,250	0,005			
4	25/04/2017 04:08	25/04/2017 04:35	27	27	0,1792	0,410	0,073			
4	25/04/2017 15:11	25/04/2017 15:56	45	45	1,2094	0,456	0,551			
4	26/04/2017 00:26	26/04/2017 00:42	16	16	0,2179	0,258	0,056			
4	26/04/2017 04:01	26/04/2017 07:13	192	191	0,6832	0,725	0,496			
4	26/04/2017 07:28	26/04/2017 10:23	175	171	0,63	0,694	0,437			
4	26/04/2017 10:38	26/04/2017 12:38	120	103	0,3701	0,660	0,244			
4	26/04/2017 13:03	26/04/2017 13:09	6	6	0,0458	0,149	0,007			
4	26/04/2017 14:14	26/04/2017 15:51	97	82	0,4689	0,627	0,294			
4	27/04/2017 03:10	27/04/2017 09:08	358	328	1,1707	0,760	0,890			
4	27/04/2017 13:52	27/04/2017 13:53	1	1	0,012	0,107	0,001			
4	28/04/2017 13:01	28/04/2017 13:24	23	23	0,4687	0,779	0,365	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Operazioni di taratura della strumentazione e valutazione prestazionale della nuova torcia B7H (rif. comunicazione enti esterni n°21 del 28/04/2017)	
4	28/04/2017 14:55	28/04/2017 14:57	2	2	0,0296	0,833	0,025			
4	28/04/2017 16:49	28/04/2017 16:49	0	0	0,0036	0,836	0,003			
5	01/05/2017 07:44	01/05/2017 07:57	13	13	0,1306	0,129	0,017	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Operazioni di inserimento del reattore fase gas R300	18
5	01/05/2017 12:52	01/05/2017 13:08	16	16	0,2971	0,459	0,136			
5	01/05/2017 13:30	01/05/2017 13:34	4	4	0,0178	0,626	0,011			
5	01/05/2017 13:45	01/05/2017 14:21	36	22	0,08	0,799	0,065			
5	02/05/2017 04:27	02/05/2017 04:30	3	3	0,04	0,198	0,007	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	02/05/2017 05:43	02/05/2017 05:46	3	3	0,05	0,271	0,013	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	04/05/2017 23:18	04/05/2017 23:19	1	1	0,01	0,263	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	05/05/2017 02:46	05/05/2017 03:31	45	22	0,363	0,520	0,189	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Intasamento degli scarichi del reattore fase gas e fermata dell'impianto	
5	05/05/2017 04:09	05/05/2017 04:39	30	11	0,066	0,575	0,038			
5	05/05/2017 04:56	05/05/2017 06:02	66	64	0,251	0,786	0,197			
5	05/05/2017 07:41	05/05/2017 07:42	1	1	0,007	0,547	0,004	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Depressurizzazione del reattore fase gas R300 per intasamento degli scarichi del reattore (rif. comunicazione enti esterni n°22 del 05/05/2016).	
5	05/05/2017 09:32	05/05/2017 09:33	1	1	0,007	0,495	0,004			
5	05/05/2017 18:52	05/05/2017 18:52	0	0	0,004	0,284	0,001			
5	08/05/2017 07:25	08/05/2017 07:26	1	1	0,007	0,269	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	19
5	08/05/2017 12:20	08/05/2017 12:23	3	2	0,011	0,245	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	11/05/2017 12:10	11/05/2017 12:10	0	0	0,004	0,204	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	11/05/2017 19:27	11/05/2017 19:31	4	2	0,011	0,189	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	12/05/2017 11:31	12/05/2017 11:38	7	1	0,007	0,412	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	15/05/2017 16:03	15/05/2017 16:07	4	4	0,042	0,168	0,007	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	20

INTERVENTO B7H

13/06/2016 09:34	13/06/2016 09:37	4	4	0,020
------------------	------------------	---	---	-------

5	15/05/2017 23:38	15/05/2017 23:43	5	2	0,011	0,268	0,003			
5	15/05/2017 23:58	15/05/2017 23:58	0	0	0,004	0,376	0,001			
5	16/05/2017 08:24	16/05/2017 08:24	0	0	0,004	0,121	0,000			
5	16/05/2017 14:20	16/05/2017 14:58	38	38	2,839	0,628	1,782	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Scarico da separatore C001 per malfunzionamento strumentale del livello (rif. Comunicazione n° 26 del 16/05/2017)	
5	17/05/2017 10:46	17/05/2017 11:15	29	29	0,220	0,264	0,058	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	17/05/2017 11:27	17/05/2017 11:28	1	1	0,011	0,580	0,007			
5	18/05/2017 12:42	18/05/2017 13:00	18	18	0,264	0,496	0,131	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore dell'offgas C405	
5	20/05/2017 23:10	20/05/2017 23:14	4	2	0,011	0,514	0,006	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	20/05/2017 23:38	20/05/2017 23:53	15	8	0,032	0,574	0,018			
5	22/05/2017 10:20	22/05/2017 10:26	6	2	0,011	0,229	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	21
5	22/05/2017 23:02	22/05/2017 23:05	3	2	0,011	0,576	0,006			
5	22/05/2017 23:17	22/05/2017 23:34	17	14	0,188	0,632	0,119			
5	23/05/2017 00:13	23/05/2017 01:16	63	62	0,302	0,745	0,225			
5	23/05/2017 01:28	23/05/2017 01:58	30	29	0,107	0,796	0,085	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Scarico da separatore C001 per malfunzionamento strumentale del livello (rif. Comunicazione n° 26 del 16/05/2017)	
5	23/05/2017 02:14	23/05/2017 03:05	51	47	0,195	0,820	0,160	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	23/05/2017 04:24	23/05/2017 04:26	2	2	0,019	0,803	0,016			
5	23/05/2017 05:06	23/05/2017 05:08	2	2	0,024	0,736	0,017	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore dell'offgas C405	
5	23/05/2017 19:08	23/05/2017 19:10	2	2	0,011	0,188	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	24/05/2017 09:46	24/05/2017 09:46	0	0	0,004	0,116	0,000			
5	24/05/2017 15:30	24/05/2017 15:31	1	1	0,007	0,280	0,002			
5	24/05/2017 16:09	24/05/2017 16:24	15	6	0,048	0,255	0,012	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata compressore P501A per malfunzionamento valvole	
5	26/05/2017 02:58	26/05/2017 02:58	0	0	0,004	0,363	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	26/05/2017 09:52	26/05/2017 11:44	112	48	0,379	0,449	0,170	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Reinserimento del reattore fase gas R202 e R203	
5	26/05/2017 12:12	26/05/2017 12:16	4	4	0,018	0,794	0,014	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	26/05/2017 12:28	26/05/2017 12:30	2	1	0,007	0,778	0,006	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	26/05/2017 12:41	26/05/2017 12:41	0	0	0,004	0,788	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	26/05/2017 13:16	26/05/2017 13:24	8	7	0,029	0,727	0,021	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	26/05/2017 16:55	26/05/2017 16:55	0	0	0,004	0,687	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	27/05/2017 21:34	27/05/2017 21:41	7	7	0,257	0,464	0,119	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	28/05/2017 07:17	28/05/2017 07:22	5	5	0,128	0,612	0,078	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
5	28/05/2017 08:06	28/05/2017 08:23	17	17	0,570	0,662	0,377	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Scarico discontinuo da F202 per problemi al sistema piff poff	
5	28/05/2017 09:24	28/05/2017 09:24	0	0	0,004	0,609	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	03/06/2017 03:26	03/06/2017 03:27	1	1	0,007	0,453	0,003	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C302 per guasto elettrico	22
6	03/06/2017 03:42	03/06/2017 04:53	71	59	0,941	0,770	0,724			
6	03/06/2017 23:09	03/06/2017 23:09	0	0	0,004	0,786	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	04/06/2017 15:34	04/06/2017 15:37	3	3	0,035	0,786	0,028	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	05/06/2017 17:21	05/06/2017 17:21	0	0	0,004	0,426	0,002	3.2 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Fermata e depressurizzazione R203 per ispezione e manutenzione	23
6	06/06/2017 23:42	06/06/2017 00:16	34	14	0,059	0,390	0,023			
6	06/06/2017 00:37	06/06/2017 03:38	181	113	0,527	0,695	0,366			
6	06/06/2017 03:59	06/06/2017 04:00	1	1	0,007	0,934	0,007			
6	06/06/2017 04:43	06/06/2017 04:44	1	1	0,007	0,873	0,006			
6	06/06/2017 04:55	06/06/2017 05:01	6	6	0,025	0,887	0,022			
6	10/06/2017 20:08	10/06/2017 20:15	7	6	0,025	0,328	0,008	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore dell'offgas C405	
6	10/06/2017 20:30	10/06/2017 20:31	1	1	0,007	0,513	0,004			
6	10/06/2017 20:48	10/06/2017 20:50	2	2	0,011	0,525	0,006			
6	10/06/2017 21:06	10/06/2017 21:17	11	6	0,025	0,707	0,018			
6	10/06/2017 21:51	10/06/2017 22:57	66	57	0,206	0,692	0,143			
6	10/06/2017 23:17	10/06/2017 23:25	8	8	0,032	0,717	0,023			
6	12/06/2017 02:50	12/06/2017 03:05	15	15	0,065	0,679	0,044	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	24
6	12/06/2017 03:21	12/06/2017 03:22	1	1	0,007	0,725	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	12/06/2017 03:43	12/06/2017 03:45	2	2	0,011	0,729	0,008	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 08:54	13/06/2017 09:06	12	9	0,036	0,385	0,014	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 09:46	13/06/2017 09:46	0	0	0,004	0,468	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 09:57	13/06/2017 09:57	0	0	0,004	0,369	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 10:17	13/06/2017 10:22	5	1	0,007	0,565	0,004	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 13:56	13/06/2017 14:06	10	7	0,092	0,555	0,051	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 14:41	13/06/2017 14:42	1	1	0,007	0,430	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	13/06/2017 15:43	14/06/2017 02:17	634	517	5,909	0,703	4,152	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Anomalia sezione piff poff con allineamento F300 a blow down e successivo intasamento R300 (rif. comunicazione enti esterni n°25 del 13/06/2017)	
6	14/06/2017 02:36	14/06/2017 02:41	5	2	0,011	0,672	0,007			
6	14/06/2017 02:54	14/06/2017 03:08	14	3	0,019	0,333	0,006			
6	15/06/2017 14:25	15/06/2017 16:14	109	109	1,165	0,274	0,319	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	15/06/2017 17:56	15/06/2017 21:11	195	192	2,667	0,843	2,247	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Impianto FXXIV - Fermata in emergenza per intasamento filtro F300 (rif. comunicazione enti esterni n°26 del 15/06/2017).	
6	15/06/2017 21:24	16/06/2017 01:18	234	221	1,365	0,874	1,193			
6	16/06/2017 06:27	16/06/2017 06:27	0	0	0,004	0,777	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	16/06/2017 07:56	16/06/2017 07:57	1	1	0,007	0,703	0,005	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	16/06/2017 10:16	16/06/2017 12:01	105	97	0,608	0,213	0,129	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero (ripartenza F24)	
6	16/06/2017 12:43	16/06/2017 13:15	32	27	0,100	0,358	0,036			
6	16/06/2017 13:33	16/06/2017 13:35	2	2	0,011	0,519	0,006			
6	16/06/2017 13:46	16/06/2017 14:52	66	66	0,238	0,616	0,147			
6	17/06/2017 08:03	17/06/2017 08:06	3	3	0,023	0,560	0,013	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	17/06/2017 10:38	17/06/2017 10:41	3	3	0,022	0,559	0,012	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	17/06/2017 16:53	17/06/2017 16:53	0	0	0,004	0,677	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	24/06/2017 19:56	24/06/2017 20:00	4	4	0,052	0,542	0,028	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	25

13/06/2016 15:13	13/06/2016 16:04	52	47	0,700
14/06/2016 09:32	14/06/2016 09:37	6	6	0,020
14/06/2016 13:53	14/06/2016 15:21	89	89	1,580
15/06/2016 09:19	15/06/2016 09:52	34	31	0,250
15/06/2016 15:41	15/06/2016 17:23	103	103	4,920
16/06/2016 11:40	16/06/2016 18:33	414	414	1,580
17/06/2016 15:44	17/06/2016 16:19	36	36	0,140
20/06/2016 11:25	20/06/2016 15:42	258	258	3,820
20/06/2016 23:05	21/06/2016 08:45	581	574	2,190
21/06/2016 09:07	21/06/2016 10:17	71	71	0,270
22/06/2016 02:44	22/06/2016 04:46	123	123	0,470
23/06/2016 07:47	23/06/2016 09:57	131	131	0,500

6	25/06/2017 18:08	25/06/2017 18:09	1	1	0,007	0,416	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	27/06/2017 10:13	27/06/2017 10:20	7	7	0,088	0,334	0,029	3.1 Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico per verifica funzionamento PRCA812	26
6	27/06/2017 10:39	27/06/2017 10:44	5	5	0,087	0,310	0,027			
6	27/06/2017 20:51	27/06/2017 20:51	0	0	0,004	0,295	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	27/06/2017 23:40	27/06/2017 23:41	1	1	0,007	0,256	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	28/06/2017 09:10	28/06/2017 09:12	2	2	0,011	0,299	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	28/06/2017 09:26	28/06/2017 09:28	2	2	0,028	0,289	0,008	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	28/06/2017 09:43	28/06/2017 11:30	107	106	1,146	0,540	0,618	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero per scarichi concomitanti (fermata accidentale C303, bonifica F/C in area GPL, scarico da impianti pilota R&D per intasamento prepoly)	
6	28/06/2017 15:03	28/06/2017 15:06	3	3	0,014	0,438	0,006	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
6	29/06/2017 10:26	29/06/2017 10:26	0	0	0,004	0,290	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
6	30/06/2017 08:20	30/06/2017 08:22	2	2	0,025	0,481	0,012	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	01/07/2017 03:58	01/07/2017 04:54	56	56	0,655	0,472	0,309	5 - Derivante da anomalie e guasti	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero (C405 fermo in MPX e temporanea esclusione RF203 per principio di intasamento)	
7	03/07/2017 01:27	03/07/2017 01:30	3	3	0,047	0,232	0,011	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	27
7	03/07/2017 09:57	03/07/2017 09:57	0	0	0,004	0,172	0,001	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
7	04/07/2017 15:19	04/07/2017 15:21	2	2	0,011	0,218	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	04/07/2017 20:16	04/07/2017 20:18	2	2	0,011	0,523	0,006	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	06/07/2017 14:04	06/07/2017 14:04	0	0	0,004	0,271	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	06/07/2017 16:51	06/07/2017 17:30	39	34	1,019	0,243	0,247	4 - Derivante da emergenza e sicurezza	Fermata in emergenza degli impianti FXXIV, MPX e impianti pilota per disservizi sulla rete elettrica di stabilimento come da comunicazione del 06/07/2017)	
7	06/07/2017 18:25	06/07/2017 18:31	6	6	0,152	0,571	0,087			
7	06/07/2017 19:23	06/07/2017 19:42	19	6	0,025	0,601	0,015			
7	06/07/2017 20:04	06/07/2017 20:04	0	0	0,004	0,581	0,002			
7	06/07/2017 20:19	06/07/2017 20:29	10	3	0,014	0,557	0,008			
7	06/07/2017 20:48	06/07/2017 20:51	3	1	0,007	0,613	0,004			
7	06/07/2017 23:18	06/07/2017 23:18	0	0	0,004	0,534	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	07/07/2017 12:31	07/07/2017 12:32	1	1	0,007	0,358	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	08/07/2017 06:39	08/07/2017 06:41	2	2	0,011	0,541	0,006	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	08/07/2017 10:56	08/07/2017 11:03	7	7	0,061	0,225	0,014	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	10/07/2017 08:33	10/07/2017 08:38	5	3	0,018	0,118	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	28
7	13/07/2017 08:55	13/07/2017 08:57	2	2	0,011	0,242	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	13/07/2017 15:39	13/07/2017 15:40	1	1	0,007	0,239	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	18/07/2017 17:03	18/07/2017 17:06	3	2	0,011	0,314	0,003	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	29
7	18/07/2017 20:32	18/07/2017 20:34	2	2	0,011	0,728	0,008	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata compressore di recupero C303 per anomalia di processo	
7	19/07/2017 09:31	19/07/2017 09:32	1	1	0,007	0,312	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
7	19/07/2017 11:05	19/07/2017 11:09	4	4	0,022	0,247	0,006	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata compressore offgas P802	
7	24/07/2017 01:41	24/07/2017 01:54	13	13	0,050	0,371	0,019	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Fermata compressore offgas P802	30
7	25/07/2017 07:49	25/07/2017 07:49	0	0	0,004	0,170	0,001	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto FXXIV - Attività di avviamento dell'impianto FXXIV con inserimento GPR (rif. Comunicazione agli enti esterni n°29 del 25/07/2017)	
7	25/07/2017 10:45	25/07/2017 10:45	0	0	0,250	0,123	0,031			
7	25/07/2017 15:45	25/07/2017 16:05	20	19	0,071	0,415	0,030			
7	25/07/2017 16:29	25/07/2017 16:29	0	0	0,004	0,779	0,003			
7	25/07/2017 17:03	25/07/2017 17:06	3	3	0,014	0,396	0,006			
7	27/07/2017 09:00	27/07/2017 09:02	2	2	0,011	0,043	0,001	3.3 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Attività di fermata, bonifica e messa in sicurezza degli impianti pilota CER per la manutenzione generale programmata.	
7	27/07/2017 12:19	27/07/2017 12:27	8	8	0,071	0,068	0,005			
7	27/07/2017 19:17	27/07/2017 19:20	3	3	0,050	0,056	0,003			
7	27/07/2017 20:45	27/07/2017 20:47	2	2	0,011	0,113	0,001			
7	27/07/2017 21:08	27/07/2017 21:10	2	2	0,031	0,200	0,006			
7	29/07/2017 15:05	29/07/2017 15:09	4	4	0,018	0,084	0,002			
7	29/07/2017 16:21	29/07/2017 16:22	1	1	0,007	0,077	0,001			
8	02/08/2017 09:37	02/08/2017 09:39	2	2	0,011	0,040	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	31
8	03/08/2017 16:18	03/08/2017 16:20	2	2	0,011	0,058	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	04/08/2017 09:18	04/08/2017 09:19	1	1	0,007	0,053	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	04/08/2017 14:23	04/08/2017 14:27	4	4	0,028	0,058	0,002	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	07/08/2017 11:50	07/08/2017 11:50	0	0	0,004	0,051	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	32
8	07/08/2017 13:06	07/08/2017 13:06	0	0	0,004	0,062	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	09/08/2017 02:52	09/08/2017 02:54	2	2	0,011	0,037	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	09/08/2017 15:14	09/08/2017 15:14	0	0	0,004	0,073	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	09/08/2017 17:57	09/08/2017 18:11	14	9	0,224	0,097	0,022	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	09/08/2017 18:46	09/08/2017 18:46	0	0	0,004	0,190	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	09/08/2017 23:02	09/08/2017 23:02	0	0	0,004	0,039	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	14/08/2017 16:35	14/08/2017 16:38	3	3	0,019	0,057	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	33
8	14/08/2017 19:37	14/08/2017 19:39	2	2	0,011	0,083	0,001	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	15/08/2017 18:47	15/08/2017 18:47	0	0	0,004	0,060	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	16/08/2017 14:20	16/08/2017 14:20	0	0	0,004	0,044	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	17/08/2017 07:28	17/08/2017 07:29	1	1	0,007	0,016	0,000	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Scarico discontinuo con fluttuazione in rete di torcia bassa pressione non immediatamente assorbita dal sistema di recupero	
8	17/08/2017 09:27	17/08/2017 09:36	9	9	0,092	0,028	0,003	3.1 - Riconducibili a pre-emergenza e sicurezza	Impianto MPX - Difficoltà di scarico da R203 con apertura PRC F203 in torcia	
8	17/08/2017 10:11	17/08/2017 10:19	8	3	0,014	0,108	0,002			
8	17/08/2017 11:18	17/08/2017 11:21	3	1	0,007	0,060	0,000			
8	17/08/2017 12:19	17/08/2017 12:23	4	1	0,011	0,083	0,001			
8	27/08/2017 19:09	27/08/2017 22:48	219	213	0,793	0,566	0,449	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria PLC (rif. Comunicazione n° 31 del 27/08/2017)	34
8	27/08/2017 22:59	27/08/2017 23:01	2	2	0,011	0,559	0,006			
8	28/08/2017 00:01	28/08/2017 00:16	15	12	0,046	0,196	0,009	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria PLC (rif. Comunicazione n° 31 del 27/08/2017)	
8	28/08/2017 00:30	28/08/2017 00:30	0	0	0,004	0,456	0,002	5 - Derivante da anomalie e guasti	Impianto MPX - Fermata impianto per avaria PLC (rif. Comunicazione n° 31 del 27/08/2017)	35
8	28/08/2017 02:10	28/08/2017 02:20	10	3	0,014	0,084	0,001			

[illegible]