



LEGENDA	
	Pozzetto esistente con chiusino in ghisa
	Bitta esistente
	Lesione
	Ringhiera
	Lampione su palo
	Illuminazione da incasso a pavimento
	Piastra in ferro
	Base di appoggio portellone
	Pavimentazione esistente da smontare
	Pavimentazione esistente



Comune di Santa Marina di Salina



Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del molo commerciale nel porto di S. Marina Salina
CUP D72F16001220001

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato
Planimetria generale dello stato di fatto

Elaborato
T.4a

Scala
Data: Settembre 2018

Progettisti: _____ **R.U.P.:** **Geom. Giuseppe Caravaglio**

RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI:

CAPOGRUPPO - MANDATARIA

DOTT. ING. GIOVANNA BARATTA

MANDANTI

N.E. Inc. srl

DOTT. ING. SALVATORE MERLINO (Direttore Tecnico)

DOTT. ARC. ENZO BOMBACI

DOTT. ING. ANTONIO PIO D'ARRIGO

DOTT. ING. NICOLA RUSTICA

DOTT. ING. DOMENICO MANGANO

DOTT. ING. AGOSTINO LA ROSA

DOTT. ING. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO

DOTT. ING. CLAUDIA SORCE

DOTT. ING. ALBERTO LO PRESTI

via. ing. Giovanni Baratta, via. Consolare Pompea n. 1, Messina, tel./fax 09035816, e-mail: giovannibaratta@libero.it, P.E.C.: giovannibaratta@pec.it

Rev N°	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Settembre 2018

Disegnato da: EB	Verificato da: AD	Validato da: GB	ID Elaborato: ME-SMS18-PE-T-4a - 0718/CE
			Percorso: \PROGETTO ESECUTIVO\TAVOLE\