

Con riferimento alla richiesta di inserire per lo SME del punto di emissione E435 – Sforamento batterie 11 e 12- ove non già provveduto, le attività di ispezione visiva della sonda e la pulizia delle lenti in quota in un programma di manutenzione ordinaria, si rappresenta che tali attività sono già ricomprese nell’ambito dell’Istruzione Operativa “DP 02-06 Taratura e manutenzione strumentale” allegata al Manuale di Gestione dello SME dell’Area Cokeria.

	ATTIVITÀ	FREQUENZA
Sistema di campionamento	Controllo e pulizia del filtro fine: pulizia meccanica	Trimestrale
Sistema di campionamento	Controllo visivo	Trimestrale
Sistema di campionamento	Tenute pneumatiche	Trimestrale
Sistema di campionamento	Verifica ed eventuale sostituzione O-ring	Trimestrale
Sistema di campionamento	Verifica raccordi	Trimestrale
Gruppo frigo	Verifica generale	Annuale
Compressori e filtri aria	Pulizia il prefiltro sul gruppo di soffiaggio	Trimestrale
Compressori e filtri aria	Sostituzione inserto del filtro	Trimestrale
Compressori e filtri aria	Controllo tenuta tubi l'aria di collegamento fra filtro e motore ed eventuale sostituzione	Trimestrale

	ATTIVITÀ	FREQUENZA
Misuratore Polveri fumi	Manutenzione di compressori e filtri per l'aria di sbarramento	Trimestrale
Misuratore Polveri fumi	Pulizia delle superfici ottiche	Trimestrale
Misuratore Polveri fumi	Sostituzione capsula igroscopica;	Trimestrale
Misuratore Polveri fumi	Allineamento ottico delle due unità	Trimestrale