



**CONTROLLO VISIVO**  
**Certificato di esame**  
Visual test report

Ce\_VT

**6\_CA19** Foglio  
sheet

**Data** **17/01/2019** **1 di 1**

Cliente / Customer  
**SASOL**

Stabilimento / Factory  
Impianto / Plant

**SARROCH**  
**PGS**

**ODA**

**ORDINE**

Oggetto in esame / Item examined	SERBATOIO S506
Disegno / Dwg	ALLEGATO
Materiale / Material	C.S
Particolare Controllato / Part. examined	FONDO-TRINCARINO, LAMIERE PRIMA VIROLA E CONNESSIONI
Processo di Produzione / Production processing	\\
Stadio di Lavorazione / Working step	FINITO
Condizioni Superficiali / Surface status	///////
Temperatura / Temperature	///////

Scopo / Purpose **VERIFICA CONDIZIONI SUPERFICIALI**

NORMA DI RIFERIMENTO / Reference norm

ACCETTABILITA' / Acceptance standard

**CONSIDERAZIONI: Lamiera di Fondo:** Dall'ispezione si evince una corrosione sparsa e/o diffusa su tutte le lamiera, tra il 60-90 % del totale della superficie; si riscontrano vaiolature sparse con profondità medie comprese tra 0,5-1,5 mm, con punte da 2,5 a 3,5 mm;

**Lamiera Trincarino:** Si evidenzia una corrosione sparsa e/o diffusa su tutte le lamiera, tra il 60-90% del totale della superficie; si riscontrano vaiolature sparse con profondità medie comprese tra 0,5-1,5mm, con punte da 2,9mm, a 4,0mm;

**Lamiera 1° virola:** Si evidenzia una fascia di corrosione di circa 200-250mm di altezza ( piede virola), sparsa su tutte le 4 lamiera di composizione della 1° virola; si segnalano vaiolature sparse con profondità medie comprese tra 0,5-1,0mm, con punte da 2,1, a 3,2mm.

**CONNESSIONI:** Sulle connessioni ispezionabili, si segnala una lieve corrosione sparsa, più accentuata sulla generatrice inferiore, con vaiolature da 0,3-0,5mm di media, con punte da 1,0-1,5mm.

**SERPENTINO VAPORE:** In generale pitting diffuso da 0,1 a 0,5mm di media con punte 1,0-1,5mm.

**RACCOMANDAZIONI:** Si consiglia di tenere sotto controllo le aree maggiormente corrose.

NOTE / Notes

Operatore /operator  
**Atzori Marco** Liv. 2 UNI EN ISO 9712  
VT\_12/BD/MMA/mp/0504R



Operatore /operator SECCI FRANCESCO U_15NA00250P04	<b>UTS TOT :</b>
--	------------------