



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Iren Energia S.p.A
Centrale Termoelettrica di Moncalieri
irenenergia@pec.grupporen.it

e p.c. ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi
idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Piemonte
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ARPA Dipartimento di Torino
Dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: ID 186 – Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-424 del 26/07/2011 e s.m. per l'esercizio della centrale termoelettrica della società IREN Energia S.p.A. sita nel Comune di Moncalieri (TO). – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 24294 dell'11/04/2019.

Facendo seguito alla proposta di diffida pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con l'allegata nota prot. 24294 dell'11/04/2019, in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'installazione in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto da ISPRA con la nota citata e nei tempi ivi indicati.

Si rammenta, in proposito, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno”*, rappresentando al riguardo che le violazioni riscontrate non sono state precedentemente accertate nel corso dell'ultimo anno.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: nota ISPRA prot. 24294 dell'11/04/2019 (DVA/9342 dell'11/04/2019),

ID Utente: 6751

ID Documento: DVA-D3-COF-6751_2019-0001

Data stesura: 24/04/2019



Resp. Sez.: Floridi E.

Ufficio: DVA-D3-COF


Data: 08/05/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE

Nr.0024294 Data 11/04/2019

Tit. C Partenza

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Piemonte
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO
protocollo@pec.arpa.piemonte.it
Dipartimento di Torino
Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000424 del 26/07/2011 della Centrale Termoelettrica IREN Energia S.p.A. di Moncalieri (TO) aggiornato dal Decreto di riesame AIA D.M. 266 del 06/10/2016 pubblicato su G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016.

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 13-14 febbraio 2019 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate del 13 e 14 febbraio 2019, secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso la Centrale termoelettrica IREN Energia S.p.A. sita in Moncalieri (TO).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

In particolare a seguito della verifica degli autocontrolli delle emissioni in aria, il gruppo ispettivo ha preso visione della QAL2 del parametro CO effettuata a novembre del 2017 per lo SME del 3° Gruppo Turbogas, riscontrando che il Gestore non ha ancora implementato nello SME al camino del 3° Gruppo Turbogas la nuova retta di taratura desunta dalle attività di QAL2 del novembre 2017.

Il GI recandosi in sala controllo ha verificato quanto riferito dal Gestore ovvero che l'equazione della retta di taratura implementata a SME risulta essere $Y = 0,77x + 0,65$ che è difforme da quella risultante dal report QAL2 sopracitato ($Y = 1,01x + 0,37$).

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti verbali di svolgimento della visita ispettiva ordinaria, in 3 originali, in contestuale con IREN Energia S.p.A. e ARPA Piemonte, che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Piemonte, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

1) mancato rispetto della prescrizione al par. 8 del PMC - Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - che recita: *"Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2015 (ex UNI EN 14181:2005) - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici. In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualità delle misure includono le fasi seguenti:*

- *calibrazione e validazione delle misure (QAL2);*
- *Test di verifica annuale (AST);*
- *Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3).*

LAB



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per la violazione di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché:

1. entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, implementi la nuova retta di taratura desunta dalle attività di QAL2;
2. nelle more di cui sopra al punto 1, il Gestore provveda alle misurazioni sostitutive per gli autocontrolli da SME.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, ISPRA, d'intesa con ARPA Piemonte, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra riportata.

Con i migliori saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegati:

- Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria (10 pagine);
- Verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria (6 pagine);