



06/09/19

Dir. 180/19

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento Provinciale di TARANTO
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 - Richiesta documentale di cui alla Relazione di Visita ispettiva ex art. 29-decies comma 5 D.Lgs. 152/06, relativa alla attività ispettiva ISPRA dei giorni 20 – 22 marzo 2019

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione.

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 I.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354800963

Allegato 1 (Nota MATTM prot. N. 11232 del 6/05/2019 e nota ISPRA prot. N. 26426 del 18/04/2019- diffida): copia della revisione della PSA 09.06 di cui alla DIR 324/2019 del 6/06/2019.

Allegato 2 (Condizione 2 - Punto A4 – Sforamento coke. Verifica emissioni diffuse di polveri nell'area Cokeria durante lo sfornamento con la cappa mobile): incidentali anomalie): copia delle registrazioni delle attività di manutenzione effettuate sulla cappa mobile a partire da gennaio 2019 (Allegato 2a). Si trasmettono, inoltre, per lo stesso periodo, le copie delle ispezioni effettuate sull'impianto, dalle cui risultanze derivano, ove necessario, gli ulteriori interventi di manutenzione (Allegato 2b).

Si comunica che, nella fermata manutentiva di agosto, è stato effettuato l'intervento di cui alla nota DIR 237/2019 del 26/04/2019 *"Studio di fattibilità per la sostituzione degli ugelli spray utilizzati nell'impianto "scrubber" del decapaggio 2 per la depurazione dei fumi con abbattimento delle concentrazioni di HCl presente nella corrente gassosa convogliata al punto di emissione E702 "* e sono state aggiornate le relative procedure di manutenzione e controllo (**Riscontri del Gestore in merito alle condizioni riportate nella relazione di visita in loco relativa alla visita dei giorni 12 - 13 dicembre 2019 - Condizione 6 - Superamenti del VLE al camino E702 per il parametro acido cloridrico HCl).**

Si precisa, inoltre, che si è provveduto a revisionare la POS DEPA2015 (rev. 5 del 26/08/2019), inserendo i riferimenti alle modalità di acquisizione e archiviazione dei dati di portata e di pressione del sistema di abbattimento. Nella suddetta revisione della POS, sono state anche inserite le contromisure che l'operatore deve attuare in caso di valori fuori range e della conseguente attivazione dell'allarme sul monitor di supervisione. (**Condizione 4 - Punto B7 – Superamento del VLE per HCl presso il camino E702 in area Decapaggio Nastri Linea 2).**

Distinti saluti



ArcelorMittal Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Stefan Michel VAN CAMPE

