Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare ex direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

> DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ital Green Energy s.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A. italgreenenergy@legalmail.it

e p.c. ISPRA

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione scientifica tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it dir.scientifica.arpapuglia@ pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Ital Green Energy s.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A. - installazioni site nel Comune di Monopoli (BA). Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 60261 del 21/10/2019.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 60261 del 21/10/2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che, come segnalato da ISPRA nella nota allegata, le violazioni non sono state precedentemente accertate nel corso dell'ultimo anno.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: nota ISPRA prot. 60261 del 21/10/2019 (acquisita con prot. DVA n. 27582 del 21/10/2019).

ID Utente: 6704

ID Documento: DVA-D3-AIA-6704_2019-0052

Data stesura: 24/10/2019

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 25/10/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



2 1 OTT. 2019

eistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

.60261

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA – Div. III Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia – Direzione scientifica Corso Trieste, 27 – 70126 BARI tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo provvedimento DVA-DEC-2016-0025132 14/10/2016 G.U.

N°12 del 16/01/2017- ITAL GREEN ENERGY Installazione di Monopoli (BA) -

CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A. Stabilimento sito in Monopoli (BA).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs.

n.152/2006 e s.m.i dal 26/03/2019 al 28/03/2019 - Accertamento violazioni e proposta

di diffida.

Nelle giornate dal 26/03/2019 al 28/03/2019 secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'impianto ITAL GREEN ENERGY Installazione di Monopoli (BA) <u>CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A.</u>.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Puglia attività di campionamento ed analisi.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "Verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria" (che assomma in sé i tre verbali intermedi di Avvio. Esecuzione e Chiusura), in tre originali, in contestuale con ITAL GREEN ENERGY Installazione di Monopoli (BA) <u>CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A.</u> e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. (All. 1)

Ad esito delle suddette attività, si è accertato con la presente, d'intesa con ARPA Puglia , le violazioni seguenti:

- 1) mancato rispetto della prescrizione AIA n. 80 indicata al §9.2.4 del PIC, in quanto il Gestore non ha provveduto alla realizzazione dei lavori di adeguamento del piazzale di movimentazione e stoccaggio della biomassa da essiccare secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/2015 nell'Art. 1 quinquies, comma 3 che sancisce che: "la realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo specifiche deroghe da parte dell'Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione".
 - Per le violazioni di cui sopra, si propone di diffidare il Gestore affinché, entro 90 giorni dalla ricezione della diffida, esegua i lavori di adeguamento del piazzale così come richiesto dall'AIA (Proposta di Diffida amministrativa n. 1).
- 2) "Gestione serbatoi e pipeway": Violazione ex art. 20quattordecies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto, nel corso del sopralluogo svolto nella giornata del 27/03/2019, il GI ha rilevato che il "serbatoio decantatore delle acque posto a monte dei serbatoi ubicati in adiacenza all'area dei depositi temporanei 24" di stoccaggio delle acque oleose risultava sprovvisto di bacino di contenimento e presentava trafilamenti sia al passo d'uomo che ad una valvola dello stesso.
 - Proposta di diffida affinché il Gestore trasmetta i report relativi all'avvenuta esecuzione degli interventi necessari per le "manutenzioni urgenti e correttive presso i suddetti serbatoi e le relative linee", già prescritti nel verbale di ispezione, entro 5 giorni dal ricevimento della presente Relazione (Proposta di Diffida amministrativa n. 2)..





In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui al punto 1 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione dei commi 6 e 2 del medesimo articolo 29-quattuordecies, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitati punti n. 1 e n. 2.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

All.1 - Verbali di: inizio svolgimento e chiusura visita ispettiva.



VERBALE DI ISPEZIONE

26-28/03/2019	Verbale di visita ispettiva del
ISPRA e ARPA Puglia	Enti di controllo presenti
G.U. Serie Generale n 12 del 16 gennaio 2017	Gazzetta Ufficiale
DM 331 del 23/11/2016	Provvedimento
Comune di Monopoli (BA) in via Baione 200 - 70043	Ubicazione installazione
Gruppo Marseglia S.p.A.	Società
Casa Olearia società interconnessa Ital Green Energy	Installazione

s.m.i., ha svolto l'attività di verifica documentale e sopralluogo prevista nel programma sotto riportato presso lo stabilimento Ital Green Energy Il giorno 26/03/2019 alle ore 9:00, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/2006 e ubicata Monopoli (BA). L'attività ispettiva si è focalizzata presso gli impianti della società interconnessa Casa Olearia.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

	•
Massima Startini	Salvatore Servili
Stortini	Servili
ISPR /	ISPR-

Stefano Spagnolo Emanuela Laterza ARPA Puglia ARPA Puglia

Francesco Busseti Claudio Lofrumento ARPA Puglia ARPA Puglia

Per Casa Olearia società interconnessa con Ital Green Energy sono presenti:

Antonio Pecchia

Giovanni Sardella

Gianfranco Sergi

Selene Mirizio

Tecnico di Casa Olearia

Responsabile Tecnico

Gestore dell'impianto (presente nei giorni 27-28 marzo 2019)

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 1 di 29



Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di visita ispettiva ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo garantire:

- trasparenza imparzialità e autonomia di giudizio;
 - . considerazione per gli aspetti di rilievo;
- 3. riduzione, per quanto possibile, del disturbo arrecato alle attività in essere;
- valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi:

- alle attività dell'installazione oggetto di ispezione, in particolare per quanto attiene l'attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto
 - agli esiti dell'autocontrollo da parte della Società in funzione dei risultati attesi dall'AIA; in particolare la Società ha messo a disposizione la seguente documentazione: planimetria aree d'impianto (allegato
 - alle eventuali informazioni oggetto della visita ispettiva ordinaria che la Società ritiene possano avere carattere di particolare confidenzialità; a tal proposito la Società si riserva di fornire eventuali indicazioni nel corso della riunione di chiusura;
- al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Igs. 152/2006 s.m.i.; a tal fine la Società produce copia delle delega della procura del gestore a Antonio Pecchia come Responsabile della Casa Olearia (

In conformità con il mandato ricevuto il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli elementi informativi raccolti ha:

- presentato il programma della visita ispettiva, di seguito riportato, secondo il quale la riunione conclusiva è prevista per il giorno 28/03/2019;
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma di massima della visita ispettiva di seguito riportato e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della visita stessa;
 - 3. richiesto alla Società l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la visita.

Alle ore 9:30 è terminata la riunione di avvio della visita ispettiva, che si terrà secondo il programma di visita ispettiva di seguito riportato.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 2 di 29

K

7

To la



PROGRAMMA DI VISITA ISPETTIVA

Data/Periodo	Attività di controllo	Note
Data 26/03/2019 ora 9:00	Riunione di apertura	Il Gruppo Ispettivo (GI) chiede la planimetria con l'indicazione dei depositi temporanei dei rifiuti. Il GI illustra i criteri che intende adottare per effettuata la visita in campo ovvero i sopralluoghi sui diversi impianti dovranno essere realizzati minimizzando i tempi di spostamento. A tal fine chiede al gestore di organizzare un adeguato sistema per lo spostamento interno all'impianto di produzione per la mattina del giorno successivo. Il GI compila, legge il verbale di inizio attività ispettiva.
Data 26/03/2019 ora 9:30	Sopralluogo presso gli impianti di produzione secondo quanto pianificato durante la riunione di apertura Analisi della documentazione	Il GI chiede i documenti che riguardano: la produzione; la tariffà; le certificazioni ISO il registro emergenze, registro emissioni eccezionali, registro manutenzioni, i rapporti analitici emissioni in aria ed acqua e la certificazione ISO dei laboratori che eseguono analisi discontinue, ultimo rapporto rumore prodotto, rifiuti (registro di carico scarico, FIR e rapporti di prova, autorizzazioni trasportatori e smaltitori), registri dei consumi di: acqua, combustibili ed energia
Data 26/03/2019 ora 18:00	Fine del sopralluogo Analisi della documentazione	Il GI compila il verbale di svolgimento attività ispettiva riportando quanto analizzato della documentazione
Data 27/03/2019 ora 9:00	Riunione di apertura	Il GI compila, legge il verbale di inizio attività ispettiva.
Data 27/03/2019 ora 9:30	Sopralluogo presso gli impianti di produzione secondo quanto pianificato durante la riunione di apertura	Il GI scatterà foto nelle zone di sopralluogo, pertanto è chiesto al gestore di mettere a disposizione, qualora necessario, macchine fotografiche adeguate alle caratteristiche dell'impianto ispezionato (es. zone Atex). In particolare, tra gli altri, saranno ispezionati: camini e cabine di stazionamento strumentazione in continuo, caldaie ausiliarie, parchi rifiuti, scarico acque sala controllo (tutto da completarsi entro il primo pomeriggio del 26/03/2019). Il GI chiede che vengano preparati i documenti che verranno visionati dal pomeriggio.
Data 27/03/2019 ora 18:00	Fine del sopralluogo Analisi della documentazione	Il GI compila il verbale di svolgimento attività ispettiva riportando quanto visto durante il sopralluogo.
Data 28/03/2019 ora 9:00	Riunione di apertura	Il GI esamina richiede i documenti non analizzati il giorno precedente.
Data 28/03/2019 ora 18:00	Fine dell'analisi dei documenti e della verbalizzazione.	Il GI esamina i documenti non analizzati il giorno precedente riportando quanto analizzato dalla documentazione.
Data 28/03/2019 ora 18:30	Ríunione di chiusura	Il GI compila, legge e firma i verbali di svolgimento e di chiusura attività ispettiva.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 3 di 29



Il Gestore dichiara che attualmente sono fermi gli impianti: (attività 5 linea 3) lavaggio oli vegetali; (attività 6) essicazione ed estrazione oli vegetali; (attività 7) raffineria fisica oli vegetali; (attività 8) di cristallizzazione; (attività 10) tutte le linee tranne la due; (attività 11) caldaia EC4, EC8 modulo di cogenerazione EC20 caldaia produzione vapore. Inoltre il Gestore dichiara che la linea di frazionamento dell'olio di palma inserito nell'attività 7, raffinazione fisica, non è stata realizzata.

Il GI ha ritenuto di dover effettuare il sopralluogo presso i punti d'aria convogliata E6-COI E7-COI E9-COI E19-COI per verificare la conformità della piattaforma di prelievo alla norma UNI EN ISO 16911 del 2013. Inoltre presso i camini E6-COI E7-COI ed E19-COI è stato effettuato il campionamento (

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo che ha riguardato le seguenti aree dell'installazione:

- Depositi temporanei rifiuti
- 2. Deposito materie prime
- 3. Pozzetti di prelievo campioni
- . Punti di scarico acque
- 5. Raffineria fisica (attività 7)
- 6. Impianto di confezionamento

Le considerazioni emergenti dal sopralluogo sono riportate nel seguito, in relazione alle specifiche prescrizioni autorizzative e alle modalità di autocontrollo.

	1-SOPRALLUOGO	Trogo
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Verificare che tutti gli scarichi individuati dovranno essere	PMC paragrafo 9	Verificare che tutti gli scarichi individuati dovranno essere PMC paragrafo 9 Il GI ha effettuato il sopralluogo presso gli scarichi SF1-COI e SF3-COI ed il punto
dotati di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo pag. 43 e successive	pag. 43 e successive	di campionamento SF12-COI i quali risultano accessibili per il campionamento.
dei reflui dei campioni.		Il GI rileva che durante il sopralluogo presso il punto di campionamento SF12-COI
Le acque reflue industriali e domestiche prodotte all'interno del		vi era un tubo di gomma che collegava le acque potabili al pozzetto che risultava
sito vengono scaricate nel depuratore municipale gestito PMC paragrafo		9 aperto, il rubinetto di mandata risultava chiuso.
dall'Acquedotto Pugliese (AQP) attraverso tre punti di scarico pag. 47 e successive	pag. 47 e successive	Il Gestore dichiara che il tubo era stato posto da un operatore che impropriamente
finale. In SF1-COI le acque convogliate dall'impianto di		aveva inserito lo stesso nel tombino che risultava aperto.
depurazione e le acque dello scarto dell'impianto di osmosi, in		Il GI rileva che non vi erano in corso attività di manutenzione e pertanto chiede che
SF2-COI e SF3-COI le acque reflue provenienti dai servizi		il tombino venga immediatamente chiuso con rimozione del tubo facendo presente
igienici.		che è vietata la diluizione delle acque ai fini dello scarico.
		** 1

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 4 di 29

A A

M



	1-SOPRALLUOGO	OPONT
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Nei restanti 10 punti di scarico identificati come SF4-COI, SF5-COI, SF6-COI, SF7-COI, SF8-COI, SF9-COI, SF10-COI, SF11-COI, SF12-COI, SF13-COI, vengono raccolte le acque meteoriche di dilavamento all'interno delle aree di pertinenza		Il Gestore dichiara che il punto di campionamento SF12-COI è collegato ai serbatoi 13-14 di raccolta delle acque meteoriche gestiti dal consorzio Ecoacque per essere inviate al riutilizzo e inoltre che non pioveva da alcuni giorni. Il GI chiede se i pozzi disperdenti per lo scarico delle acque meteoriche sono attivi
dei settori costituenti il complesso di Casa Olearia Italiana e vengono, dopo opportuno trattamento, inviate per il riuso al		oppure no. Il Gestore dichiara che sono attivi mai utilizzati. Il Gestore dichiara che sono attivi mai utilizzati.
Nel caso di sovraccumulo di acque meteoriche rispetto alla capacità di stoccaggio di Consorzio Ecoacque s.r.l. tutti gli scarichi idrici di COI sono stati autorizzati a immettersi in		SF1-COI e SF3-COI ed il punto di campionamento SF12-COI. Il GI con riferimento alla zona dell'impianto di depurazione (attività 9-zona scolante I), rileva che sebbene resolarmente recintato il perimetro risulta non completamente
altrettanti pozzi disperdenti. In questi casi il Gestore deve inviare una comunicazione informativa sull'evento all'Autorità		cordolato.
di controllo.		Il GI ha visionato le aree relative al depuratore (allegato forografica) e l'area
Verificare che i pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento siano in ogni momento accessibili dall'Autorità di Controllo ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.		Depuratore chimico biologico. Il GI dal ballatoio visionava le acque di processo di raffreddamento notando galleggiamenti di depositi flottanti biancastri. Inoltre il GI visionava il misuratore volumetrico a valle del sistema di filtrazione S13-S14 pari a circa 1505 mc.
		Il GI presso l'area serbatoi parco E visionava i misuratori volumetrici serbatoio S13: circa 1244 mc serbatoio S14: circa 92605 mc. Inoltre nella vasca di contenimento vi era presente un cubotto per l'alimentazione ai serbatoi suddetti di ipoclorito. Il cubotto risultava quasi vuoto. Lo stesso non riportava etichettatura della sostanza
		Contenuta. L'asta di livello del serbatoio S14 risultava rotta. Il Gestore dichiara che sono presenti su entrambi i serbatoi i rilevatori elettronici di livello e che mormeden manto neima alla riparazione dell'acta di livello.
Condotte fognarie Il Gestore deve predisporre un piano di ispezioni e	PMC paragrafo 9 pag. 47 e successive	
manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Detto piano dovrà essere trasmesso entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento dell'AIA) -	Il GI ha esaminato la "Relazione finale controlli videoispezione canali interrati" del 13/09/2018 effettuata da ditta terza, dedicato ai tronchi di linea reflui a servizio dei sottoimpianti SF da 4 a 13. Il GI rileva che nella relazione tutte le griglie riportavano
PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017		Pagina 5 di 29



1-SOPRALLIOGO	Verifica	la presenza di depositi fangosi. L'esame dell'integrità, in base alla relazione, è stato effettuato a vista mediante telecamera. Tuttavia non è riportato: il dettaglio della strumentazione utilizzata: il nome del tecnico che ha effettuato l'ispezione. Il Gestore dichiara che i "gruppi monoblocco CAV" per il trattamento delle acque meteoriche sono sottoposti ispezione visiva e test di avviamento pompe mensile che evidenza lo stato di efficienza e del funzionamento.	area 24 (CER020399) suddivisa in due zone una con big bag contenenti terre esauste pag. L'area cra pavimentata, cordolata e per la raccolta delle acque di lavamento con byzzetto cieco ed era dotata di tettoia. Il GI acquisisce certificato delle analisi delle terre esauste (Legane I). Il GI chiede informazioni in merito al codice CER attribuito ad entrambi i rifiuti e si chiedono informazioni perché si è utilizzato un codice con 99 finale. Il Gestore dichiara che il codice è conforme perché deriva da una attività agroalimentare, inoltre nella famiglia dei codici 0203 non esiste un codice associato alle terre esauste quindi si attribuisce il codice 99. Inoltre ai fini del recupero ai sensi della tipologia 11.2 del DM 05/02/1998 le terre e le farine fossili disoleate sono classificate con il codice suddetto e designate come rifuti recuperabili. Aree 22 e 23 (CER020305) Dove vi era posto uno scarrabile con telo di copertura per area. L'area del depuratore era pavimentata, pazzialmente cordolata e per la raccolta delle acque di lavamento con pozzetto cieco. Il GI evidenzia che lo scarrabile posto nell'area 22 presentava delle zone con evidenti zone ossidate e sulla pavimentazione sottostante si notavano tracce di liquido diretto verso al pozzetto di rilancio alla testa all'impianto di depurazione. Il GI acquisisce il certificato dei fanghi da depuratore COI di cui al deposito 22 (Messite). Il Gestore dichiara che le acque trattate sono quelle provenienti dai ccili di raffinazione (ad esclusione di quelle provenienti dal reparto scissione paste saponose che sono inviate all'impianto di enistallizzazione). Inoltre durante la campagna di molitura olearia con l'attività di essicazione ed estrazione le acque estrazione el acque stratzione el estrazione le acque estrazione de estrazione le acque estrazione de estrazione le acque estrazione el estrazione paretti de questi	
1-SOPR	Prescrizione Riferimento	all'Autorità di controllo. Deve essere garantita la conduzione di un monitoraggio costante per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse che devono, inoltre, essere dotate dei migliori sistemi ai fini della garanzia di sicurezza.	Verificare le aree destinate al deposito temporaneo e non dei rifiuti devono essere adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica in particolar modo deve essere segnalata la prescrizione 99 pag. tipologia di rifiuti allocato con il rispettivo codice CER. 108 pag. 272 e prescrizione verificare idoneità delle aree e dei contentioni dei rifiuti. Il Gestore dovra garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo e non dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione; per tale attività il Gestore deve indicare preventivamente quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo). Il gestore dovra verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.	



	1 - SOPRALLUOGO	TUOGO
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		due processi sono inviate all'impianto di depurazione biologico, inoltre sono inviate anche le acque industriali della Ital Bi Oil.
		Il GI evidenzia che in ragione dell'attività di provenienza il codice dei fanghi
		(CER020305) non è opportuno e sarebbe meglio utilizzare il codice della famiglia 19.
		Il Gestore dichiara che prende atto delle ragioni esposte dal GI e valutera se nella
		Prossinta revisione (30 aprile) AAA, modificate questo cource. Area 19 Dove vi erano 16 scarrabili. L'area era pavimentata, cordolata e per la
		raccolta delle acque di lavamento con una rete di captazione cieca ed era dotata di
		tettoia, gli scarrabili erano tutti dotati di copertura mobile tranne due che
	3	contenevano materiali filtranti e cartoni. Al momento del sopralluogo non risultavano
		presenti rifiuti pericolosi nel container predisposto allo scopo.
		Area 14 Il GI rileva che l'area, che da autorizzazione è dedicata allo stoccaggio della
		sansa, è completamente vuota in base alla dichiarazione del Gestore è utilizzata a
		bisogno per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti dalle ceneri provenienti dalle
		essiccazioni (CER100101). L'area era pavimentata, la superficie è pendente verso
		l'interno, coperta da una tettoia e chiusa ai due lati più corti. Il Gestore dichiara che
		attualmente è avviato l'iter burocratico per la chiusura totale per la trasformazione del
		deposito in capannone con portoni e estrazione dell'aria dallo stesso.
Serbatoi	PIC paragrafo 6.2.4	Il GI ha visionato i serbatoi di stoccaggio delle acque inviate all'impianto di
	pag. 187	cristallizzazione ubicati in adiacenza al deposito temporaneo area 24.
	8	Il GI ha evidenziato che i serbatoi non risultano identificati
		Il GI ha rilevato che il primo serbatoio (polmone A dichiarato dal Gestore)
		presentava trafilamenti lungo tutta l'area del serbatoio stesso sulla guarnizione del
		passo d'uomo inferiore.
		Il Gestore dichiara che il trafilamento è dovuto ad un improvviso blocco del troppo
		pieno tra i serbatoi continui che ha determinato lo sversamento.
		ento descritto
		Gestore. Rispetto alla perdita il GI evidenza la necessità di intervento di
		manutenzione/sostituzione della guarnizione del passo d'uomo.
	****	Il Gestore mostra il report di manutenzione straordinaria che è stato aperto il
		21/02/2019 nel quale è previsto l'intervento risolutivo quando ci sarà il prossimo
		fermo impianto previsto entro 60 giorni.
		II OI HA VISIOHALO II PAICO SCIDALOI IOITHALO GA / CITIC ALL CITC ALLCAMINCHIC HOH

Pagina 7 di 29

A A A

A A

10

B



	1-SOPRALLUOGO	090nT
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		sono in uso, nei pressi della raffineria fisica (attività 7).
		Il Gestore dichiara che è stata fatta l'installazione dei serbatoi i quali non sono eserciti
		ne collegati in quanto la relativa autorizzazione sarà richiesta in fase di riesame
		dell'AIA.
Impianto di confezionamento attività 10	PIC paragrafo 6.2.6	PIC paragrafo 6.2.6 Il GI ha visionato l'impianto di confezionamento linea 2 di produzione bottiglie 11
	pag. 194	PET.

	2-TUTTO L'IMPIANTO	LIN	IPIANTO
Prescrizione	Riferimento		Verifica
Acquisire scorporo dati calcolo tariffa controlli	DM 331 d 23/11/2016	lel I	del II GI acquisisce il foglio di calcolo e la ricevuta dell'invio del versamento (allegato 5)
Verificare ed eventualmente acquisire i le schede delle materie PMC paragrafo 9 prime e ausiliarie per il periodo gennaio a dicembre 2018. Verificare le produzioni giornaliere ed annuali	PMC paragrafo 9	I	Il GI acquisisce le schede delle materie prime e ausiliarie del periodo gennaio febbraio 2019 e la produzione e giacenze del 2018(Allegato d)
Verificare le modalità di monitoraggio e registrazione delle aree PMC paragrafo 17 e di stoccassione del periodo generalo a dicembre 2018	PMC paragrafo 17	N 10 10	Il GI acquisisce i consumi per l'anno 2018 (allegano 6)
		, .0 0	dal PMC sono regolamentate da una procedura interna POA/05 del 01/07/2018 allegato ().
Verificare ed eventualmente acquisire i consumi per il periodo	PMC paragrafo	19 I	PMC paragrafo 19 Il GI acquisisce i consumi per l'anno 2018 (Negato 7)
gennaio a dicembre 2018	pagina 19	1	
Verificare ed eventualmente acquisire i consumi per il periodo	PMC paragrafo	19 I	PMC paragrafo 19 II GI acquisisce i consumi per l'anno 2018 (allegaro 1)
gennaio a dicembre 2018	pagina 19		
Attività di QA/QC	PMC paragrafo	1 6	PMC paragrafo 9 Il Gestore dichiara che attualmente è accreditato secondo la ISO 9001, ed ha adottato
Verificare che il Gestore si avvale di strutture in qualità.	pag. 55	е	ed attuato un sistema di gestione ambientale che è in fase di accreditamento.

	3-RUMORE	IORE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Monitoraggio dei livelli sonori	PMC paragrafo 9	9 II GI acquisisce:
Richiedere l'acquisizione dell'ultimo rapporto di monitoraggio pag. 51	. 51	• il rapporto di monitoraggio acustico con impianti in marcia, che è stato inviato
acustico in ottemperanza alle prescrizioni AIA (PMC). Chiedere		dal Gestore all'Autorità competente nel luglio 2017; (allegato 8)
se vi siano state lamentele da parte della popolazione riguardanti		• il rapporto di monitoraggio acustico con impianti fermi, che è stato inviato dal
PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017	j	Pagina 8 di 29

Pagina 8 di 29



	3-RUMORE	AORE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
specifici episodi eventualmente verificatesi nel corso degli anni (agli atti di ARPA non risultano esposti o segnalazioni). ARPA si riserva di esprimere le proprie valutazioni di competenza ed, eventualmente, eseguire misure fonometriche di controllo, in seguito all'analisi della documentazione che sarà acquisita in	-	Gestore all'Autorità competente nel luglio 2018. (Megato 8) Il Gestore dichiara che non ci sono state lamentele da parte della popolazione negl'ultimi anni.
sede di Ispezione.		

Alle ore 18:30 del 26/03/2019 l'attività di verifica viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 27/03/2019.

Pagina 9 di 29

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

D

The state of the s



Il giorno 27/03/2019 alle ore 9:00, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-devies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha ripreso l'attività di verifica presso la Casa Oleana ubicata Monopoli (BA).

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

ARPA Puglia ARPA Puglia Emanuela Laterza Massimo Stortini Stefano Spagnolo 1. Salvatore Servili

Claudio Lofrumento Francesco Busseti

ARPA Puglia ARPA Puglia

Per Casa Olearia società interconnessa con Ital Green Energy sono presenti:

Gestore dell'impianto (presente nei giorni 27-28 marzo 2019) Responsabile Tecnico

Giovanni Sardella Gianfranco Sergi Antonio Pecchia

Selene Mirizio

Tecnico di Casa Olearia

Di supporto al GI hanno partecipato, per la tematica odori, alle attività il seguente personale dell'ARPA Puglia:

ARPA Puglia (presente il giorno 27 marzo 2019) 1. Magda Brattoli

Annalisa Marzocca

ARPA Puglia (presente il giorno 27 marzo 2019)

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo che ha riguardato le seguenti aree dell'installazione:

Sale controllo

SME

Cabine SME

Camini

Depuratore 4. 10.

Le considerazioni emergenti dal sopralluogo sono riportate nel seguito, in relazione alle specifiche prescrizioni autorizzative e alle modalità di autocontrollo.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 10 di 29



Prescrizione	Riferimento	Verifica
(Cabina SME) - Verificare il funzionamento dei monitor, la	PIC:	Il GI ha effettuato il sopralluogo presso le cabine e le sale controllo SME il GI ha
visualizzazione dei dati e le altre specifiche rilevabili dalla	§ 6.2;	richiesto ed acquisito della documentazione specifica, in particolare:
cabina.	(9.2.3 (70, 71);	• l'ultima revisione del manuale SME dei camini E7 ed E19 dell'impianto Servizi
Visualizzare i dati dai monitor e la gestione dei dati (Alert,	PMC pagine 17-18;	generali e quello del camino E9 dell'impianto di essiccazione. Entrambi i
Superamenti, tipologia di dati, ecc.)	28-36; 56-58; 73; 77	manuali sono aggiornati al 21/03/2019;
(Sala controllo SME) – Verificare la corretta gestione dei dati, le		i report QAL2 relativi agli SME:
elaborazioni, l'archivio, l'implementazione della retta di taratura,		• dei camini E7 e E19 di gennaio 2019;
i test di sorveglianza e quant'altro necessario per la conformità		• del camino E9 di novembre 2018;
alla norma tecnica UNI EN 14181;		i report QAL3 dei camini E7, E19 e E9 relativi al 2019 per i parametri CO, NO e
		O2 e per il camino E9 anche il 2018.
Presenza e funzionalita dei camini dello stabilimento con		Il GI si è recato presso la cabina SME dei camini E19 COI e E7 COI afferenti
erifica, a campione, dei punti di		all'impianto Servizi Generali (attività 11) relativo alle centrali termiche di produzione
piattaforme di campionamento (camini) delle emissioni		di vapore. L'involucro esterno della cabina SME non risulta dotata di cartellonistica.
convogiate;		Il GI ha preso visione della strumentazione di misura di NO, CO e O2. La videata
		riporta le letture dei parametri monitorati in continuo (allegato integratica). Il GI
Presa visione delle aree oggetto di emissioni diffuse, fuggitive		acquisisce i report giornalieri relativi ad alcune giornate di funzionamento dello SME
ed odorigene		(Alegato 9). La cabina non è dotata di un sistema di controllo della temperatura.
		Il Gestore comunica che all'interno dell'armadio (chiuso) dove sono allocati gli
		analizzatori SME è presente un termostato collegato direttamente al pc SAT della sala
		controllo presso il quali è presente un alert sulla temperatura. In cabina è presente un
		registro cartaceo degli interventi SME di cui si acquisisce copia (Allegato 9).
		Il GI rileva che in cabina SME è presente una bombola vuota per la calibrazione dei
***		gas. Il GI chiede:
		 come si è trattata la problematica;
		 di acquisire evidenze in merito alla gestione delle bombole.
		Il Gestore risponde con allegato (Miegato 9)
		Il GI si reca presso la sala controllo dell'impianto di essiccazione di sansa vergine
		acquisendo informazioni dai tecnici sul ciclo produttivo sulla base delle informazioni
		riportate a video nel DCS. Successivamente il G1 prende visione dei pc 5/11 e dei software SME del camino E9 approfondendo i seguenti aspetti:
		• i parametri SME riportati a video (dati elettrici, istantanei/elementari,
		normalizzati all'O2, dati medi), i VLE, gli alert (la temperatura della cabina, il



4 – S(OPRALLUOGO S	- SOPRALLUOGO SME E ODORIGENE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		PLC, la manutenzione e gli interruttori);
		• i report riepilogativi "Log Eventi" del SAD afferenti al camino E9 relativi al
		Petiodo dal 10 al 21 marzo 2012, Il GI ha verificato che la data di inserimento a sistema delle rette QAL2 dei parametri
		CO, NOx, O2 e H2O per il camino E9 coincide con quella dichiarata dal gestore ed
		è stata implementata al ricevimento dei rapporti di QAL2. Il GI acquisisce i report
		giornalieri SME del camino E9 relativi ad alcune giornate di funzionamento dello
		Il GI si reca presso la cabina SME del camino E9 all'interno della quale il GI
		riscontra la presenza della stessa strumentazione SME utilizzata presso la cabina dei
	225	camini E7 ed E19 fatta eccezione della strumentazione sostitutiva in caso di blocco
	3	dello SME. Il GI acquisisce documentazione fotografica. In cabina è presente un
		registro cartaceo degli interventi SME di cui si acquisisce una copia (Allegato 9).
		Il GI si reca presso la sala controllo dell'impianto Servizi Generali (attività 11) e dopo
		una sintetica descrizione del ciclo produttivo dell'impianto visualizzando il DCS.
		Il GI acquisisce il report della ditta Brofid del 22/03/2019 con descrizione delle
		attività effettuate (Megato 9).
		Il GI prende visione del software e del pc SAT. Il GI acquisisce foto delle videate del
		DCS dell'impianto. Il Gestore comunica che il software SME dei camini E7 ed E19
24		risulta gemello rispetto a quello del camino E9.
		Il GI ha verificato che la data di inserimento a sistema delle rette QAL2 dei parametri
		CO, NO, O ₂ e H ₂ O per i camini E7 ed E19 coincide con quella dichiarata dal gestore
	1	ed è stata implementata al ricevimento dei rapporti di QAL2. Il GI chiede, inoltre, di
		acquisire le evidenze, le azioni correttive e i report giornalieri SME relativi ai due
		superamenti del 2018 segnalati dal Gestore rispettivamente in data 06/12/2018 del
		VLE orario di CO per il camino E/ e in data 22/05/2018 del VLE orario di NOx
		per il camino E19. Il Gestore consegna l'evidenza in allegato 9.
		Il GI, inoltre, chiede informazioni su tutti gli SME dello stabilimento riguardo:
		• ai campi di misura strumentale (alto e basso) adottati per il monitoraggio del NO
		e del CO, il Gestore comunica che attualmente come previsto dal manuale SME i
		parametri CO e No sono misurati in doppia scala.
		 all'archivio dei dati SME, il Gestore comunica che gli archivi sono allocati presso
PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017		Pagina 12 di 29



4 – S(OPRALLUOGO S	SOPRALLUOGO SME E ODORIGENE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		i pc SAT delle sale controllo e periodicamente si duplicano gli stessi c/o un server:
	_	• al Registro di manutenzione degli SME. Il Gestore comunica che tale registro è disponibile c/o gli uffici dello stabilimento. Il GI chiede di poterli visionare ed acquisire un estratto.
		• alle procedure di intervento previste in casi di problemi o blocco degli SME. Il Gestore comunica che per gli SME (E7 ed E19) è presente, in cabina, un
		strumento utilizzabile (tramite swich manuale) da utilizzare come strumento sostitutivo in caso di blocco degli strumenti SME ordinari. Per lo SME
		no E9) è disponi blemi o blocco dell
	**	Il GI acquisisce copie delle principali videate dei sinottici SME dei camini E9, E7 ed E19 osservate presso le sale controllo dove erano allocati i pc SAT (allegate 9).
Camini	PMC paragrafo 19	Il GI rinvia al verbale di campionamento effettuato dall'ARPA Puglia
Verificare che su ognuno dei camini riportati in tabella devono	pagina 28 e	
essere realizzate due prese di misura posizionate e dimensionate	successive	
in accordo con quanto specificatamente indicato nella norma UNI EN ISO 16911:2013.		
Emissioni odorigene	PIC: § 6.2	Nel corso del sopralluogo il GI ha visionato le aree/sezioni d'impianto come di
le Aree di magazzino per lo stoccaggio degli oli grezzi		seguito descritte.
raffinati;		Magazzino per lo stoccaggio degli oli grezzi e raffinati organizzato in quattro zone
• gli impianti RC – Raffineria Chimica (attività 5 §6.2.1		ubicate in esterno ed organizzate in:
AIA), IEES - Impianto di Essiccazione Sansa Vergine		 Parco A – zona stoccaggio che comprende n. 60 serbatoi fuori terra in acciaio
(attività 6 §6.2.2 AIA), RF – Raffineria Fisica (attività 7		inox <u>a tetto fisso</u> . 18 dei 60 serbatoi sono protetti da pensilina metallica per la
90.2.3 ALA), 1D (attivité 9 90.2.3 ALA).		Parco B — zona di stoccassio che comprende n. 48 serbatoi fuori ferra in acciaio
_		inox a tetto fisso.
		• Parco C - zona di stoccaggio che comprende n. 8 serbatoi fuori terra in acciaio al
		carbonio.
		Le zone di stoccaggio A_B_C degli oli grezzi vegetali e i prodotti di raffineria sono
		in un dacino di contenimento
		• Zona di stoccaggio comprendente n. 42 serbatoi in acciaio inox interrati sotto la

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 13 di 29

6

1



7	-SOPRALLUOGO SME E ODORIGENE	
Prescrizione	Riferimento	Verifica
	pavimentazione del capannon sono destinati allo stoccaggio	pavimentazione del capannone limitrofo alla raffineria chimica. I predetti serbatoi sono destinati allo stoccaggio di olio vegetale pronto per la vendita.
	In intermento al parco serbatoi il valvole di respirazione siano p	In infermento al parco serbatoi il G1 chiede se in corrispondenza degli shau o delle valvole di respirazione siano presenti sistemi di abbattimento per le emissioni
	fuggitive. Il Gestore dichiara che Immigrati di Raffineria chimica oli	fuggitive. Il Gestore dichiara che non è previsto alcun sistema di abbattimento. Impianti di Roffineria chimica cli vegerali RC. Attività 5 – comprendenti le tre linee
	di raffinazione così come indicato nel PIC §6.2.1	nel PIC §6.2.1.
	Il GI prende inoltre visione del p	Il GI prende inoltre visione del punto di emissione convogliata EC5 e dello scrubber
	ad acqua e soda, ad esso collegato.	ad acqua e soda, ad esso collegato.
	IESS- Attività 6 – comprendente	IESS- Attività 6 – comprendente le linee di lavorazione (così come indicato nel PIC
	§6.2.2). Al momento del sopralle	§6.2.2). Al momento del sopralluogo il piazzale adibito allo stoccaggio della sansa
	risultava vuoto e non confinato.	risultava vuoto e non confinato. A tal proposito il Gestore dichiara che l'impianto di
	essiceazione non è attivo da 20/	essiccazione non è attivo da 20/03/2019 come da comunicazione tramite PEC del
	$\frac{23}{3}/03/2019$.	1 11 004 34
	Il Gi prende visione del punto di	Il GI prende visione del punto di emissione convogliata EC9 dal livello dei suolo.
	Durante 11 sopralluogo nell'area 12	Durante il sopralluogo nell'area in parola si avvertiva presenza di odore diffuso e piu intenso nei pressi dell'adifficio adibito allo sporcammo della sansa esansta che alimenta
	limbianto BS1 di Ital Green Energy.	ľgV.
	Il GI ha inoltre visionato.	
	Impianti di raffineria fisica oli v	Impianti di raffineria fisica oli vegetali. RF- Attività 7- comprendenti gli impianti
	indicati nel PIC §6.2.3.	
	Il GI prende visione del punto	Il GI prende visione del punto di emissione convogliata EC13 e dello scrubber ad
	esso collegato munito di colonna	esso collegato munito di colonna di abbattimento ad acqua e ipoclorito.
	Impianto di depurazione 1D – At di un impianto del tipo chimico –	Impianto di depurazione ID – Attuvita 9. Così come descritto nei l'10_30.2.3, si tratta di un impianto del tipo chimico – fisico – biologico e si compone di due linee:
	la linea di trattamento delle a	la linea di trattamento delle acque reflue provenienti dalla raffineria (Attività 5 e
	7), dall'impianto di essiccazio	7), dall'impianto di essiccazione ed estrazione ed estrazione (Attività 6);
	linea trattamento fanghi otte	linea trattamento fanghi ottenuti dalla chiariflocculazione e sedimentazione dei
	solidi sospesi nelle diverse	solidi sospesi nelle diverse stazioni depurative (trattamento chimico fisico,
	trattamento biologico, trattamento di finissaggio).	nento di finissaggio).
	In parucolare il Oi prenue visi particolare attenzione a quelle pe	In particolare il Oi piende visione delle diverse sezioni di trattattichio prestatuto particolare attenzione a quelle per le quali non sono presenti coperture e che dunque
PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017	Pagina 14 di 29	P. C.

2



	DOTEN TOOLS	SOPRALLUGGO SME E ODORIGENE
Prescrizione	Riferimento	ento Verifica
		rappresentano sorgenti odorigene diffuse che si elencano di seguito:
		• flottatore;
		vasca di accumulo del percolatore
		• 2 sedimentatori;
	2	• coagulatore;
		serbatoio pre-filtro e dopo-filtro
		• ispessitore.
		Inoltre il GI ha visionato il locale in cui sono alloggiati i due decanter che non erano
		in funzione al momento del sopralluogo perché, come dichiarato dal Gestore, la
		quantità di fanghi presente nell'ispessitore era inadeguata per attivare la lavorazione.
		Il GI chiede dettagli circa il sistema di aspirazione dell'aria a servizio del suddetto
		locale. Il Gestore dichiara che il locale posto in depressione è dotato di sistema di
		aspirazione che convoglia l'aria al punto di emissione E21 e che viene attivato
		esclusivamente durante il funzionamento dei decanter.
		Inoltre al momento del sopralluogo fuori dal suddetto locale era presente un cassone
		di raccolta fanghi che risultava quasi colmo e coperto.
		Il GI prende inoltre visione del punto di emissione convogliata EC21 e dello
		scrubber ad umido ad acido e base ad esso collegato.
		Durante il sopralluogo in particolare in prossimità della vasca di accumulo del
		percolatore, dell'ispessitore e dei sedimentatori si avvertiva presenza di odore diffuso.

	5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA	VATMOSFERA
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Emissioni convogliate afferenti alle emissioni odorigene	PIC: § 6.2.10.1	Il GI acquisisce i certificati relativi agli autocontrolli eseguiti sui camini in parola per il
EC5: scarico centrifuga della raffineria chimica;		periodo per l'annualità 2018 e per il primo trimestre del 2019. (allegaro 10)
EC9: impianto di essiccazione		
EC13: gruppo vuoto raffineria fisica		
EC21: depuratore		
Emissioni non convogliate odorigene		
79) Il Gestore entro un anno dal rilascio del provvedimento	PIC: §9.2.4	Il GI chiede evidenza al Gestore della corretta ottemperanza alla prescrizione 79 nei
AIA e secondo la tempistica della L.R. 23/2015 e s.m.i. è		tempi prescritti. Il Gestore dichiara che per quanto concerne l'attività 6 è stato

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 15 di 29



	5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA	NATMOSFERA
Prescrizione	Riferimento	Verifica
obbligato ad aggiornare il quadro delle emissioni in atmosfera riconducibili alle attività 5-6-7 e 9 ai dispositivi della legge		effettuato l'aggiornamento del quadro emissivo con comunicazione e relativi allegati inviati con PEC il 27/10/2018 al MATTM per l'ottemperanza alle prescrizioni 70/80/110 e DMC "emissioni diffuse".
concentrazione delle sostanze odorigene secondo le modalità		Il GI chiede se siano mai state eseguite misurazioni sulle sorgenti odorigene aerali
indicate, anche con particolare riguardo alle zone di		così come definite nella L.R. 23/15 presenti in impianto con il conseguente
movimentazione, stoccaggio e lavorazione di sanse vegetali;		posito il Gesto enti sulla sorg
		vergine. GI acquisisce tale documentazione (Nicato II) e chiede dettagli della
	D.	metodologia utilizzata per il campionamento e per l'individuazione dei siti. Il Gestore si riserva di trasmettere la documentazione previa richiesta al laboratorio
80) Con riferimento al piazzale dove viene movimentata e		incaricato entro 30 giorni.
stoccata la biomassa da essiccare, individuata al punto 9 della		
tavola C19 si prescrive che lo stoccaggio avvenga in un		II GI chiede al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione 80 con
ampleme committee on successive trattaments delle emissioni		dell'area di stoccamio. A tal rimiardo il Gestore dichiara che attralmente è in atto
mediante sistema di abbattimento efficace in linea con quanto		l'iter burocratico per la trasformazione della area 14 chiusura totale del deposito in
disciplinato dalla L.R. 23/2015 e s.m.i I tempi per		capannone con portoni ed estrazione dell'aria dallo stesso
l'adeguamento sono quelli disciplinati dalla L.R. 23/2015 e		
s.m.t		
Controllo emissioni odorigene		
117) Il Gestore deve elaborare, entro sei mesi dal rilascio del	PIC: §9.2.11	Il GI chiede al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione 117 in
provvedimento dell'AIA, un Programma di monitoraggio degli	PMC: pag. 34-36	quanto ad oggi non è pervenuta agli organi preposti al controllo la documentazione
odori, con le modalità di cui alla L.R. 23/2015 e s.m.1., da		relativa al programma di monitoraggio degli odori. Il Gestore dichiara che per le
concordare con l'Autorita di Controllo, per la stima, il controllo		prescrizioni 11/ e 118 i documenti sono in fase di completamento e che verranno
produttivi di ITAL Green Energy s.r.l. che di Casa Oleana		trastitessa a dieve.
Italiana S. p. A.		
Programma di monitoraggio, dovra inviare all'Autorità di		
controllo un rapporto contenente le risultanze del monitoraggio		
degli odori. Qualora da tali misure l'Autorità di controllo evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive		
PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017		Pagina 16 di 29 ,

.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

S

01

ragina 10 di 29

7

to



Prescrizione	Riferimento Verifica	Verifica
dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente.		
119)Il Gestore è tenuto comunque al rispetto degli obblighi di cui alla L.R. n. 23/15 e sm.i. con le modalità definite dall'Autorità di controllo nel PMC.		Il GI chiede al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione 119. Il Gestore dichiara che vengono eseguiti gli autocontrolli sulle emissioni convogliate (camini E5, E9, E13 ed E21) e che è stato eseguito un unico campionamento su tre cumuli di sansa vergine presente sul piazzale di stoccaggio, con emissioni conformi alla LR 23/15.
Prescrizioni sui transitori Il Gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori degli impianti di combustione, nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti pertinenti, i volumi dei funi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati. Tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trashesse regolarmente all'Autorità di Controllo secondo le indicazioni riportare nei paragrafi successivi.	PMC pag. 37	Il GI acquisisce i dati sui transitori anno 2018 e primo trimestre 2019.
Verifica della gestione in qualità dello SME e della conformità alla norma tecnica UNI EN 14181; Analisi e verifica del Manuale SME Verifica della corretta implementazione delle procedure ARPA sugli SME	PMC pag. 56-58; 73; 76-77	Il GI acquisisce report di sorveglianza settimanali della validità delle rette QAL2 ai sensi del § 6.5 della norma UNI EN 14181:2015 per tutti gli SME (Allegato) Il GI ha preso visione dei registri di manutenzione degli SME acquisendo gli ultimi eventi del 2019. (Allegato)
SME		Il GI acquisisce il manuale SME ultima versione per E9 del 21/03/2019 per E7 e E19 del 21/03/2019, le relazioni QAL2 del 11/2018 per E9 del 01/2019 per E7 E19, lo IAR per E9 del 11/2018 e E7 E19 del 01/2019 report QAL3 E9 del 2018/2019 per E7 e E19 del 2019 (AIRSERIE). Analisi e verifica del Manuale SME Il GI, da una prima analisi del documento, rileva che occorre revisionare le sezioni riguardanti la descrizione degli stati impianto e degli stati SME. Il Gestore invierà agli EC una proposta di revisione entro 60 giorni degli stati al fine di acquisire eventuali

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 17 di 29

4

P



	5 – EMISSIONI IN ATMOSFERA	NATMOSFERA
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		osservazioni. Verifica della corretta implementazione delle procedure ARPA sugli SME. Il GI chiede di implementare nei report periodici riportati c/o il portale web dedicato i flussi di massa, nonché di aggiornare la legenda sdoppiandola in stati SME e stati impianto. Il Gestore comunica che era già in corso l'aggiornamento del portale web sugli SME e che provvederà ad inviare le credenziali di accesso al nuovo portale per eventuali osservazioni da attuare prima di pubblicarlo.
CEI	PMC pag.76	Il GI chiede di aggiornare il catasto coerentemente con il provvedimento AIA
Verifica del corretto popolamento del Catasto delle Emissioni	v	vigente, in particolare vanno aggiornate le sezioni del CET coerentemente con le
		Il Gestore comunica di aver quasi completato l'inserimento dei dati al 2018 e chiede
	-	di procedere alla revisione dei dati e delle informazioni a partire dal 2019. A tal proposito il Gestore invierà ad Arpa Puglia una richiesta di incontro tecnico.
IDAR Il Gestore deve provvedere entro 6 (sei) dal rilascio del provvedimento AIA alla definizione di un programma di manutenzione e riparazione periodica (Leak Detection and Repair) finalizzato al controllo delle emissioni fuggitive e delle emissioni diffuse e dei relativi interventi di riparazioni/contenimento. Tale programma deve essere trasmesso alla Autorità di controllo. In particolar modo, il Gestore deve individuare i punti dove si registrano le emissioni fuggitive dell'esano tecnico e degli interventi da attuare atti a contenere al massimo possibile tali fuoriuscite.		Il GI acquisisce il i report di monitoraggio delle emissioni fuggitive del dicembre 2018 e febbraio 2019. Il relativo programma di monitoraggio è stato inviato dal Gestore in data 27/11/2018 e in data 29/10/2018 inviata la catalogazione dei punti per la realizzazione del piano di monitoraggio ed il report di monitoraggio di luglio 2018. (Allegato II)

	6-RIFIUTI	
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Riffuti	PMC paragrafo 9	PMC paragrafo 9 La planimetria aggiornata delle aree dei Depositi Temporanei è stata acquisita in
Planimetria aggiornata delle aree dei Depositi Temporanei pag. 51, 52,	pag. 51, 52,	(sliegaro I).
appena in impianto ai sensi prescrizione 95 pag. 272 del DM	prescrizione 94 a pag.	In merito al criterio di gestione dei depositi temporanei dei rifiuti, su richiesta del GI,
331/2016.	271 e prescrizione 95	271 e prescrizione 95 il Gestore mostra la procedura di gestione rifiuti POA/01 rev 2 del 01/01/2019,
Verbalizzare la dichiarazione del gestore sul criterio di gestione	a pag. 272 del DM	Verbalizzare la dichiarazione del gestore sul criterio di gestione a pag. 272 del DM dove al paragrafo 4.8.3. è stabilito che sia utilizzato il criterio temporale (massimo 3)

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

B

Pagina 18 di 29

to



dei depositi temporanei dei rifiuti. Verifica su campione selezionato con il criterio della "scelta ragionata" tra uno dei seguenti rifiuti pericolosi. Acquisire informazioni sul ciclo produttivo e verificare correttezza della classificazione e dell'attività finale di	imento
o con il criterio della "scelta uti pericolosi. lo produttivo e verificare e dell'attività finale di	
	monitoraggio della giacenza dei depositi temporanei è stata regolarmente compilata a partire da luglio 2017 ed acquisisce la scheda relativa a marzo 2019, insieme al verbale di sopralluogo da parte del personale addetto. Per il CER060314 (Sali) viene verificato il tempo di permanenza nel deposito. In particolare, viene acquisito il FIR relativo all'ultimo conferimento del 21/03/2019, compreso di velina di pesa. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
	partire da luglio 2017 ed acquisisce la scheda relativa a marzo 2019, insieme al verbale di sopralluogo da parte del personale addetto. Per il CER060314 (Sali) viene verificato il tempo di permanenza nel deposito. In particolare, viene acquisito il FIR relativo all'ultimo conferimento del 21/03/2019, compreso di velina di pesa. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
	di sopralluogo da parte del personale addetto. Per il CER060314 (Sali) viene verificato il tempo di permanenza nel deposito. In particolare, viene acquisito il FIR relativo all'ultimo conferimento del 21/03/2019, compreso di velina di pesa. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
	verificato il tempo di permanenza nel deposito. In particolare, viene acquisito il FIR relativo all'ultimo conferimento del 21/03/2019, compreso di velina di pesa. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
	relativo all'ultimo conferimento del 21/03/2019, compreso di velina di pesa. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
0	verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della corrispettiva operazione di scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
ti controllati e depositati la giacenza	scarico n.160 del 21/03/2019, che si riferisce alle corrispondenti operazioni di carico n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
	n. 143 e 152. La meno recente (143) risale al 11/03/2019.
Verificare le autorizzazioni delle ditte di recupero/smaltimento	The second contract the second of the second
Verificare a campione documentazione amministrativa per	Il GI chiede di visionare l'autorizzazione dell'impianto a cui il suddetto rifiuto è
registrazione inviato. Il (inviato. Il Gestore fornisce l'autorizzazione dell'impianto Recuperi Materie Prime srl
	della Provincia di Viterbo DD RU 2682 del 23 /09/2014, ai sensi art. 208 del DLGS
152/06, die	152/06, dichiarando che tale impianto riceve anche le terre esauste con CER 020399.
II GI verifi	Il GI verifica che i due codici sono autorizzati al recupero in impianto.
II GI acqui	Il GI acquisisce il rapporto di prova relativo alle ceneri dall'impianto di essiccazione e
il FIR relai	il FIR relativo all'ultimo conferimento, che risulta effettuato in data 26/03/2019. Il
Gestore ri	Gestore riferisce che non ha ancora registrato l'operazione di scarico sul registro
essendo ne	essendo nei 10 giorni previsti per legge.
Relativame	Relativamente ad un rifiuto pericoloso a campione, selezionato il CER150110* il GI
acquisisce	acquisisce il FIR (quarta copia) relativo all'ultimo conferimento, che risulta effettuato
in data 07/	in data 07/03/2019. Il GI verifica sul registro di carico e scarico la registrazione della
corrispond	corrispondente operazione di scarico n.135 del 7 marzo 2019 in cui il peso registrato
è quello ac	è quello accertato a destino (40 kg). (**legato 11)

	7-SOTTOPRODOTTI	RODOTTI
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Verificare la redazione delle schede di aggiornamento.	DM 331/2016	331/2016 Il GI ha verificato che la data della "relazione di verifica di rispondenza delle
Acquisire planimetria con indicazione aree di deposito	paragrafo 9.2.8 pag.	paragrafo 9.2.8 pag. caratteristiche di sottoprodotto" è il 04/09/2017, con allegati RPD emessi in pari
sottoprodotti.	274, PMC pag 54	data e riferiti a campionamenti di agosto 2017. Il GI acquisisce la relazione di
Verifica della predisposizione dei documenti per la		aggiornamento annuale del 2018 corredata da RDP. Verificato che la relazione
contabilizzazione è tracciabilità dei sottoprodotti.		presenta la stessa forma di quella presentata in sede di istruttoria, il GI chiede al
		Gestore come mai l'aggiornamento della relazione non sia stato eseguito in

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 19 di 29



	7-SOTTOPRODOTTI	RODOTTI
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		conformità al regolamento numero 264 sui sottoprodotti del 2016.
		Il Gestore dichiara che tale regolamento e facoltativo e quindi al momento non e
		stato applicato.
		Il GI acquisisce la planimetria con indicazione dei depositi dei sottoprodotti ed è
		stata verificata la compilazione della scheda prevista dal PMC a pag. 54 relativa alle
		caratteristiche delle aree di deposito dei sottoprodotti. Inoltre è acquisita la scheda sul
		monitoraggio dei depositi prevista a pag. 55 del PMC.
		Il GI acquisisce le schede utilizzate per la tracciabilità dei sottoprodotti.
		Il Gestore dichiara che le misure avvengono tramite pesatura del materiale venduto
		(in uscita dall'impianto), inoltre fornisce il modulo di registrazione MOD-01/POA-
		09, allegato alla procedura POA/09 Gestione Sottoprodotti rev 01 del 01/07/2018,
		nel quale è prevista la compilazione delle informazioni richieste dal PMC, ma la
		compilazione dei moduli del SGA non è ancora a regime.
		(allegato 12)

	8-ACQUE	QUE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Scarichi idrici di acque		Il GI acquisisce l'ultima versione della documentazione tecnica aggiornata:
Planimetria relativa al ciclo delle acque come da		- C10_01
autorizzazione/precedente ispezione		- C10_02
		- C21
Verifiche a campione autocontrolli.	PMC pag. 43	_ C22
	PIC pag. 268	90 -
		- C8 REV 1
Verifica accreditamento/metodiche di misura.	PMC pag. 64	- ELENCO ELABORATI
		- R.B - Riscontro verbale riunione ISPRA
Verifica da progetto e sul campo dell'applicazione delle MTD	PIC pag. 232 e suc.	- Ultimi rapporti di prova degli scarichi autorizzati e in esercizio
applicazione MTD BREF LCP pag. 329 acque meteoriche (da		- Report letture contatori
applicarsi a Casa Olearia)		(allegano 13)
A Casa Olearia Italiana è servita da un impianto di raccolta e		
trattamento acque meteoriche poste a servizio dei bacini		Il Gestore evidenzia che la planimetria (elaborato C10-01) non riporta i ricettori dei
scolanti nel quale si riversano le acque provenienti da tutte le		reflui provenienti dai punti SFI-COI derivanti dai piazzali delle diverse sezioni di

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 20 di 29

2



	8-ACQUE	QUE
Prescrizione	Riferimento	Verifica
coperture e superfici pavimentate delle aree di pertinenza. L'impianto di raccolta delle acque meteoriche si compone di n. 10 (per la sola Casa Olearia Italiana) partizioni dove ad ognuna di queste è connesso un impianto di trattamento di grigliatura di disabbiatura e di disoleazione nella stessa vasca di raccolta delle acque meteoriche. Gli impianti di trattamento sono di tipo statico e non utilizzano organi elettromeccanici. Sono costituiti da un manufatto monoblocco in C.A.V suddiviso all'interno in n. 2 partizioni nelle quali avvengono le operazioni di grigliatura e dissabbiatura e disoleazione. MTD: (BREF CWW pag. VII e pag. 277): La separazione delle acque di processo dalle acque di pioggia non contaminate e altre tipologie di rilasci di acque non contaminate. MTD: (BREF FDM pag. VIII e pag. 279): MTD: (BREF FDM pag. VIII e pag. 279):		impianto. Gli scarichi raccolti dalle acque di piazzale, a valle di ciascuno dei relativi sistemi di trattamento costituiti da "manufatto monoblocco in C.A.V." transitano dagli snodi denominati con numeri progressivi da SF4-COI a SF12-COI (punti di campionamento) e vengono conferiti ai serbatoi S13 e S14. Il volume di refluo inviato all'interno di ciascuno dei due serbatoi S13 e S14, che sono dotati di contatori, sono misurati attraverso un misuratore posto a valle del filtro prima dell'invio alle torri di raffreddamento per il riutilizzo rilevato e riportato su opportuno registro. Il Gestore specifica che Casa Olearia come da AIA non ha vasche di prima pioggia. Il Gestore specifica che Casa Olearia come da AIA non ha vasche di prima pioggia. Il Gestore inoltre dichiara che successivamente i reflui accumulati nei serbatoi S13 e S14 sono inviati al sistema di filtrazione. La configurazione del sistema di filtrazione di entrambe le linee. A monte e a valle del filtro con il contatore volumetrico, è predisposta una serie di valvole per ogni serbatoio che permettono lo scarico delle linee S13 e S14. Esiste una derivazione delle linee prima del conferimento da e verso il sistema di filtraggio. Tutte le sundicate linee sono intercettate da valvole ad azionamento manuale. Il Gestore evidenzia che è presente la documentazione tecnica descrittiva con il percorsi delle linee e le relative destinazioni, ma non per esempio P&iD di dettaglio delle spesso.
		מרחר פורפפיר.

Alle ore 19:30 del 27/03/2019 l'attività di verifica viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 28/03/2019.

Il giorno 28/03/2019 alle ore 9:00, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-devies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha ripreso l'attività di verifica presso la Casa Olearia ubicata Monopoli (BA).

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

1. Salvatore Servili

Massimo Stortini

ISPRA ISPRA ARPA

i. Emanuela Laterza i. Stefano Spagnolo

ARPA Pugüa ARPA Pugüa

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

017

Pagina 21 di 29

N John Start

M



5. Claudio Lofrumento

ARPA Puglia

6. Francesco Busseti

ARPA Puglia

Per Casa Olearia società interconnessa con Ital Green Energy sono presenti:

1. Antonio Pecchia

Gestore dell'impianto (presente nei giorni 27-28 marzo 2019)

2. Giovanni Sardella

Responsabile Tecnico

3. Gianfranco Sergi 4. Selene Mirizio

Tecnico di Casa Oleania

Il giorno 28/03/2019 alle ore 9:00, il Gruppo Ispettivo sopra individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies del D.Igs. 152/2006 e s.m.i., ha ripreso l'attività di verifica presso la Casa Olearia ubicata Monopoli (BA), secondo il programma di visita ispettiva definito in questo verbale.

In merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative ed alle modalità di autocontrollo sono stati analizzati gli aspetti di seguito descritti.

-6	GESTIONE SERB) – GESTIONE SERBATOI E PIPEWAY
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Verificare l'adozione del Programma d'ispezione, di un piano	DM 331/2016	331/2016 Nel corso del sopralluogo svolto nella giornata del 27/03/2019, il GI ha rilevato che
ispettivo pluriannuale d'integrità delle linee	paragrafo 9.2.11 pag.	il "serbatoio decantatore delle acque posto a monte dei serbatoi ubicati in adiacenza
Verificare l'utilizzo di un registro di ispezione delle ispezioni	276, PMC pag 54	all'area dei depositi temporanei 24" di stoccaggio delle acque oleose risulta sprovvisto
•		di bacino di contenimento e presenta trafilamenti sia al passo d'uomo che ad una
		valvola dello stesso.
		Inoltre, il GI ha rilevato che, in adiacenza al predetto serbatoio, è ubicato un altro
		serbatoio che presenta altri trafilamenti di origine non identificabile a vista.
		In merito, il GI chiede copia dei report delle ispezioni periodiche eseguite nell'ultimo
		anno sul "serbatoio decantatore delle acque posto a monte dei serbatoi ubicati in
		adiacenza all'area dei depositi temporanei 24", sul serbatoio di polmonazione posti in
		adiacenza al predetto serbatoio (con particolare riferimento al serbatoio che presenta
		trafilamenti).
		Il Gestore dichiara che al momento non si è aperta nessuna procedura di intervento
		sui predetti serbatoi, inoltre dichiara che la manutenzione sui serbatoi è effettuata a
		guasto.
		Il GI chiede che siano eseguite manutenzioni urgenti e correttive presso i suddetti

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 22 di 29



-6	GESTIONE SERB	9 – GESTIONE SERBATOI E PIPEWAY
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		serbatoi e le relative linee e che siano trasmessi i relativi report delle attività svolte
		serbatoi al fine di consentire il rilievo a vista di eventuali future perdite o trafilamenti. Il CI cilavo che tali serbatoi con cono univocamente identificati
		Il Gestore precisa che i serbatoi ubicati nei parchi di stoccaggio sono identificati.
		Il GI chiede copia della planimetria con l'identificazione dei serbatoi. Il Gestore
		dei punti di emissione e trattamento scarichi in atmosfera – allegati C9" per
5		dimostrare la numerazione del parco serbatoi (allegato 14).
		in of acquisisce copia dei report dei seguenti microenti manutenzione passo d'uomo dei silos "parco C" del 30/06/2018;
		- manutenzione dei serbatoi 31A e 53A del 30/03/2018;
		manutenzione della pompa n. 3 al "parco E" del 30/01/2018.
		Il GI chiede al Gestore se sia stata adottata una procedura del SGA che detinisca le
		modalità di effettuazione delle ispezioni periodiche su serbatoi e linee. Il Gestore
		dichiara che non dispone di una procedura in tal senso e che le ispezioni sono
		effettuate sulla base del registro del piano di monitoraggio e controllo.
Verificare il Gestore abbia effettuato la valutazione dettagliata	DM 331/2016	Il GI chiede se sia stata effettuata una valutazione della vita utile dei serbatoi e per la
per assicurare l'integrità e definire un piano di gestione	paragrafo 9.2.11 pag.	messa in disuso dei serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo. Il
dell'integrità delle linee di sostanze allo stato liquido, dei	276, PMC pag 54	Gestore consegna la documentazione relativa ai controlli non distruttivi eseguiti
serbatoi, e definito le periodicità d'ispezione		nell'anno 2018 (Miegato II), in particolare:
Verificare la presenza di una valutazione della vita utile dei		- "Quadro riassuntivo della frequenza dei controlli dei serbatoi di stoccaggio" rit. 1816 del 30/12/2018:
tempo massimo di utilizzo		"Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi Parco 60
7		(Parco A)" del 30/12/2018;
		- "Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi Parco STLIRI (Parco b)" del 30/12/2018:
		"Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi Parco E"
		del 30/12/2018;
		 "Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi SERBATOI CHIMICA (RAFFINERIA CHIMICA)" del 30/12/2018;
		- "Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi sui serbatoi CHIMICALI RAFFINERIA FISICA" del 30/12/2018:

PS. VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 23 di 29



	9 - GESTIONE SERI	- GESTIONE SERBATOI E PIPEWAY
Prescrizione	Riferimento	Verifica
		- "Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi sui
		serbatoi BIOLOGICO" del 30/12/2018;
		- "Relazione serbatoi tecnica per i controlli non distruttivi non distruttivi sui
		serbatoi GEA" del 30/12/2018 (cristallizzatore);
		- "Verifica tenuta vasche oli interrate – posture" del 18/12/2018;
		- "Verifica tenuta serbatoi interrati di esano" del 20/12/2018.
		Il suddetto quadro riassuntivo riporta le frequenze di controllo dei serbatoi che sono
		tutte periodicità quinquennale, ad eccezione di quelle sui serbatoi contenenti esano
		che sono di frequenza annuale e di quelle sui serbatoi contenenti soda e acido
		fosforico che sono di frequenza biennale. Il Gestore rileva che le manutenzioni
		ordinarie sono eseguite secondo le suddette periodicità.

10 - MALFUNZIONAMEN	VTI DISFUNZIO	10 - MALFUNZIONAMENTI DISFUNZIONI, GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI
Prescrizione	Riferimento	Verifica
Verificare l'adozione Del Programma Di Manutenzione DM	DM 331/2016	331/2016 II GI chiede di visionare il manuale di manutenzione. Il Gestore dichiara che non è
Ordinario E Dei Manuale di manucinzione	patagraro 7.2.3 pag. 275	paragrato 7.2.7 pag. unspondine un uneo mandare u manuenzione e che le manuenzioni sono energate. 275
		Il GI chiede l'elenco dei componenti e sistemi identificati come rilevanti ai fini
		ambientali ovvero di tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni
		atmosferiche ed idriche. Il Gestore consegna copia della procedura POA/05
		"manutenzione macchinari/attrezzature rilevanti dal punto di vista ambientale del
		01/07/2018 rev. 01" e dell'Elenco macchinari/attrezzature ambientalmente rilevanti"
		rev. 01 del 01/07/2018 (Allegato 10)
Verifica comunicazioni ad AC, ARPA/ISPRA e ASL di eventi DM		331/2016 II GI chiede se il Gestore abbia adottato una proceduta operativa per la gestione di
di fermata per manutenzioni o malfunzionamenti che possono paragrafo 9.2.9 pag.	paragrafo 9.2.9 pag.	non conformità, guasti e malfunzionamenti. Il Gestore consegna copia della
avere impatti sull'ambiente	275, PMC pag 73	procedura $PGA/11$ "Non conformità ambientali e azioni correttive" (Megato 16).
Verifica obblighi di comunicazione in caso di incidente. Verifica		Il GI rileva che tale procedura non risulta approvata dal Gestore, il RSGA dichiara
esistenza procedura per l'identificazione degli "eventi che		che comunque la procedura è stata adottata ed attuata. Il GI chiede copia del
possono avere impatto sull'ambiente"		"Registro segnalazioni esterne" e del "registro delle azioni correttive ambientali". Il
Adozione procedura per la prevenzione e gestione di eventi		Gestore dichiara che non ci sono state segnalazioni esterne e non conformità per le
incidentali.		quali siano state adottate azioni correttive. Pertanto, il Gestore dichiara che i suddetti
		registri non sono stati compilati.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 24 di 29

*



10-	10 - MALFUNZIONAMEN	VII DISFUNZIO	ENTI DISFUNZIONI, GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI
Prescrizi	one	Riferimento	Verifica
			In riferimento al guasto del contatore a monte della consegna in vasca di
			raffreddamento avvenuto nel mese di febbraio, il GI chiede copia della
			documentazione attestante l'apertura del guasto e la conseguente sostituzione dello
			stesso. Il GI prende visione del "report manutenzione del 02/03/2019 - ordine
			d'acquisto SAP n. 6004" relativo alla sostituzione del "contalitri filtro verde" al
			reparto "biologico".

Nei giorni indicati in tabella sono stati effettuati campionamenti presso i punti di emissione E6-COI E7-COI E19-COI redigendo specifico verbale:

Matrice ambientale interessata	Misura/prelievo effettuata	Verbale di campionamento	Osservazioni
Aria	Campionamento al camino: E6-COI SOV come COT; E7-COI NO _x (come NO ₂) e CO; E19-COI NO _x (come NO ₂) e SO _x (come SO ₂)	Pratica n. 30/CRA/19	λ.

In relazione alla documentazione richiesta durante le giornate del 26-28 marzo 2019 la Società Casa Olearia si impegna a trasmettere i relativi riscontri tramite PEC sia a ISPRA che ad ARPA Puglia entro il termine descritto all'interno del presente verbale.

La Società non presenta osservazioni rispetto l'attività svolta.

Nel corso della visita ispettiva sono state controllate le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati per l'esercizio dell'installazione, è stato redatto il presente verbale di visita ispettiva ed è stata acquisita, ed allegata la documentazione di seguito descritta:

Allegato	Descrizione documento	Formato
0	Delega del Gestore	digitale
1	Planimetria con rifiuti	digitale
2	Relazione finale controlli video ispezione canali interrati	digitale
3	Certificato delle analisi delle terre esauste	digitale
4	Certificato dei fanghi del depuratore	digitale
5	Ricevuta di pagamento e foglio di calcolo	digitale
9	Schede delle materie prime e ausiliarie e Consumi materie prime e ausiliarie	digitale

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

P

Pagina 25 di 29

N HO



Allegato	Descrizione documento	Formato
7	Consumi per l'anno 2018 di energia elettrica e acqua	digitale
∞	Rapporto di monitoraggio acustico del 2017 e 2018	digitale
6	SME	digitale
10	Odorigene	digitale
11	Riffuti	digitale
12	Sottoprodotti	digitale
13	Scarichi idrici di acque	digitale
14	Planimetria serbatoi	digitale
15	Serbatoi	digitale
16	Malfunzionamenti disfunzioni, guasti ed eventi incidentali	digitale
17	LDAR	digitale
18	Allegato fotografico	jpg
19	Allegato ARPA	digitale

Il GI chiede al Gestore che l'invio di tutta la documentazione prevista in AIA debba essere sempre inoltrata agli enti preposti al controllo ISPRA e ARPA Puglia tramite PEC ai seguenti indirizzi:

dir.scentifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Le previste comunicazioni relative alla gestione dello SME dovranno essere trasmesse alla PEC dedicata: sme.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it Il giorno 28/03/2019 alle ore 18:30, il Gruppo Ispettivo come sopra individuato ha proseguito le attività con l'acquisizione degli allegati, la rilettura del verbale, la stampa e la firma dello stesso.

Alle ore 19:00 del 28/03/2019 è completata l'attività del Gruppo Ispettivo per l'ispezione ordinaria presso la Casa Olearia ubicata Monopoli (BA).

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 26 di 29

2

To the same of the



VERBALE DI CHIUSURA

Tantollo minero	Con Olevein conjeth international Ital Crean Hypermy
Installazione	Casa Olcana socicia microomicssa mai Olcan Emergy
Società	Gruppo Marseglia S.p.A.
Ubicazione installazione	Comune di Monopoli (BA) in via Baione 200 - 70043
Provvedimento	DM 331 del 23/11/2016
Gazzetta Ufficiale	G.U. Serie Generale n 12 del 16 gennaio 2017
Enti di controllo presenti	ISPRA e ARPA Puglia
Data chiusura ispettiva	28 marzo 2019
Verbale di chiusura visita ispettiva del	26-28 marzo 2019

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

Salvatore Servili

ISPRA ISPRA

Massimo Stortini

Emanuela Laterza

ARPA Puglia

Stefano Spagnolo Claudio Lofrumento 4.

ARPA Puglia

ARPA Puglia ARPA Puglia

Francesco Busseti

5. 9.

Per Casa Olearia società interconnessa con Ital Green Energy sono presenti:

Gestore dell'impianto (presente nei giorni 27-28 marzo 2019) Responsabile Tecnico

> Giovanni Sardella Gianfranco Sergi

Selene Mirizio

1. Antonio Pecchia

RSGA

Tecnico di Casa Olearia

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

Pagina 27 di 29



Nel corso della visita ispettiva sono state controllate le prescrizioni contenute nel Provvedimento in epigrafe per l'esercizio dell'installazione, è stato Ad esito dell'attività di verifica dei giorni 26-28/03/2019 risulta allegata al presente verbale la documentazione descritta nella seguente tabella: redatto un verbale di inizio visita ispettiva in data 26/03/2019, è stato redatto verbale di esecuzione visita ispettiva in data 26-28/03/2019.

Allegato	Descrizione documento	Formato
0	Delega del Gestore	digitale
1	Planimetria con rifiuti	digitale
2	Relazione finale controlli video ispezione canali interrati	digitale
3	Certificato delle analisi delle terre esauste	digitale
4	Certificato dei fanghi del depuratore	digitale
5	Ricevuta di pagamento e foglio di calcolo	digitale
9	Schede delle materie prime e ausiliarie e Consumi materie prime e ausiliarie	digitale
7	Consumi per l'anno 2018 di energia elettrica e acqua	digitale
8	Rapporto di monitoraggio acustico del 2017 e 2018	digitale
6	SME	digitale
10	Odorigene	digitale
11	Riffuti	digitale
12	Sottoprodotti	digitale
13	Scarichi idrici di acque	digitale
14	Planimetria serbatoi	digitale
15	Serbatoi	digitale
16	Malfunzionamenti disfunzioni, guasti ed eventi incidentali	digitale
17	LDAR	digitale
18	Allegato fotografico	jpg
19	Allegato ARPA	digitale

In relazione a tutta la documentazione in allegato si attesta, con la sottoscrizione del presente verbale, l'avvenuta consegna in formato digitale (pdf-Ipg) ai componenti del Gruppo Ispettivo e ai rappresentanti della Società.

PS.VAL-RTEC.ISP.02.04 rev. 0 del 17/10/2017

8

Pagina 28 di 29

A



Il Gestore chiede la riservatezza dei dati contenuti in tutti gli allegati.

Alle ore 20:00 del 28/03/2019 è terminata l'attività di verifica di cui all'oggetto, le attività ispettive saranno concluse con l'effettuazione dei campionamenti agli scarichi e alle misure fonometriche da parte di ARPA Puglia.

Il presente verbale, redatto in tre originali, è stato letto, sottoscritto e confermato dai presenti.

Monopoli (BA), 28/03/2019

Peg il Gruppo Ispettiyo

Per la Società Casa Olearia

See the second s

Pagina 29 di 29