

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593909

Impianto: BARBARA T2
Centro Lav. Resp.: STRU
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. : F28_PM_CICLICA
Attività : PM
Elem. WBS A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Descrizione OdM: 6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Frequenza: Frequenza semestrale
Stato utente OdM:
Chiuso il: 18.04.2019
Tipo attività PM: Non applicabile

Sede tecnica: 05440-SER
Definizione Sede Tecnica: BARBARA T2
ST Superiore: 05440
Identificativo Item P&I:
Codice ABC:

Ore previste:	Ore consuntivate nette:	Ore consuntivate lorde:
STRU 1,4	STRU 4,0	STRU 4,00
Totale: 1,4	Tot. Ore nette: 4,0	Tot. Ore lorde: 4,00

Costi sostenuti

Materiali diretti: 0,00
Prestazioni esterne: 0,00

Istruzioni

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF500 "AIA"

=====

TRASMETT. TEMPER. ELETTR. A TERMORESISTENZA o TERMOCOPPIA

=====

- Verifica di taratura a: 0-25% 50% 75% 100%
- Verifica unità acquisizione a video e attendibilità della misura
- Lubrificazione parti filettate
- Serraggio morsetti

N.B.:

- Attenersi alle procedure di taratura fornite dal costruttore del trasmettitore.
- Applicare all'elemento sensibile un generatore campione certificato e verificato annualmente.
- Riportare il valore di errore prima della taratura.

N.B.

- L'APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DEVE AVERE UN CERTIFICATO DI TARATURA IN CORSO DI VALIDITÀ. LA COPIA DEL CERTIFICATO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE CON L'APPARECCHIO.

APPARECCHIATURE ANTIDEFILAGRANTI

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593909

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

- Chiusura di tutte le scatole, cassette o/e morsettiere AD-PE
ripristinando le condizioni iniziali di antideflagranza

CHECK _____

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593909

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Lista oggetti

Equipment:	4000056932
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	05440500LCW043STT001C
Descr:	TRASM. TEMP. SCARICO H2O MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	05440500LCW043
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	4000027225
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	05440500LCW043STT001
Descr:	TRASM. TEMP. SCARICO H2O MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	05440500LCW043
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	644HAE1J6M5F6Q4
Numero serie :	02274112
Range taratura :	

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10593909

Dati di completamento

Matricola strumento campione: /

Numero conferma: 846414 - 1

Note: vedi allegato

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620400

Impianto: BARBARA T2
Centro Lav. Resp.: STRU
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. : F28_PM_CICLICA
Attività : PM
Elem. WBS A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Descrizione OdM: 6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Frequenza: Frequenza semestrale
Stato utente OdM:
Chiuso il: 19.09.2019
Tipo attività PM: Non applicabile

Sede tecnica: 05440-SER
Definizione Sede Tecnica: BARBARA T2
ST Superiore: 05440
Identificativo Item P&I:
Codice ABC:

Ore previste:	Ore consuntivate nette:	Ore consuntivate lorde:
STRU 1,4	STRU 4,0	STRU 4,00
Totale: 1,4	Tot. Ore nette: 4,0	Tot. Ore lorde: 4,00

Costi sostenuti

Materiali diretti: 0,00
Prestazioni esterne: 0,00

Istruzioni

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF 500 AIA

6 MESI-VT-TRASMET. DI TEMP. UF500 "AIA"

=====

TRASMETT. TEMPER. ELETTR. A TERMORESISTENZA o TERMOCOPPIA

=====

- Verifica di taratura a: 0-25% 50% 75% 100%
- Verifica unità acquisizione a video e attendibilità della misura
- Lubrificazione parti filettate
- Serraggio morsetti

N.B.:

- Attenersi alle procedure di taratura fornite dal costruttore del trasmettitore.
- Applicare all'elemento sensibile un generatore campione certificato e verificato annualmente.
- Riportare il valore di errore prima della taratura.

N.B.

- L'APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DEVE AVERE UN CERTIFICATO DI TARATURA IN CORSO DI VALIDITÀ. LA COPIA DEL CERTIFICATO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE CON L'APPARECCHIO.

APPARECCHIATURE ANTIDEFILAGRANTI

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620400

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

- Chiusura di tutte le scatole, cassette o/e morsettiere AD-PE
ripristinando le condizioni iniziali di antideflagranza

CHECK _____

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620400

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Lista oggetti

Equipment:	4000056932
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	05440500LCW043STT001C
Descr:	TRASM. TEMP. SCARICO H2O MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	05440500LCW043
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	4000027225
Definizione:	TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica:	05440500LCW043STT001
Descr:	TRASM. TEMP. SCARICO H2O MARE

Descr.Estesa ST:

ST Superiore:	05440500LCW043
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	ROSEMOUNT
Modello:	644HAE1J6M5F6Q4
Numero serie :	02274112
Range taratura :	

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10620400

Dati di completamento

Matricola strumento campione: -

Numero conferma: 878277 - 1

Note: vedi allegato
