



energy to inspire the world

Crema, 06/05/2020
Prot. n. 204/HSEQ/SI

Spett.li

MATTM
Dir. Gen. Valutazioni e Autorizzazioni
CRESS@PEC.minambiente.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAT - Dip. Provinciale Arezzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

**Centrale di compressione gas Snam Rete Gas di Terranuova B. (AR) AIA n. 88/EC del 11/05/2015 –
Risposta Rapporto conclusivo d’ispezione ordinaria del 18-20/02/2020**

In riferimento al Rapporto conclusivo d’ispezione ordinaria inerente alla verifica del 18-20/02/2020, si riportano le seguenti osservazioni con rilievi fotografici relativi alle Condizioni rilasciate:

- Condizione n. 3: il Gestore dovrà provvedere a collocare le attrezzature deputate alla manutenzione e/o ad operazioni periodiche in apposito locale separato, e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell’avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo.

Le attrezzature a cui si fa riferimento sono state riposte in officina, come da foto riportate sotto.



Sede Operativa:
Via Libero Comune, 5
26013 Crema CR
Tel. centralino + 39 0373.892.1
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

- Condizione n. 4: Il Gestore dovrà provvedere ad etichettare i serbatoi asserviti al gruppo elettrogeno e alla motopompa antincendio con le informazioni e pittogrammi tratte dalla scheda di sicurezza della sostanza gasolio conformemente al Regolamento 1272/2008 e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo.

Sono state apposte idonee etichettature in prossimità del serbatoio gasolio, del serbatoio giornaliero di gasolio del Gruppo Elettrogeno e del serbatoio di gasolio della motopompa antincendio.



Serbatoio gasolio



Serbatoio giornaliero GE



Serbatoio motopompa antincendio

- **Condizione n. 5:** Con riferimento all'armadio metallico, vuoto al momento dell'ispezione, sul quale sono apposti due cartelli indicanti la dicitura "corrosivo" il Gestore dovrà provvedere allo smaltimento e, qualora decida di utilizzare tale armadio, dovrà provvedere ad apporre la idonea etichettatura; inoltre, il Gestore dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo.

L'armadio non è stato smaltito, è stata rimossa l'etichettatura "corrosivo", come da foto sotto riportata. Si osserva inoltre che il suddetto armadio è tuttora vuoto.



- **Condizione n. 6:** Il Gestore dovrà apporre sui serbatoi destinati a contenere rifiuti liquidi indicazione del CER e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo.

Come da foto riportata sotto, è stata posta idonea cartellonistica con l'indicazione del CER sui serbatoi (vuoti al momento dell'ispezione).



• **Condizione n. 7:** Il Gestore dovrà apporre sui serbatoi di olio lubrificante nuovo e olio lubrificante recuperato da turbina le informazioni ed i pittogrammi tratti dalla scheda di sicurezza della sostanza conformemente al Regolamento 1272/2008 e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo. È stata posta l'etichetta con l'identificazione dell'olio presente nei serbatoi, in prossimità degli stessi. Si osserva che l'olio nuovo, non essendo classificato come "pericoloso" secondo Regolamento 1272/2008, non possiede informazioni in merito a pittogrammi o indicazioni di pericolo all'interno della scheda di sicurezza.



• **Condizione n. 8:** Con riferimento al fusto contenente glicole etilenico la cui etichettatura non risponde più all'attuale normativa vigente, il Gestore dovrà provvedere allo smaltimento o, in alternativa, dovrà provvedere ad apporre la idonea etichettatura; in quest'ultimo caso il Gestore dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto conclusivo.

Si informa che il glicole etilenico è stato caricato su registro di carico e scarico rifiuti e sarà smaltito nell'anno corrente. Si riportano stralcio del registro e rapporto di classificazione del rifiuto.

Smaltimento: cod.		Recupero: cod.		Quantità		Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:		Annotazioni	
Scarico	Carico X	Caratteristiche del rifiuto		Kg		Intermediario / Commerciante			
del 09/03/2020		160114*		180		Denominazione			
N. 03/20		LIQUIDI ANTIGELO		Litri		Sede			
Formulario		CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE		Metri cubi		C.F.			
N.		LIQUIDO		0,18		Iscrizione Albo n.			
Rifer. operazioni di carico		di Stato fisico							
N.		di Classe di pericolosità							
		HP6 - HP10							
		e) Rifiuto destinato a:							
		<input type="checkbox"/> Smaltimento: cod.							
		<input type="checkbox"/> Recupero: cod.							

Pag. n. 70

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato sostituito dal Nuovo Elenco dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Distinti saluti

Business Unit Asset Italia
 Trasporto
 Area Impianti Centro-Sud

 Head
 Raffaele Navarra