



NOTA:

- Sul ramo Nord in appoggio alla nuova intersezione a rotatoria, è previsto il solo rifacimento della pavimentazione stradale;
- Sul ramo Ovest in appoggio alla nuova intersezione a rotatoria, p previsto il solo rifacimento della pavimentazione stradale;
- Sul ramo Est in appoggio alla nuova intersezione a rotatoria, p previsto il solo rifacimento della pavimentazione stradale.

V1	X	1632951.994	Tt1	102.00
	Y	5000786.855	Tt2	102.00
			dv 19.41°	

Ri	X	163266.221	C	X	1633406.113	Ru	X	1632970.779
	Y	5000718.326		Y	5000737.727		Y	5000852.892
A	150.00		R	450.00		A	150.00	
n	1.00		a	13.04°		n	1.00	
t	3.18°		Sv	102.44		t	3.18°	
L	50.00		T	51.44		L	50.00	
Tk	16.67		Bs	2.93		Tk	16.67	
Ti	33.33					Ti	33.33	

Ri	X Y	1632956.221 5000718.326
A		150.00
n		1.00
t		3.18"
L		50.00
Tk		16.67
Tl		33.33

[illegible]