

BACON URB. TA

di modifica

DATA DI CREAZIONE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0009589 del 13/04/2010

# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Patrimonio e Beni Architettonici, Ambientali e Contemporanei

SERVIZIO IV

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

E p.c.

All' Assessorato Regionale Beni Culturali e per la Pubblica Istruzione  
Dip.to Beni Culturali ed Ambientali  
Servizio Tutela ed Acquisizioni  
Via delle Croci 8

90139 PALERMO



Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo  
Via Ausonia 122  
90139 PALERMO  
fax: 091 7071213

Prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/11379/2010 del 12 APR. 2010

Oggetto: **Comune: PALERMO**  
**Intervento: Progetto definitivo di completamento delle opere di difesa della darsena turistica di S.Erasmo all'interno dell'area di competenza dell'Autorità Portuale di PALERMO**  
**Proponente: RESEARCH S.p.A. (Concessionario dell'Autorità Portuale di Palermo)**

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale art. 23 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs.4/2008 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e sue successive modificazioni e integrazioni.

Si fa riferimento, con la presente nota, alla mail del 16.03.2010 con la quale è stata inoltrata da Codesta Direzione la bozza di parere riguardante la pronuncia sulla compatibilità ambientale espressa in oggetto. Al riguardo, nel confermare il parere favorevole espresso da questo Ministero e trasmesso con nota prot. n. DGPAAC/34.19.04/3459, si comunica che:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - DG PBAAC - SERV. IV  
Arch. Maria Maddalena Alessandro  
Tel. 06 5849 4452 - Mail: mmalessandro@beniculturali.it



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direttore Generale per il Patrimonio e Belle Arti di Architettura e Arte Contemporanea

## SERVIZIO IV

1. Si confermano le seguenti condizioni già contenute nel citato parere:
  - al fine di evitare la netta cesura tra la darsena e la via pubblica non dovrà essere realizzata la prevista recinzione in fregio a piazza Tumminello;
  - la pavimentazione delle banchine dovrà essere realizzata con basole in pietra di Billiemi escludendo, quindi, l'uso di pietra lavica;
2. Si recepiscono ulteriori puntualizzazioni indicate dalla Soprintendenza competente per territorio con nota n.1029/TUA del 29.12.2009 migliorative della qualità del progetto con le prescrizioni di seguito indicate:
  - i cancelli, previsti per motivi di sicurezza, dovranno essere localizzati in prossimità dell'accesso ai singoli pontili e all'area dei servizi;
  - le basole in pietra di Billiemi recuperabili dovranno essere ricollocate nel rifacimento della pavimentazione;
3. Per quanto riguarda le ulteriori prescrizioni, contenute nel parere di questo Ministero di cui alla suddetta nota prot. n. DGPAAC/34.19.04/3459, essendo le stesse riferite ad opere per le quali - come si evince dalla bozza trasmessa - sono state formulate indicazioni anche da parte di Codesto Ministero, si ritiene opportuno sinteticamente prescrivere che:
  - tutte le opere di riqualificazione dovranno essere concordate con la Soprintendenza competente per territorio la quale vigilerà che i lavori vengano eseguiti conformemente alle indicazioni fornite dalla stessa.

**Alla luce di quanto fin qui precisato si chiede, pertanto, di modificare la bozza trasmessa modificando le prescrizioni condizionanti il parere favorevole di questo Ministero così come di seguito riportato:**

- al fine di evitare la netta cesura tra la darsena e la via pubblica non dovrà essere realizzata la prevista recinzione in fregio a piazza Tumminello;
- la pavimentazione delle banchine dovrà essere realizzata con basole in pietra di Billiemi escludendo, quindi, l'uso di pietra lavica;
- i cancelli, previsti per motivi di sicurezza, dovranno essere localizzati in prossimità dell'accesso ai singoli pontili e all'area dei servizi;
- le basole in pietra di Billiemi recuperabili dovranno essere ricollocate nel rifacimento della pavimentazione;
- tutte le opere di riqualificazione dovranno essere opportunamente concordate con la Soprintendenza competente per territorio che vigilerà nell'attuazione delle stesse.

Il Direttore Generale  
Arch. Maria-Luigi Ghetti