



Spett.le **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *cress@pec.minambiente.it*

Spett.le **ISPRA**
Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le **ARPAE**
**Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia - Sezione di Ravenna**
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aora@cert.arpa.emr.it*

Spett.le **COMUNE DI RAVENNA**
Piazzale Carlo Luigi Farini, 21
48121 Ravenna (RA)
PEC: *comune.ravenna@legalmail.it*

Spett.le **Azienda USL di Ravenna**
Via Alcide De Gasperi, 8
48121 Ravenna (RA)
PEC: *direzione.dsp@pec.auslromagna.it*

Prot. L / 102 / 21

Ravenna, 01 Aprile 2021

Oggetto: Trasmissione report mensile di bolla e comunicazione di temporanea indisponibilità della misura.

Con riferimento a quanto in oggetto si provvede a trasmettere in allegato alla presente il report del mese di Marzo 2021 che contiene i dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58.

Come comunicato con nota del 24/02/2021 (ns. prot. L/60/21), in seguito al manifestarsi di alcuni casi di positività al virus SARS-CoV-2 tra il personale turnista addetto alla conduzione degli impianti produttivi il 24/02/2021 si è proceduto alla fermata degli impianti produttivi: si coglie l'occasione per informare che il giorno 11/03/2021 sono stati riavviati tutti gli impianti produttivi.

Si comunica inoltre che dal 25 al 28/03/2021 si è verificata una temporanea indisponibilità della misura delle polveri a causa di un malfunzionamento nel misuratore di polveri installato sullo SME1 a servizio della caldaia Bono 12,5. La causa del malfunzionamento è da imputarsi a un problema strumentale poi risolto. Si informa che nelle suddette giornate la caldaia Bono 12,5 è sempre stata alimentata a gas naturale e non ci sono state anomalie di funzionamento, pertanto si ritiene che non si possano essere verificati superamenti del valore limite di emissione nella concentrazione di polveri in uscita dal camino della caldaia stessa.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA