

SOLETTA C32/40 XF4 4,0 S4 CORDOLI E MARCIAPIEDI C32/40 XF4 4,0 S4

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Le saldatura a cordoni d'angolo debbono rispettare le indicazioni CNR-10011/97 paragrafo 9.2.9, ovvero:

ntti i cordoni di saldatura debbono essere sigillati nel loro contorno

utte le quote riportate sono in asse struttura e sono da intendersi sul piano Per lo sviluppo delle misure effettive tenere conto della livelletta longitudinale, dell'effetto della controfreccia e della eventuale curva planimetrica del tracciato.

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE" AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

PROGETTO ESECUTIVO



OPERE D'ARTE MAGGIORI

Viadotto Busita I

PLANIMETRIA APPOGGI, GIUNTI E DISPOSITIVI SISMICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CARREGGIATA DX







