

Dotazioni impiantistiche e servizi alle utenze interne al porto - sezione B

Accessibilità al porto - sezione C



Foto aera del porto nella nuova configurazione del molo sopraflutto



Fotoinserimento degli interventi previsti in ortofoto generale



Fotoinserimento degli interventi previsti per la riqualificazione della zona Ovest del porto



Render dela banchina d'attracco nella nuova configurazione



Render del water front nella nuova configurazione



Render della banchina d'attracco nella nuova configurazione



Render di via marina Vescovado- viale Raf Vallone nella nuova configurazione



Render di via marina Vescovado- viale Raf Vallone nella nuova configurazione



Fotoinserimento del parcheggio del porto con la pensilina fotovoltaica



Fotoinserimento in via marina Vescovado- viale Raf Vallone nella nuova configurazione



Fotoinserimento in via marina Vescovado- viale Raf Vallone nella nuova configurazione



Fotoinserimento degli interventi previsti per la riqualificazione della zona Ovest del porto