

Memo incontro

Data 30 11 2020

Oggetto: fanali ausilio alla navigazione

- 1) porto di Genova
- 2) progetto 3117 prolungamento banchina amico e 3023 nuova torre piloti

Partecipanti:

Marifari: Dott. Palla responsabile fari e fanali italiani

AdSP:

Ing. Sciutto responsabile ufficio impianti tecnologici

Ing. Vincenzi: RUP 3117

Ing. Agostini; progettista 3117

Sig. Caleffi, sig. Ghinelli: fanalisti



1) porto di Genova

Marifari evidenzia i seguenti punti:

- Marifari è l'ente competente per la definizione della posizione e delle caratteristiche dei fanali italiani
- Marifari non ha intenzione al momento di prendere in carico la gestione dei fanali del porto di Genova (unica eccezione in Italia). Nel caso lo facesse sarebbero necessari:
 - a) 4 tecnici di Marifari di sede nel porto di Genova
 - b) Un ormeggio per l'imbarcazione di servizio
 - c) 4 alloggi di servizio
 - d) Una officina
- Marifari ha anticipato nell'incontro che ritiene necessario un ampio intervento di riqualificazione dei fanali di AdSP. Marifari ritiene necessario, come meglio precisato in tabella allegata e preve valutazioni più approfondite all'interno dell'iter autorizzativo, la realizzazione di 11 nuovi fanali e la riqualificazione di 24 fanali (schermatura di 4 fanali, rimozione di 11 fanali, riduzione della quota di 6 fanali, cambiamento di colore di 3 fanali) dei 39 esistenti.

2) progetto 3117 prolungamento banchina amico e 3023 nuova torre piloti

Marifari, dopo aver ascoltato la descrizione degli interventi, evidenzia i seguenti punti:

- è necessaria una riqualificazione dei fanali dell'area interessata dagli interventi che prevede l'eliminazione dei fari numero 4, 21A e 21B e deve essere certificata una illuminazione permanente nelle darsene tecnica, nautica e fiera (darsene all'interno dell'imboccatura compresa fra i fanali 23 e 24).
- E' necessaria l'installazione di un fanale giallo sulla testata della nuova banchina di Amico ad altezza minore di 8,50 m.

Allegati:

- Tabella interventi sui fanali del porto di Genova

interventi richiesti da Marifari comandante Palla in riunione 30 11 2020						
numero fanale	intervento richiesto	schermare	rimuovere	ridurre quota	nuova installazio ne	cambiare colore
1	schermatura	1				
2	abbassare minore di 8,50			1		
3	rimuovere		1			
4	rimuovere		1			
5	ok					
6	rimuovere		1			
7	abbassare			1		
8	schermare	1				
9	ok					
10	spostare più a levante (da verificare)		1		1	
11	da colore bianco a verde e schermare	1				1
12	ok					
13	ok					
15	ok					
16	ok					
17	ok			1		
18	abbassare minore di 8,5 m			1		
19	da colore bianco a giallo					1
20	schermare	1				
21 A	rimuovere		1			
21 B	rimuovere		1			
22	rimuovere		1			
23	abbassare			1		
24	abbassare			1		
31	ok					
32	ok					
33	ok					
34	ok					
35	ok					

36	spostare sulla diga se possibile					1	
37	ok						
38	ok						
39	rimuovere			1			
42	rimuovere			1			
44	cambiare colore da giallo a rosso, spostare sulla diga se possibile e posizionare ad altezza minore di 5 m			1		1	1
45	eliminare neda e posizionare fisso sulla diga			1		1	
51	ok						
nuove installazioni di fanali							
1	molo giano ex torre piloti rosso					1	
2	molo oarn testata verde					1	
3	saar Nord testata rosso					1	
4	assereto testata rosso					1	
5	calata Gadda Ponente verde vicino al 5					1	
6	angolo banchina italsider canale di calma verde					1	
7	di fronte a angolo banchina italsider canale di calma sulla diga rosso					1	
8	molo risvelgio verde					1	
9	imboccatura di pegli dal castello verde					1	
		schermare	rimuovere	ridurre quota	nuova installazione	cambiare colore	
		4	11	6	13	3	