



Enel Green Power and Thermal Generation Italy
Power Plant OCGT and Islands
Larino

Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma

Spett.le
ISPRA
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-CENTER/PP-LA

Spett.le
ARPA Molise
PEC: arpamolise@legalmail.it

p.c.

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
(CreSS)
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Oggetto: Enel Produzione S.p.A.- Centrale Termoelettrica di Larino (CB) - Decreto di riesame AIA n. 0000259 del 11 dicembre 2020 - Impianto Turbogas di LARINO - Rapporto Conclusivo d' ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/2006 - Trasmissione osservazioni del Gestore

Con riferimento al Rapporto Conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria ricevuto con nota prot. 0020602/2022 del 12.04.2022 in merito alla visita in loco effettuata il 01 marzo 2022 presso l'impianto turbogas di Larino della società Enel Produzione S.p.A. e in particolare a quanto riportato al parag. 4 "Risultanze", fermo restando che, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot.49503.22 del 22/04/2022, il Gestore provvederà ad inviare entro i tempi prescritti adeguata istruzione operativa per

1/4



Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 40089201



garantire l'attuazione della specifica normativa richiamata dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

VIOLAZIONE CONTESTATA

Violazione del comma 1 dell'art. 190 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. per mancata annotazione dei rifiuti prodotti sul registro di carico e scarico rifiuti, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla violazione contestata, sulla base di quanto indicato al paragrafo 3.12 "Rifiuti" del Rapporto Conclusivo, per quelle tipologie di rifiuto campionate e sottoposte alle dovute analisi chimiche senza che vi fosse una corrispondenza nel registro di carico/scarico, riteniamo opportuno riportare alcune precisazioni.

- EER 100121

Con riferimento al rifiuto con codice EER 10 01 21, campionato in data 22 marzo 2021 e preso in carico per la prima volta in data 08.06.2021, si precisa che lo stesso, è stato campionato e caratterizzato per la sua corretta classificazione all'interno della vasca di raccolta delle acque reflue (come indicato nel verbale di campionamento riportato in **Allegato 1**) in un momento in cui il livello dell'acqua presente nella vasca era basso.

Tale campionamento si è reso necessario al fine di poter procedere con la corretta pianificazione dell'attività di pulizia della vasca suddetta.

L'attività di pulizia, da cui è derivata la produzione del rifiuto, è stata quindi effettuata successivamente, nella giornata del 08.06.2021 da ditta specializzata (si riporta in **Allegato 2** il giornale lavori della ditta).

Il giorno dell'intervento, al fine di poter procedere contestualmente con l'allontanamento del materiale prodotto, che per natura e quantità non era possibile stoccare presso le aree di deposito temporaneo, era presente anche il mezzo della ditta incaricata per il trasporto del rifiuto presso l'impianto di destino autorizzato.

L'operazione di presa in carico del rifiuto è stata pertanto annotata al momento della produzione dello stesso, ossia durante l'effettuazione dell'attività di pulizia e dunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.190 del D. Lgs.152/06. Il rifiuto, nella stessa giornata, è



stato trasportato presso l'impianto di destino (nel registro di carico/scarico le operazioni sono state infatti annotate nella stessa giornata).

Si riporta in **Allegato 3** l'evidenza fotografica dell' intervento effettuato.

- EER 160708*

Il rifiuto con codice EER 16 07 08* è costituito da materiale contenente olio, derivante dalle attività di pulizia dello skid dell'olio tenuta.

Tale materiale è stato validamente campionato, ai fini della corretta attribuzione del codice EER pertinente e della conseguente presa in carico, nel periodo 15.10.2021 - 15.11.2021, come risulta dal rapporto di prova emesso in data 18.11.2021.

Il campione prelevato in data 11 ottobre 2021 sull'impianto è stato infatti ritenuto non rappresentativo per il parametro idrocarburi.

Soltanto dopo l'emissione del rapporto di prova del 18.11.2021, si è pertanto potuto procedere alla corretta classificazione e conseguente presa in carico del rifiuto, avvenuta in data 26.11.2021.

- EER 160305*

Con riferimento al rifiuto con codice EER 160305* è opportuno precisare che, a fine 2020, è stato ritrovato presso la centrale un fusto integro, sul quale però non era presente alcuna etichetta di classificazione del prodotto presente al suo interno. È stata quindi avviata una verifica della tipologia di materiale presente per valutare la possibilità di utilizzo nel ciclo produttivo.

A tal fine è stato incaricato il laboratorio esterno certificato per la caratterizzazione di tale materiale.

Non essendo emersa alcuna possibilità di utilizzo, è stata presa la decisione di smaltire il materiale e si è dunque provveduto alla sua presa in carico nel registro di carico/scarico utilizzando il rapporto di caratterizzazione già disponibile. La registrazione è stata effettuata nei termini previsti dall'art.190 del D.Lgs. 152/06 essendo avvenuta contestualmente alla decisione di disfarsi del materiale.



- Altre tipologie di EER

Per tutte le altre tipologie segnalate nel Rapporto Conclusivo e specificatamente (150202*, 170603* e 170103) occorre precisare che tali rifiuti derivano dalle attività preliminari di manutenzione effettuate presso il sito di Larino in vista dell'avvio delle attività di sostituzione dell'alternatore del Gruppo LR 2 (ns nota prot. 18534 del 01/12/2021) interessato dall'incendio del 10 settembre 2019.

Tenuto conto delle importanti attività previste e delle aree di deposito temporaneo presenti in sito (dimensionate per gestire la produzione ordinaria dei rifiuti), al fine di poter procedere al conferimento dei rifiuti celermente e nel rispetto delle tempistiche fissate dalla normativa è stata valutata l'opportunità di anticipare alcune caratterizzazioni su campioni rappresentativi di materiale.

Anche in questo caso, pertanto, il campionamento e la caratterizzazione hanno preceduto l'attività di manutenzione e la registrazione è avvenuta nei termini di legge.

Tutto ciò precisato, evidenziamo che - in ogni caso - le informazioni richieste dalla normativa relative ai rifiuti prodotti sono compiutamente rinvenibili nella documentazione presente in impianto (registrazioni, Formolari di identificazione ecc.) e che non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio od ostacolo alla possibilità di tracciamento degli stessi.

Confidando nel fatto che le sopra esposte considerazioni saranno tenute in debito conto da codeste autorità ai fini della valutazione della sussistenza e/o dell'entità della violazione, inviamo distinti saluti.

VINCENZO DE MAIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.