

Napoli, 24 maggio 2021
Prot. PEC/39/21

ARPA CAMPANIA
Dipartimento Provinciale di Salerno
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it
dip.sa@arpacampania.it

e p.c. ARPA CAMPANIA
Direttore Generale Avv. Luigi Stefano Sorvino
segreteria@arpacampania.it

ENAC
DIREZIONE AEROPORTUALE CAMPANIA
C/A Presidente Comm. Art. 5 Aeroporto di Salerno
Costa d'Amalfi – dott.ssa G. Lacriola
protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi
Prescrizioni al Decreto VIA n. 36 del 06/02/2018
Piano di Monitoraggio Ambientale – Comunicazione di inizio attività di monitoraggio.

In relazione all'oggetto, facendo seguito all'invio del Piano di Monitoraggio Ambientale per l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi avvenuto con nostra nota prot. PEC/90/20 del 30 novembre 2020, ed alla successiva VS nota di riscontro del 26/01/2021 prot. 0005108, si comunica che a partire dalla corrente settimana inizieranno i monitoraggi relativi alle componenti Aria e Rumore per la fase "Ante Operam".

Alla luce di quanto richiesto nella citata nota di riscontro del 26 gennaio u.s., le postazioni di controllo relative alla componente acustica e per la fase ante operam sono state integrate con ulteriori tre postazioni, delle quali due poste parallelamente alla pista di volo verso est, ed una terza posta sulla scuola comunale di Bellizzi, così come da schema riportato nella figura seguente.

GE.S.A.C. SpA
Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

T +39 081.7896111
F +39 081.7896522
www.aerportodinapoli.it

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.
R. I. Napoli e C.F. 03166090633
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento
ex art. 2497 bis c.c.: 2i Aeroporti SpA
C.F. 11188801002



In particolare, anche a seguito di opportuni sopralluoghi mirati alla validazione delle postazioni di misurazione, in conformità alle linee guida ISPRA per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale,

- la SA01 è stata identificata presso il ricettore sensibile della scuola elementare di Bellizzi "Bocchino", che risulta essere altresì al centro di un agglomerato urbano ed al di sotto della traiettoria di volo "missed approach" in via di pubblicazione da parte di ENAV
- le PS02 e PS03 sono state individuate in funzione degli agglomerati urbani presenti ai lati della pista, e distanti circa 450 metri dall'asse della stessa, in conformità con le previsioni dell'Annesso 16 ICAO

Per quanto attiene alle postazioni già individuate da PMA,

- la SA02 è stata identificata in allineamento con l'asse pista, al di sotto delle direttrici di decollo ed atterraggio,
- e la PS01 presso l'edificio scolastico "Corvina" nel comune di Pontecagnano.

Nel rimanere a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Arch. Michele Miedico
Direttore Progetto Salerno
Pianificazione ed Ambiente

GE.S.A.C. SpA
Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

T +39 081.7896111
F +39 081.7896522
www.aeroportodinapoli.it

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.
R. I. Napoli e C.F. 03166090633
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento
ex art. 2497 bis c.c.: 2i Aeroporti SpA
C.F. 11188801002