

Oggetto: Dichiarazione di Conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale Anno 2021

Il sottoscritto Ernesto Aglianò in qualità di gestore degli impianti produttivi del sito Isab Nord e dei reparti di movimentazione dei siti Isab Nord e Sud

DICHIARA

Che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.

DICHIARA INOLTRE

Che nell'esercizio di riferimento del rapporto si sono verificati i seguenti eventi incidentali ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/06 di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e Enti di controllo

| Reparto Produttivo | Descrizione Evento Incidentale | Data | Elenco Comunicazioni prodotte |
|-----------------------|--|------------|--|
| Blending | La perdita è avvenuta da un accoppiamento flangiato non perfettamente serrato sulla linea di colaggio RDT (residuo da topping) verso il serbatoio S216, oggetto di manutenzione durante la fermata generale. | 02/03/2021 | Trasmesso PUB al MATTM in data 19/07/2021 (Protocollo ISAB/2021/U000232) |

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di LITASCO S.A.

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia - Tel. +39 0931 208111

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114 km 9,5 - 96010 Melilli (SR) Italia - Tel. +39 0931 207111

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 - 00187 Roma Italia - Tel. +39 06 42033511

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. - R.E.A. Siracusa 136409 - Reg. Imprese del Sud Est Sicilia - Codice Fiscale IT01629050897 -

Partita IVA IT02060260896

PEC: isab@pec.it

| | | | |
|----------------|--|------------|---|
| Radice Pontile | Rottura della linea interrata di slop che collega il pozzetto di raccolta al serbatoio S902. | 30/04/2021 | Trasmesso RT per chiusura procedimento in data 6/8/2021 (protocollo ISAB 2021/U/000244) |
| Radice Pontile | Trasudamento da un dreno di un oleodotto di gasolio | 28/06/2021 | Trasmesso RT per chiusura procedimento in data 6/8/2021 (protocollo ISAB 2021/U/000245) |
| Blending | Rinvenimento di acqua con prodotti idrocarburici all'interno della trincea adiacente la strada 9/0 a seguito di evento atmosferico straordinario | 12/09/2021 | Trasmesso PdC in data 12/10/2021 (protocollo ISAB 2021/U/000301) |

ISAB S.r.l.
 Direzione Operazioni

