




DS
DS
SDLA
SDLA
ROLD



VERBALE DI SOPRALLUOGO presso PRA srl - z.i. CAVALLINO (LE)

Il sottoscritto dott. Ivan Polo, su disposizione del Direttore del DAP Lecce, Ing. Roberto Bucci, in data 01.09.2021, alle ore 9.30 circa, si è recato presso l'impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento amianto della PRA srl sito nella z.i. di Cavallino (LE) in Via B. d'Aragona n. 5 per presenziare alle operazioni di avvio dell'impianto sperimentale e procedere alle attività di verifica di ottemperanza di cui alla Convenzione sottoscritta tra ARPA Puglia e PRA srl, giusta Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 274 del 28.05.2021. Tale attività è stata preventivamente concordata con il Gestore, PRA srl, giusta nota ARPA prot. n. 53921 del 29.07.2021 e successivo riscontro della PRA srl prot. n. 008/21 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 54192 del 30.07.2021). Nel corso del sopralluogo sono state condotte le attività di monitoraggio della matrice aria ambiente (n. 6 punti di misura) e dell'emissione convogliata E1 a cura del personale del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia e del Dipartimento provinciale ARPA di Brindisi, di cui si allega relativo verbale di campionamento n. 83/CRA/2021-A (Allegato n. 1).

Sono altresì presenti l'amministratore Unico della PRA srl, Dott. Giuseppe Cesario Calò, i tecnici consulenti interni, Geom. Antonio Marrocco e Dott.ssa Laura Rubino, l'ing. Paolo Pellegrino e l'ing. Alfredo Cappello in qualità di consulenti esterni.

Il primo step ha riguardato il carico di 22,5 kg di MCA nel mulino di frantumazione, attraverso il sistema automatico di carico. Tale operazione è stata sospesa a causa di una rottura al braccio metallico di carico della tramoggia, per cui l'alimentazione del mulino è avvenuta in modo manuale attraverso l'azione dell'operatore. Successivamente alla macinazione dei 22,5 kg si è constatato che non vi era flusso di materia in entrata nel reattore freddo. Si è proceduto quindi ad introdurre nel mulino di frantumazione, nuovamente a cura dell'operatore, un secondo quantitativo di MCA simile al primo. Anche dopo tale operazione si è constatato che la coclea di alimentazione del reattore freddo non trasportava il materiale frantumato. Sono state pertanto sospese le operazioni in attesa di variare la velocità di carico della coclea al fine di aumentarne i giri, intervenendo sul motore esterno. Tale aggiustamento impiantistico sarà apportato da Ditta esterna presumibilmente entro la fine della giornata odierna. Nel caso in cui tale intervento di manutenzione straordinaria garantirà il prosieguo del ciclo di trattamento, ovvero l'introduzione nel reattore freddo della polvere di MCA già presente nel ciclone, il Gestore si impegna a comunicare gli esiti e le risultanze delle restanti attività del ciclo di trattamento, allo stato sospeso.

Verifiche condotte: in merito all'ingresso dei MCA, EER 17.06.05* e 17.06.01* vengono acquisiti in allegato al presente verbale stralcio del registro di carico/scarico del 09.08.2021 e del 22.10.2020 e dei FIR n. DUC454237/20 (EER 020501) e nn. DUC453985, DUC453986, DUC453987, DUC453988, DUC453989, DUC453990 (EER 17.06.05*) (Allegato 2). Sono acquisite altresì copie: del quaderno di marcia dell'impianto (Allegato 3) riportante le attività condotte, i campionamenti eseguiti, ecc., copia della polizza fideiussoria della Società *Groupama Assicurazioni s.p.a.* costituente le garanzie finanziarie rese alla Provincia di Lecce (Allegato 4).

È stato richiesto alla PRA srl il cronoprogramma di massima per i successivi cicli di trattamento. Il dott. Calò ha dichiarato di trasmetterlo entro 5 gg lavorativi alla PEC del Dipartimento ARPA di Lecce.

Nel corso del sopralluogo sono state acquisite immagini fotografiche agli atti del Dipartimento provinciale ARPA di Lecce.

Le attività di sopralluogo sono terminate alle ore 15:50.

FLCS

Handwritten signatures and initials, including 'FLCS', 'R.B.', and others.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Per ARPA Puglia

per PRA srl

Laura Rubino