



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA PUGLIA

Brind. 6.2.2006

Spett.le Brindisi LNG S.p.a.
Viale Regina Margherita, 13
BRINDISI

Prot. N° 719 *Allegati*
34.19.04 / 9.1

Risposta al Foglio del
Provviso *N°*

OGGETTO: BRINDISI Impianto di rigassificazione.

e p. c.

Alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Puglia
Via Duomo, 33 - 74100 **TARANTO**

Con riferimento alla questione indicata all'oggetto, questa Direzione regionale, vista la nota della Soprintendenza archeologica di Taranto n. 2008 del 01.02.2006, preso atto che le prospezioni visive e la ricognizione strumentale condotte nelle *Aree 3 e 4* non hanno rivelato la presenza di resti archeologici sul fondale delle predette aree, ritiene doveroso evidenziare a codesta Società l'insistenza di motivi ostativi al prosieguo della colmataura nelle predette *Aree*.

Il Direttore regionale
(Arch. Ruggero MARTINES)

BRINDISI LNG S.p.A. - BRINDISI PER ARRIVO
06 FEB. 2006
Prot. N° <u>103</u>

tomaioli



MODULARIO
D.C. - 201



Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
PER LA PUGLIA-TARANTO

Taranto 25/1/2006

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

Via Dottula, isolato 49

BARI

Resposta al Foglio del

Dir. Soprintendenza N. 1612

Prot. N. 1612 Allegata

OGGETTO: BRINDISI. Impianto di rigassificazione.

Si fa riferimento alla precedente corrispondenza inerente l'oggetto e, da ultimo, alla nota prot. 19659 del 6/12/05, per comunicare che nell'AREA 2 del tratto di mare interessato dai lavori per la costruzione dell'impianto di rigassificazione sono state ultimate tutte le prospezioni programmate, sia visive che strumentali con *sub bottom profiler* ed ecoscandaglio *multibeam*. Come si può evincere dall'allegata *Relazione preliminare relativa all'area 2* della prof. Rita Auricemma, Direttore scientifico delle Prospezioni archeologiche subacquee, (nota acquisita al prot. 1530 del 24/1/06), nell'AREA 2 non si è riscontrata la presenza di resti archeologici.

Questa Soprintendenza, pertanto, come verbalizzato nel corso dell'incontro avuto il 14/11/05 nella sede della Direzione Regionale con i rappresentanti della Società Brindisi LNG (verbale acquisito al prot. 18433 del 17/11/05), ritiene, per quanto di stretta competenza, che si possa autorizzare la ripresa dei lavori di colmataura nell'Area 2.

Si comunica, inoltre, che, compatibilmente con le condizioni meteomarine, entro breve tempo saranno ultimati i lavori di prospezioni subacquee anche nelle Aree 3 e 4.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
Strada Dottula - BARI - Isolato 49

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Giuseppe Andreassi)

Prot. n. 450
del 26/01/06 VISTO, si TRASHETTE ALLA SOCIETA' INTERESSATA VIA FAX PER IL PROSEGUO DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE.

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Bari	
IL DIRETTORE REGIONALE (Arch. Ruggero Martines)	25/01/06
PROTOCOLLO N. 149	CLASSIFICAZIONE 34.19.04/3
DEL 26/01/2006	



BRINDISI LNG S.p.A. - BRINDISI
PER ARRIVO

25 GEN. 2006

Accad



Ministero per i Beni e le

Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA PUGLIA

Prot. N. 6977 Allegati:

12 DIC. 2005

Bari.....

Spett.le Brindisi LNG S.p.a.
Viale Regina Margherita, 13
BRINDISI

Risposta al Foglio del
Servizio..... N.

OGGETTO: BRINDISI – Impianto di rigassificazione.

e p. c.

Alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Puglia
Via Duomo, 33 - 74100 **TARANTO**

Con riferimento alla questione indicata all'oggetto, questa Direzione regionale, viste le note della Soprintendenza archeologica di Taranto nn. 19454 e 19659, rispettivamente del 02.12.2005 e del 06.12.2005, preso atto che le prospezioni visive e le indagini strumentali condotte nell'Area 1 non hanno rivelato la presenza di resti archeologici sul fondale della predetta area, considerato, altresì, che la ripresa dei lavori di colmataura nell'Area 1 non inibisce il prosieguo degli accertamenti nelle restanti Aree 2-4, ritiene doveroso evidenziare a codesta Società l'insussistenza di motivi ostativi al prosieguo della colmataura nella citata Area 1.


Il Direttore regionale
(Arch. Ruggero MARTINES)



DAL PONT

AVORI SUBACQUEI E MARITTIMI

BRINDISI





DAL PONT

SUBMARINE WORK - UNDERWATER INSPECTIONS

Via Prov. S. Vito, 23777 - Tel. 0039 831 418985 - Fax 0039 831 452953
72100 BRINDISI E-mail: dalpontlavorisubacquei@virgilio.it

BRINDISI LNG S.p.A. - BRINDISI PER ARRIVO
14 MAG. 2004
Prof. N° 318

Spett.le
Brindisi LNG S.p.A.
Viale Regina Margherita, 13
72100 Brindisi

La sottoscritta Impresa Specializzata "Dal Pont" di Giacomo Dal Pont con sede in Brindisi Via Prov. S.Vito 23777, iscritto nei Registri dei Sommozzatori della Capitaneria di Porto di Brindisi al n° 03 , nonchè al 930790/NAV Categoria 36 settore 3 ,

DICHIARA

di aver eseguito per conto della Brindisi LNG S.p.A. con sede legale in Brindisi ,Viale Regina Margherita , 13 la **Ricognizione subacquea precauzionale , finalizzata all' individuazione di ordigni residuati bellici inesplosi**, nella zona di mare antistante "Costa Capo Bianco" nel Porto Esterno di Brindisi, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico come:

Lotto n°1 : Superficie mq 163466

Lotto n°2 : Superficie mq 59121

Lotto n°3: Superficie mq 83870

Lotto n°4: Superficie mq 4650

Lotto n°5: Superficie mq 5345

Lotto n°6: Superficie mq 2772

Foglio 59, Particella n°1053 (ex Particella 2) : Superficie mq 8662

Foglio 60, Particella n°1 e Particella n°600 : Superficie mq 10322 ;

Superficie complessiva mq 338208.

Per quanto precede l'area in argomento è garantita priva di ordigni residuati bellici.

Brindisi li'13/5/2004

In Fede

DAL PONT
SUBMARINE WORK

Via Prov. S. Vito, 1 - 72011 BRINDISI
Tel. 0831.418985 - Fax 0831.452953

Coordinate dei punti zona "Capo Bianco"

Lotto n°1

A) 40°38'865 N 17°59'270 E
B) 40°38'895 N 17°59'285 E
C) 40°39'000 N 17°59'538 E
D) 40°38'835 N 17°59'660 E

Lotto n°2

E) 40°38'910 N 17°59'338 E
F) 40°39'090 N 17°59'182 E
G) 40°39'085 N 17°59'155 E
H) 40°39'150 N 17°59'100 E
I) 40°39'180 N 17°59'110 E
L) 40°39'225 N 17°59'062 E
M) 40°39'240 N 17°59'100 E
N) 40°39'195 N 17°59'145 E
O) 40°39'185 N 17°59'178 E
P) 40°39'130 N 17°59'235 E
Q) 40°39'110 N 17°59'218 E
R) 40°38'930 N 17°59'375 E

Lotto n°3

S) 40°39'035 N 17°59'618 E
T) 40°38'940 N 17°59'690 E
U) 40°38'973 N 17°59'765 E
V) 40°38'915 N 17°59'848 E

Coordinate Sealine

W) 40°39'262 N 17°59'205 E
X) 40°39'262 N 17°59'225 E
Y) 40°39'041 N 17°59'440 E

Lotto n°4 :

T : 40°38'940 N ; 17°59'690 E
Z : 40°39'012 N ; 17°59'630 E
J : 40°38'953 N ; 17°59'725 E

Lotto n° 5 :

1 : 40°38'923 N ; 17°59'258 E
2 : 40°38'945 N ; 17°59'310 E
E : 40°38'910 N ; 17°59'338 E
B : 40°38'895 N ; 17°59'285 E

Lotto n° 6 :

3 : 40°38'964 N ; 17°59'348 E
4 : 40°38'976 N ; 17°59'375 E
5 : 40°38'943 N ; 17°59'405 E
R : 40°38'930 N ; 17°59'375 E

Stralcio Planimetrico zona "Capo Bianco"

