# REGIONE BASILICATA Comuni di Montemilone e Venosa (PZ)



Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 18,1071 MW e delle opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN Denominazione impianto PZMOVE1

C.da Perillo Soprano Montemilone (PZ) C.da Stregapede Venosa (PZ)

Committente:

MONTEMILONESUN2 s.r.l. Via Abate Gimma n. 73 - BARI



Project management:

3CPOWER s.r.l.

Via Carlo Alberto n. 58 Canosa di Puglia (BAT)



Servicer:

REGLOSER srl - Via 25 Aprile 6/b - Lavello (Pz)



	Tidile di manatenzione delle	diatare
Data: Novembre 2021	Scala:	Progetto Preliminare Definitivo As Built
Project Engineer:	INGEGNERI DELLA	

Piano di manutenzione delle strutture

Flahorato: Prog. 06h

Ing. Francesco BARRESE Albo Ingegneri Pz n. 2254

Ing. Mauro RANAURO Albo Ingegneri Pz n. 142/B



MONTEMILONESUN2 s.r.l. Via Abate Gimma n. 73 70123 - BARI -P.Iva 08404470729

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato

### PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli

#### **01 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

#### 01.01 Impianto fotovoltaico

- 01.01.01 Cassetta di terminazione
- 01.01.02 Cella fotovoltaica
- 01.01.03 Dispositivo di generatore
- 01.01.04 Dispositivo di interfaccia
- 01.01.05 Dispositivo generale
- 01.01.06 Inverter fotovoltaico
- 01.01.07 Quadro elettrico impianto fotovoltaico
- 01.01.08 Scaricatore
- 01.01.09 Sostegno pannelli

#### **02 IMPIANTI**

#### 02.01 Impianto elettrico

- 02.01.01 Interruttori
- 02.01.02 Prese di corrente
- 02.01.03 Quadri BT
- 02.01.04 Sezionatori
- 02.01.05 Quadri MT
- 02.01.06 Lampade agli ioduri metallici
- 02.01.07 Lampade fluorescenti o neon
- 02.01.08 Pali in acciaio
- 02.01.09 Trasformatore a liquido isolante
- 02.01.10 Dispersori

#### 02.02 Impianto di messa a terra

- 02.02.01 Dispersori
- 02.02.02 Collettore di terra
- 02.02.03 Conduttori di protezione
- 02.02.04 Conduttori di terra
- 02.02.05 Conduttori equipotenziali
- 02.02.06 Calate

#### 02.03 Impianto di ricezione segnali

- 02.03.01 Antenne e parabole
- 02.03.02 Pali per antenne in acciaio
- 02.03.03 Pali per antenne in alluminio

#### 02.04 Impianto di trasmissione dati

- 02.04.01 Alimentatori
- 02.04.02 Armadi concentratori
- 02.04.03 Cablaggio
- 02.04.04 Sistema di trasmissione

#### 02.05 Impianto di videosorveglianza

- 02.05.01 Alimentatori
- 02.05.02 Box periferici da esterno
- 02.05.03 Canalette in PVC
- 02.05.04 Centrale controllo videosorveglianza
- 02.05.05 Fusibili
- 02.05.06 Gruppo di continuità
- 02.05.07 Monitor
- 02.05.08 Patch cord
- 02.05.09 Sensore passivo infrarosso
- 02.05.10 Sensore a doppia tecnologia a lunga portata
- 02.05.11 Sensore volumetrico a doppia tecnologia
- 02.05.12 Sistema di trasmissione dati

Elemento strutturale

- 02.05.13 Sistema centralizzato di registrazione
- 02.05.14 Telecamera IP a ciucuito chiuso
- 02.05.15 Telecamere LED infrarossi
- 02.05.16 Telecamere speed dome
- 02.05.17 Telecamere wireless
- 02.05.18 Tubi corrugati in PEAD
- 02.05.19 Unità di controllo

## 01 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI – 01 Impianto fotovoltaico

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
01.01.01	Cassetta di terminazione		
01.01.01. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Viene verificata la corretta pressione di serraggio delle viti e delle	Controlli con	Ogni 2 Mesi
	morsettiere nonché dei coperchi delle cassette; viene verificato che ci	apparecchiature	
	sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corti circuiti.		
	Requisiti da controllare		
C01. <b>P01</b>	Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico		
CO1. <b>PO2</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
C01. <b>P03</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto elettrico		
CO1. <b>P04</b>	Montabilità / Smontabilità - impianto elettrico		
C01. <b>P05</b> C01. <b>P06</b>	Resistenza meccanica - impianto elettrico Isolamento elettrico - impianto fotovoltaico		
C01. <b>P07</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto fotovoltaico		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A01</b>	Corto circuiti		
C01. <b>A02</b>	Difetti agli interruttori		
C01.A03	Difetti di taratura		
C01. <b>A04</b>	Surriscaldamento		
01.01.02	Cella fotovoltaica		
<u>01.01.02.<b>C01</b></u>	Controllo apparato elettrico		
	Viene verificato lo stato di serraggio dei morsetti e la funzionalità delle resistenze elettriche della parte elettrica delle celle e/o dei moduli di	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	celle.		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A03</b>	Difetti di serraggio morsetti		
<u>01.01.02.<b>C02</b></u>	Controllo diodi		
	Viene eseguito controllo della funzionalità dei diodi di by-pass.	Ispezione	Ogni 3 Mesi
	Requisiti da controllare		
CO2. <b>PO1</b>	Efficienza di conversione - impianto fotovoltaico		
CO2 402	Anomalie da controllare		
<i>C02.</i> <b>A03</b> 01.01.02. <b>C03</b>	Difetti di serraggio morsetti Controllo fissaggi		
01.01.02.003	Vengono controllati i sistemi di tenuta e di fissaggio delle celle e/o dei	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	moduli.	50.1.1.0.1.0.1.0.1.	<b>- 5</b> ••
	Anomalie da controllare		
C03. <b>A03</b>	Difetti di serraggio morsetti		
<u>01.01.02.<b>C04</b></u>	Controllo generale celle		
	Viene verificato lo stato delle celle in seguito ad eventi meteorici	Controllo a vista	Quando necessario
	eccezionali quali temporali, grandinate, ecc. e che non ci siano incrostazioni e/o depositi sulle superfici delle celle che possano		
	inficiare il corretto funzionamento.		
	Anomalie da controllare		
CO4. <b>A03</b>	Difetti di serraggio morsetti		
CO4. <b>A02</b>	Deposito superficiale		
C04. <b>A04</b> C04. <b>A05</b>	Difetti di fissaggio Difetti di tenuta		
C04. <b>A05</b> C04. <b>A06</b>	Incrostazioni		
C04. <b>A07</b>	Infiltrazioni		
01.01.03	Dispositivo di generatore		
01.01.03 01.01.03. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Viene verificata la corretta pressione di serraggio dei cavi di	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
	connessione e che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione		
	onde evitare corti circuiti.		
	Anomalie da controllare		
CO1. <b>A03</b>	Anomalie degli sganciatori		
C01. <b>A04</b> C01. <b>A05</b>	Corti circuiti Difetti di funzionamento		
C01. <b>A05</b>	Difetti di taratura		
C01. <b>A07</b>	Disconnessione dell'alimentazione		
CO1. <b>A08</b>	Surriscaldamento		

01.01.04	Dispositivo di interfaccia		
01.01.04. <b>C01</b>	Controllo generale  Viene verificato che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi.  Anomalie da controllare	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>A01</b>	Anomalie della bobina		
C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Anomalie del circuito magnetico Anomalie dell'elettromagnete		
C01. <b>A04</b>	Anomalie della molla		
C01. <b>A05</b>	Anomalie delle viti serrafili		
C01. <b>A06</b> C01. <b>A07</b>	Difetti dei passacavo Rumorosità		
01.01.04. <b>C02</b>	Verifica tensione		
	Viene effettuata una misura della tensione di arrivo ai morsetti	Controlli con	Ogni 1 Anni
	utilizzando un voltmetro.	apparecchiature	
CO2. <b>AO3</b>	Anomalie da controllare Anomalie dell'elettromagnete		
01.01.05	Dispositivo generale		
<u>01.01.05.<b>C01</b></u>	Controllo generale		
	Viene verificata la funzionalità dei dispositivi di manovra dei	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
	sezionatori, verificando che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione onde evitare corto circuiti.		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A03</b>	Anomalie degli sganciatori		
C01. <b>A04</b> C01. <b>A05</b>	Corti circuiti Difetti ai dispositivi di manovra		
C01.A07	Difetti di taratura		
CO1. <b>A08</b>	Surriscaldamento		
01.01.06	Inverter fotovoltaico		
01.01.06. <b>C01</b>	Controllo generale  Viene verificato lo stato di funzionamento del quadro di parallelo	Controlli con	Ogni 2 Mesi
	invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le	apparecchiature	Ogili 2 iviesi
	frequenze di uscita dall'inverter.		
C01. <b>P04</b>	Requisiti da controllare Controllo della potenza - inverter		
C01. <b>F04</b>	Anomalie da controllare		
C01. <b>A07</b>	Sovratensioni		
<u>01.01.06.<b>C02</b></u>	Verifica messa a terra		
	Viene verificata l'efficienza dell'impianto di messa a terra (quando previsto) dell'inverter.	Controllo	Ogni 2 Mesi
	Requisiti da controllare		
C02. <b>P04</b>	Controllo della potenza - inverter		
C02. <b>P02</b> C02. <b>P03</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico Resistenza meccanica - impianto elettrico		
C02.F <b>03</b>	Anomalie da controllare		
CO2. <b>A07</b>	Sovratensioni		
CO2. <b>A06</b>	Scariche atmosferiche		
<u>01.01.06.<b>C03</b></u>	Verifica protezioni  Viene verificato il corretto funzionamento dei fusibili e degli	Controllo	Ogni 6 Mesi
	interruttori automatici dell'inverter.		- 3
20	Requisiti da controllare		
C03. <b>P01</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico Anomalie da controllare		
C03. <b>A01</b>	Anomalie dei fusibili		
C03. <b>A03</b>	Difetti agli interruttori		
01.01.07	Quadro elettrico impianto fotovoltaico		
<u>01.01.07.<b>C01</b></u>	Verifica condensatori		
	Viene verificata l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	Requisiti da controllare		
C01. <b>P03</b>	Isolamento elettrico - impianto elettrico		
	Anomalie da controllare		
<i>C01.</i> <b>A01</b> 01.01.07. <b>C02</b>	Anomalie dei contattori Verifica protezioni		
01.01.07.002	Viene verificato il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	automatici e dei relè termici.		-

C02. <b>A02</b> C02. <b>A04</b> C02. <b>A03</b>	Anomalie da controllare Anomalie dei fusibili Anomalie dei relè Anomalie dei magnetotermici		
01.01.08	Scaricatore		
01.01.08. <b>C01</b>	Controllo generale		
C01. <b>A03</b> C01. <b>A04</b> C01. <b>A05</b>	Viene verificata la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, dei coperchi delle cassette, ed il corretto funzionamento delle spie di segnalazione della carica delle cartucce.  Anomalie da controllare  Anomalie degli sganciatori Difetti agli interruttori Difetti varistore	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
01.01.09	Sostegno pannelli		
01 01 00 <b>001</b>	Controllo generale		
01.01.09. <b>C01</b>			
<u>01.01.09.<b>C01</b></u>	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
CO1.P02	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare  Resistenza meccanica - sostegni fotovoltaico	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P02</b>	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare  Resistenza meccanica - sostegni fotovoltaico  Anomalie da controllare	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P02</b> C01. <b>A01</b>	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare  Resistenza meccanica - sostegni fotovoltaico  Anomalie da controllare  Corrosione	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P02</b> C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b>	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare  Resistenza meccanica - sostegni fotovoltaico  Anomalie da controllare  Corrosione  Deformazione	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P02</b> C01. <b>A01</b>	Vengono controllate le condizioni e la funzionalità delle strutture di sostegno verificando il fissaggio ed eventuali connessioni e che non ci siano fenomeni di corrosione in atto.  Requisiti da controllare  Resistenza meccanica - sostegni fotovoltaico  Anomalie da controllare  Corrosione	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi

## 02 IMPIANTI – 01 Impianto elettrico

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
02.01.01	Interruttori		
02.01.01. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Si verifica la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette,	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
	e dei coperchi delle cassette. Inoltre si deve controllare che ci sia un		
	buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione		
	da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.		
	Requisiti da controllare		
C01. <b>P01</b>	Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico		
C01. <b>P02</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
CO1. <b>PO3</b>	Limitare rischio incendio - impianto elettrico		
CO1. <b>PO4</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto elettrico		
CO1. <b>P05</b>	Isolamento elettrico - impianto elettrico		
CO1. <b>PO6</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico		
CO1. <b>PO7</b>	Montabilità / Smontabilità - impianto elettrico		
CO1. <b>PO8</b>	Resistenza meccanica - impianto elettrico		
CO1. <b>PO9</b>	Comodità di uso e manovra - interruttori		
	Anomalie da controllare		
CO1. <b>AO3</b>	Anomalie degli sganciatori		
CO1. <b>A04</b>	Corto circuiti		
CO1. <b>A05</b>	Difetti agli interruttori		
CO1. <b>A06</b>	Difetti di taratura		
CO1. <b>A07</b>	Disconnessione dell'alimentazione		
C01. <b>A08</b>	Surriscaldamento		
02.01.02	Prese di corrente		
02.01.02. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Si verifica la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette,	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
	e dei coperchi delle cassette. Inoltre si deve controllare che ci sia un		· ·
	buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione		
	da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.		
	Requisiti da controllare		
CO1. <b>PO1</b>	Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico		
C01. <b>P02</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
C01. <b>P03</b>	Limitare rischio incendio - impianto elettrico		
C01. <b>P04</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto elettrico		

CO1. <b>P05</b>	Isolamento elettrico - impianto elettrico		
C01. <b>P06</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico		
C01. <b>P07</b>	Montabilità / Smontabilità - impianto elettrico		
CO1. <b>P08</b>	Resistenza meccanica - impianto elettrico		
C01. <b>P09</b>	Comodità di uso e manovra - prese e spine		
	Anomalie da controllare		
CO1. <b>AO1</b>	Corto circuiti		
C01. <b>A05</b>	Surriscaldamento		
C01. <b>A02</b>	Difetti agli interruttori		
CO1.A03	Difetti di taratura		
C01. <b>A04</b>	Disconnessione dell'alimentazione		
02.01.03	Quadri BT		
02.01.03. <b>C01</b>	Controllo centralina		
02.02.00.002	Si verifica il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.	Controllo a vista	Ogni 2 Mesi
	Requisiti da controllare	30	
CO1. <b>PO1</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
0011102	Anomalie da controllare		
C01. <b>A03</b>	Anomalie dell'impianto di rifasamento		
02.01.03. <b>C02</b>	Verifica condensatori		
02.01.03. <b>03</b>	Si verifica l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	Requisiti da controllare	constant a vista	OPIN O MICSI
CO2. <b>PO2</b>	Isolamento elettrico - impianto elettrico		
C02.F 02	Anomalie da controllare		
C02. <b>A03</b>	Anomalie dell'impianto di rifasamento		
CO2. <b>A01</b>	Anomalie dei contattori		
02.01.03. <b>C03</b>	Verifica messa a terra		
02.01.03.003	Si verifica l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.	Controllo	Ogni 2 Mesi
	Requisiti da controllare	Controllo	Ogili 2 iviesi
C03. <b>P03</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico		
C03. <b>P04</b>	Resistenza meccanica - impianto elettrico		
C03.1 04	Anomalie da controllare		
CO3. <b>A01</b>	Anomalie dei contattori		
C03.A04	Anomalie dei magnetotermici		
02.01.03. <b>C04</b>	Verifica protezioni		
02.02.03.001	Si verifica il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	automatici e dei relè termici.	Controllo a vista	Ogili o iviesi
	Requisiti da controllare		
CO4. <b>PO1</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
	Anomalie da controllare		
CO4. <b>A02</b>	Anomalie dei fusibili		
CO4. <b>AO4</b>	Anomalie dei magnetotermici		
CO4. <b>A05</b>	Anomalie dei relè		
02.01.04	Sezionatori		
<u>02.01.04.<b>C01</b></u>	Controllo generale		
	Si verifica la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori e che	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
	ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di		
	protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti.		
CO1 801	Requisiti da controllare		
C01. <b>P01</b> C01. <b>P02</b>	Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico		
C01. <b>P03</b>	Limitare rischio incendio - impianto elettrico		
C01. <b>P04</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto elettrico		
C01. <b>P05</b>	Isolamento elettrico - impianto elettrico		
CO1. <b>P06</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico		
C01. <b>P07</b>	Montabilità / Smontabilità - impianto elettrico		
CO1. <b>P08</b>	Resistenza meccanica - impianto elettrico		
CO1. <b>PO9</b>	Comodità di uso e manovra - sezionatori		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A03</b>	Anomalie degli sganciatori		
C01. <b>A04</b>	Corto circuiti		
CO1.A05	Difetti ai dispositivi di manovra		
CO1.A06	Difetti di taratura		
C01. <b>A07</b>	Surriscaldamento		
02.01.05	Quadri MT		
02.01.05. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare	Controllo a vista	Ogni 12 Mesi
1	attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle		-
	atterizione ano stato degli interbloccin elettrici con prova delle l	l l	

manover di apertura e chisura. Verificare la corretta pressione di seringgio delle lame dei scionatori of delle bobine dei circutti di sgancio degli interruttori di manova serionatori.  Verifica apparacchiature di tarattura e controllo  Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione di sesionatori di di manova serionatori.  Q: 2.00  Q: 2.00  Q: 2.00  Q: 2.01.05.003  Verifica il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione scondoriri.  Anomalie da controllare  Q: 2.01.05.003  Verifica delle bobine  Q: 2.01.05.004  Verifica delle bobine  Q: 2.01.05.005  Q: 2.01.05.005  Verifica delle bobine  Q: 2.01.05.005  Q: 2.01.05.005  Verifica delle bobine  Q: 2.01.05.005  Verifica interruttori  verificare l'interruttori  verificare l'interruttori  verificare l'interruttori  verifica interruttori  verificare l'interruttori  verificare l'				
serragio delle lame dei sectoratori e delle boline dei creuit di agancio degli internatori di manova sesionatori di saratura e controllo verificare paparacchiature di taratura e controllo verificare la controllare segnalazione, delle spie di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sectionatori di linea.  Anomalie da controllare  QUE ALI SUSTICIO Verifica paracchiature di controllare di controllare delle solutione dei sectionatori di controllare di controlla della controllare di controllare d		manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di		
degli intervation di manova sezionatori.  Q.2.01.05.C02  Verifica paparaccinitarue di taratura e controllo Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sciormatori di linea. Anomalie da controllare Deleta di travotra Q.2.1.05.C03  Verifica batterie Verifica batterie Verifica batterie Verifica batterie Verifica batterie Verifica batterie Verifica delle bobine Anomalie da controllare Anomalie da controllare Q.2.0.1.05.C04  Verifica delle bobine Verificare l'integrità delle l'integrità delle lampadine. Verificare l'integrità delle bobine Verificare l'integrità delle bobine Verificare l'integrità delle lampadine. Verificare l'integrità delle bobine Verificare l'integrità delle bobine Verificare l'integrità delle lompadine. Verificare l'integrità delle lompadine. Verificare l'integrità delle lampadine. Verificare l'integrità delle lampadine. Verificare l'integrità delle lampadine. Verificare l'integrità delle lampadi		serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio		
Verifica paparachiature di taratura e controllo   Verificare dell'e lampade di segnalazione, delle spie di   segnalazione dei sezionatori di   segnalazione dei sezionatori di   segnalazione dei sezionatori di   verificare l' corretto funzionamento dei carica batteria di   verificare l' corretto funzionamento dei carica batteria di   sumentarione secondrain.   Anomalie da controllare     verificare l' corretto funzionamento dei carica batteria di   alimentazione secondrain.   Anomalie da controllare     verificare l' corretto funzionamento dei carica batteria di   alimentazione secondrain.   Anomalie da controllare     verificare l' corretto funzionamento dei carica batteria di seperione     verificare l' corretto delle bobine dei circuiti di spancio.     Anomalie da controllare     verificare l' corretto dei segnalazione     verificaria l'efficiera delle bobine dei circuiti di spancio.     verifica interruttori     verificare l' corretto dei controllare     verifica interruttori     verifica delle interruttori     verifica interruttori		==		
Verificare l'inferienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione siccionatori di linea.   Anomalie da controllare   Oferti di transura   Oferti di differenzi delle botterie   Oferti di Anomalie delle botterie   Oferti di Anomalie delle botterie   Oferti delle Oferti di delle botterie   Oferti delle Oferti di delle botterie   Oferti delle Oferti Oferti delle Oferti O	02.04.05.003	-		
segnolazione dei sezionatori di linea. Anomalie da controllare Dijetti di cirarturo Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria. Anomalie da controllare Anomalie da controllare Anomalie da controllare Anomalie da controllare Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria. Anomalie da controllare Verificare delle bobine Verificare l'interritation Dijetti degli interritation Userificare l'interritation Verificare l'interritation Userification l'interritation avolume d'olio ridotto e la pressione del controlla solialisti, controllare liberto del motori, dei reiè, del blocchi a chiave, dei crotto del l'interritation Difetti di tracturo Controllo del flusso luminozione Verificare lo stato generale el l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del glusso luminozione superficole - impianto illuminazione Controllo del prosso missono essotane encire - impianto illuminazione Verificare la università - impianto illuminazione Verificare la controllare Verificare la controllare Verificare l'interritation o neno Oz.01.07.00  D.01.07.00  D.01.07.00  Lampade fluorescenti o neno Controllo del flusso luminozione Verificare l'interritation o neno Controllo del pusso luminozione Verificare l'interritation illuminazione Verificare l'interritation diluminazione Verificare l'interritation	<u>02.01.05.<b>C02</b></u>	1		
Inco.   Anomalie da controllare   Ojetit di circulum   Ojetit di circu			Controllo	Ogni 12 Mesi
Anomalie da controllare  (C2 A10) (C2 A11) (C2 A10) (C2 A11) (C3 A10) (C3 A10) (C3 A10) (C3 A10) (C4 A10) (C5 A10) (C5 A10) (C5 A10) (C6 A10) (C6 A10) (C6 A10) (C7 A		segnalazione dei sezionatori di		
CO.2.408 CO.2.411 Surrisculation es escondaria. Anomalie da controllare CO.3.401 CO.3.401 CO.3.402 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.404 CO.3.405 CO.3.405 CO.3.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.407 CO.3.401 CO.3.402 CO.3.402 CO.3.403 CO.		linea.		
CO.2.408 CO.2.411 Surrisculation es escondaria. Anomalie da controllare CO.3.401 CO.3.401 CO.3.402 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.403 CO.3.404 CO.3.405 CO.3.405 CO.3.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.406 CO.4.407 CO.3.401 CO.3.402 CO.3.402 CO.3.403 CO.		Anomalie da controllare		
C2.2.01.05.C03   Verifica batterie   Verificare   il corretto funzionamento del carica batteria di Ispezione   Imperatoria   Verificare   il corretto funzionamento del carica batteria di Imperatoria   Imperatoria   Verificare   il corretto funzionamento del carica batteria di Ispezione   Ogni 1 Settimane   Imperatoria   Anomalie da controllare   Verifica delle bobine   Verifica delle bobine   Verificare   Imperatoria   Verificare   Verifica delle bobine   Verificare   Verifica delle bobine   Verificare   Verifica delle bobine   Verificare   Ve	CO2 100			
Verifica batterie   Verifica car in corretto fundionamento del carica batteria di simentazione secondaria   Corretto fundionamento del carica batteria di simentazione secondaria   College   Commonde delle botterie   Verifica delle bobine dei circuiti di sgancio.   Anomalie da controllare   Verifica delle bobine   Verifica delle bobine   Verifica delle bobine   Verifica delle lambine   Verifica delle lambine   Verifica delle lambine   Verifica delle lambine   Verifica refine   Verifica interruttori   Verifica   Verif		-		
Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria.   Anomalie dal controllare   Anomalie dal controllare   Anomalie dal controllare   Anomalie dal controllare   Verifica delle bobine   Verifica delle dell'oli ordio   Verifica delle bobine   Verifica delle dell'oli ordio   Verifica delle dell'oli ordio   Verifica delle   Ve				
alimentazione secondaria. Anomalie dei boatroliare Anomalie dei boatroliare CO3.01.05.C04  Verifica delle bobine Difetti degli organi di manowa Verifica interruttori Difetti degli organi di manowa Verifica interruttori Verificare l'Infedera degli solatori di poli degli interruttori a volume di oli ordiotti. Verificare l'Infedera degli solatori di poli degli interruttori a volume del pia di dino dotti. Verificare l'Infedera degli solatori di poli degli interruttori a volume del gia si di enterruttore a redoto. Anomalie da controllare Difetti di di rodura  O2.01.06.C01  CO3.04.06  CO5.04.09  CO5.04.09  CO1.070  CO1.0	02.01.05. <b>C03</b>	Verifica batterie		
alimentazione secondaria, Anomalie da controllare (20.3.0.10, 20.1.0.5.004)  Werifica delle bobine (Verifica delle bobine dei circuiti di sgancio. Anomalie da controllare (Verifica delle bobine dei circuiti di sgancio. Anomalie da controllare (Verifica elle bobine dei circuiti di sgancio. Anomalie da controllare (Verifica elle ficiale si di stato dei circuiti assiliari controlare il verificare il reficianza degli isolatori di poli degli interruttori a volume (Verificare) (Verifica interruttori a volume d'olio ridotto. Verificia elle ficiale sassiliari controlare il verificare il reficianza degli sionalare il verificare il reficianza degli sionalare il verificare il reficianza degli sionalare il verificare il reficianza degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione dei gas ad interruttore a rireddo. Anomalie da controllare (Volume delle si delle il reficiale degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione dei gas ad interruttore a rireddo. Anomalie da controllare (Volume delle il reficiale degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione dei gas ad interruttore a rireddo. Anomalie da controllare (Volume verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare (Controllo defli pusso luminozo - impianto illuminazione (Controllo defli pusso luminozo - impianto illuminazione (Controllo defli pusso luminoso - impianto illuminazione (Controllo defli pusso luminoso - impianto illuminazione (Controllo defli pusso dei rischi di interverto - impianto illuminazione (Condicia di use a manova - impianto illuminazione (Condicia) di se a manova - impianto illuminazione (Controllo defli controllare Abassamento iliveli di diluminazione (Controllo defli controllare (Controllo defli condensazione superficiale - impianto illuminazione (Controllo defli condensazione super		Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di	Ispezione	Ogni 1 Settimane
Anomalie da controllare Anomalie da be batterie Verifica delle bobine Cot. Anomalie da Controllare Cot. Anomalie da Controllare Objetti della pognari di manovra Verifica interruttori Objetti della pognari di manovra Verifica interruttori Verifica intervatori Verifi		alimentazione secondaria.	•	J
CO3.401 CO4.005 CO4.005 CO4.005 CO4.007 CO5.005 CO5.00				
Oz. 0.1.05.C03				
Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. Anomalie da controllare Olyetti degli interruttori Olyetti degli interruttori Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio riotto. Verificare le l'integrità degli solatori di poli degli interruttori a volume d'olio riotto. Verificare li livello dell'olio degli interruttori dei rele, dei blocchi a chiave, dei circuiti availiari, controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas da interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas da interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas da interruttori Olotto dell'olio degli interruttori Olotto degli olio degli interruttori Olotto degli olio degli interruttori Olotto degli olio degli interruttori Olott	C03. <b>A01</b>			
Anomalie da controllare   Offett agil interrutori   Offett agil imperatori   Offett agil imper	02.01.05. <b>C04</b>	Verifica delle bobine		
Anomalie da controllare   Offett objet interrutori   Offett objet interru		Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio.	Ispezione	Ogni 1 Anni
(Q14.AD) Q2.01.05.C05 Verifical optimicration Q2.01.05.C05 Verifical interruttori of olio nidotto. Verificare i difficienzi degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'dio nidotto. Verificare i di regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei biocchi a chiave, dei circulti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttora a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a redido. Anomalie da controllare O25.AD6 O20.10.6 C01 Controllo generale Vene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controlla dell'olio degli Piusso luminoso i impianto illuminazione Controllo dell'olio degli religionamento illuminazione Controllo dell'olio degli religionamento illuminazione Controllo desinoso essotane neceive impianto illuminazione Controllo dell'olio degli religionale via controllare Controllo dell'olio degli religionale illuminazione Controllo dell'one controllo dell'one religionale illuminazione Controllo dell'one controllo		_	•	
COL ADT   Color   Co	CO4 A06			
O2.01.05.C05   Verificar le feficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regiolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circulti ausliari, controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas a di interruttora offendo.   Anomalie da controllare   Difetti di interruttori   Difetti di trattura		• •		
Verificare   Efficienza degli Isolatori di poli degli Interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari, controllare il livello deli 100 degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.   Anomalie da controllare   Difetti qil interruttori				
dolio ridotto. Verificare il regolare funcionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il ilivello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione dei gas ad interruttori a redo.  Anomalie da controllare  Difetti di trotturo  Descripti dell'olio degli interruttori Difetti di trotturo  Descripti dell'olio degli interruttori Difetti di trotturo  Descripti di interruttori Difetti di trotturo  Descripti delle controllare Difetti di trotturo  Controllo Generale  Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisti da controllare  Controllo dello condensazione superficiale - impianto illuminazione  Identificolitià - impianto illuminazione  Anomalie da controllare  Abbassomento livello di illuminazione  Controllo del flusso luminosi e impianto illuminazione  Controllo dello condensazione superficiale - impianto illuminazione  Identificolitià - impianto illuminazione  Controllo dello condensazione superficiale - im	02.01.05. <b>C05</b>	Verifica interruttori		
dolio ridotto. Verificare il regolare funcionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il ilivello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione dei gas ad interruttori a redo.  Anomalie da controllare  Difetti di trotturo  Descripti dell'olio degli interruttori Difetti di trotturo  Descripti dell'olio degli interruttori Difetti di trotturo  Descripti di interruttori Difetti di trotturo  Descripti delle controllare Difetti di trotturo  Controllo Generale  Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisti da controllare  Controllo dello condensazione superficiale - impianto illuminazione  Identificolitià - impianto illuminazione  Anomalie da controllare  Abbassomento livello di illuminazione  Controllo del flusso luminosi e impianto illuminazione  Controllo dello condensazione superficiale - impianto illuminazione  Identificolitià - impianto illuminazione  Controllo dello condensazione superficiale - im		Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume	Ispezione	Ogni 12 Mesi
regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo.  Anomalie da controllare  Djetti agli interruttori Djetti di gli interruttori Djetti di controllare Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Gonze di possi di si di si se monovra - impianto illuminazione Gonze di possi di si		, , ,	·  r ======	- 0 ==
circuitt ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttora a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttora del gas ad interruttora Difetti di trorutura CO1.01.06.001  CO2.01.06.001  Lampade agli ioduri metallici Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiole - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiole - impianto illuminazione Controllo di spersioni elettriche - impianto illuminazione Condità di uso e manovra - impianto illuminazione Efficiena luminosito - impianto illuminazione Uniterreta del rischi di Intervento - impianto illuminazione Impianto illuminazione del rischi di Intervento - impianto illuminazione Manuteribilità - impianto illuminazione Resistera meccanica - impianto illuminazione Anomalie da controllare Abbassomento Ivello di Illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo di uso e monova - impianto illuminazione Controllo di uso e monova - impianto illuminazione Controllo di uso e monova - impianto illuminazione Condità di				
livello dell'olio degli interruttore a freddo.   Anomalie da controllare   Ojetti agli interruttore a freddo.   Anomalie da controllare   Ojetti agli interruttori   Ojetti di taratura   Ojetti dell' la vista   Ojeti 1 Mesi   O				
del gas ad interruttore a freddo. Anomalie da controllare Ojetti adji interruttori Ojetti di travatura  D2.01.06. C01  C02.01.06. C01  C02.01.06. C01  C01.0701  C01.0701  C01.0702  C01.0703  C01.0704  C01.0704  C01.0705  C01.0705  C01.0705  C01.0706  C01.0707  C01.0707  C01.0707  C01.0707  C01.0707  C01.0708  C01.0707  C01.0708  C01.0709  C01.0709  C01.0709  C01.0709  C01.0709  C01.0701  C01.0710  C01.0		I - I		
COS.A06   COS.A08   Difetti di taratura   Difetti gili interruttori   Controllo generale   Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.   Requisiti da controllare   Requisiti da controllare   Controllo del flusso luminoso : Impianto illuminazione   Controllo della condensazione superficiale : Impianto illuminazione   Controllo della condensazione superficiale : Impianto illuminazione   Controllo dispersioni elettriche : Impianto illuminazione   Controllo displi aggi agenti ciliminazione   Controllo del di controllare   Abbassamento livello di illuminazione   Controllo del flusso luminoso : Impianto illuminazione   Comodità di suo e manova : Impianto illuminazione   Controllo della condensazione superficiale : Impianto illuminazione   Controllo di suo e manov		· '		
Anomalie da controllare  Opticti agli interruttori  Optici impianto illuminazione  Interruttori  Interruttori  Optici interruttori  Optici impianto illuminazione  Interruttori  Optici interrutt		del gas ad interruttore a		
COS. A08 Diffetti gili interruttori Diffetti gili ritoratura  O2.01.06.C01  Lampade agli ioduri metallici Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo despessioni elettrice - impianto illuminazione Controllo despessioni elettrice - impianto illuminazione Controllo despessione elettrice - impianto illuminazione Controllo despessione elettrico - impianto illuminazione Controllo destrico - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo destrico - impianto illuminazione Controllo des flusso e manova - impianto illuminazione Comodità di uso e manova - impianto illuminazione Identificabilità -		freddo.		
COS. A08 Diffetti gili interruttori Diffetti gili ritoratura  O2.01.06.C01  Lampade agli ioduri metallici Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo despessioni elettrice - impianto illuminazione Controllo despessioni elettrice - impianto illuminazione Controllo despessione elettrice - impianto illuminazione Controllo despessione elettrico - impianto illuminazione Controllo destrico - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo des flusso buminoso - impianto illuminazione Controllo destrico - impianto illuminazione Controllo des flusso e manova - impianto illuminazione Comodità di uso e manova - impianto illuminazione Identificabilità -		Anomalie da controllare		
02.01.06 02.01.06.003  Lampade agli ioduri metallici Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Co1.P03 Co1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P01	COE 106			
02.01.06 02.01.06.003  Lampade agli ioduri metallici Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del giusso luminoso - impianto illuminazione Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione Controllo dispersioni elitorio illuminazione Controllo di spersioni elitorio illuminazione Controllo di spersioni elitorio illuminazione Controllo di spersioni elitorio illuminazione Controllo di suso e manovro - impianto illuminazione Illumitazione la identificabilità - impianto illuminazione Illumitazione del rischi di intervento - impianto illuminazione Controllo del giusso illuminazione Controllo del giusso illuminazione Controllo del giusso illuminazione Controllo del flusso illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso illuminazione Controllo del flusso illuminazione Controllo del flusso soluminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del se condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo del condensazione superficiale - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Condità di uso e manovro - impianto illuminazione Condità di uso e manovro - impianto illuminazione Identificabilità - impianto		'		
Controllo generale   Controllo generale   Controllo generale   Controllo generale   Controllo   Cont	C05.A08	Dijetti di taratura		
Controllo generale   Controllo generale   Controllo generale   Controllo generale   Controllo   Cont	02.01.00	Lawrence and indeed was another.		
Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisiti da controllare  Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione Efficienza luminosità - impianto illuminazione Efficienza luminosità - impianto illuminazione Controllo di di use e manovra - impianto illuminazione Identificabilità - impianto illuminazione Solamento elettrico - impianto illuminazione Controllo al stabilità del gia genti aggressivi chimici - impianto illuminazione Controllo al stabilità del gia genti aggressivi chimici - impianto illuminazione Controllo di di di use e manova - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Identificabilità - impianto illuminazione Ident	02.01.06			
Requisiti da controllare  C01.P01 C01.P02 Controllo del Jusso luminoso - impianto illuminazione C01.P03 C01.P04 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P10 C01.P09 C01.P10 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P10 C01.P11 C01.P12 C01.P13 C01.P13 C01.P14 C01.P13 C01.P14 C01.P15 C01.P16 C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P03 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 Impermeabilità ai ilquidi - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P01 Impermeabilità i impianto illuminazione C01.P02 C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	02.01.06. <b>C01</b>	Controllo generale		
Requisiti da controllare  C01.P01 C01.P02 Controllo del Jusso luminoso - impianto illuminazione C01.P03 C01.P04 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P10 C01.P09 C01.P10 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P10 C01.P11 C01.P12 C01.P13 C01.P13 C01.P14 C01.P13 C01.P14 C01.P15 C01.P16 C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P00 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P03 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 Impermeabilità ai ilquidi - impianto illuminazione C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P01 Impermeabilità i impianto illuminazione C01.P02 C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P03 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.	Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P01 C01.P09 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P10 C01.P11 C01.P12 C01.P12 C01.P13 C01.P14 C01.P14 C01.P15 C01.P09 C01.P10 C01.P10 C01.P11 C01.P11 C01.P11 C01.P11 C01.P12 C01.P11 C01.P12 C01.P13 C01.P14 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P09 C01.P01 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P10 C01.P09 C01.P09 C01.P09 C01.P01 C01.P09 C01.P01 C01.P02 C01.P01 C01.P03 C01.P09 C01.P01 C01.P03 C01.P09 C01.P01 C01.P03 C01.P03 C01.P09 C01.P03 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P10 C01.P08 C01.P09 C01.P11 C01.P11 C01.P13 C01.P13 C01.P14 C01.P15 C01.P15 C01.P16 C01.P07 C01.P17 C01.P18 C01.P1				- 3
C01.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione C01.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione C01.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione C01.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione C01.P09 Impermeabilità - impianto illuminazione C01.P09 Impermeabilità - impianto illuminazione C01.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione C01.P12 Anomalie da controllare C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P14 Stabilità agi agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione C01.P15 Stabilità agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione C01.P01 Abbassamento livello di illuminazione C01.P02 Controllo generale C01.P03 Controllo generale C01.P04 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione C01.P05 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione C01.P06 Controllo delse condensazione superficiale - impianto illuminazione C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione C01.P09 Impermeabilità - impianto illuminazione C01.P09 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P01 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P02 Impermeabilità - impianto illuminazione C01.P03 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P04 Impermeabilità - impianto illuminazione C01.P05 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P07 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P08 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P01 Ilmitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione C01.P01 Ilmitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione C01.P01 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P01 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	604 804	· ·		
C01.P03   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione   C01.P04   Accessibilità - impianto illuminazione   C01.P05   Accessibilità - impianto illuminazione   C01.P06   Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione   Efficienza luminosità - impianto illuminazione   Efficienza luminosità - impianto illuminazione   C01.P09   Identificabilità - impianto illuminazione   Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione   Isolamento elettrico - impianto illuminazione   Isolamento elettrico - impianto illuminazione   Isolamento elettrico - impianto illuminazione   C01.P11   Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione   C01.P12   Ababssamento livello di illuminazione   C01.P13   Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione   Anomalie da controllare   Anomalie da controllare   C01.A01   Ababssamento livello di illuminazione   C01.P04   Ababssamento livello di illuminazione   Controllo generale   Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine   Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione   C01.P02   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione   C01.P03   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione   C01.P04   Accessibilità - impianto illuminazione   C01.P05   Efficienza luminosità - impianto illuminazione   C01.P08   Identificabilità - impianto illuminazione   Impianto illuminazione   Identificabilità - impianto illuminazione   Identificabilità - impianto illuminazione   Impianto illuminazion		· · ·		
CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO2.P06 CO2.P07 CO2.P08 CO2.P08 CO2.P09 CO2.P09 CO3.P09 CO3.P01 CO3.P01 CO3.P01 CO3.P01 CO3.P02 CO3.P03 CO3.P03 CO3.P03 CO3.P03 CO3.P03 CO3.P03 CO3.P04 CO3.P04 CO3.P05 CO3.P05 CO3.P05 CO3.P06 CO3.P07 CO4.P07 CO4.P07 CO5.P07 CO5.P0		Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione		
CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09   Gicierza luminosità - impianto illuminazione CO1.P09   Identificabilità - impianto illuminazione Identificabilità - impianto illuminazione Impermedbilità i iliquidi - impianto illuminazione CO1.P10   Imitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P11   Imitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12   Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13   Resistenza meccanica - impianto illuminazione CO1.P14   Abbassamento livello di illuminazione CO1.P01   Abbassamento livello di illuminazione CO1.P01   Controllo generale CO1.O7.CO1   Co1.P01   Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione CO1.P02   Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione CO1.P03   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P04   Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P06   Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P07   Co1.P08   Controllo del flusso luminazione   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P09   Co1.P01   Co	C01. <b>P03</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione		
CO1.P06 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P10 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione Illuminazion	C01. <b>P04</b>	Accessibilità - impianto illuminazione		
CO1.P06 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P10 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P01 CO1.P0	C01. <b>P05</b>	Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione		
C01.P07 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P10 C01.P11 C01.P12 C01.P12 C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P14 C01.P15 C01.P16 C01.P17 C01.P17 C01.P17 C01.P18 C01.P18 C01.P19 C01.P19 C01.P19 C01.P19 C01.P19 C01.P19 C01.P10 C01.P10 C01.P11 C01.P11 C01.P11 C01.P12 C01.P10 C01.P11 C01.P11 C01.P12 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P06 C01.P06 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P01 C01.P01 C01.P02 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P08 C01.P09 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P01 C01.P11 C01.P12 C01.P12 C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P01 C01.P11 C01.P12 C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P01 Resistenza meccanica - impianto illuminazione C01.P01 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	CO1. <b>P06</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CO1.P08 CO1.P09 CO1.P10 CO1.P11 Limitazione del rischi di liquidi - impianto illuminazione Locale pi permeabilità ai liquidi - impianto illuminazione Limitazione del rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione  CO1.A01 Lampade fluorescenti o neon Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Co1.P01 C01.P02 C01.P03 C01.P03 C01.P04 C01.P05 C01.P05 C01.P06 C01.P07 C01.P07 C01.P08 C01.P07 C01.P08 C01.P09 Limitazione illuminazione Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione		I		
CO1.P09 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P11 CO1.P1		**		
CO1.P10 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione CO1.P14 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P19 CO1.P10 CO1.P10 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P02 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione CO1.P11 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		'		
CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 CO1.P15 CO1.P15 CO1.P16 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P17 CO1.P18 CO1.P18 CO1.P19 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione Manutenibilità - impianto illuminazione		· · ·		
CO1.P12 CO1.P13 CO1.P14 Resistenza meccanica - impianto illuminazione Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione Anomalie da controllare CO1.A01 Abbassamento livello di illuminazione  Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare CO1.P01 CO1.P02 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P02 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione Unminazione Unminazione Unminazione Unimiazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione		·		
CO1.P13 CO1.P14 CO1.A01 Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione  CO1.A01  Lampade fluorescenti o neon Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Co1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P02 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione	CO1. <b>P11</b>	Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione		
CO1.P13 CO1.P14 CO1.A01 Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione  CO1.A01  Lampade fluorescenti o neon Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Co1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P01 CO1.P02 CO1.P03 CO1.P03 CO1.P04 CO1.P05 CO1.P06 CO1.P07 CO1.P07 CO1.P08 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P09 CO1.P01 CO1.P10 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P11 CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione	CO1. <b>P12</b>	Manutenibilità - impianto illuminazione		
C01.P14 Stabilità agli agenti aggressivi chimici - impianto illuminazione Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione  O2.01.07 C01  Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare C01.P01 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione C01.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione C01.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione C01.P04 Accessibilità - impianto illuminazione C01.P05 Condità di uso e manovra - impianto illuminazione C01.P06 Condità di uso e manovra - impianto illuminazione C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione C01.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Manutenibilità - impianto illuminazione C01.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione  O2.01.07 C01  Lampade fluorescenti o neon Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Co1.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione C01.P04 C01.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione C01.P06 C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione C01.P08 C01.P09 Identificabilità - impianto illuminazione C01.P01 Isolamento elettrico - impianto illuminazione C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Manutenibilità - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
O2.01.07 O2.01.07 O2.01.07.C01  Controllo generale  Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisiti da controllare  Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione  Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione  Co1.P04 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione  C01.P05 Condità di uso e manovra - impianto illuminazione  C01.P06 C01.P07 C01.P07 C01.P08 C01.P08 C01.P09 C01.P09 C01.P01 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione  C01.P01 C01.P11 C01.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione	CO1.F 14			
02.01.07 Controllo generale Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine. Requisiti da controllare Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione Co1.P01 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione Co1.P02 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione Co1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione Co1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione Co1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione Co1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione Co1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione Co1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione Co1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione Resistenza meccanica - impianto illuminazione				
Controllo generale	C01. <b>A01</b>	Abbassamento livello di illuminazione		
Controllo generale	00.01.5=			
Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisiti da controllare  C01.P01 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione  C01.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione  C01.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione  C01.P04 Accessibilità - impianto illuminazione  C01.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione  C01.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione  C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione  C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione  C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione  C01.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione  C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione  C01.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione  C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	02.01.07	Lampade fluorescenti o neon		
Viene verificato lo stato generale e l'integrità delle lampadine.  Requisiti da controllare  C01.P01 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione  C01.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione  C01.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione  C01.P04 Accessibilità - impianto illuminazione  C01.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione  C01.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione  C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione  C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione  C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione  C01.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione  C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione  C01.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione  C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	02.01.07. <b>C01</b>	Controllo generale		
Requisiti da controllare  C01.P01 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione  C01.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione  C01.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione  C01.P04 Accessibilità - impianto illuminazione  C01.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione  C01.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione  C01.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione  C01.P08 Identificabilità - impianto illuminazione  C01.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione  C01.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione  C01.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione  C01.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione  C01.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione			Controllo a vista	Ogni 1 Mesi
CO1.P01 Controllo del flusso luminoso - impianto illuminazione CO1.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione CO1.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione			Controllo a Vista	ORIN T MICSI
CO1.P02 Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione CO1.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		· ·		
CO1.P03 Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione CO1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		· · ·		
CO1.P04 Accessibilità - impianto illuminazione CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	C01. <b>P02</b>	Controllo della condensazione superficiale - impianto illuminazione		
CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	C01. <b>P03</b>	Controllo dispersioni elettriche - impianto illuminazione		
CO1.P05 Assenza emissione sostanze nocive - impianto illuminazione CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	C01. <b>P04</b>	Accessibilità - impianto illuminazione		
CO1.P06 Comodità di uso e manovra - impianto illuminazione  CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione  CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione  CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione  CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione  CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione  CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione  CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		I		
CO1.P07 Efficienza luminosità - impianto illuminazione CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CO1.P08 Identificabilità - impianto illuminazione CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		·		
CO1.P09 Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione				
CO1.P10 Isolamento elettrico - impianto illuminazione CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione		'		
C01. <b>P11</b> Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione C01. <b>P12</b> Manutenibilità - impianto illuminazione C01. <b>P13</b> Resistenza meccanica - impianto illuminazione	C01. <b>P09</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione		
CO1.P11 Limitazione dei rischi di intervento - impianto illuminazione CO1.P12 Manutenibilità - impianto illuminazione CO1.P13 Resistenza meccanica - impianto illuminazione	CO1. <b>P10</b>	Isolamento elettrico - impianto illuminazione		
C01. <b>P12</b> Manutenibilità - impianto illuminazione C01. <b>P13</b> Resistenza meccanica - impianto illuminazione	CO1. <b>P11</b>	I - I		
CO1. <b>P13</b> Resistenza meccanica - impianto illuminazione		·		
		•		
COL.F14   Stabilita agri aggressivi chiffici - Impianto mathinazione		<u> </u>		
	CO1 D14			

I	Anomalia da controllora		ĺ
C01. <b>A01</b>	Anomalie da controllare Abbassamento livello di illuminazione		
C01.A01	Abbussumento nveno di mammuzione		
02.01.08	Pali in acciaio		
02.01.08. <b>C01</b>	Controllo corpi illuminanti		
	Viene verificata l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade	Controllo	Ogni 3 Mesi
	ed altri accessori.		
	Requisiti da controllare		
CO1. <b>PO3</b>	Efficienza luminosità - impianto illuminazione		
C01. <b>P04</b> C01. <b>P05</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione Isolamento elettrico - impianto illuminazione		
C01. <b>F03</b>	Anomalie da controllare		
C01. <b>A01</b>	Anomalie del rivestimento		
CO1.A03	Difetti di messa a terra		
C01. <b>A05</b>	Difetti di stabilità		
02.01.08. <b>C02</b>	Controllo generale		
	Viene verificata l'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del	Controllo a vista	Ogni 3 Mesi
	rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.		
	Requisiti da controllare		
CO2. <b>PO1</b>	Resistenza alla corrosione - pali acciaio		
C02. <b>P02</b> C02. <b>P03</b>	Resistenza meccanica - pali sostegno Efficienza luminosità - impianto illuminazione		
C02. <b>P03</b>	Impermeabilità ai liquidi - impianto illuminazione		
CO2. <b>P05</b>	Isolamento elettrico - impianto illuminazione		
	Anomalie da controllare		
CO2. <b>AO2</b>	Corrosione		
C02. <b>A04</b>	Difetti di serraggio		
CO2. <b>A05</b>	Difetti di stabilità		
C02. <b>A03</b>	Difetti di messa a terra		
02.01.09	Trasformatore a liquido isolante		
02.01.09. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Si verifica lo stato generale del trasformatore ed in particolare: gli	Controllo a vista	Ogni 1 Anni
	isolatori, le sonde termiche ed i termoregolatori. Si verifica inoltre lo		
	state della vernice di protezione e che non si siano perdite di elie		
	stato della vernice di protezione e che non ci siano perdite di olio.		
	Requisiti da controllare		
C01. <b>P01</b>	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore		
C01. <b>P02</b>	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore		
	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b>	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare		
C01. <b>P02</b>	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b>	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b> C01. <b>A03</b> C01. <b>A04</b>	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori		
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni		
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori		
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche		
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti	Controlli con	Ωgni 1 Anni
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche	Controlli con apparecchiature	Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa		Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare  Anomalie dello strato protettivo  Anomalie dei termoregolatori  Difetti delle connessioni  Perdite di olio  Vibrazioni  Anomalie degli isolatori  Anomalie delle sonde termiche  Controllo avvolgimenti  Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici.		Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare		Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02 C02.P01	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare  Anomalie dello strato protettivo  Anomalie dei termoregolatori  Difetti delle connessioni  Perdite di olio  Vibrazioni  Anomalie degli isolatori  Anomalie delle sonde termiche  Controllo avvolgimenti  Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici.  Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore		Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio	apparecchiature	-
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02 C02.P01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare		Ogni 1 Anni Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02 C02.P01	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare  Anomalie dello strato protettivo  Anomalie dei termoregolatori  Difetti delle connessioni  Perdite di olio  Vibrazioni  Anomalie degli isolatori  Anomalie degli isolatori  Anomalie delle sonde termiche  Controllo avvolgimenti  Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici.  Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Anomalie da controllare  Anomalie degli isolatori  Controllo vasca olio  Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato.	apparecchiature	-
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03	Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Controllo del rumore - trasformatore  Protezione termica - trasformatori  Anomalie da controllare  Anomalie dello strato protettivo  Anomalie dei termoregolatori  Difetti delle connessioni  Perdite di olio  Vibrazioni  Anomalie degli isolatori  Anomalie degli isolatori  Anomalie delle sonde termiche  Controllo avvolgimenti  Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici.  Requisiti da controllare  Controllo delle scariche - trasformatore  Anomalie da controllare  Anomalie degli isolatori  Controllo vasca olio  Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato.  Requisiti da controllare	apparecchiature	-
C01.P02 C01.P03 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02 C02.P01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori	apparecchiature	-
C01.P02 C01.P03  C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01  C02.A01 02.01.09.C03	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare	apparecchiature	-
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori	apparecchiature	-
C01.P02 C01.P03  C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01  C02.A01 02.01.09.C03	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare	apparecchiature	-
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01  C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03 C03.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale	apparecchiature	-
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03 C03.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda,	apparecchiature	-
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03 C03.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione controllando che siano in buone	apparecchiature  Controllo a vista	Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03 C03.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolamenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione controllando che siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi.	apparecchiature  Controllo a vista	Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.P03  C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01  C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03  C03.A06  02.01.10 02.01.10.C01	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie delle sonde termiche Controllo avvolgimenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie da controllare Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione controllando che siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Requisiti da controllare	apparecchiature  Controllo a vista	Ogni 1 Anni
C01.P02 C01.A03 C01.A04 C01.A05 C01.A06 C01.A07 C01.A01 C01.A02 02.01.09.C02  C02.P01 C02.A01 02.01.09.C03  C03.P03 C03.A06	Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Controllo del rumore - trasformatore Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Anomalie dello strato protettivo Anomalie dei termoregolatori Difetti delle connessioni Perdite di olio Vibrazioni Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolatori Anomalie degli isolamenti Si verifica l'isolamento degli avvolgimenti tra di loro e contro massa misurando i valori caratteristici. Requisiti da controllare Controllo delle scariche - trasformatore Anomalie degli isolatori Controllo vasca olio Si verifica che la vasca di raccolta dell'olio sia efficiente e controllare che il tubo di collegamento tra la vasca e il pozzetto non sia intasato. Requisiti da controllare Protezione termica - trasformatori Anomalie da controllare Perdite di olio  Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione controllando che siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi.	apparecchiature  Controllo a vista	Ogni 1 Anni

	Anomalie da controllare		
C01. <b>A01</b>	Corrosioni		

### 02 IMPIANTI – 02 Impianto di messa a terra

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
02.02.01 02.02.01. <b>C01</b>	Dispersori Controllo generale Vengono verificati i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda,	Ispezione	Ogni 1 Anni
C01. <b>P01</b>	ecc.) del sistema di dispersione controllando che siano in buone condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi.  Requisiti da controllare  Resistenza alla corrosione - dispersori		
C01. <b>P02</b> C01. <b>A01</b>	Resistenza meccanica - messa a terra  Anomalie da controllare  Corrosioni		
02.02.02	Collettore di terra		
02.02.02. <b>C01</b>	Controllo generale  Vengono verificati i componenti quali conduttori, ecc. controllando che siano in buone condizioni, compresi i serraggi dei bulloni.  Requisiti da controllare	Ispezione	Ogni 1 Anni
C01. <b>P01</b> C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b>	Resistenza meccanica - messa a terra  Anomalie da controllare  Difetti di connessione  Corrosione		
02.02.03 02.02.03. <b>C01</b>	Conduttori di protezione Controllo generale Sono svolti controlli a campione per verificare che i conduttori di	Controlli con	Ogni 2 Mesi
C01. <b>P01</b>	protezione arrivino fino al nodo equipotenziale.  Requisiti da controllare  Resistenza alla corrosione - conduttori messa a terra	apparecchiature	
C01. <b>P02</b> C01. <b>A01</b>	Resistenza meccanica - messa a terra  Anomalie da controllare  Difetti di connessione		
02.02.04	Conduttori di terra		
02.02.04. <b>C01</b>	Controllo generale  Vengono verificati i componenti quali conduttori, ecc. controllando che siano in buone condizioni, compresi i serraggi dei bulloni.  Requisiti da controllare	Ispezione	Ogni 1 Anni
C01. <b>P01</b> C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b>	Resistenza alla corrosione - conduttori messa a terra  Anomalie da controllare  Difetti di connessione  Corrosione		
<b>02.02.05</b> <u>02.02.05.<b>C01</b></u>	Conduttori equipotenziali Controllo generale		
	Vengono verificati i componenti quali conduttori, ecc. controllando che siano in buone condizioni, compresi i serraggi dei bulloni.  Requisiti da controllare	Ispezione	Ogni 1 Anni
C01. <b>P01</b> C01. <b>P02</b>	Resistenza alla corrosione - equipotenzializzazione Resistenza meccanica - messa a terra Anomalie da controllare		
C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b>	Corrosione Difetti di serraggio		
<b>02.02.06</b> 02.02.06. <b>C01</b>	Calate Controllo ancoraggi		
C01. <b>P01</b> C01. <b>P02</b>	Vengono verificati i componenti del sistema delle calate, controllando che siano ben agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano gli anelli di collegamento.  Requisiti da controllare  Resistenza alla corrosione - protezione scariche  Resistenza meccanica - protezione scariche	Controllo a vista	Ogni 2 Anni

<i>C01.</i> <b>A02</b> 02.02.06. <b>C02</b>	Anomalie da controllare  Difetti di ancoraggio  Controllo generale		
	Vengono verificati i componenti del sistema delle calate, controllando	Ispezione	Ogni 2 Anni
	che siano in buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio di 25 m.		
	Requisiti da controllare		
CO2. <b>PO1</b>	Resistenza alla corrosione - protezione scariche		
CO2. <b>PO2</b>	Resistenza meccanica - protezione scariche		
	Anomalie da controllare		
CO2. <b>A01</b>	Corrosione		

# 02 IMPIANTI – 03 Impianto di ricezione segnali

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
02.03.01	Antenne e parabole		
02.03.01. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Viene verificato il corretto posizionamento della parabole e/o	Ispezione	Ogni 1 Anni
	dell'antenna e che il fuoco della parabola sia funzionante.		
	Requisiti da controllare		
C01. <b>P01</b>	Resistenza meccanica - impianto ricezione segnali		
	Anomalie da controllare		
CO1.A02	Anomalie fuoco parabola		
C01. <b>A03</b> C01. <b>A04</b>	Corrosione Disallineamento		
C01.A04	Disammeumento		
02.03.02	Pali per antenne in acciaio		
02.03.02. <b>C01</b>	Controllo segnali		
	Viene verificata l'efficienza dei corpi di ricezione dei segnali e degli	Ispezione	Ogni 3 Mesi
	eventuali accessori, il corretto orientamento delle antenne e/o delle		
	parabole.		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A04</b>	Difetti di stabilità		
C01. <b>A01</b>	Anomalie del rivestimento		
02.03.02. <b>C02</b>	Controllo generale		
	Viene verificata l'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del	Controllo a vista	Ogni 3 Mesi
	rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.		
CO2 <b>DO4</b>	Requisiti da controllare		
CO2. <b>PO1</b> CO2. <b>PO2</b>	Resistenza alla corrosione - pali acciaio Resistenza meccanica - pali sostegno		
C02. <b>F02</b>	Anomalie da controllare		
CO2. <b>AO2</b>	Corrosione		
CO2. <b>AO3</b>	Difetti di serraggio		
C02. <b>A04</b>	Difetti di stabilità		
02.03.03	Pali per antenne in alluminio		
02.03.03. <b>C01</b>	Controllo segnali		
	Viene verificata l'efficienza dei corpi di ricezione dei segnali e degli	Ispezione	Ogni 3 Mesi
	eventuali accessori, il corretto orientamento delle antenne e/o delle		
	parabole.  Anomalie da controllare		
C01. <b>A05</b>	Difetti di stabilità		
02.03.03. <b>C02</b>	Controllo generale		
02.03.03. <b>C02</b>	Viene verificata l'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del	Controllo a vista	Ogni 3 Mesi
	rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra.	Controllo a vista	Ogiii 3 Micsi
	Requisiti da controllare		
CO2. <b>PO1</b>	Resistenza meccanica - pali sostegno		
C02. <b>P02</b>	Resistenza alla corrosione - pali alluminio		
	Anomalie da controllare		
CO2. <b>A01</b>	Alterazione cromatica		
CO2. <b>AO2</b>	Anomalie del rivestimento		
CO2. <b>AO3</b>	Corrosione		
CO2. <b>A04</b>	Difetti di serraggio		
CO2. <b>AO5</b>	Difetti di stabilità		

# 02 IMPIANTI – 04 Impianto di trasmissione dati

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
02.04.01 02.04.01.C01 C01.A01 C01.A02	Alimentatori Controllo alimentazione Vengono verificati gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Si controlla che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. Anomalie da controllare Perdita di carica accumulatori Difetti di tenuta dei morsetti	Controlli con apparecchiature	Ogni 6 Mesi
CO1.A03	Difetti di regolazione		
02.04.02 02.04.02.C01 C01.P02 C01.A01	Armadi concentratori Controllo generale Viene verificato lo stato dei concentratori e delle reti. Requisiti da controllare Identificabilità - armadi concentratori Anomalie da controllare Anomalie cablaggio	Controllo a vista	Ogni 2 Mesi
02.04.03 02.04.03.C01	Cablaggio Controllo generale Viene verificata la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione e che tutte le prese siano ben collegate. Anomalie da controllare Anomalie degli allacci Anomalie delle prese Difetti di serraggio Difetti delle canaline	Ispezione	Ogni 12 Mesi
02.04.04 02.04.04.C01 C01.A01 C01.A02 C01.A03	Sistema di trasmissione Controllo generale Vengono verificati gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino e che tutte le viti siano serrate. Anomalie da controllare Anomalie delle prese Depositi vari Difetti di serraggio	Ispezione	Ogni 12 Mesi

# 02 IMPIANTI – 05 Impianto di videosorveglianza

U.T.	Struttura tecnologica manutenibile/Controlli	Tipo controllo	Periodicità
02.05.01	Alimentatori		
02.05.01. <b>C01</b>	Controllo alimentazione		
C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Vengono verificati gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Si controlla che gli accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico.  Anomalie da controllare  Perdita di carica accumulatori Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di regolazione	Controlli con apparecchiature	Ogni 6 Mesi
02.05.02	Box periferici da esterno		
<u>02.05.02.<b>C01</b></u>	Controllo sportelli		
	Si verifica il corretto funzionamento degli sportelli di chiusura dei box.	Controllo	Ogni 1 Settimane
C01. <b>A12</b>	Anomalie da controllare Non ortogonalità		
02.05.02. <b>C02</b>	Verifica messa a terra		
	Si verifica l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. <b>Requisiti da controllare</b>	Controllo	Ogni 2 Mesi

C02.P03 C02.P04 C02.A02 C02.A05 02.05.02.C03 C03.P01 C03.A03 C03.A05 C03.A06	Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico Resistenza meccanica - impianto elettrico Anomalie da controllare Anomalie dei contattori Anomalie dei relè Verifica protezioni Si verifica il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici. Requisiti da controllare Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico Anomalie da controllare Anomalie dei fusibili Anomalie dei relè Anomalie della resistenza	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
<b>02.05.03</b> 02.05.03. <b>C01</b>	Canalette in PVC Controllo generale		
C01. <b>P01</b> C01. <b>P02</b>	Si verifica l'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio, oltre alla presenza delle targhette nelle morsetterie.  Requisiti da controllare  Resistenza al fuoco - canalizzazioni impianti elettrici  Resistenza agli agenti aggressivi chimici - canalizzazioni impianto elettrico	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>A02</b>	Anomalie da controllare  Difetti agli interruttori		
C01.A06	Surriscaldamento		
<b>02.05.04</b> 02.05.04. <b>C01</b>	Centrale controllo videosorveglianza Controllo generale		
C01.P01  C01.A03  C01.A02  02.05.04.C02	Viene verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi ottici, verificando le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale.  Requisiti da controllare Isolamento elettromagnetico - centrale controllo Anomalie da controllare Perdite di tensione Perdita di carica della batteria Verifiche elettriche	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	Viene verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature alimentate ad energia elettrica e dei dispositivi dotati di batteria ausiliaria, verificando le connessioni delle apparecchiature di protezione e dei dispersori di terra.  Requisiti da controllare	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
CO2. <b>PO1</b>	Isolamento elettromagnetico - centrale controllo Anomalie da controllare		
CO2. <b>A03</b> CO2. <b>A02</b>	Perdite di tensione Perdita di carica della batteria		
02.05.05	Fusibili		
02.05.05. <b>C01</b> C01. <b>A02</b> C01. <b>A01</b> C01. <b>A03</b>	Controllo generale Si verifica la corretta posizione, il tipo di fusibile installato e che le connessioni siano efficienti e pulite. Anomalie da controllare Difetti di funzionamento Depositi vari Presenza di umidità	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
02.05.06	Gruppo di continuità		
02.05.06. <b>C01</b> C01. <b>P02</b> C01. <b>A03</b> 02.05.06. <b>C02</b>	Controllo inverter  Si verifica lo stato di funzionamento del quadro di parallelo invertitori misurando alcuni parametri quali le tensioni, le correnti e le frequenze di uscita dall'inverter.  Requisiti da controllare  Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico  Anomalie da controllare  Difetti di taratura  Verifica batterie	Controlli con apparecchiature	Ogni 2 Mesi

C02. <b>A03</b>	Si verifica l'efficienza delle batterie del gruppo di continuità mediante misura della tensione con la batteria quasi scarica, ed i livelli del liquido e lo stato dei morsetti.  Anomalie da controllare  Difetti di taratura	Controllo	Ogni 2 Mesi
02.05.07	Monitor		
<u>02.05.07.<b>C01</b></u>	Controllo generale		
	Viene verificata la funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici quali telecamere e monitor, verificando il corretto serraggio delle connessioni.  Requisiti da controllare	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P01</b>	Isolamento elettrico - monitor		
02.05.08	Patch cord		
<u>02.05.08.<b>C01</b></u>	Controllo generale		
	Viene controllata la funzionalità dei cavi.	Controllo	Ogni 1 Anni
<b>02.05.09</b> 02.05.09. <b>C01</b>	Sensore passivo infrarosso		
02.03.09. <b>C01</b>	Controllo generale  Viene verificata la funzionalità del led luminoso, dell'emittente, del	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	ricevente e della fascia infrarossa.  Requisiti da controllare		
CO1. <b>PO1</b>	Isolamento elettrico - impianto antintrusione		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b>	Resistenza alla vibrazione - impianto antintrusione Resistenza sbalzi di temperatura - sensori		
C01. <b>P04</b>	Sensibilità alla luce - sensori		
C01. <b>A02</b>	Anomalie da controllare  Difetti di regolazione		
02.05.10	Sensore a doppia tecnologia a lunga portata		
02.05.10. <b>C01</b>	Controllo generale		
	Viene verificata la funzionalità del led luminoso, dell'emittente, del	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	ricevente e della fascia infrarossa.  Requisiti da controllare		
CO1. <b>PO1</b>	Resistenza alla vibrazione - impianto antintrusione		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b>	Resistenza sbalzi di temperatura - sensori Sensibilità alla luce - sensori		
C01. <b>A02</b>	Anomalie da controllare Difetti di regolazione		
	, ,		
<b>02.05.11</b> 02.05.11. <b>C01</b>	Sensore volumetrico a doppia tecnologia Controllo generale		
<u> </u>	Viene verificata la funzionalità del led luminoso, dell'emittente, del	Controllo a vista	Ogni 6 Mesi
	ricevente e della fascia infrarossa.  Reguisiti da controllare		
C01. <b>P01</b>	Resistenza alla vibrazione - impianto antintrusione		
C01. <b>P02</b> C01. <b>P03</b>	Resistenza sbalzi di temperatura - sensori Sensibilità alla luce - sensori		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A02</b>	Difetti di regolazione		
<b>02.05.12</b> 02.05.12. <b>C01</b>	Sistema di trasmissione dati Controllo generale		
<u>02.03.12.<b>C01</b></u>	Vengono verificati gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi)	Ispezione	Ogni 12 Mesi
	controllando che tutti gli apparecchi funzionino e che tutte le viti siano serrate.		
	Anomalie da controllare		
C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b>	Anomalie delle prese Depositi vari		
02.05.13	Sistema centralizzato di registrazione		
<u>02.05.13.<b>C01</b></u>	Verifica sistema  Viene svolta una prova di verifica del regolare funzionamento dei	Verifica	Ogni 6 Anni
	videoregistratori, della durata e della corretta registrazione.		- 0 +
02.05.14	Telecamera IP a ciucuito chiuso		
<u>02.05.14.<b>C01</b></u>	Controllo funzionalità		

C01. <b>P05</b>	Intervento di controllo della funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici con verifca del corretto serraggio delle connessioni e regolazione dell'orientamento delle telecamere  Requisiti da controllare  Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature - Apparecchiature impianto videosorveglianza  Anomalie da controllare	Controllo	Ogni 6 Mesi
C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Difetti di regolazione Difetti di tenuta morsetti Incrostazioni		
<b>02.05.15</b> <u>02.05.15.<b>C01</b></u>	Telecamere LED infrarossi Controllo funzionalità		
C01. <b>P05</b>	Intervento di controllo della funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici con verifca del corretto serraggio delle connessioni e regolazione dell'orientamento delle telecamere  Requisiti da controllare  Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature - Apparecchiature impianto videosorveglianza	Controllo	Ogni 6 Mesi
C01. <b>A01</b> C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Anomalie da controllare Difetti di regolazione Difetti di tenuta morsetti Incrostazioni		
02.05.16	Telecamere speed dome		
02.05.16. <b>C01</b>	Controllo funzionalità Intervento di controllo della funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici con verifca del corretto serraggio delle connessioni e regolazione dell'orientamento delle telecamere Requisiti da controllare	Controllo	Ogni 6 Mesi
C01. <b>P05</b>	Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature - Apparecchiature impianto videosorveglianza		
C01. <b>A01</b>	Anomalie da controllare  Difetti di regolazione		
C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Difetti di tenuta morsetti Incrostazioni		
<b>02.05.17</b> 02.05.17. <b>C01</b>	Telecamere wireless Controllo funzionalità		
CO1. <b>P05</b>	Intervento di controllo della funzionalità degli apparecchi di ripresa ottici con verifca del corretto serraggio delle connessioni e regolazione dell'orientamento delle telecamere  Requisiti da controllare	Controllo	Ogni 6 Mesi
C01. <b>A01</b>	Anomalie da controllare  Difetti di regolazione		
C01. <b>A02</b> C01. <b>A03</b>	Difetti di tenuta morsetti Incrostazioni		
<b>02.05.18</b> <u>02.05.18.<b>C01</b></u>	Tubi corrugati in PEAD Controllo tubi		
C01. <b>A01</b>	Viene effettuato un controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato dei tubi, ai giunti, ai sostegni, alla presenza di condensa ed alla coibentazione dei tubi.  Anomalie da controllare  Alterazioni cromatiche	Controllo a vista	Ogni 1 Anni
CO1.A02	Deformazione		
02.05.19 02.05.19. <b>C01</b>	Unità di controllo Controllo batteria Viene verificata l'efficienza della batteria eseguendo la scarica	Prova	Ogni 6 Mesi
CO1. <b>PO1</b>	completa della stessa con successiva ricarica. <b>Requisiti da controllare</b> Isolamento elettromagnetico - unità controllo		
C01. <b>A01</b>	Anomalie da controllare Anomalie batteria		
I .	1	i	1