



Spett.li

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via C. Colombo, 44

00147 - ROMA

VA@pec.mite.gov.it

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive

Via V. Brancati,48

00144 - ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia

Dipartimento "Attività produttive e Impatto Sul territorio" - UOS AERCA

Sede Territoriale di Messina

Via G. La Farina, 229

98124 - Messina

arpa@pec.arpa.sicilia.it

San Filippo del Mela (ME),

OGGETTO: DEC-MIN-0000183 del 19-05-2021 – Riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della Centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di San Filippo del Mela (ME) - Attuazione prescrizione §4.1.3 del PIC prot. n. CIPPC/82 del 20/01/2022.

Con riferimento al Decreto di AIA in oggetto, in ottemperanza a quanto prescritto al §4.1.3 del PIC prot. n. CIPPC/82 del 20/01/2022:

"Il Gruppo Istruttore prescrive che il Gestore, entro sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento, presenti alla Autorità Competente uno studio di fattibilità tecnica circa la possibilità di separare le acque di prima e seconda pioggia, in modo da contribuire ulteriormente al superamento delle criticità legate ad eventi atmosferici estremi".

Si trasmette di seguito il riscontro del Gestore.

A2A Energiefuture S.p.A.

Sede legale:

Corso di Porta Vittoria, 4
20122 Milano

Tel. +39 02 7720.1

Fax +39 02 7720.3439

PEC a2a.energiefuture@pec.a2a.eu

Web www.a2aenergiefuture.eu

Centrale di San Filippo del Mela

Contrada Archi Marina
98044 San Filippo del Mela (ME)

Tel. +39 090 96071

Fax +39 090 9384471

E-mail centrale.sanfilippo@a2a.eu

PEC centrale.sanfilippo@pec.a2a.eu

Capitale Sociale euro 20.050.000,00 i.v.
socio unico - codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano 09426250966
R.E.A. Milano n. 2089296
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di A2A S.p.A.



Circa la possibilità di separare le acque di prima e seconda pioggia la Società ha eseguito opportune verifiche tecniche interne, dalle quali è emerso che tale separazione risulta non fattibile per le seguenti motivazioni:

- Vastità delle aree e complessità della rete di raccolta delle acque meteoriche di Centrale.
- Vincoli paesaggistici delle aree interessate da eventuali interventi necessari alla separazione delle acque di prima e seconda pioggia, nei punti di accumulo finale (Vasche 45 A-B-C-D).

Si precisa che le azioni impiantistiche e gestionali descritte al § 4.1.2.2 del PIC prot. n. CIPPC/82, messe in atto e programmate dal Gestore per far fronte alle possibili criticità legate ad eventi atmosferici estremi, stanno garantendo buoni risultati.

Inoltre, in condizioni di emergenza, per superamento della capacità dell'impianto di riutilizzo delle acque o in caso di eventi meteo eccezionali, conformemente alla prescrizione 27 del PIC prot. n. CIPPC/1376, il refluo dall'impianto di Trattamento delle Acque Oleose (ITAO), viene inviato allo scarico I4. Tali eventi vengono registrati e condivisi con il Rapporto Annuale AIA.

Cordiali saluti

*Il Gestore
(Responsabile Impianto)*



*Polisenergie S.p.A.
Polo Energetico Integrato
Ing. Francesco Farilla
(Responsabile impianto)*