

MALTA DA RIPRISTINO CLASSE R4

La ricostruzione dei centimetri di spessore del calcestruzzo asportato verrà eseguita con malta tixotropica o a fluidità modulabile, rinforzata con fibre polipropilene, antiritiro, anticorrosione, contenente inibitori di corrosione. L'applicazione della malta va eseguita su un supporto saturato a superficie asciutta. Immediatamente dopo la saturazione applicare la malta per il ripristino della sezione fino allo spessore utile lasciando una finitura a fratazzo. Il prodotto non va applicato con temperature inferiori ai 5°C e va applicato con attenzione nel caso in cui le temperature superino i 35°C. Il prodotto applicato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla EN 1504—3 e i documenti da questa richiamati. Caratteristiche tecniche della malta R4 secondo UNI EN 1504-3: Resistenza a compressione (UNI EN 12190) Resistenza alla penetrazione della Co2 (UNI EN 13295) μ = 10.000 Contenuto ioni cloruro (UNI EN 1015-17) > ≤0.05 % Modulo elastico (UNI EN 13412) 25.000 N/mm2 Adesione al calcestruzzo per trazione diretta (EN 1542) 2,4 N/mm2 (28qq)

CLS PER NUOVI GETTI

8 N/mm2

≥ 2,0 MPa

>15 N/mm2 (28gg)

XC4+XD1

Cls a prestazione garantita confezionato secondo le UNI 11104 Classe di esposizione ambientale Classe di resistenza Consistenza

Resistenza a flessione (UNI EN 196/1)

Ritiro/espansione impedita (EN 12617-4)

Pull-out (UNI EN 15184)

Diametro massimo dell'inerte =

Cls a ritiro ridotto: ritiro inferiore a 100 micron/m a 28 giorni secondo norma UNI EN 11307

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE: PER ARMATURA LENTA

TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO SALDABILE (PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO UNI EN ISO 15630-2/2004) fyk > 450 MPa

FASI DELL' INTERVENTO:

1.Fresatura degli strati di usura e binder; 2.Demolizione del cordolo esistente, taglio e rimozione dei ferri

3.ldrodemolizione dello strato di calcestruzzo non adeso in modo da preparare la zona tra vecchio e nuovo getto, garantendo

sulla superficie di contatto un grado di scabrezza maggiore di

residui di polvere ed altri elementi estranei; 5.Le armature eventualmente scoperte dovranno essere pulite e

4.Pulizia e idrolavaggio della superfice al fine di eliminare

messe a nudo e si provvederà, qualora fosse necessario, ad integrare e/o ripristinare i connettori danneggiati e eventuali altri ferri di armatura con nuova armatura da inghisare alla soletta con resina;

6.Posa in opera di nuova armatura di aggancio cordolo, come da calcolo, per la ricostruzione del cordolo e il ripristino della parte superiore della soletta;

7.Pulizia con acqua della superfice della soletta; 8.Ricostruzione della sotetta (ziona in giallo) con malta da

ripristino classe R4

9.Posa della coppella prefabbricata che costituisce casseforma

del nuovo cordolo; 10.Getto del nuovo cordolo con cls C32/40.



S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000

Intervento nuovo Svincolo di Paulilatino al km 120+000

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria

PRO Via G.B. Sammartini n' 20125 – Milano Tel. 02 6787911 email:mail@proiter.it


Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialisti Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Nicola D'Alessandro — Delta Ingegneria srl Ordine Ing. di Agrigento n. A995 Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica – Pro Iter srl Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Diego Ceccherelli Ordine Ing. di Milano n. 15813 VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesca Martina Tedde

PROTOCOLLO





92100 Agrigento Tel. 0922 421007 email: deltaingegneria@pec.it

CA284

OPERE D'ARTE MINORI

Cavalcavia esistente svincolo di Paulilatino al km 120+000 - CV01 su V01 Progetto intervento rifacimento cordoli bordo ponte - Planim, e particolari costruttivi

Progetto intervento macimento cordoli bordo ponte - Pianim, e particolari costruttivi							
	CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.		NOME FILE T00CV01STRDI01A			REVISIONE	SCALA:
	LOPLSQ E 1901		CODICE TOOCVO1TRADIO1			Α	varie
	E						
	D						
С							
	A VERIFICA DI ATTUAZIONE SVINCOLO DI PAULILATINO		NE SVINCOLO DI PAULILATINO	Luglio 2022	Ing. D. D'ALESSANDRO	Ing. M. CARLINO	Ing. N. D'ALESSANDR
	REV. DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO