

**ISAB S.r.l.**

Trasmessa per PEC e per
email

Spettabile

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione II Rischio Rilevante e AIA

VA@pec.mite.gov.it**ARPA SICILIA**Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul
Territorio – UOC AERCA e SINarpa@pec.arpa.sicilia.it

p.c. **ISPRA**

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**COMUNE DI PRIOLO GARGALLO**

SETTORE XII – AMBIENTE E ECOLOGIA

ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Priolo Gargallo, 7 novembre 2022

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. n.67 del 01/03/2018 con Avviso pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2018 - Raffineria ISAB Impianti Sud di ISAB S.r.l. sita in Priolo Gargallo (SR). Diffida ai sensi art.29-decies del D.Lgs. 152/06 prot. MATTM 0120282 del 03/10/2022 – Trasmissione risultati analitici campagna EMN4 27/10/22-4/11/22.

In riferimento alla diffida del MITE prot. n° 0120282 del 03/10/2022 ed alla richiamata nota ISPRA prot.

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di LITASCO S.A.

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia - Tel. +39 0931 208111

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114 km 9,5 - 96010 Melilli (SR) Italia - Tel. +39 0931 207111

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 - 00187 Roma Italia - Tel. +39 06 42033511

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. - R.E.A. Siracusa 136409 - Reg. Imprese del Sud Est Sicilia - Codice Fiscale IT01629050897 -

Partita IVA IT02060260896

PEC: isab@pec.it

n. 53269/2022 del 28/09/2022, con cui si chiede alla scrivente ISAB s.r.l. di procedere, entro 30 giorni, al *“tempestivo campionamento al punto di scarico idrico EM/N4 cui si dovrà darne comunicazione ad Arpa Sicilia per eventuale contraddittorio, al fine di accertare, durante un periodo di osservazione minimo di 1 mese, la sussistenza di possibili criticità connesse con eventuali concentrazioni anomale per il parametro selenio legate all’esercizio e/o operazioni manutentive ad esso correlate”*, la scrivente rappresenta che in data 27 ottobre 2022, come da comunicazione prot. ISAB/2022/U/000336 del 18/10/2022, è stato avviato il monitoraggio delle acque al citato scarico.

Nella tabella seguente si anticipano i risultati analitici relativi al parametro selenio nel periodo 27/10-4/11:

Data di prelievo	Risultato analitico (mg/l)
27/10/2022	0,045
28/10/2022	0,041
02/11/2022	0,026
03/11/2022	0,027
04/11/2022	0,032

La scrivente ha già rappresentato nella relazione tecnica inviata con prot. ISAB/2022/U/000336 del 18/10/2022 di aver individuato le potenziali cause della presenza di selenio nelle acque di processo, ed ha individuato degli accorgimenti tecnici per scongiurare la presenza di tale parametro nelle acque di scarico al punto fiscale EMN4, in concentrazioni superiori al citato limite di legge. Il leggero superamento del limite allo scarico occorso in alcuni giorni del periodo monitorato ottobre, è da attribuire a transitori di qualità sulle materie prima lavorate, in fase in attenuazione e per la gestione dei quali la scrivente si appresta a mettere in atto uno specifico sistema di rimozione selenio da stream acquosi di processo.

Alla presente seguiranno, con frequenza settimanale, i risultati analitici delle restanti parti della campagna di monitoraggio, a completamento dei 30 giorni di campionamento richiesti, nonché dei rapporti di prova del laboratorio.

Distinti saluti

ISAB S.r.l.
Direzione Operazioni
Responsabile Gestione Impianti Sud
Gaetano Petralito