

FOX Petroli S.p.A. con S.U. Deposito Costiero di Pesaro	ALLEGATI SISTEMA INTEGRATO	Emissione RQ	Edizione n°1 del 28/02/02	Cod. ASI 012	Pagina 1 di 1
VERBALE DI NON CONFORMITA'					

N° 01/2015 DEL 15/01/2015

1. NON CONFORMITA'	
Descrizione del non soddisfacimento di un requisito specificato	Riferimento requisito specificato
La pompe n°04 e n°05 utilizzate per il carico dell'olio combustibile, presentano piccoli fenomeni di gocciolamento; gli stessi sono stati opportunamente raccolti in un contenitore posizionato sotto le pompe.	PGQAS 10 rev. 9 (par. 5.2)
2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITA'	
La causa è da attribuirsi all'usura delle guarnizioni.	
Si richiede azione correttiva: NO	
3. RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'	
Si è provveduto a contattare prontamente una ditta specializzata che ha iniziato ad effettuare l'intervento di manutenzione; lo stesso sarà eseguito, al fine di permettere la continuità delle operazioni di carico, alternativamente prima sulla pompa n°5 e quindi sulla n°4.	
Data: 15/01/2015	Funzione: RLB: ----- RAS -----
4. VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'	
L'intervento è stato ultimato in data 22/01/2015 e l'inconveniente evidenziato è stato definitivamente risolto. L'azione intrapresa è risultata adeguata e viene positivamente verificata.	
Data: 23/01/2015	Funzione RAS Firma

NB: VEDERE COPIA CARTACEA SU APPOSITO RACCOGLITORE.