

FOX Petroli S.p.A. con S.U. Deposito Costiero di Pesaro	ALLEGATI SISTEMA INTEGRATO	Emissione RQ	Edizione n°1 del 28/02/02	Cod. ASI 012	Pagina 1 di 1
VERBALE DI NON CONFORMITA'					

N° 01/2014 DEL 23/07/2014

1. NON CONFORMITA'		
Descrizione del non soddisfacimento di un requisito specificato	Riferimento requisito specificato	
<p>Durante le operazioni di caricazione di olio combustibile nel tragitto interno al deposito tra la bandiera di carico e la pesa, a causa della errata chiusura da parte dell'autista del passo d'uomo e della contestuale apertura di una valvola di fondo del pozzetto di raccolta attorno al passo d'uomo, si è verificato uno sversamento sul piazzale del Deposito Costiero.</p> <p>Tale sversamento, verificatosi su area asfaltata, non ha comportato il convogliamento di prodotto nelle caditoie ma ha comunque impegnato il personale del deposito per diverse ore per eseguire l'intervento di pulizia.</p>	IT 305 ed. 3 "Manuale operativo Deposito Costiero", paragrafo D	
2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITA'		
L'autista una volta terminata la caricazione del prodotto non ha chiuso correttamente il passo d'uomo; la contestuale apertura della valvola di fondo provocava il rilascio, durante i primi metri di tragitto dell'autobotte, del prodotto accumulatosi nel pozzetto di raccolta del passo d'uomo.		
Si richiede azione correttiva: SI		
3. RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'		
Il tempestivo intervento degli addetti al deposito ha evitato che lo sversamento interessasse aree esterne al deposito; la quantità di olio combustibile è stata prontamente assorbita con il materiale in dotazione, smaltito come rifiuto.		
Data: 24/07/2014	Funzione: RLB:	RAS
4. VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLA NON CONFORMITA'		
Tutto il materiale sversato, che ha comunque interessato una parte pavimentata e circoscritta del deposito senza convogliamento nelle caditoie, risulta assorbito		
Data: 24/07/2014	Funzione RAS	Firma

NB: VEDERE COPIA CARTACEA SU APPOSITO RACCOGLITORE.