



Dettaglio armatura camicia in c.a.



Dettaglio consolidamento murature mediante iniezioni di malta





Nota:
Le altezze delle pile e quindi l'estensione dell'intervento dovrano essere verificate tramite indagini che rivelino l'approfondimento effettivo delle fondazioni.

Dettaglio ancoraggio angolari metallici

