




PIANTA ZONA DI INTERVENTO SEZIONE 1-1. Scale 1:20




PIANTA ZONA DI INTERVENTO SEZIONE 2-2. Scale 1:20




Particolare sezione trasversale Viadotto lato interno. Scale 1:20




Particolare sezione trasversale Sezione 3-3. Scale 1:20



Particolare sezione trasversale Sezione 4-4. Scale 1:20



Particolare sezione longitudinale Sezione 5-5. Scale 1:20



NOTA: PER MAGGIORI DETTAGLI SUI PARTICOLARI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SI RIMANDA A SPECIFICI ELABORATI.
 NOTA: DURANTE L'OPERAZIONE DI FERROVIAZIONE DEI TASSELLI CHIMICI SI AVRA' CURA DI EVITARE I TRASPORI METALLICI ESISTENTI PER TALE RAGIONE L'INTERASSE DEI MONTANTI POTRA' SUBIRE PUNTUALMENTE DELLE VARIAZIONI.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaio
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
 RAGGRUPPAMENTO: **PROITER**
 TEMPORANEO: PROGETTISTI: **STRIMA** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: **PROITER**
 SPECIALISTICHE: **STRIMA**
 Ing. Riccardo Ferricelli - Società Pro Inter Srl
 Albo Ingeg. Lombardia n. 2782

IL PROGETTISTA: **STRIMA**
 Ing. Massimo Marzocchi - Società Pro Inter Srl
 Albo Ingeg. Provincia di Milano n. 18845

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **STRIMA**
 Ing. Massimo Marzocchi - Società Pro Inter Srl
 Albo Ingeg. Provincia di Milano n. 18845

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
 Prof. Ing. Vincenzo Galvani

PROTOCOLLO: DATA:

08 - INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE ESISTENTI
08.03 - VI.02 - VIADOTTO SORGENTE (CARR. DI VALLE)
 Rifacimento dei cordoli sull'impalcato

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LO702M E 2101		vere
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	SOSTAR
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO