

LE	LEGENDA STRUMENTI				
SGC01	Strain gauge in calcestruzzo e numero strumento				
CC	Cella di carico sotto il piede della centina				
CP	Cella di pressione radiale sulle piattabande delle centine				
SG	Strain gauges saldati sulle ali delle centine				

## NOTE:


- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO ESPRESSAMENTE SPECIFICATO
   LA POSIZIONE DEI BULLONI PER LA MISURA DELLE CONVERGENZE E' INDICATIVA E ANDRA' ADOTTATA IN SITO SULLA BASE DELLE POSSIBILITA' DI POSIZIONAMENTO DEL TUBO DI VENTILAZIONE.
- I BULLONI PER LA MISURA DELLE CONVERGENZE SARANNO FISSATI IN ROCCIA. SOLO IN CASI ECCEZIONALI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA A.S., ESSI POTRANNO ESSERE FISSATI ALLA CENTINA.

PROGRAMMA DELLE LETTURE PER IL MONITORAGGIO Tutti gli strumenti dovranno essere installati durante i lavori di scavo alla progressiva prevista. Le letture post (>4Ø) opera devono essere effettuate sino a completo esaurimento degli eventuali movimenti.						
STRUMENTI	CORSO D'OPERA DA 0 A +2Ø	CORSO D'OPERA DA +2Ø A +4Ø	POST D'OPERA >+4Ø			
	Letture	Letture	Letture			
CAPISALDI/MIRE Rivestimento provvisorio	Ogni giorno	2 volte a settimana	1 volta al mese			
CELLE DI CARICO Rivestimento provvisorio	Ogni giorno	1 volta a settimana	1 volta al mese			
STRAIN GAUGES Rivestimento provvisorio	Ogni giorno	1 volta a settimana	1 volta al mese			
STRAIN GAUGES Rivestimento definitivo	Ogni giorno	1 volta a settimana	1 volta al mese			
MISURE DI ESTRUSIONE	Ogni giorno	1 volta a settimana	1 volta al mese			
ESTENSIMETRI MULTIBASE	Ogni giorno	1 volta a settimana	1 volta al mese			
RILIEVI GEOMECCANICI FRONTE DI SCAVO TIPO SPEDITIVO	Ogni giorno / ogni sfondo	Ogni giorno / ogni sfondo	Ogni giorno / ogni sfondo			

CTDUMENTO	STAZIONI				TOTALE		
STRUMENTO	1	2	3	4	5	6	
CC	2	2	2	2	2	2	12
СР	5	5	5	5	5	5	30
SG	6	6	6	6	6	6	36
SGC	16	16	16	16	16	16	96
Inclinometro all'esterno	1	0	0	0	0	1	2
Piezometro all'esterno	1	0	0	0	0	1	2

## STRUMENTAZIONI GALLERIA D'EMERGENZA

	STRUMENTO	STAZIONI				TOTALE
	STROWENTO	7	8	9	10	
	СС	2	2	2	2	8
	СР	5	5	5	5	20
	SG	6	6	6	6	24
	SGC	16	16	16	16	64
	Inclinometro all'esterno	1	0	0	1	2
	Piezometro all'esterno	1	0	0	1	2





GALLERIA CASTELLAVAZZO

PIANO MONITORAGGIO

Misure del comportamento tenso—deformativo dei rivestimenti — Sezioni tipo e dettagli

VE407\_P00GN01M0GST03\_A

CODICE PO 1 GNO 1 MOG STO 3

REVISIONE

. PIAZZA

REDATTO

VERIFICATO APPROVATO

SCALA:

Varie

NOME FILE

CODICE PROGETTO

В

REV.

DPVE0407 D 21

**EMISSIONE** 

DESCRIZIONE