



Bird Control Italy s.r.l.

REPORT ANNUALE WILDLIFE STRIKE

1. Informazioni generali

In questa sezione vengono date informazioni generali inerenti l'aeroporto di riferimento del report, con particolare riferimento al BCU in essere presso l'aeroporto stesso.

a) Nome aeroporto:

CATANIA

b) Città e Provincia:

Catania (CT)

c) Nome del responsabile BCU (o referente Birdstrike), suo indirizzo, tel., fax e email:

Responsabile BCU: Ing. Gianluca Storaci

Aeroporto Catania Fontanarossa

Cell. 3471419309

e-mail: g.storaci@aeroporto.catania.it

d) Anno di riferimento della relazione:

2022

e) Numero totale di movimenti aeromobili nel corso dell'anno:

72505

f) Presenza BCU fissa (si/no), e se SI sua composizione:

Presenza BCU fissa: SI

Composizione BCU fissa:

Un coordinatore BCU, che indirizza, pianifica ed organizza l'attività della BCU, utilizzando le risorse umane, tecniche ed economiche a propria disposizione per l'espletamento del servizio specializzato nella materia ed in grado di assistere ed attivare le misure di prevenzione e di relazionare con gli enti aeroportuali. N. 08 agenti BCU inseriti nella struttura operativa del Servizio Area Movimento, con copertura H24 per la sorveglianza attiva, il monitoraggio, le ispezioni, gli interventi di allontanamento volatili e di controllo del randagismo.

g) Sistemi di mitigazione del rischio di wildlife strike in uso:

a) Pratiche specifiche di gestione ecologica del sedime:

Lo studio annuale 2022 sostitutivo della ricerca di tipo naturalistico ambientale quinquennale, analizza l'habitat interno ed esterno dell'aeroporto. Sono controllate annualmente le attrattive per i volatili o altra fauna che possono essere costituite da: acquitrini, vegetazione arborea, conduzione del manto erboso, pascoli o conduzioni agricole adiacenti all'aerodromo, corsi d'acqua e manufatti fino ad una distanza di 13 Km. Il team Area Movimento, attraverso il proprio responsabile diretto, segnala al Resp. Area Manutenzione SAC le anomalie che costituiscono attrattiva per i volatili e rilevate durante il monitoraggio BCU, affinché siano rimosse. durante i mesi di Marzo, Maggio e Agosto 2022 sono state trattate durante la notte le RWY Strips con prodotto insetticida a base di Piretroide ad ampio spettro di Azione per un totale di 135 Ha.

b) Sistemi di dissuasione diretta presenti e loro numero:



Bird Control Italy s.r.l.

1. Autoveicolo Società Aeroporto di Catania S.p.A. fuoristrada 4X4 con fari ad alta intensità; 2. Radio UHF veicolari e portatili su frequenza di servizio Torre di Controllo; 3. Sistema di illuminazione speciale su fuoristrada 4X4 e fari ad alta luminosità; 4. Digital Bird Dispersal System Mod. AirportSafety 2015 montato su auto; 5. N.02 Digital Bird Dispersal System portatile Marca Scarecrow Mod. Patrol 6. Pistole con munizioni a salve; 7. LRAD veicolare MOD.300X; 8. N.18 Cannoni a gas comandati con radio palmari; 9. N.01 Gabbia per il ricovero temporaneo dei cani, in attesa del ritiro degli stessi da parte dell' Ente competente; 10. Binocolo; 11. DPI adatti alla rimozione di carcasse di volatili o mammiferi; 12. Cuffie anti - rumore; 13. Giacche ad alta visibilità; 14. Stivali in gomma; 15. Laser portatile. I mezzi di allontanamento vengono sottoposti a controlli periodici e sono risultati sempre correttamente funzionanti durante l'anno.

c) Procedure specifiche di allontanamento:

Un operatore BCU si dedica alle ispezioni di avvistamento volatili e allontanamento percorrendo a bordo di un'autovettura fuoristrada 4x4 la perimetrale e/o interessando l'area di manovra. L'operatore BCU ha in dotazione il distress call veicolare e la radio per comandare in modo autonomo i cannoni a gas. Sono state date indicazioni all'operatore BCU affinché dopo l'allontanamento dei volatili con sistemi fissi o distress call veicolare, rimanga sul posto evitando che i volatili tornino a impegnare la zona.

h) Procedure di monitoraggio fauna:

Il piano anti volatili quando aggiornato viene inviato ad ENAC BSCI per la valutazione. Ogni anno si produce lo studio di tipo naturalistico ambientale che sostituisce ed aggiorna la ricerca. Integrato nell'elenco delle specie su scheda BSMF i periodi di "Nessuna attività degli uccelli" e "Nessuna attività significativa degli uccelli".

i) Procedure di immagazzinamento dei dati:

Le schede di monitoraggio e registrazione degli eventi, Bird Strike Monitoring Form (bsmf) e Bird Strike Reporting Form (bsrf), sono state sempre compilate e archiviate dalla locale BCU. La registrazione di tutti i forms avviene con l'ausilio di un programma software "Bird Strike Management System" che risiede in rete sul sito www.birdsafety.it al quale si accede con Login e Password. Il programma crea una banca dati ed assegna un coefficiente di rischio per la presenza dei volatili sul sedime e calcolato per : specie, posizione, peso e quantità. I Bird Strike Monitoring Form risultano archiviati e facilmente consultabili dal Responsabile BCU e da ENAC. I Bird Strike Reporting Form vengono gestiti come richiesto da Circolare ENAC APT-01B, ed i documenti di bird strike compilati (All.1d) o ricevuti (All. 1a,1b,1c) sono archiviati presso l'ufficio del Responsabile BCU, dove restano per almeno dieci anni. Il programma software tiene conto del Bird Risk Index richiesta da ENAC BSCI con la Circolare APT-01B del 23/12/2011. Il personale BCU per i monitoraggi si avvale di un Tablet che collegato ad internet invia i dati al programma software Bird Strike Management System. Da Settembre 2014 a seguito Nota Informativa ENAC N°7 e successiva Circolare ENAC GEN-01 i BSRF non sono più inviati in forma cartacea, ma popolano un database residente su programma ECCAIRS 2 di proprietà ENAC/EASA.



Bird Control Italy s.r.l.

2. Bird Strike Reporting Forms (BSRF)

2.1 BSRF totali

In questa sezione vengono presentati tutti i Bird Strike Reporting Form compilati durante l'anno di osservazione.

NON VALIDO	LICC-2022-0044 - 04/01/2022	Codice GSR	5688	Eccairs2 Report ID	OR-28309
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	V71264	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	04/01/2022 15:15					NO	NO	
Note	RISK BS V71264 VOLOTEA							

NON VALIDO	LICC-2022-0043 - 08/01/2022	Codice GSR	5696	Eccairs2 Report ID	OR-28409
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U24801	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/01/2022 07:09					NO	NO	
Note	RISK BS							

NON VALIDO	LICC-2022-0042 - 19/01/2022	Codice GSR	5708	Eccairs2 Report ID	OR-29289
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR1087	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	19/01/2022 20:30					NO	NO	
Note	RISK BS							

NON VALIDO	LICC-2022-0041 - 20/01/2022	Codice GSR	5712	Eccairs2 Report ID	OR-29578
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	N68181	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	20/01/2022 13:54					NO	NO	
Note	PRESENZA STORMO DI UCCELLI SULLA TWY A							

NON VALIDO	LICC-2022-0040 - 21/01/2022	Codice GSR	5716	Eccairs2 Report ID	OR-29589
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR7952	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	21/01/2022 13:19					NO	NO	
Note	PRESENZA VOLATILI							

NON VALIDO	LICC-2022-0039 - 22/01/2022	Codice GSR	5717	Eccairs2 Report ID	OR-29597
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U22847	Riposte carcasce in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	



Bird Control Italy s.r.l.

Allegato D 22/01/2022 13:53

NO

NO

Note RIPORTO PRESENZA VOLATILI

VALIDO	LICC-2022-0000 - 05/02/2022	Codice GSR	5733	Eccairs2 Report ID	OR-31236
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/02/2022 17:59	Gheppio	1	O 14	Carcasse intere	SI	SI

Note Alle ore 17,55 in fase di atterraggio il CPT del volo Fr 4858 di Ryanair dichiarava un impatto multiplo ! Intervento BC U eseguita ispezione rinvenuta una sola carcassa di gheppio intera ! Nessun danno all'aeromobile.

NON VALIDO	LICC-2022-0038 - 05/02/2022	Codice GSR	5734	Eccairs2 Report ID	OR-31188
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/02/2022 19:53					NO	NO

Note RISK BS

VALIDO	LICC-2022-0001 - 21/02/2022	Codice GSR	5763	Eccairs2 Report ID	OR-32817
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	21/02/2022 08:24	Piccione	2	N 29	Pezzi di carcassa	SI	SI

Note alle ore 08:20 circa veniva richiesto da TWR intervento per segnalato avvistamento di resti di volatili in pista dal comandante del volo in arrivo fr9953, eseguita ispezione venivano rinvenute e rimosse le carcasse di n°2 piccioni in pezzi.pista in uso 08.

NON VALIDO	LICC-2022-0037 - 30/03/2022	Codice GSR	5824	Eccairs2 Report ID	OR-37777
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	30/03/2022 17:50					NO	NO

Note RISK BS FR2178 RYAN AIR

NON VALIDO	LICC-2022-0025 - 03/04/2022	Codice GSR	5830	Eccairs2 Report ID	OR-38494
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	03/04/2022 16:41					NO	NO

Note risk bs

VALIDO	LICC-2022-0002 - 05/04/2022	Codice GSR	5906	Eccairs2 Report ID	OR-38671
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/04/2022 09:54	Piviere tortolino	2	N 29	Carcasse intere	SI	SI

Note Chiamata TWR per presenza di volatili in pista. Durante l'allontanamento rinvenute due carcasse di piviere. destinatari

VALIDO	LICC-2022-0003 - 06/04/2022	Codice GSR	5832	Eccairs2 Report ID	OR-38858
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	FR4856	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/04/2022 09:35	Rondine	1	N 33		SI	SI
Note	Ispezione pista richiesta da TWR per impatto dichiarato da volo Ryanair 04856 in arrivo , rimossa carcassa di una rondine in due parti. Pista in uso 26						

NON VALIDO	LICC-2022-0026 - 06/04/2022	Codice GSR	5833	Eccairs2 Report ID	OR-38847
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W68175	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/04/2022 08:02					NO	NO
Note	RISK BS NUMERO DI VOLO W68176 WIZZ AIR						

VALIDO	LICC-2022-0004 - 10/04/2022	Codice GSR	5841	Eccairs2 Report ID	OR-39459
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	KL911	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	10/04/2022 17:09	Piccione	1	N 28	Carcasse intere	SI	SI
Note	Alle ore 16,57 su chiamata da TWR eseguito ingresso in pista perché il comandante della KLM in fase di decollo ha rinvenuto un piccione morto in pista (no bird strike) Addetto B.c.u rimossa carcassa intera di piccione riportava pista libera !						

VALIDO	LICC-2022-0005 - 10/04/2022	Codice GSR	5840	Eccairs2 Report ID	OR-394556
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	-----------

Numero volo	EW2816	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	10/04/2022 19:33	Rondone	1	N 32	Carcasse intere	SI	SI
Note	su chiamata TWR effettuata ispezione pista causa impatto dichiarato dal cpt Eurowings EW2816 rinvenuta carcassa intera di rondone. il tecnico Flash Line Maintenance dichiara che l'aeroplano non ha subito danni.						

NON VALIDO	LICC-2022-0027 - 10/04/2022	Codice GSR	5839	Eccairs2 Report ID	OR-39339
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW9814	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	10/04/2022 08:41					NO	NO
Note	RISK BS VOLO EW9814 EUROWINGS						

NON VALIDO	LICC-2022-0028 - 10/04/2022	Codice GSR	5838	Eccairs2 Report ID	OR-39350
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR375	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	10/04/2022 10:29					NO	NO
Note	RISK BS VOLO FR375 RYANAIR						

VALIDO	LICC-2022-0006 - 12/04/2022	Codice GSR	5845	Eccairs2 Report ID	OR-39885
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR1032	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	12/04/2022 20:48	Gabbiano comune	1	N 28	Entrambi i casi	NO	SI



Bird Control Italy s.r.l.

Note volo Ryanair da Torino fr1032-9hqdz riportava impatto con volatile dopo atterraggio per pista 08. effettuata ispezione rinveniva carcassa di Gabbiano tra l'invito raccordo E ed il raccordo F ,rimosso liberavo la pista portandomi allo stand 319 dove era parcheggiato l'aeromobile in oggetto. Il comandante riferiva che il gabbiano al momento dell'impatto era sul suolo e che veniva colpito con le ruote davanti infatti la aeromobile non ha riportato nessun danno.

NON VALIDO	LICC-2022-0029 - 12/04/2022	Codice GSR	5866	Eccairs2 Report ID	OR-40826
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	AZ1722	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	12/04/2022 04:30					NO	NO

Note

VALIDO	LICC-2022-0007 - 13/04/2022	Codice GSR	5849	Eccairs2 Report ID	OR-39885
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U2 1562	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	13/04/2022 09:10	Rondone	1	N 24	Carcasse intere	SI	SI

Note ore 09:05 Easy jet U2 1562 in decollo dichiarava presunto impatto alla TWR autorizzato in pista durante l'ispezione rinveniva carcassa di rondone integro in pista zona racc Echo.

NON VALIDO	LICC-2022-0030 - 15/04/2022	Codice GSR	5859	Eccairs2 Report ID	OR-40468
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	QS2404	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	15/04/2022 07:45					NO	NO

Note RISK BS VOLO QS2404 SMARTWINGS

NON VALIDO	LICC-2022-0031 - 15/04/2022	Codice GSR	5852	Eccairs2 Report ID	OR-40079
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	DS1230	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	15/04/2022 07:59					NO	NO

Note RISK BS VOLO DS1230 EASYJET

VALIDO	LICC-2022-0008 - 19/04/2022	Codice GSR	5860	Eccairs2 Report ID	OR-40517
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W65575	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	19/04/2022 11:33	Rondone	1	M 32	Carcasse intere	SI	SI

Note Wizzair W6- 5575 in fase di atterraggio impattava con un rondone in prossimità della testata 26 . PISTA in uso 26 .

VALIDO	LICC-2022-0009 - 19/04/2022	Codice GSR	5861	Eccairs2 Report ID	OR-40702
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	19/04/2022 17:12	Cardellino	1	N 25	Carcasse intere	NO	SI

Note alle ore 17:12 il cpt del volo fr4319 il fase di decollo dichiara un presunto impatto con volatile a seguito di ispezione si rinviene la carcassa integra di un volatile di piccole dimensioni. pista in uso 08.

VALIDO	LICC-2022-0010 - 22/04/2022	Codice GSR	5867	Eccairs2 Report ID	OR-41060
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	TK1393	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
-------------	--------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	--

Bird Control Italy s.r.l. Tel: 055.2691726
Viale Calatafimi, 58 Cellulare: 335.376702
50137 Firenze email: birdcontrol@birdcontrol.it
www.birdcontrol.it



Bird Control Italy s.r.l.

	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	22/04/2022 08:16	Rondone	2	M 32	Carcasse intere	SI	SI

Note chiamato da TWR alle ore 08:07 LT per un Bird strike sul volo TK1393/THY6VQ , effettuato ispezione pista rinvenuti numero 2 carcasse di rondone integre, pista in uso 26. Il comandante dichiara che l'aereo non riportava danni.

VALIDO	LICC-2022-0011 - 23/04/2022	Codice GSR	5868	Eccairs2 Report ID	OR-41660
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/04/2022 08:52	Rondone	1	N 24	Carcasse intere	SI	SI

Note chiamata TWR per presenza di volatili in pista Effettuato allontanamento in pista rinvenuta carcassa di rondone nessuna dichiarazione di bird strike. destinatari

VALIDO	LICC-2022-0012 - 23/04/2022	Codice GSR	5869	Eccairs2 Report ID	OR-41568
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U23883	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/04/2022 09:49	Rondone	1	N 32	Carcasse intere	SI	SI

Note chiamata TVR per presunto Bird Strike effettuata ispezione rinvenuto carcassa di Rondone l'aeromobile in questione Easy jet volo n U23883 in fase di atterraggio Destinatari

NON VALIDO	LICC-2022-0032 - 23/04/2022	Codice GSR	5885	Eccairs2 Report ID	OR-41555
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR6634	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/04/2022 17:15					NO	NO

Note RISK BS VOLO FRE6634 RYANAIR

NON VALIDO	LICC-2022-0033 - 23/04/2022	Codice GSR	5888	Eccairs2 Report ID	OR-41668
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EC2845	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/04/2022 08:51					NO	NO

Note RISK BS VOLO EC 2845 EASYJET

NON VALIDO	LICC-2022-0034 - 25/04/2022	Codice GSR	5870	Eccairs2 Report ID	OR-41587
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR376	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	25/04/2022 07:25					NO	NO

Note RISK BS VOLO FR376 RYANAIR

NON VALIDO	LICC-2022-0035 - 27/04/2022	Codice GSR	5895	Eccairs2 Report ID	OR-42229
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR1559	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	27/04/2022 19:04					NO	NO

Note RISK BS FR1559 RYANAIR



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0036 - 29/04/2022	Codice GSR	5902	Eccairs2 Report ID	OR-42236
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U21230	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	29/04/2022 07:52					NO	NO
Note	RISK BS VOLO U21230 EASYJET						

VALIDO	LICC-2022-0013 - 30/04/2022	Codice GSR	5903	Eccairs2 Report ID	OR-42434
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	30/04/2022 09:07	Rondone	2	N 30	Entrambi i casi	SI	SI
Note	chiamata TWR per bird strike in pista. effettuata ispezione rinvenio 2carcarassa di rondone l'aeromobile in questione Ryanair FR1031 in fase di decollo pista in uso T.08						

VALIDO	LICC-2022-0014 - 04/05/2022	Codice GSR	5989	Eccairs2 Report ID	OR-43224
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 5516	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	04/05/2022 12:43	Piccione	1	N 28	Pezzi di carcassa	SI	SI
Note	ISPEZIONE SU RICHIESTA DA TWR PER IMPATTO MULTIPLO DICHIARATO DAL VOLO RIANAIR IN PARTENZA FR 5516 ESEGUITA ISPEZIONE SI RIPORTAVA IL RINVENIMENTO DI UN PICCIONE. IL VOLO RIENTRAVA PER PRECAUZIONE IN STATO DI ALLARME E ANDAVA ALLO STAND 309. IL CPT RIFERIVA DI AVERE IMPATTATO UN STORMO DI PICCIONI O GABBIANI TRA I 300FT E 500 FT, QUINDI FUORI DAL SEDIME.IL TECNICO NON RINVENIVA PROBLEMI AI MOTORI MA SOLO TRACCE DI SANGUE SUL RADOME. PISTA IN USO 08.						

VALIDO	LICC-2022-0015 - 04/05/2022	Codice GSR	5908	Eccairs2 Report ID	OR-43158
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 302	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	04/05/2022 11:12	Rondine	1	P 12	Carcasse intere	NO	SI
Note	BIRD STRIKE DEL VOLO WIZZ AIR W6 302 proveniente da Bari e stata rinvenuta la carcassa di una rondine. Volo in sosta stand 331 non è stato riportato nessun problema tecnico. PISTA IN USO 08						

NON VALIDO	LICC-2022-0073 - 04/05/2022	Codice GSR	5909	Eccairs2 Report ID	OR-43162
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	OS 490	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	04/05/2022 07:45					NO	NO
Note	risk bs						

NON VALIDO	LICC-2022-0058 - 05/05/2022	Codice GSR	5913	Eccairs2 Report ID	OR-43190
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 1153	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/05/2022 06:34					NO	NO
Note	risk bs						

VALIDO	LICC-2022-0016 - 06/05/2022	Codice GSR	5927	Eccairs2 Report ID	OR-43647
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	U2 1562	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati



Bird Control Italy s.r.l.

Allegato D 06/05/2022 09:05 Piccione 1 O 21 Carcasse intere SI SI

Note su chiamata da TWR effettuata ispezione pista, rinvenuta carcassa intera e rimossa di piccione. pista in uso x 08 ,veicolo coinvolto easyJet hb-jxc u21562, diretto a GVA

VALIDO LICC-2022-0017 - 06/05/2022 Codice GSR 5917 Eccairs2 Report ID OR-43654

Numero volo	U2 2850	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	06/05/2022 17:38	Rondone	1	N 27	Carcasse intere	NO	SI	

Note BIRD STRIKE dichiarato dal volo Easy jet EC2850 in fase di decollo.

VALIDO LICC-2022-0018 - 07/05/2022 Codice GSR 5919 Eccairs2 Report ID OR-43621

Numero volo	W6 8178	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	07/05/2022 19:43	Rondone	1	N 30	Carcasse intere	SI	SI	

Note il cpt del volo w6 8178 wizzair in fase di atterraggio dichiara un probabile impatto con volatile, eseguita ispezione e rinvenuta una carcassa di rondone integra.il cpt dichiara che l'impatto non ha causato conseguenze al velivolo. pista in uso 26.

NON VALIDO LICC-2022-0059 - 07/05/2022 Codice GSR 5932 Eccairs2 Report ID OR-44120

Numero volo	AZ 1714	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	07/05/2022 11:40					NO	NO	

Note risk bs

VALIDO LICC-2022-0019 - 08/05/2022 Codice GSR 5916 Eccairs2 Report ID OR-43680

Numero volo	EC 4802	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/05/2022 08:43	Rondine	1	N 30	Carcasse intere	NO	SI	

Note Richiesta ispezione pista da parte di TWR per presunto impatto dichiarato dal volo Easy jet EC 04802 in decollo. Ritrovata carcassa intera di rondone. Pista in uso T26.

VALIDO LICC-2022-0020 - 08/05/2022 Codice GSR 5914 Eccairs2 Report ID OR-43692

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/05/2022 10:56	Rondone	1	P 13	Carcasse intere	NO	SI	

Note eseguita ispezione pista su chiamata da Twr ore 10,56 per presunto bird- strike il volo Easy jet n 7965 . Ritrovata carcassa intera di Rondone .

VALIDO LICC-2022-0021 - 08/05/2022 Codice GSR 5918 Eccairs2 Report ID OR-43707

Numero volo	FR 1577	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/05/2022 18:31	Rondine	1	N 30	Carcasse intere	NO	SI	

Note BIRD STRIKE dichiarato dal volo Ryanair FR1577 in fase di decollo.

VALIDO LICC-2022-0022 - 08/05/2022 Codice GSR 5915 Eccairs2 Report ID OR-43663

Numero volo	W6 8194	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
-------------	---------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	--	--



Bird Control Italy s.r.l.

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 08/05/2022 18:17	Rondine	1	P 10	Carcasse intere	NO	SI

Note BIRD STRIKE dichiarato dal volo wizzair W6 8194 il fase di atterraggio. Andato sotto bordo il comandante mi riferiva che l'aeromobile non aveva subito danni.

VALIDO LICC-2022-0023 - 09/05/2022	Codice GSR		Eccairs2 Report ID	
---	------------	--	--------------------	--

Numero volo Riposte carcasce in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 09/05/2022 11:52	Colombaccio	1	N 30		NO	SI

Note Alle ore 11.45 su chiamata twr per presenza di carcassa di volatile segnalato da un pilota estraneo all'impatto. Rinvenuta carcassa di colombaccio nel bordopista zona Foxtrot lato nord

VALIDO LICC-2022-0024 - 10/05/2022	Codice GSR	5929	Eccairs2 Report ID	OR-44124
---	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 1020 Riposte carcasce in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 10/05/2022 07:50	Rondone	1	N 29	Carcasse intere	SI	SI

Note chiamata TWR per bird strike con aeromobile Ryanair volo n FR1020 in fase di decollo pista in uso T.08.Effettuata ispezione, rinvenuta carcassa di rondone (rimossa).Riporto pista libera .

NON VALIDO LICC-2022-0074 - 11/05/2022	Codice GSR	5934	Eccairs2 Report ID	OR-44525
---	------------	------	--------------------	----------

Numero volo W6 5578 Riposte carcasce in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 11/05/2022 17:25					NO	NO

Note risk bs

VALIDO LICC-2022-0045 - 12/05/2022	Codice GSR		Eccairs2 Report ID	
---	------------	--	--------------------	--

Numero volo Riposte carcasce in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 12/05/2022 10:15	Rondine	1	P 9		SI	SI

Note su chiamata cpt aeromobile Ryanair FR 375 comunicava a TWR che in t08 c'era una carcassa.la TWR chiamava Bcu per fare un' ispezione effettuata ispezione pista riporta carcassa di rondine (rimossa).nessuna dichiarazione di bird strike

VALIDO LICC-2022-0046 - 14/05/2022	Codice GSR	5938	Eccairs2 Report ID	OR-44919
---	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 2262 Riposte carcasce in freezer SI Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 14/05/2022 08:24	Piccione	1	N 27	Carcasse intere	NO	SI

Note BIRD STRIKE dichiarato dal volo Ryanair FR 2262 in fase di decollo

NON VALIDO LICC-2022-0075 - 15/05/2022	Codice GSR	5939	Eccairs2 Report ID	OR-44927
---	------------	------	--------------------	----------

Numero volo U2 2384 Riposte carcasce in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 15/05/2022 09:14					NO	NO

Note risk bs



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0076 - 16/05/2022	Codice GSR	5941	Eccairs2 Report ID	OR-44939
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 3151	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/05/2022 05:21					NO	NO
Note	risk bs						

NON VALIDO	LICC-2022-0060 - 20/05/2022	Codice GSR	5949	Eccairs2 Report ID	OR-45763
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 3151	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	20/05/2022 05:19					NO	NO
Note	risk bs						

NON VALIDO	LICC-2022-0061 - 20/05/2022	Codice GSR	5950	Eccairs2 Report ID	OR-46071
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 8178	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	20/05/2022 17:35					NO	NO
Note							

NON VALIDO	LICC-2022-0062 - 20/05/2022	Codice GSR	5951	Eccairs2 Report ID	OR-46081
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	20/05/2022 17:48					NO	NO
Note	risk bs						

VALIDO	LICC-2022-0047 - 20/05/2022	Codice GSR	5948	Eccairs2 Report ID	OR-45767
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW2819	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	20/05/2022 10:33	Rondone	2	N 22	Carcasse intere	SI	SI
Note	Alle 10:23 LT, contattato da TWR per presunto impatto dichiarato da EW2819 in decollo, autorizzato da TWR effettuavo l'ispezione Pista rinvenendo 2 carcasse di rondoni integri una sull'asse e una sul Bordo pista zona tra Racc. Eco e Delta alle 10.28 si riporta pista libera.						

NON VALIDO	LICC-2022-0063 - 23/05/2022	Codice GSR	5955	Eccairs2 Report ID	OR-46532
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/05/2022 06:08					NO	NO
Note	risk bs						

NON VALIDO	LICC-2022-0064 - 23/05/2022	Codice GSR	5956	Eccairs2 Report ID	OR-46520
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EC 2854	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati



Bird Control Italy s.r.l.

Allegato D 23/05/2022 16:50

NO

NO

Note risk bs

VALIDO	LICC-2022-0048 - 24/05/2022	Codice GSR	5959	Eccairs2 Report ID	OR-46538
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	24/05/2022 06:19	Rondone	2	N 32	Carcasse intere	NO	SI

Note Richiesta ispezione pista da TWR per presunto bird strike dichiarato da compagnia AIR Malta N VOLO 640 9HNED
Rinvenute 2 carcasse specie Rondoni testata in Uso T26

NON VALIDO	LICC-2022-0065 - 24/05/2022	Codice GSR	5957	Eccairs2 Report ID	OR-46558
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	24/05/2022 08:03					NO	NO

Note risk bs

NON VALIDO	LICC-2022-0066 - 24/05/2022	Codice GSR	5958	Eccairs2 Report ID	OR-46545
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	24/05/2022 05:21					NO	NO

Note risk bs

NON VALIDO	LICC-2022-0067 - 24/05/2022	Codice GSR	5969	Eccairs2 Report ID	OR-46926
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	24/05/2022 12:33					NO	NO

Note bs non valido

NON VALIDO	LICC-2022-0068 - 25/05/2022	Codice GSR	5999	Eccairs2 Report ID	OR-48794
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	25/05/2022 12:15					NO	NO

Note risk bs

NON VALIDO	LICC-2022-0069 - 26/05/2022	Codice GSR	5964	Eccairs2 Report ID	OR-46857
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	26/05/2022 04:37					NO	NO

Note risk bs

VALIDO	LICC-2022-0049 - 28/05/2022	Codice GSR		Eccairs2 Report ID	
---------------	-----------------------------	------------	--	--------------------	--



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	28/05/2022 06:18	Rondone	1	N 29	Carcasse intere	NO	SI

Note ispezione pista su richiesta da TWR per bird strike dichiarato in fase di decollo dalla compagnia Alitalia AZ 1722 è stata rinvenuta 1 carcassa di Rondone pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0070 - 29/05/2022	Codice GSR	5983	Eccairs2 Report ID	OR-47634
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	29/05/2022 08:04					NO	NO

Note risk bs

NON VALIDO	LICC-2022-0071 - 31/05/2022	Codice GSR	5984	Eccairs2 Report ID	OR-47659
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	31/05/2022 05:25					NO	NO

Note risk bs

NON VALIDO	LICC-2022-0072 - 31/05/2022	Codice GSR	5987	Eccairs2 Report ID	OR-47697
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	31/05/2022 07:12					NO	NO

Note risk bs

VALIDO	LICC-2022-0050 - 01/06/2022	Codice GSR	5994	Eccairs2 Report ID	OR-48680
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	01/06/2022 17:40	Rondone	1	N 28	Carcasse intere	SI	SI

Note impatto dichiarato dal Cpt del volo Ryanair Fr 6492 Marche 9HQDG in decollo per pista in uso 08, ritrovata carcassa di rondone intero.

VALIDO	LICC-2022-0051 - 05/06/2022	Codice GSR	5990	Eccairs2 Report ID	OR-48781
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/06/2022 22:13	Piviere dorato	1	O 19	Carcasse intere	NO	SI

Note il cpt del volo wizzair w68196 in fase di atterraggio dichiara un bird strike, da ispezione si rinviene la carcassa integra di un volatile di medie dimensioni. i tecnici dopo aver ispezionato l'aeromobile mi riferiscono che lo stesso ha riportato un lieve danno al radome, pista in uso 08.

NON VALIDO	LICC-2022-0082 - 06/06/2022	Codice GSR	6002	Eccairs2 Report ID	OR-48936
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/06/2022 11:33					NO	NO

Note RISK BS



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0083 - 08/06/2022	Codice GSR	6013	Eccairs2 Report ID	OR-49236
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 1160	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	08/06/2022 08:20					NO	NO
Note	RISK BS						

NON VALIDO	LICC-2022-0084 - 08/06/2022	Codice GSR	6014	Eccairs2 Report ID	OR-49268
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 1170	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	08/06/2022 11:33					NO	NO
Note	RISK BS						

NON VALIDO	LICC-2022-0085 - 08/06/2022	Codice GSR	6015	Eccairs2 Report ID	OR-49441
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 1031	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	08/06/2022 18:00					NO	NO
Note	RISK BS						

VALIDO	LICC-2022-0052 - 09/06/2022	Codice GSR	6016	Eccairs2 Report ID	OR-49444
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 375	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	09/06/2022 11:25	Rondone	1	N 27	Carcasse intere	SI	SI
Note	chiamata TWR per bird strike con aeromobile Ryanair FR375.Effettuata ispezione si rinviene carcassa di rondone in fase di decollo pista in uso T.08.						

VALIDO	LICC-2022-0053 - 10/06/2022	Codice GSR	6018	Eccairs2 Report ID	OR-49627
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	DS 1230	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	10/06/2022 10:08	Piccione	1	O 23	Carcasse intere	SI	SI
Note	chiamata TWR per bird strike con aeromobile Easy jet n U21230 in fase di decollo pista in uso t26.Effettuata ispezione pista rinvenuta carcassa di piccione.						

VALIDO	LICC-2022-0054 - 12/06/2022	Codice GSR	6028	Eccairs2 Report ID	OR-49917
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR1020	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	12/06/2022 06:56	Rondone	1	O 12		NO	SI
Note	Ispezione pista su richiesta da TWR per Bird strike dichiarato dalla Compagnia Ryanair N volo 1020 Destinazione TRN in fase di decollo ritrovato resti di Rondone testata un uso T08						

VALIDO	LICC-2022-0055 - 12/06/2022	Codice GSR	6029	Eccairs2 Report ID	OR-49937
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 3327	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati



Bird Control Italy s.r.l.

Allegato D 12/06/2022 07:23 Rondone 1 P 12 Carcasse intere NO SI

Note Ispezione pista su richiesta TWR per bird strike dichiarato dalla compagnia WIZZ AIR N VOLO 3327 in fase di atterraggio e stata rinvenuta una carcassa di rondone testata in Uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0086 - 12/06/2022	Codice GSR	6030	Eccairs2 Report ID	OR-49930
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 6205 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 12/06/2022 17:01					NO	NO

Note RISK BS

NON VALIDO	LICC-2022-0087 - 13/06/2022	Codice GSR	6053	Eccairs2 Report ID	OR-51189
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo AZ 1722 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 13/06/2022 04:15					NO	NO

Note RISK BS

NON VALIDO	LICC-2022-0088 - 15/06/2022	Codice GSR	6037	Eccairs2 Report ID	OR-50593
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo D8 4371 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 15/06/2022 18:24					NO	NO

Note RISK BS

NON VALIDO	LICC-2022-0089 - 18/06/2022	Codice GSR	6045	Eccairs2 Report ID	OR-51017
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 375 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 18/06/2022 07:45					NO	NO

Note RISK BS

VALIDO	LICC-2022-0056 - 19/06/2022	Codice GSR	6046	Eccairs2 Report ID	OR-51026
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo AZ 1711 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 19/06/2022 11:53	Rondone	1	O 15	Carcasse intere	SI	SI

Note Chiamata TWR causa impatto dichiarato dal volo ITA AZ1711 in arrivo, effettuata ispezione pista rinvenuta una carcassa intera di rondone. Pista in uso 08 .

NON VALIDO	LICC-2022-0090 - 21/06/2022	Codice GSR	6058	Eccairs2 Report ID	OR-51586
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 5820 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 21/06/2022 09:56					NO	NO

Note RISK BS

NON VALIDO	LICC-2022-0091 - 21/06/2022	Codice GSR	6059	Eccairs2 Report ID	OR-51579
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
FR 4861	21/06/2022 18:25						
Allegato D						NO	NO
Note		RISK BS					
NON VALIDO	LICC-2022-0092 - 22/06/2022	Codice GSR	6070		Eccairs2 Report ID	OR-51768	
W6 8178	22/06/2022 18:06						
Allegato D						NO	NO
Note		RISK BS					
VALIDO	LICC-2022-0057 - 22/06/2022	Codice GSR	6069		Eccairs2 Report ID	OR-51757	
EC 2852	22/06/2022 21:14	Rondone	1	N 24	Carcasse intere	SI	SI
Allegato D							
Note		Richiesta ispezione per presunto impatto volo EC2852 DECOLLO PISTA 08 ritrovata carcassa intera di rondone pressi TWY E.					
NON VALIDO	LICC-2022-0109 - 26/06/2022	Codice GSR	6111		Eccairs2 Report ID	OR-54097	
AZ 1741	26/06/2022 12:50						
Allegato D						NO	NO
Note		IN DATA ODIERNA CI E' PERVENUTA LA SEGNALAZIONE DA PARTE DI ITA AIRWAYS ,DOVE L'EQUIPAGGIO DEL VOLO AZ 1741 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE IN FASE DI ATTERRAGGIO DA PISTA IN USO 08.					
NON VALIDO	LICC-2022-0093 - 26/06/2022	Codice GSR	6077		Eccairs2 Report ID	OR-52282	
U2 1561	26/06/2022 06:07						
Allegato D						NO	NO
Note		RISK BS					
NON VALIDO	LICC-2022-0094 - 27/06/2022	Codice GSR	6083		Eccairs2 Report ID	OR-52305	
V7 1421	27/06/2022 05:39						
Allegato D						NO	NO
Note		RISK BS					
NON VALIDO	LICC-2022-0095 - 28/06/2022	Codice GSR	6086		Eccairs2 Report ID	OR-52811	
LH 1907	28/06/2022 10:20						
Allegato D						NO	NO
Note		RISK BS					



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0096 - 28/06/2022	Codice GSR	6087	Eccairs2 Report ID	OR-52807		
Numero volo	W6 5629	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	28/06/2022 12:59					NO	NO
Note	RISK BS						
VALIDO	LICC-2022-0078 - 29/06/2022	Codice GSR	6089	Eccairs2 Report ID	OR-52823		
Numero volo	W6 8183	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	29/06/2022 07:15	Rondone	1	O 15	Carcasse intere	SI	SI
Note	il cpt de volo Wizzair w68183 in fase di decollo riporta a TWR presenza di volatili in pista, eseguita ispezione BCU e rinvenuta la carcassa integra di un rondone. pista in uso 26.						
NON VALIDO	LICC-2022-0097 - 29/06/2022	Codice GSR	6088	Eccairs2 Report ID	OR-52819		
Numero volo	EC 2844	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	29/06/2022 05:07					NO	NO
Note	RISK BS						
VALIDO	LICC-2022-0079 - 30/06/2022	Codice GSR	6091	Eccairs2 Report ID	OR-53001		
Numero volo	W6 8175	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	30/06/2022 07:10	Rondine	1	O 15	Carcasse intere	SI	SI
Note	Impatto dichiarato da volo Wizz Air in decollo W68175. Pista in uso 26						
NON VALIDO	LICC-2022-0104 - 02/07/2022	Codice GSR	6101	Eccairs2 Report ID	OR-53530		
Numero volo	FR 6175	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	02/07/2022 15:11					NO	NO
Note	L'A/M IN ATTERRAGGIO RIPORTA ALLA TWR PRESENZA DI GABBIANI IN PISTA.IMMEDIATAMENTE VIENE CHIAMATO BCU AD EFFETTUARE L'ISPEZIONE ,LA QUALE A FINE ISPEZIONE NON RIPORTA PRESENZA DI VOLATILI.						
NON VALIDO	LICC-2022-0105 - 03/07/2022	Codice GSR	6095	Eccairs2 Report ID	OR-53543		
Numero volo	AP 766	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	03/07/2022 07:59					NO	NO
Note	IL COMANDANTE DEL VOLO ALBASTAR AP 766 DICHIARAVA ALLA TWR PRESUNTO BIRD STRIKE IN FASE DI DECOLLO PISTA IN USO 08. INTERVENUTO BCU PER ISPEZIONE PISTA, NON RINVENIVA NESSUNA CARCASSA DI VOLATILE						
NON VALIDO	LICC-2022-0106 - 03/07/2022	Codice GSR	6096	Eccairs2 Report ID	OR-53553		
Numero volo	FR 740	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	



Bird Control Italy s.r.l.

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	03/07/2022 18:00				NO	NO

Note il comandante avvisava twr di un bird strike bcu dopo controllo pista non riscontrava nessuna carcassa di volatili

NON VALIDO	LICC-2022-0107 - 04/07/2022	Codice GSR	6103	Eccairs2 Report ID	OR-53594
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 6204	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	04/07/2022 05:30				NO	NO

Note L'A/M IN ATTERRAGGIO DA PISTA IN USO 08 DICHIARA UN DOPPIO BIRDSTRIKE.LA TWR CHIAMA BCU AD EFFETTUARE L'ISPEZIONE , A CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE, NON VIENE RINVENUTA NESSUNA CARCASSA

NON VALIDO	LICC-2022-0108 - 05/07/2022	Codice GSR	6108	Eccairs2 Report ID	OR-53840
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EC 2844	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/07/2022 05:00				NO	NO

Note L'A/M IN DECOLLO DA PISTA IN USO 08 DICHIARA BIRDSTRIKE.IN SEGUITO AD ISPEZIONE BCU NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA.

NON VALIDO	LICC-2022-0110 - 07/07/2022	Codice GSR	6115	Eccairs2 Report ID	OR-55066
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 2179	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	07/07/2022 21:18				NO	NO

Note IL COMANDANTE DEL VOLO RYAN IR FR 2179 IN FASE DI ATTERRAGGIO PISTA IN USO 08 DICHIARAVA A TWR PRESUNTO BIRD STRIKE. INTERVENUTO BCU PER ISPEZIONE PISTA, NON RINVENIVA NESSUNA CARCASSA DI VOLATILE .

NON VALIDO	LICC-2022-0111 - 09/07/2022	Codice GSR	6119	Eccairs2 Report ID	OR-55686
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	TB 3562	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	09/07/2022 12:06				NO	NO

Note BCU VEDENDO UNA POIANA TRA IL RACCORDO F E IL RACCORDO E ,MENTRE L'A/M ERA ANCORA FERMO IN TESTATA CHIEDEVA ALLA TWR DI ENTRARE IN PISTA PER L'ALLONTANAMENTO MA LA TWR NEGA L'ACCESSO IN QUANTO AVEVA GIÀ? ISTRUITO L' A/M PER IL DECOLLO.A QUEL PUNTO AVENDO VISTO IL VOLATILE DIRIGERSI VERSO LE STRIP ED ALLONTANARSI DALLA PISTA,RINUNCIAVA ALL' ALLONTANAMENTO IMMEDIATO PER EFFETTUARLO DOPO IL DECOLLO

VALIDO	LICC-2022-0080 - 11/07/2022	Codice GSR	6117	Eccairs2 Report ID	OR-55662
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	11/07/2022 07:10	Rondone	2	N 24	Entrambi i casi	SI	SI

Note chiamata TWR per presunto Bird strike con aeromobile Ryanair FR375 in fase di decollo. Effettuato ispezione rinvenute 2 carcasse di rondone.

NON VALIDO	LICC-2022-0112 - 15/07/2022	Codice GSR	6128	Eccairs2 Report ID	OR-56681
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EC 1671	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati



Bird Control Italy s.r.l.

Allegato D 15/07/2022 05:28

NO

NO

Note L'A/M ATTERRANDO DA PISTA 08 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE.A SEGUITO ISPEZIONE BCU NON VENIVA RINVENUTA NESSUNA CARCASSA.

VALIDO	LICC-2022-0081 - 16/07/2022	Codice GSR	6132	Eccairs2 Report ID	OR-57105
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 16/07/2022 15:05	Piccione	1	N 25	Pezzi di carcassa	NO	SI

Note ispezione richiesta da TWR per presunto impatto dichiarato da Wizzair 6605 in arrivo, effettuata l'ispezione si riportava solo rinvenimento piumaggio di specie non identificata, in pista tra Raccordi Eco e Foxtrot senza alcuna carcassa, liberata la pista e il dubbio del solo piumaggio rinvenuto, mi recavo allo STD 313 per ulteriori accertamenti, in effetti l'aeroplano ha avuto un'impatto con volatile non bene identificato, causa carcassa a brandelli l'impatto è avvenuto con il motore n2, in corso di accertamenti da parte dei tecnici.

NON VALIDO	LICC-2022-0120 - 16/07/2022	Codice GSR	SCONOSCIUTO	Eccairs2 Report ID	
-------------------	-----------------------------	------------	-------------	--------------------	--

Numero volo FR 2178 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 16/07/2022 00:00					NO	NO

Note Note: contattato da TWR per presunto impatto dichiarato da Ryanair FR 2178 in decollo effettuata l'ispezione non rinveniva nessuna carcassa. pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0113 - 17/07/2022	Codice GSR	6133	Eccairs2 Report ID	OR-57037
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo W6 3681 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 17/07/2022 05:16					NO	NO

Note IL VOLO W6 3681 IN ATTERRAGGIO DA PISTA 08 DICHIARAVA BIRD STIKE. DOPO LA CONSUETA ISPEZIONE PISTA DA PARTE DI BCU NON VENIVA RINVENUTA ALCUNA CARCASSA.

NON VALIDO	LICC-2022-0114 - 19/07/2022	Codice GSR	6140	Eccairs2 Report ID	OR-57460
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo EC 3884 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 19/07/2022 08:21					NO	NO

Note L'EQUIPAGGIO DEL VOLO IN DECOLLO DA PISTA 08 DICHIARA BIRDSTRIKE .A SEGUITO ISPEZIONE BCU NON VIENE RINVENUTA NESSUNA CARCASSA.

NON VALIDO	LICC-2022-0115 - 22/07/2022	Codice GSR	6150	Eccairs2 Report ID	OR-58459
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo SN 3131 Riposte carcasse in freezer NO Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 22/07/2022 18:51					NO	NO

Note IL PIC DEL VOLO DICHIARA UN PRESUNTO IMPATTO AL MOMENTO DELL'ATTERRAGGIO. INTERVENUTO BCU ALLE ORE 20.50 LT, NON VIENE RINVENUTA ALCUNA CARCASSA.

VALIDO	LICC-2022-0098 - 22/07/2022	Codice GSR	6147	Eccairs2 Report ID	OR-58102
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo FR 6634 Riposte carcasse in freezer SI Effettuata pulizia freezer NO Data pulizia freezer

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D 22/07/2022 10:36	Gheppio	1	O 14	Carcasse intere	SI	SI



Bird Control Italy s.r.l.

Note Note: richiesta ispezione per presunto impatto dichiarato da Ryanair 6634 in atterraggio rinvenuta carcassa integra di gheppio nessun danno all'aeroplano ma comunque in attesa di ispezione da parte della manutenzione che non ha segnalato nulla.

VALIDO	LICC-2022-0099 - 23/07/2022	Codice GSR	6151	Eccairs2 Report ID	OR-58480
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	2261	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	23/07/2022 08:09	Occhione	1	N 25	Entrambi i casi	SI	SI	

Note 08:09 TWR richiedeva ispezione causa presunto impatto dichiarato da Ryanair 2261, in atterraggio nei pressi della threshold 08, durante l'ispezione è stata rinvenuta carcassa semi integra di una rondine ed una carcassa integra di occhione, i volatili erano stati impattati sicuramente in altre occasioni, la rondine presentava evidenti segni di essere stata mangiata da altri nella pancia. Il comandante del volo comunque dichiarava di aver visto una rondine, i tecnici non hanno riportato danni all'aeroplano, pista in uso 08.

VALIDO	LICC-2022-0101 - 27/07/2022	Codice GSR	6169	Eccairs2 Report ID	OR-58930
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Fr7299	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	27/07/2022 08:18	Rondone	1	O 20	Carcasse intere	SI	SI	

Note contattato da TWR per presunto Bird strike dal volo Ryanair FR 7299 in atterraggio dalla 08, durante l'ispezione si rinveniva una carcassa integra di rondone. nulla da segnalare a danni aeroplano. Pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0118 - 30/07/2022	Codice GSR	6180	Eccairs2 Report ID	OR-59677
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	LH 307	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	30/07/2022 08:31					NO	NO	

Note IMPATTO DICHIARATO DA EQUIPAGGIO DEL VOLO LH 307 IN DECOLLO DA PISTA IN USO 08. ITY1715 VENIVA ISTRUITA DA TWR AD EFFETTUARE UN MANCATO AVVICINAMENTO PER PERMETTERE L'ISPEZIONE PISTA.BCU, A CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE, NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA

VALIDO	LICC-2022-0102 - 31/07/2022	Codice GSR	6181	Eccairs2 Report ID	OR-59698
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	2844	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	31/07/2022 07:02	Piccione	1	L 31	Entrambi i casi	NO	SI	

Note ispezione su richiesta TWR per Bird strike dichiarato dalla compagnia Easy Jet N volo 2844 destinazione MPX sigla OELSK testata in uso 08 recuperate 2 carcasse 1 rondine 1 piccione

NON VALIDO	LICC-2022-0124 - 06/08/2022	Codice GSR	6199	Eccairs2 Report ID	OR-61013
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW817	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	06/08/2022 23:41					NO	NO	

Note Note: Su richiesta TWR ore 23:35 circa effettuata l'ispezione pista causa presunto impatto dichiarato da parte del volo Eurowings 0817 in partenza pista in uso 26. Esito negativo

NON VALIDO	LICC-2022-0125 - 08/08/2022	Codice GSR	6209	Eccairs2 Report ID	OR-61685
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW2819	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/08/2022 21:19					NO	NO	



Bird Control Italy s.r.l.

Note Note: Volo Eurowings in partenza EW2819 pista in uso 08 reg. 9HMLD* CTA/STR Airbus A320. Nessuna carcassa rinvenuta in pista.

NON VALIDO	LICC-2022-0103 - 12/08/2022	Codice GSR	6214	Eccairs2 Report ID	OR-62242
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
0B4001							
Allegato D	12/08/2022 10:34	Gabbiano comune	1	O 37		SI	SI

Note Il rampista del volo Blu Air 0B4001 dopo il blocco allo stand 306 si accorgeva di un volatile sul carrello anteriore per un impatto avvenuto sopra i 300 ft in fase di avvicinamento per pista in uso 26.
Il Cpt dichiarava di non essersi accorto di nulla e di non avere riportato danni quindi dopo avere ripulito dei resti del volatile ripartiva.

VALIDO	LICC-2022-0116 - 14/08/2022	Codice GSR	6217	Eccairs2 Report ID	OR-62800
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	14/08/2022 13:23	Piccione	1	N 23	Carcasse intere	SI	SI

Note Chiamata TWR per impatto dichiarato dal volo DAT 1842 in arrivo, effettuata l'ispezione pista rinvenuta una carcassa di piccione.Pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0126 - 15/08/2022	Codice GSR	6220	Eccairs2 Report ID	OR-62815
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
FR 6205							
Allegato D	15/08/2022 06:16					NO	NO

Note Note: chiamata TWR per presunto Bird strike con aeromobile Ryanair FR 6205,in fase di decollo pista in uso 08.Nessuna carcassa rinvenuta

NON VALIDO	LICC-2022-0127 - 16/08/2022	Codice GSR	6221	Eccairs2 Report ID	OR-63156
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
EW 2817							
Allegato D	16/08/2022 16:18					NO	NO

Note Note: Su chiamata da TWR eseguito ingresso in pista per presunto impatto volo EW2817 nessuna carcassa ritrovata. Nessun danno riportato dal Cpt.

NON VALIDO	LICC-2022-0128 - 19/08/2022	Codice GSR	6233	Eccairs2 Report ID	OR-63678
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
FR 1085							
Allegato D	19/08/2022 10:23					NO	NO

Note Note: alle ore 12:23 circa presunto impatto dichiarato da parte del volo Ryanair FR1085 in fase di atterraggio, nessuna carcassa rinvenuta.pista in uso 08.Recandomi sotto bordo il CP DICHIARA DI NON ESSERE SICURO DEL BIRD STRIKE E DI NON AVERE AUTO DANNI all'aeromobile.

NON VALIDO	LICC-2022-0129 - 23/08/2022	Codice GSR	6253	Eccairs2 Report ID	OR-64802
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
V71744							
Allegato D	23/08/2022 22:15					NO	NO

Note Note: ispezione su richiesta da TWR per presunto impatto dichiarato da parte della compagnia Volotea 1744 reg ECNNZ in partenza pista in uso T26 non e stata rinvenuta nessuna carcassa di volatile .

NON VALIDO	LICC-2022-0130 - 25/08/2022	Codice GSR	6247	Eccairs2 Report ID	OR-64817
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	W63681	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	25/08/2022 07:33					NO	NO
Note	Note: Chiamata TWR per presunto Bird strike volo Wizzair W6 03681 in atterraggio. Nessuna carcassa rinvenuta, pista in uso 08. Ore 07:33						

NON VALIDO	LICC-2022-0131 - 25/08/2022	Codice GSR	6251	Eccairs2 Report ID	OR-64820
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	WK399	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	25/08/2022 09:27					NO	NO
Note	Note: contattato da twr per presunto Bird strike dichiarato da cpt del volo wk399/EDW399Z effettuata l'ispezione non si rinveniva alcuna carcassa pista in uso 26, fine ispezione 09:27.						

NON VALIDO	LICC-2022-0132 - 30/08/2022	Codice GSR	6264	Eccairs2 Report ID	OR-66066
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	30/08/2022 22:15					NO	NO
Note	Note: Richiesta ispezione pista dalla TWR per presenza di volatili .Volatili allontanati bordo pista lato sud.Pista in uso 08						

VALIDO	LICC-2022-0121 - 31/08/2022	Codice GSR	6262	Eccairs2 Report ID	OR-66070
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	31/08/2022 07:43	Piccione	1	P 13	Carcasse intere	SI	SI
Note	Richiesta ispezione pista da TWR per impatto dichiarato da cpt del volo FR4861 in arrivo.Eseguita ispezione rinvenuta una carcassa di piccione.						

VALIDO	LICC-2022-0122 - 02/09/2022	Codice GSR		Eccairs2 Report ID	
---------------	-----------------------------	------------	--	--------------------	--

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	02/09/2022 07:35	Colombaccio	1	P 14		NO	NO
Note	chiamata da TWR per presunto impatto in fase di atterraggio del volo Ryanair FR395 reg. 9HQBQ durante l'ispezione si rinveniva del piumaggio in pista ma nessuna presenza di carcassa. Sentiti i tecnici sottobordo riferivano di resti di volatile nel motore ma nessun danno.						

NON VALIDO	LICC-2022-0135 - 06/09/2022	Codice GSR	6278	Eccairs2 Report ID	OR-69459
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	30486	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/09/2022 10:42					NO	NO
Note	risk bs 30486 air arabia						

NON VALIDO	LICC-2022-0136 - 06/09/2022	Codice GSR	6279	Eccairs2 Report ID	OR-69471
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW2817	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/09/2022 18:30					NO	NO



Bird Control Italy s.r.l.

Note L'EQUIPAGGIO IN FASE DI DECOLLO PER PISTA IN USO 08.COMUNICA ALLA TORRE PRESENZA DI VOLATILI .LA TORRE RICHIEDE ISPEZIONE DA PARTE DI BCU;IN SEGUITO ALLA QUALE SONO STATI CELERMENTE ALLONTANATI.

Note: Chiamata da TWR causa riporto di volatili in pista da parte del volo EW2817 in decollo, pista in uso 08.Effettuata ispezione volatili allontanati.

VALIDO	LICC-2022-0123 - 06/09/2022	Codice GSR	6277	Eccairs2 Report ID	OR-69451
---------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR629	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	06/09/2022 20:36	Balestruccio	1	N 27	Carcasse intere	SI	SI	

Note Su chiamata TWR fatto ispezione pista causa Bird strike dichiarato dal volo Ryanair FR 629 in fase di decollo. rinvenuta e rimossa carcassa integra di Balestruccio.

NON VALIDO	LICC-2022-0137 - 07/09/2022	Codice GSR	6281	Eccairs2 Report ID	OR-69745
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	WK398	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	07/09/2022 18:30					NO	NO	

Note Note: Su chiamata TWR ispezione pista x presunto impatto Edelweiss wk398 proveniente da ZRH . Effettuata l'ispezione pista nulla da segnalare pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0138 - 08/09/2022	Codice GSR	6284	Eccairs2 Report ID	OR-70050
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR6174	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	08/09/2022 18:30					NO	NO	

Note IMPATTO DICHIARATO DALL'EQUIPAGGIO DEL VOLO FR 6174 IN FASE DI DECOLLO PER PISTA IN USO 08. ITY1733 VIENE ISTRUITA DA TORRE AD EFFETTUARE UN MANCATO AVVICINAMENTO MENTRE THY5GT RIMANE IN HOLDING PER 5 MINUTI, PER PERMETTERE L'ISPEZIONE PISTA. BCU,A CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE, NON VIENE RINVENUTA NESSUNA CARCASSA.

Note: su richiesta Torre effettuata ispezione pista per presunto impatto volo Ryanair FR6174 diretta a Bergamo . nessuna carcassa rinvenuta pista in uso 08 .

NON VALIDO	LICC-2022-0139 - 12/09/2022	Codice GSR	6290	Eccairs2 Report ID	OR-71297
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	VY 6535	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	12/09/2022 18:30					NO	NO	

Note Note: richiesta ispezione da Twr per presunto bird strike riportato da vueling VY6535,nessuna carcassa. pista in uso 08

NON VALIDO	LICC-2022-0140 - 13/09/2022	Codice GSR	6293	Eccairs2 Report ID	OR-71307
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW7814	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	13/09/2022 18:30					NO	NO	

Note Note: il cpt del ew7814 in fase di atterraggio dichiara presunto impatto, ispezionata pista nessuna carcassa rinvenuta.pista in uso 08.

NON VALIDO	LICC-2022-0141 - 14/09/2022	Codice GSR	6300	Eccairs2 Report ID	OR-71951
-------------------	------------------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	E 4888	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	14/09/2022 18:30					NO	NO	

Note Note: Ore 14:10 It richiesta intervento TWR per allontanamento di un cane randagio nei pressi della zona aeroclub. (segnalato dal cpt del volo E488 stand 309). Il cane ha attraversato il racc. C e la Rwy, dirigendosi a sud. Il cane è stato allontanato il più possibile dalla pista. (zona in continuo monitoraggio). Pista in uso T.08



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0142 - 14/09/2022	Codice GSR	6301	Eccairs2 Report ID	OR-71884
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR6175	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	14/09/2022 18:45					NO	NO

Note Note: Effettuata ispezione pista su richiesta TWR per presunto Bird strike dichiarato dal volo Ryanair 6175 proveniente da Bergamo pista in uso T26 nessuna carcassa rinvenuta in pista durante l'ispezione.

NON VALIDO	LICC-2022-0143 - 14/09/2022	Codice GSR	6302	Eccairs2 Report ID	OR-71951
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	14/09/2022 18:45					NO	NO

Note Note: Richiesta intervento Apron su segnalazione KSM di un cane zona perimetrale (zona 23). Eseguita ispezione di tutto il sedime in collaborazione con ADI che ha ispezionato anche la pista. Esito negativo cane non avvistato.

NON VALIDO	LICC-2022-0144 - 16/09/2022	Codice GSR	6306	Eccairs2 Report ID	OR-72181
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	DS 1230	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/09/2022 18:45					NO	NO

Note Note: chiamata da TWR per presunto Bird strike riportato dal volo in decollo EASY JET 1230, effettuata ispezione pista non si rinveniva nessuna carcassa. pista in uso 26

NON VALIDO	LICC-2022-0145 - 16/09/2022	Codice GSR	6319	Eccairs2 Report ID	OR-74643
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR1076	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/09/2022 18:45					NO	NO

Note Note: volo Ryanair FR1076 in fase di atterraggio, la TWR chiama per un presunto impatto, nessuna carcassa rinvenuta in pista.

NON VALIDO	LICC-2022-0146 - 16/09/2022	Codice GSR	6315	Eccairs2 Report ID	OR-74006
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	VY6865	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/09/2022 18:45					NO	NO

Note Note: Richiesta TWR ispezione pista straordinaria causa impatto con volatile dichiarato dal volo Vueling VY 6868 in fase di decollo. Eseguita ispezione nessuna carcassa rinvenuta. Pista in uso T.08.

VALIDO	LICC-2022-0133 - 16/09/2022	Codice GSR	6308	Eccairs2 Report ID	OR-73456
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR2727	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/09/2022 18:41	Rondine	1	N 29	Carcasse intere	SI	SI

Note richiesta ispezione pista da TWR per presunto impatto dal volo Ryanair FR 2727 in decollo, rinvenuta rondine integra pista in uso 08 si allega foto.

NON VALIDO	LICC-2022-0147 - 19/09/2022	Codice GSR	6317	Eccairs2 Report ID	OR-74539
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	V7 1726	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
-------------	---------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	--



Bird Control Italy s.r.l.

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	19/09/2022 18:45				NO	NO

Note Note: su chiamata TWR ore 18.45 circa volo in partenza Volotea 1726 presunto Bird strike nessuna carcassa rinvenuta da ispezione eseguita.

NON VALIDO	LICC-2022-0148 - 23/09/2022	Codice GSR	6323	Eccairs2 Report ID	OR-75639
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EW 9817	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
-------------	---------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	23/09/2022 18:45				NO	NO

Note Note: TWR CHIAMA BCU PER PRESUNTO BIRD STRIKE IN FASE DI DECOLLO PISTA IN USO 08 (VOLO EUROWINGS EW98217 CON REG. DAIZS). FATTA ISPEZIONE NESSUNA CARCASSA RITROVATA IN PISTA.

L'EQUIPAGGIO IN DECOLLO DA PISTA IN USO 08 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE.IN SEGUITO AD ISPEZIONE BCU NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA.

NON VALIDO	LICC-2022-0149 - 24/09/2022	Codice GSR	6331	Eccairs2 Report ID	OR-75666
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
-------------	--	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	24/09/2022 18:45				NO	NO

Note A CAUSA DI FORTE PRESENZA DI VOLATILI A BORDO BISTA, BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO.

Note: Intervento in pista per allontanamento volatili su tutti i bordi pista Nord.Sud causa presenza di Piccioni. Volatili avvistati da BCU

VALIDO	LICC-2022-0134 - 24/09/2022	Codice GSR	6322	Eccairs2 Report ID	OR-75680
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 6201	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
-------------	---------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	24/09/2022 18:38	Rondine	1	N 27	Pezzi di carcassa	SI	SI

Note BIRD STRIKE dichiarato dal volo Ryanair FR 6201 in fase di decollo. Pista in uso T.08

NON VALIDO	LICC-2022-0150 - 25/09/2022	Codice GSR	6321	Eccairs2 Report ID	OR-75708
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	07103	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
-------------	-------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	25/09/2022 10:30				NO	NO

Note L'EQUIPAGGIO IN DECOLLO DA PISTA IN USO 26 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE.IN SEGUITO AD ISPEZIONE BCU NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA.
Note: Richiesta ispezione pista da TWR causa probabile Bird strike da parte del volo Neos No 07103 in decollo pista in uso 26. Eseguita ispezione pista nessuna carcassa rinvenuta.

NON VALIDO	LICC-2022-0152 - 04/10/2022	Codice GSR	6360	Eccairs2 Report ID	OR-78166
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	W6 5578	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
-------------	---------	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	04/10/2022 11:30	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO

Note L'EQUIPAGGIO IN DECOLLO DA PISTA IN USO 08 DICHIARA BIRDSTRIKE.IN SEGUITO AD ISPEZIONE BCU NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA.

Note: su richiesta TwR effettuata ispezione pista per probabile impatto Wizzair diretto a Malpensa. pista in uso 08 si riporta pista libera e nulla da segnalare



Bird Control Italy s.r.l.

NON VALIDO	LICC-2022-0153 - 05/10/2022	Codice GSR	6367	Eccairs2 Report ID	OR-78210
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 1160	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	05/10/2022 10:06					NO	NO
Note	L'EQUIPAGGIO IN DECOLLO DA PISTA IN USO 08 DICHIARA BIRDSTRIKE. IN SEGUITO AD ISPEZIONE BCU NESSUNA CARCASSA VIENE RINVENUTA. alle ore 10:06 effettuata ispezione pista su chiamata TWR causa probabile Bird strike dichiarato dal volo Ryanair FR 1160 in fase di decollo, nessuna carcassa rinvenuta, pista in uso 08.						

NON VALIDO	LICC-2022-0154 - 07/10/2022	Codice GSR	6383	Eccairs2 Report ID	OR-79436
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	07/10/2022 11:30					NO	NO
Note	PRESENZA VOLATILI(PICCIONI) A CAUSA DI PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI IN PISTA,BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO risk bs						

NON VALIDO	LICC-2022-0155 - 08/10/2022	Codice GSR	6384	Eccairs2 Report ID	OR-79441
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	08/10/2022 11:30					NO	NO
Note	presenza di volatili CAUSA PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI IN PISTA, LA TORRE RICHIEDE ISPEZIONE DA PARTE DI BCU. IN SEGUITO ALLA QUALE SONO STATI CELERMENTE ALLONTANATI.						

NON VALIDO	LICC-2022-0156 - 11/10/2022	Codice GSR	6393	Eccairs2 Report ID	OR-80137
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	11/10/2022 11:30					NO	NO
Note	PRESENZA VOLATILI(PICCIONI) CAUSA PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI IN PISTA, ACCANTO AL RACCORDO F LA TORRE RICHIEDE ISPEZIONE DA PARTE DI BCU. IN SEGUITO ALLA QUALE SONO STATI CELERMENTE ALLONTANATI.						

NON VALIDO	LICC-2022-0157 - 12/10/2022	Codice GSR	6402	Eccairs2 Report ID	OR-80772
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	12/10/2022 11:30		100			NO	NO
Note	PRESENZA PICCIONI risk bs CAUSA PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI A BORDO PISTA LATO SUD E NORD DEL RACCORDO E, LA TORRE RICHIEDE A BCU DI EFFETTUARE ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO.						

NON VALIDO	LICC-2022-0158 - 13/10/2022	Codice GSR	6403	Eccairs2 Report ID	OR-80782
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
-------------	--	-----------------------------	----	----------------------------	----	----------------------	--



Bird Control Italy s.r.l.

Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	13/10/2022 11:45				NO	NO
Note	presenza di gabbiano in pista CAUSA DI PRESENZA DI VOLATILI IN PISTA , BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO					
NON VALIDO	LICC-2022-0159 - 13/10/2022	Codice GSR	6398	Eccairs2 Report ID	OR-80760	
Numero volo	EC2849	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	13/10/2022 06:15	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO
Note	IN DATA ODIERNA CI E' PERVENUTA LA SEGNALAZIONE DA PARTE DI EASYJET, DOVE L' EQUIPAGGIO DEL VOLO EC 2849 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE IN FASE DI ATTERRAGGIO DA PISTA IN USO 26. NON E' STATA DATA NESSUNA COMUNICAZIONE ALLA TORRE.L'EVENTO NON HA CAUSATO DANNI ALL'AEROMOBILE					
NON VALIDO	LICC-2022-0160 - 13/10/2022	Codice GSR	6405	Eccairs2 Report ID	OR-80795	
Numero volo	W68178	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	13/10/2022 19:16	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO
Note	L'EQUIPAGGIO DOPO ATTERRAGGIO RIPORTA ALLA TWR PRESENZA DI UNA CARCASSA IN PISTA (TESTATA 26)IMMEDIATAMENTE VIENE CHIAMATO BCU AD EFFETTUARE UN ISPEZIONE ,LA QUALE ALLA FINE DA ESITO NEGATIVO Note: alle 19:16 la TWR comunica ad ADI che é in pista per ispezione di verificare la possibile presenza di una carcassa in testata 26 riportato dal comandante dell'ultimo volo atterrato wizzair 8178 proveniente da FCO . ADI segnala nessuna carcassa rinvenuta.					
NON VALIDO	LICC-2022-0161 - 14/10/2022	Codice GSR	6397	Eccairs2 Report ID	OR-80743	
Numero volo	FR4891	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	14/10/2022 06:15	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO
Note	L' EQUIPAGGIO IN ATTERRAGGIO DA PISTA IN USO 26 DICHIARA PRESUNTO BIRDSTRIKE . RYR9QK VIENE ISTRUITA DA TWR AD EFFETTUARE UN MANCATO AVVICINAMENTO PER PERMETTERE L'ISPEZIONE PISTA.BCU, A CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE, NON RINVIENE NESSUNA CARCASSANote: Chiamata TWR per presunto impatto volo FR4891 in atterraggio. Effettuata ispezione pista nessuna carcassa rinvenuta. Pista in uso 26.					
NON VALIDO	LICC-2022-0162 - 16/10/2022	Codice GSR	6407	Eccairs2 Report ID	OR-81131	
Numero volo	U28566	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/10/2022 06:30	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO
Note	IMPATTO DICHIARATO DALL' EQUIPAGGIO IN DECOLLO PER PISTA IN USO 08;IN SEGUITO AD ISPEZIONE EFFETTUATA DA BCU, NON VIENE RINVENUTA NESSUNA CARCASSA. Note: ispezione pista su richiesta TWR per presunto Bird strike dichiarato dal volo in partenza U2 8566 destinazione LGW nessuna carcassa rinvenuta					
NON VALIDO	LICC-2022-0163 - 17/10/2022	Codice GSR	6416	Eccairs2 Report ID	OR-81420	
Numero volo	W65578	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer
Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	17/10/2022 20:27	Nessuna Attività di Volatili	1		NO	NO
Note	Note: Richiesta da TWR ingresso in pista alle ore 20:27 per ispezione per una segnalazione del CPT Wizz 8958 durante il decollo avvistava un attraversamento di un animale non bene identificato (volpe,cane) non si riscontrava nessuna presenza di animali, pista in uso 08.					
NON VALIDO	LICC-2022-0164 - 18/10/2022	Codice GSR	6420	Eccairs2 Report ID	OR- 81657	



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	FR 6190	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	18/10/2022 06:30					NO	NO	
Note	L'EQUIPAGGIO IN FASE DI SBLOCCO DALLO STAND 333 SEGNA LA PRESENZA DI UN GATTO DI FRONTE L'A/M TRA LO STAND 332 E IL RACCORDO E. BCU EFFETTUA SU RICHIESTA DELLA TWR L'ISPEZIONE SU APRON TAXIWAY, IN SEGUITO ALLA QUALE CONFERMANO L'ALLONTANAMENTO DEL GATTO VERSO IL TERMINAL Note: su richiesta TWR x presenza di un gatto segnalato da una Ryanair sulla Twy A tra lo stand 332 ed il raccordo E . una volta avvistato è stato allontanato verso il termina							

NON VALIDO	LICC-2022-0165 - 19/10/2022	Codice GSR	6439	Eccairs2 Report ID	OR-82802
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	19/10/2022 06:30	Nessuna Attività di Volatili	1			NO	NO	
Note	CAUSA DI PRESENZA DI VOLATILI IN PISTA , BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO Note: Richiesta ispezione pista da B C U causa avvistamento volatili in pista zona testata 26.Volatili allontanati pista in uso 26							

VALIDO	LICC-2022-0151 - 22/10/2022	Codice GSR	6437	Eccairs2 Report ID	OR-82788
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	22/10/2022 21:00	Gheppio	1	P 14		SI	SI	
Note	il CPT durante il controllo dell'aeromobile parcheggiato sullo stand 316 volo ds3366 notava piccole tracce di sangue è resti di volatile nel motore, intervenuti i tecnici effettuato il controllo del motore affermavano al CPT che non riportava alcun danno. Effettuato ispezione straordinaria della pista non si riscontrava nessun resto di volatile. pista in uso 08							

NON VALIDO	LICC-2022-0166 - 27/10/2022	Codice GSR	6445	Eccairs2 Report ID	OR-84106
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	M4 793	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	27/10/2022 06:30		1			NO	NO	
Note	ALL'ARRIVO DELL'AEROMOBILE ,IL RAMPISTA NOTAVA DELLE TRACCE EMATICHE SULLA FUSOLIERA A PRUA DELL'AEROMOBILE.VIENE INFORMATO IL COMANDANTE,IL QUALE CONFERMA L'AVVENUTO CONTATTO CON UN VOLATILE DURANTE L'AVVICINAMENTO; PER ASSENZA DEI TECNICI SU L'AEROPORTO DI CATANIA,L'AEROMOBILE VIENE MESSO IN AOG.IN ATTESA DI NUOVE INFORMAZIONI DA PARTE DELLA COMPAGNIA							

NON VALIDO	LICC-2022-0171 - 13/11/2022	Codice GSR	6468	Eccairs2 Report ID	OR-92921
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	13/11/2022 10:25					NO	NO	
Note	CAUSA PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI IN TESTATA 26, BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO. I VOLI ITY1746 E ITY1731 EFFETTUANO GO AROUND PER RIMANERE IN HOLDING DURANTE LE OPERAZIONI D'ISPEZIONE .LA PISTA VIENE DICHIARATA LIBERA ED AGIBILE ALLE ORE 10:56. Note: alle 10.25 circa si richiedeva un ispezione pista causa folta presenza di gabbiani ,oltre al sottoscritto si richiedeva supporto di ADI2 e ADI, l'intervento e terminato con l'allontanamento alle 10.56							

NON VALIDO	LICC-2022-0172 - 13/11/2022	Codice GSR	6473	Eccairs2 Report ID	OR-92938
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	13/11/2022 11:28					NO	NO	



Bird Control Italy s.r.l.

Note CAUSA PRESENZA DI NUMEROSI VOLATILI IN TESTATA 26, BCU EFFETTUA ATTIVITA' DI ALLONTANAMENTO. LA PISTA VIENE DICHIARATA LIBERA ED AGIBILE ALLE ORE 11.28.

Note: richiesto intervento a TWR per folta presenza gabbiani in pista, supportato da ADI 2,e , ADI liberata pista alle 11.29

VALIDO	LICC-2022-0167 - 16/11/2022	Codice GSR	6476	Eccairs2 Report ID	OR-93498
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	EC2845	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	SI	Data pulizia freezer	16/11/2022
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	16/11/2022 12:23	Storno nero	1	N 33	Pezzi di carcassa	SI	SI

Note chiamata TWR per Bird strike con aeromobile Easy jet in fase di atterraggio volo nEC2845. Effettuata ispezione pista rinvenuta carcassa di storno nero. Pista in uso 26. Riporto pista libera ed agibile.

VALIDO	LICC-2022-0168 - 18/11/2022	Codice GSR	6489	Eccairs2 Report ID	OR-93735
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	18/11/2022 12:42	Gheppio	1	O 18	Entrambi i casi	NO	SI

Note Richiesta ispezione pista da TWR causa riporto di una carcassa da parte del comandante Ita Airways in arrivo . Effettuata ispezione, rinvenuta una carcassa di gheppio in due parti pista in uso 26.

VALIDO	LICC-2022-0169 - 26/11/2022	Codice GSR	6500	Eccairs2 Report ID	OR-95474
---------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------

Numero volo	FR 7387	Riposte carcasse in freezer	SI	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	26/11/2022 07:59	Piviere dorato	1	O 19	Carcasse intere	NO	SI

Note Richiesta ispezione pista per presunto impatto dichiarato dal volo Ryanair FR 7387. Ritrovata carcassa intera di un Piviere Dorato. Aeromobile in atterraggio pista in uso 08. Il comandante riferisce nessun danno all'aeromobile.

VALIDO	LICC-2022-0170 - 01/12/2022	Codice GSR		Eccairs2 Report ID	
---------------	-----------------------------	------------	--	--------------------	--

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	01/12/2022 17:10	Gabbiano reale	1	N 29		NO	SI

Note il cpt del volo az1726 in fase di decollo dichiara un Bird strike eseguita ispezione e rinvenuta la carcassa di un volatile di grandi dimensioni in pezzi.pista in uso 08.

NON VALIDO	LICC-2022-0173 - 03/12/2022	Codice GSR	6525	Eccairs2 Report ID	
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	--

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	03/12/2022 08:45	Nessuna Significativa Attività di Volatili	1			NO	NO

Note Note: ispezione chiamata torre ore 08:45 circa per presenza volatili si riporta ore 09:50 circa nessuna presenza di volatili e pista libera

NON VALIDO	LICC-2022-0174 - 06/12/2022	Codice GSR	6527	Eccairs2 Report ID	
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	--

Numero volo		Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer	
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati
Allegato D	06/12/2022 14:30					NO	NO

Note Note: chiamata torre per presunta presenza di volatili zona testata 26 da ispezione nessuna presenza di volatili

NON VALIDO	LICC-2022-0175 - 06/12/2022	Codice GSR	6520	Eccairs2 Report ID	OR-97270
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	----------



Bird Control Italy s.r.l.

Numero volo	fr5800	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	06/12/2022 14:30					NO	NO	
Note	DOPO L'ATTERRAGGIO DA PISTA 26 MENTRE RAGGIUNGEVA LO STAND ASSEGNATO, SEGNA LA ALLA TWR LA PRESENZA DI UN GATTO ALLO STAND 334. VIENE IMMEDIATAMENTE CHIAMATO BCU PER ISPEZIONARE LA PORZIONE DI APRON INTERESSATA. A CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE NON VIENE RISCONTRATO LA PRESENZA DI NESSUN ANIMALE. Note: su richiesta di twr per segnalazione volo Ryanair FR5800 X presenza di animali ,all'altezza stand 334 impegnata alla via di rullaggio Twy A ed effettuata ispezione nulla da segnalare.							

NON VALIDO	LICC-2022-0176 - 22/12/2022	Codice GSR	6542	Eccairs2 Report ID	OR-100756
-------------------	-----------------------------	------------	------	--------------------	-----------

Numero volo	FR3842	Riposte carcasse in freezer	NO	Effettuata pulizia freezer	NO	Data pulizia freezer		
	Data/Ora	Specie	N. di animali	Luogo ritrovamento	Condizioni dei resti	Specie identificata da esperti	Fotografati	
Allegato D	22/12/2022 07:49					NO	NO	
Note	IN FASE DI ATTERRAGGIO , L' EQUIPAGGIO DICHIARA PRESUNTO BIRD STRIKE. A SEGUITO ISPEZIONE BCU NON VIENE RINVENUTA NESSUNA CARCASSA. Note: effettuata ispezione pista alle ore 07:49 per presunto impatto del volo Ryanair FR 3842 in atterraggio pista in uso 08 non si riscontrava presenza di carcassa							



Bird Control Italy s.r.l.

Nella sottostante tabella 2.1 è evidenziato il numero totale di impatti nel corso dell'anno, calcolato come somma degli impatti considerati validi e non validi per il calcolo del BRI2:

Tipo di impatti	Numero di impatti
Non validi	116
Validi	57
Totale	173

Tabella 2.1

2.2 Distribuzione negli impatti validi per il calcolo del BRI2

Il grafico 2.2 evidenzia la distribuzione delle specie coinvolte negli impatti certi:

Distribuzione delle specie negli impatti certi




Grafico 2.2



Bird Control Italy s.r.l.

3. Monitoraggio della fauna

a) Abbondanza delle specie osservate nel corso dell'anno di riferimento

Specie avvistate durante l'anno




Grafico 3.1

Per motivi di chiarezza tipografica, il grafico è stato approssimato alle prime 20 specie più significative. Sono state eliminate le 28 specie meno significative.

La tabella 3.1 seguente mostra tutti i dati del grafico precedente, compresi quelli che eventualmente non sono stati inseriti nel grafico.

Specie	Numero di volatili
Storno nero	82474
Rondine	53332
Rondone	35879
Piccione	24408
Storno	19138
Airone guardabuoi	17528
Colombaccio	15612
Cornacchia grigia	7968
Gabbiano comune	3324
Gazza	2822
Passera d'Italia	1865
Chiurlo piccolo	582
Pispola	551



Bird Control Italy s.r.l.

Specie	Numero di volatili
Cardellino	400
Gheppio	382
Poiana	370
Chiurlo maggiore	219
Balestruccio	205
Gabbiano reale	197
Pavoncella	136
Pivieressa	135
Volpe	104
Anatra	101
Cicogna bianca	89
Piviere tortolino	85
Corvo comune	50
Nessuna Attività di Volatili	42
Garzetta	35
Upupa	27
Germano reale	26
Coniglio selvatico	18
Gatto	16
Beccaccia	14
Albanella minore	11
Ballerina bianca	10
Airone bianco maggiore	10
Albanella reale	7
Cigno reale	7
Gru	7
Airone cenerino	6
Aquila minore	6
Cane < 10 Kg	3
Barbagianni	3
Aquila anatraia minore	2
Cane > 10 Kg	2
Falco di palude	1
Cicogna nera	1
Gabbiano comune giovane	1

Tabella 3.1



Bird Control Italy s.r.l.

4. Risk assessment

a) Calcolo del BRI2 per l'anno di riferimento

Mese	Impatti validi	Impatti con danni	Impatti multipli (1)	Ingestioni nei motori	Con effetti sul volo	Movimenti	Fauna avvistata	Numero gruppi avvistati	Birdstrike Risk Index
GENNAIO	0	0	0	0	0	4006	37840	13	0,02
FEBBRAIO	2	0	1	0	0	3513	5081	10	0,20
MARZO	0	0	0	0	0	4596	7339	11	0,02
APRILE	12	0	2	0	0	6230	30662	12	0,41
MAGGIO	16	0	2	0	1	6780	39048	11	0,43
GIUGNO	10	1	0	0	0	7238	32469	10	0,38
LUGLIO	6	0	3	1	0	8406	17785	13	0,28
AGOSTO	2	0	0	0	0	8214	15707	11	0,19
SETTEMBRE	4	0	0	0	0	7457	14225	12	0,24
OTTOBRE	1	0	0	0	0	6751	18588	12	0,06
NOVEMBRE	3	0	0	0	0	4379	20358	10	0,21
DICEMBRE	1	0	0	0	0	4935	29109	14	0,07
Totale:	57	1	8	1	1	72505	268211		0,21

(1) Con più di una carcassa coinvolta nell'impatto




Bird Control Italy s.r.l.

5. Sintesi

a) Confronto tra la situazione dell'anno di riferimento e quella di due anni precedenti (trend) per:

a.1) Numero di impatti validi





Bird Control Italy s.r.l.

a.2) Numero di impatti validi suddivisi per specie

Andamento degli impatti negli ultimi tre anni





Grafico a.2





Bird Control Italy s.r.l.

a.3) Numero impatti validi nei vari mesi dell'anno

Andamento degli impatti per mese negli ultimi tre anni




Grafico a.3

a.4) Abbondanza delle specie osservate

Monitoraggi fauna e altra fauna: Andamento delle specie più significative osservate negli ultimi tre anni




Grafico a.4



Bird Control Italy s.r.l.

a.5) Andamento dei movimenti mensili negli ultimi tre anni

Andamento dei movimenti mensili negli ultimi tre anni




Grafico a.5

a.6) Valore del BRI2

Andamento del BRI2 negli anni




Grafico a.6



Bird Control Italy s.r.l.

a.7) Tabella riassuntiva dei valori principali

Descrizione	2022	2021	2020
N° BSRF Validi per il calcolo del BRI.2	57	42	15
N° BSRF Non Validi per il calcolo del BRI.2	116	12	4
N° dei Movimenti aerei	72505	50427	31935
N° della fauna/avifauna contata dalla BCU	268211	274397	279941
N° Impatti con danni	1	0	0
N° Impatti multipli	8	1	1
N° Ingestione nei motori	1	0	0
N° BS con effetti sul volo	1	0	0
Birdstrike Risk Index	0,21	0,18	0,10

b) Analisi dei suddetti trend:

Lo scalo aeroportuale di Catania nel 2022 ha registrato 72.505 movimenti con 57 impatti con volatili e nessun impatto con altra fauna selvatica. Sulla base delle presenze delle specie presenti in aeroporto, del numero degli impatti per specie, degli effetti sul volo dei suddetti impatti e del traffico aereo si determina il Bird Risk Index (BRI2) cui è esposto l'aeroporto che per l'anno 2022 è 0.21 rapportato alla soglia di rischio dettata da ENAC BSCI e pari a 0.5 lo scalo aeroportuale di Catania risulta sotto la soglia di rischio pubblicata da ENAC BSCI, il trend del BRI2 confrontato con l'anno 2021 (0.18) risulta positivo.

c) Individuazione delle possibili cause

Lo scalo aeroportuale di Catania Fontanarossa è inserito in una complessità di habitat di carattere ecotonale, capace di sostenere comunità ornitiche strutturate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e costituisce un vero corridoio ecologico con eterogeneità ambientale. L'aeroporto si trova tra: costa, parchi e oasi, elementi di ruralità diffusa con coltivi e presenza di alberi ad alto fusto. Le specie coinvolte nei BS durante il 2022 sono prevalentemente rondoni, rondini e piccioni. I mesi con maggior numero di eventi BS sono: aprile, maggio e giugno. Sono aumentati nel 2022 confronto al 2021 gli impatti con: rondone da 4 a 22, con piccione da 3 a 10 e con gheppio da 2 a 4. Gli avvistamenti dei volatili per l'anno 2022 (268.211) è diminuito confronto all'anno precedente (274.397). Il rondone salito da 15.000 avvistamenti del 2021 a 36.000 del 2022. I movimenti aerei durante l'anno 2022 confronto all'anno 2021 sono aumentati di circa il 44%.

d) Indicazione delle proposte di adeguamento della procedura di mitigazione del rischio di wildlife strike in vigore ove previsto, se per l'anno di riferimento il valore del BRI2 è risultato maggiore di 0.5 o se il trend del BRI2 degli ultimi tre anni è in crescita

Si prevede per l'anno 2023 di: continuare l'analisi di rischio wildlife strike sulle attrattive interne ed esterne all' airside, affidando l'incarico di uno studio di tipo naturalistico alla Bird Control Italy Srl società specializzata alla quale si affida anche il compito di fare formazione agli addetti BCU, attraverso corsi annuali di recurrent tenuti da personale esperto come previsto dalla Circolare ENAC APT-01B. Particolare attenzione sarà data alla conduzione delle aree verdi interne al sedime



Bird Control Italy s.r.l.

aeroportuale per limitare le attrattive trofiche ed ambientali a piccioni, colombacci, rondini e rondoni mediante uno studio agronomico. Nel 2023 si prevede: - un incontro con le autorità militari per discutere i rischi per la sicurezza aerea pertinenti a entrambe le parti, in particolare per la presenza di piccioni; - Sviluppare un piano per installare sul canale aperto reti antivolatili per garzette e anatre:- Pianificare l'avvio di una prova di deterrenti visivi per i piccioni in sorvolo su airside per i piccioni che sono attratti da cibo o sabbia; chiedere il permesso alle autorità competenti per il controllo letale per i piccioni tramite armi da fuoco (firearms Rif.139/2014). Riproporre trattamenti insetticidi su RWY Strips. Valutare l'installazione di sistemi per il monitoraggio automatico su aree critiche (TDZ e Rotazione) che alimentano il database BSMS e lanciano un warning per presenza volatili sulle ree critiche all'APP Wildlife Monitor in dotazione agli addetti BCU.

6. La relazione annuale wildlife strike è sostitutiva di uno studio di carattere naturalistico-ambientale scaduto.

Seguirà relazione sostitutiva di uno studio di carattere naturalistico ambientale.