


lyondellbasell


Rapporto di intervento

AT601
Manutenzione Semestrale e taratura

Redattore: [Pardini Carlo]
Revisore/Approvatore: [Paolo Palma]

Data di intervento: [09/05/2022]
Data di emissione: [13/05/2022]





Sommario

Sommario2

1 Informazioni generali3

2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale.....3

3 Descrizione dell'intervento3

4 Parti di ricambio3

5 Attività da completare3

6 Documentazione fotografica4

1 Informazioni generali

Assistente MTN: Pardini Carlo

Ditta esecutrice: ABB

Tecnico Supervisore: Sig. Ugo Caia della Società ABB

Data inizio intervento: 09/05/2022

Data fine intervento: 12/05/2022

2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale

L'intervento è stato eseguito dal tecnico incaricato ABB Sig. Ugo Caia quale controllo semestrale di efficienza e calibrazione GC AT601.

3 Descrizione dell'intervento

Preliminarmente sono stati controllati e puliti tutti i filtri sul circuito di campionamento.

Per i dettagli dell'intervento sul GC e sulle attività di taratura di entrambi i forni, tramite bombola di gas campione certificata, si rimanda al report di intervento e relativo certificato di calibrazione rilasciati dal tecnico incaricato ABB.

Rif. report intervento:

G:\BRI_MAN\REPORT\E & I\CERTIFICATI\Certificati AT601\2022\Intervento ABB dal 09-05 al 12-05-2022

4 Parti di ricambio

Come riportato nel report di intervento (Rif. allegato "2022.05.12_CaiaU_Report_Basell_Brindisi.pdf")

5 Attività da completare

Nessuna; apparecchiatura lasciata perfettamente funzionante.

6 Documentazione fotografica

<p>Foto 1</p>	<p>Foto 2</p>
<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>