


*Rapporto di intervento***AT601**
Manutenzione Semestrale e taratura

Redattore: [Di Paolo Giuseppe]
Revisore/Approvatore: [Palma Paolo]


Data di intervento: [19/10/2022]
Data di emissione: [21/10/2022]



--

Sommario

Sommario	2
1 Informazioni generali	3
2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale	3
3 Descrizione dell'intervento.....	3
4 Parti di ricambio	3
5 Attività da completare	3
6 Documentazione fotografica.....	4

	<p align="center"><i>Rapporto di intervento</i></p> <p>AT 601-Manutenzione Semestrale e taratura</p>	<p align="right">pagina 3 di 4 emissione: 21/10/2022</p>
---	---	--

1 Informazioni generali

Assistente MTN: Di Paolo Giuseppe

Ditta esecutrice: ABB

Tecnico Supervisore: Sig. Ugo Caia della Società ABB

Data inizio intervento: 18/10/2022

Data fine intervento: 21/10/2022

2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale

L'intervento è stato eseguito dal tecnico incaricato ABB Sig. Ugo Caia quale controllo periodico di efficienza e calibrazione GC AT601.

3 Descrizione dell'intervento

Preliminarmente sono stati controllati e puliti tutti i filtri sul circuito di campionamento.

Per i dettagli dell'intervento sul GC e sulle attività di taratura di entrambi i forni, tramite bombola di gas campione certificata, si rimanda al report di intervento e relativo certificato di calibrazione rilasciati dal tecnico incaricato ABB.

Rif. report intervento:

G:\BRI_MAN\REPORT\E&I\CERTIFICATI\Certificati AT601\2022\Intervento ABB Ottobre 2022.

4 Parti di ricambio

Come riportato nel report di intervento (Rif. allegato "2022.10.21_CaiaU_Report_Basell_Brindisi")

5 Attività da completare

Nessuna; apparecchiatura lasciata perfettamente funzionante.

6 Documentazione fotografica

