

Direzione Tecnica

S.S. 72 di San Marino

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BO-0247

PROGETTAZIONE: AMAS = DIREZIONE TEGNICA

PROGETTISTA:

Ing. PAOLO CUCINO

Ordine degli Ingegneri di Trento n. 2216

GEOLOGO:

Dott. Geol. ANDREA OSS

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige/Südtirol n.300

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Ing. PAOLO CUCINO

Ordine degli Ingegneri di Trento n. 2216

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. ANNA MARIA NOSARI

ELABORATI GENERALI

Documentazione fotografica dello stato di fatto

| CODICE PROGETTO | | NOME FILE T00SG00GENRE01_A | | REVISIONE | SCALA | |
|-----------------|-----------------|--|----------|-----------|------------|-----------|
| PROGETTO | LIV. PROG. ANNO | | | | | |
| D P B | 0 0 2 4 7 D 2 1 | CODICE ELAB. T 0 0 E G 0 0 G E N S C 0 1 | | А | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Α | EMISSIONE | | Lug.2023 | E. Tarter | R. Lodola | P. Cucino |
| REV. | DESCRIZIONE | | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |





INDICE

| 1. | PREMESSA | 4 |
|-------|--|----|
| 1.1. | Introduzione | 4 |
| 2. | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | 5 |
| 2.1. | Intervento n. 0 - Cul de sac via Pomposa | 5 |
| 2.2. | Intervento n. 1a – Rotatoria su via della Gazzella | 6 |
| 2.3. | Intervento n. 2 - Rotatoria via del Gatto | 7 |
| 2.4. | Intervento n. 3 - Allargamento Via del Gatto | 8 |
| 2.5. | Intervento n. 4 - Rotatoria via della Grotta Rossa | 10 |
| 2.6. | Intervento n. 5 - Allargamento Via Barattona | 12 |
| 2.7. | Intervento n. 6 - Innesto Via della Grotta Rossa | 15 |
| 2.8. | Intervento n. 7 - Rotatoria Via Amola | 16 |
| 2.9. | Intervento n. 8 - Prolungamento Via Pascoli | 19 |
| 2.10. | Intervento n. 9 - Rotatoria S.P. 49 | 21 |
| 2.11. | Intervento n. 10 - Rotatoria Via Pavese | 23 |
| 2.12. | Intervento n. 11 - Innesto Via S. Aquilina | 24 |
| 2.13. | Intervento n. 12 - Rotatoria San Marino | 26 |
| 2.14. | Intervento n. 13 – Innesto su via Pomposa | 30 |
| 2.15. | Intervento n. 14 – Rotatoria su via Pianazzo | 31 |
| 2.16. | Intervento n. 15 – Innesto nord Fornace Marchesini | 33 |
| 2.17. | Intervento n. 16 – Collegamento Sud Fornace Marchesini | 34 |
| 2.18. | Intervento n. 17 – Rotatoria su via del Poggio | 37 |



S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO



S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO

DPBO0247-D-21-T00-EG00-GEN-SC01-A – Documentazione fotografica dello stato di fatto

1. PREMESSA

1.1. INTRODUZIONE

Il progetto di cui fa parte questa relazione consiste nella messa in sicurezza del tratto di Strada Statale 72 San Marino – Rimini compreso tra il casello autostradale di Rimini Sud e il confine di stato sammarinese, ovvero tra il km 1+000 ed il km 10+654, per un'estensione di circa 9.6 km.

Il presente documento, nello specifico, riporta una sintesi significativa della documentazione fotografica dello stato di fatto raccolta durante i sopralluoghi effettuati nella prima metà del 2022 (per gli interventi dal n. 0 al n. 12, escluso il n. 1a) e in aprile 2023. Le immagini sono state raggruppate secondo gli interventi individuati nel progetto, ed è possibile risalire ai punti di presa delle singole foto negli elaborati denominati "Planimetria su ortofoto" con codifiche T00EG00GENPO02-19.



2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2.1. INTERVENTO N. 0 - CUL DE SAC VIA POMPOSA



Figura 1 - Intervento 0 Cul de Sac via Pomposa



Figura 2 – Intervento 0 Cul de Sac via Pomposa

GRUPPO FS ITALIANE

S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO

DPBO0247-D-21-T00-EG00-GEN-SC01-A – Documentazione fotografica dello stato di fatto

2.2. Intervento n. 1a - Rotatoria su via della Gazzella



Figura 3 – Intervento 1a Rotatoria su via della Gazzella



2.3. Intervento n. 2 - Rotatoria via del Gatto



Figura 4 – Intervento 2 Rotatoria via del Gatto



Figura 5 – Intervento 2 Rotatoria via del Gatto



2.4. Intervento n. 3 - Allargamento Via del Gatto



Figura 6 - Intervento 3 Allargamento e rettifica via del Gatto



Figura 7 – Intervento 3 Allargamento e rettifica via del Gatto



S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO



Figura 8 – Intervento 3 Allargamento e rettifica via del Gatto





2.5. Intervento n. 4 - Rotatoria via della Grotta Rossa



Figura 9 – Intervento 4 Rotatoria su via della Grotta Rossa



Figura 10 – Intervento 4 Rotatoria su via della Grotta Rossa





anas
GRUPPO FS ITALIANE



Figura 11 – Intervento 4 Rotatoria su via della Grotta Rossa



2.6. Intervento n. 5 - Allargamento Via Barattona



Figura 12 – Intervento 5 Allargamento di via Barattona



Figura 13 - Intervento 5 Allargamento di via Barattona





Figura 14 – Intervento 5 Allargamento di via Barattona



Figura 15 – Intervento 5 Allargamento di via Barattona



anas
GRUPPO FS ITALIANE



Figura 16 – Intervento 5 Allargamento di via Barattona



Figura 17 – Intervento 5 Allargamento di via Barattona





2.7. INTERVENTO N. 6 - INNESTO VIA DELLA GROTTA ROSSA



Figura 18 - Intervento 6 Innesto via della Grotta Rossa



Figura 19 – Intervento 6 Innesto via della Grotta Rossa



2.8. Intervento n. 7 - Rotatoria Via Amola



Figura 20 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



Figura 21 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



anas GRUPPO FS ITALIANE



Figura 22 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



Figura 23 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



anas




Figura 24 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



Figura 25 – Intervento 7 Rotatoria Via amola



2.9. Intervento n. 8 - Prolungamento Via Pascoli



Figura 26 – Intervento 8 Prolungamento Via Pascoli



Figura 27 – Intervento 8 Prolungamento Via Pascoli







Figura 28 – Intervento 8 Prolungamento Via Pascoli



Figura 29 – Intervento 8 Prolungamento Via Pascoli





2.10. Intervento n. 9 - Rotatoria S.P. 49



Figura 30 – Intervento 9 Rotatoria S.P. 49



Figura 31 - Intervento 9 Rotatoria S.P. 49



S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO



Figura 32 – Intervento 9 Rotatoria S.P. 49



S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO

DPBO0247-D-21-T00-EG00-GEN-SC01-A – Documentazione fotografica dello stato di fatto

2.11. Intervento n. 10 - Rotatoria Via Pavese



Figura 33 – Intervento 10 Rotatoria Via Pavese



2.12. Intervento n. 11 - Innesto Via S. Aquilina



Figura 34 – Intervento 11 Innesto via S. Aquilina



Figura 35 - Intervento 11 Innesto via S. Aquilina





Figura 36 - Intervento 11 Innesto via S. Aquilina



Figura 37 - Intervento 11 Innesto via S. Aquilina



2.13. Intervento n. 12 - Rotatoria San Marino



Figura 38 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



Figura 39 – Intervento 12 Rotatoria San Marino





Figura 40 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



Figura 41 – Intervento 12 Rotatoria San Marino







Figura 42 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



Figura 43 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



PROGETTO DEFINITIVO





DPBO0247-D-21-T00-EG00-GEN-SC01-A – Documentazione fotografica dello stato di fatto

Figura 44 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



Figura 45 – Intervento 12 Rotatoria San Marino



2.14. Intervento n. 13 - Innesto su via Pomposa



Figura 46 – Intervento 13 Innesto su via Pomposa



Figura 47 – Intervento 13 Innesto su via Pomposa





2.15. Intervento n. 14 - Rotatoria su via Pianazzo



Figura 48 – Intervento 14 Rotatoria su via Pianazzo



Figura 49 – Intervento 14 Rotatoria su via Pianazzo







Figura 50 – Intervento 14 Rotatoria su via Pianazzo



Figura 51 – Intervento 14 Rotatoria su via Pianazzo

GRUPPO FS ITALIANE

S.S. N. 72 di San Marino Interventi di Riqualificazione e Messa in Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO

DPBO0247-D-21-T00-EG00-GEN-SC01-A – Documentazione fotografica dello stato di fatto

2.16. Intervento n. 15 - Innesto nord Fornace Marchesini



Figura 52 – Intervento 15 Innesto Nord Fornace Marchesini





2.17. Intervento n. 16 - Collegamento Sud Fornace Marchesini



Figura 53 – Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini



Figura 54 - Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini





Figura 55 – Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini



Figura 56 – Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini





Figura 57 - Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini



Figura 58 – Intervento 16 Collegamento Sud Fornace Marchesini



2.18. Intervento n. 17 - Rotatoria su via del Poggio



Figura 59 – Intervento 17 Rotatoria su via del Poggio



Figura 60 – Intervento 17 Rotatoria su via del Poggio