



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

API Raffineria di Ancona SpA
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

e p.c. ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Marche
Direzione generale
arpam@emarche.it
Area Vasta Nord – Servizio Territoriale
Ancona
arpam.avnord@emarche.it

Comune di Falconara Marittima
comune.falconara.sindaco@emarche.it
comune.falconara.ptocollo@emarche.it

API Raffineria di Ancona SpA
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Ancona
prot.procura.ancona@giustiziacert.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della Raffineria della Società API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN). Evento odorigeno del 13 luglio 2023 causato da presenza di idrocarburi nell'acqua del bacino della torre di raffreddamento. Diffida ai sensi dell'articolo 29-undecies, comma 2 del D.lgs. 152/06.

Con riferimento all'evento in oggetto, questa Direzione, con nota del 26 luglio 2023, protocollo n. MASE/122587, ha chiesto a Ispra di proporre, ai fini di una eventuale diffida ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure per il gestore da adottare per limitare le conseguenze ambientali e prevenire analoghi eventi, specificando di includere, se del caso, le indicazioni necessarie per il trattamento delle acque del circuito della torre di raffreddamento presso l'impianto TAS come descritto dal gestore.

ID Utente: 6932
ID Documento: VA_02-Sez_06-6932_2023-0014
Data stesura: 01/08/2023

✓ Resp.Set: Vicaretti M.
Ufficio: VA_02-Sez_06
Data: 01/08/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - e-mail: va-2@mite.gov.it

e-mail PEC: va@PEC.mite.gov.it



Con nota del 28 luglio 2023, protocollo n. 14963, acquisita da questa Direzione in data 31 luglio 2023 al protocollo n. MASE/124934, inviata anche a codesto Gestore, Ispra ha fornito riscontro alla suddetta richiesta, evidenziando che, in merito alla gestione dell'evento non sembrano emergere violazioni rispetto alle prescrizioni contenute nell'AIA. Al contrario, in merito alla gestione delle acque della torre di raffreddamento, Ispra ha comunicato di rimanere in attesa di acquisire ulteriori informazioni.

Pertanto, si diffida codesto Gestore, ai sensi dell'articolo 29-*undecies*, comma 2 del D.lgs. 152/06, a trasmettere tempestivamente a Ispra ogni informazione inerente alle azioni intraprese, conseguenti all'evento in oggetto, per il completo ripristino della funzionalità degli impianti.

Per il Dirigente

Il Vicario Ing. Antonio Milillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)