

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa
Viale Santa Panagia, 109
96100 SIRACUSA
prot.procura.siracusa@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Sicilia
Dipartimento Attività Produttive
e Impatto sul Territorio
UOC AERCA e SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo D.M. n.67 del 1/03/2018 con avviso pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2018- Raffineria ISAB Impianti Sud di ISAB S.r.l. sita in Priolo Gargallo (SR).

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinaria effettuata da ISPRA ed ARPA Sicilia in data 23 e 24 maggio 2023 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nella giornata dal 23/05/2023, ARPA Sicilia, delegata da ISPRA, a seguito di visita ispettiva AIA effettuata nei giorni 23 e 24 maggio 2023, ha effettuato un sopralluogo presso la Raffineria in riferimento con contestuale campionamento dello scarico idrico ISAB Sud EM/N4.

Gli esiti delle analisi effettuate da ARPA Sicilia sul campione prelevato, trasmessi con nota ARPA 39427 del 21/07/2023 e acquisiti da ISPRA al prot. ISPRA 40346 del 21/07/2023 ed allegati alla presente, mostrano che le acque dello scarico EM/N4, rispettano i limiti previsti dalla tab. 3, all.5 alla parte terza del D.Lg. 152.06, ad eccezione del parametro Tensioattivi anionici la cui concentrazione, pari a $3,12 \text{ mg/l} \pm 0,47 \text{ mg/l}$, supera il limite fissato per il parametro tensioattivi totali (che comprende anche il parametro tensioattivi anionici) in 2 mg/l nel decreto autorizzativo in riferimento, come indicato al paragrafo 10.4.5, punto 34, pag. 151/152 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC).

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, proceda ad attuare le seguenti misure:

1. al tempestivo campionamento al punto di scarico idrico EM/N4 cui si dovrà darne comunicazione ad Arpa Sicilia per eventuale contraddittorio, al fine di accertare, durante un periodo di osservazione minimo di 1 mese, la sussistenza di possibili criticità connesse con eventuali concentrazioni anomale

- per il parametro tensioattivi totali tra cui i tensioattivi anionici legate all'esercizio e/o operazioni manutentive ad esso correlate;
2. ad inviare nel minor tempo tecnicamente possibile una relazione contenente le motivazioni tecniche connesse all'esercizio in AIA dell'impianto che possono aver portato il predetto superamento del VLE, ed agli accorgimenti tecnico gestionali adottati per tenere sotto il limite imposto il predetto parametro; la suddetta relazione dovrà comunque contenere anche le eventuali operazioni di manutenzione avvio/arresto unità impiantistiche relative agli impianti sud per il mese di maggio 2023;

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione suddetta per il superamento VLE relativo al parametro tensioattivi totali, non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

Relativamente alla violazione rappresentata, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordecies*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Siracusa quale ipotesi di reato, che si aggiunge a quella già inoltrata da ARPA Sicilia.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Sicilia nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE
Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

- 1 – Nota ARPA39427 del 21/07/2023 acquisita da ISPRA al prot.40346 del 21/07/23;
- 2 – RdP Scarico EM.N4 (202303679.01 del 13/7/2023).