

# COMUNI DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA CASALVECCHIO DI PUGLIA

## SAN PAOLO DI CIVITATE - TORREMAGGIORE

#### PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO CAMMARATA

DITTA NVA S.r.l.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27) "Norme in materia ambientale"

REL 17

Titolo dell'allegato:

#### RELAZIONE PRELIMINARE RECETTORI SENSIBILI

0	EMISSIONE	03/11/2023
REV	DESCRIZIONE	DATA

#### CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

#### GENERATORE

#### IMPIANTO

- Altezza mozzo: fino a 175 m
- Diametro rotore: fino a 172 m
- Numero generatori: 36
- Potenza unitaria: fino a 7,2 MW
- Potenza complessiva: fino a 259,2 MW

#### Il proponente:

NVA S.r.l. Via Lepetit, 8 20045 Lainate (MI) info@nvarenewables.com nva.srl@pecimprese.it

#### Il progettista:

ATS Engineering srl P.zza Giovanni Paolo II, 8 71017 Torremaggiore (FG) 0882/393197 atseng@pec.it

#### Il tecnico:

Ing. Eugenio Di Gianvito atsing@atsing.eu



CAMMARATA			
IMPIANTO EOLICO C		Data:	03/11/2023
AEROGENERATORI PER UNA DI 259,2 MW UBICATO NEI C		Revisione:	1
DELLA DAUNIA - SAN F TORREMAGGIORE-CASA		Codice Elaborato:	REL 17
Società:		NVA S.r.l.	

Elaborato da:	Data	Approvato da:	Data Approvazione	Rev	Commenti
ATS Engineering S.r.l	03/11/2023	ATS Engineering S.r.l	03/11/2023	1	

# Sommario

1.PREMESSA	2
2.INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RECETTORI SENSIBILI	
2.1 Recettori sensibili per impatto acustico	2
2.2 Recettori sensibili per impatto shadow flickering	31
2.3 Recettori sensibili per rottura elementi rotanti	32

#### 1.PREMESSA

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di individuare i potenziali recettori sensibili, ovvero i fabbricati esistenti, residenziali e non, che possono presentare delle interrelazioni con il progetto in termini di:

- · impatto acustico,
- rottura delle pale o di parti di esse,
- ombreggiamento.

Sulla base delle analisi svolte in fase di progettazione, si è ritenuto di mantenere una distanza di sicurezza da ogni singola abitazione, salvo ruderi privi di valenza architettonica ed archeologica, pari a un minimo di 400 m.

#### 2.INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RECETTORI SENSIBILI

#### 2.1 Recettori sensibili per impatto acustico

Per definire e verificare l'impatto acustico, sono stati individuati i corpi ricettori abitati che potrebbero subire gli effetti della rumorosità e ricreare un clima acustico ante-opera, in generale si sono considerati tutti i ricettori sensibili più prossimi agli aerogeneratori. Per recettori sensibili sono stati considerati quei luoghi che possono essere abitati per più di 4 ore giorno. Si analizzano per ogni aerogeneratore il ricettore più prossimo che si trova ad una distanza inferiore a 1500 metri ritenendo distanze maggiori trascurabili ai fini acustici. Sono stati individuati 19 ricettori sensibili.





Figura 1 Recettori Sensibili


Le distanze torri-recettori sono le seguenti:




WTG 1 distanza da R1 m.848








WTG 5 distanza da R4 m.568




6



























W 10 16 distanza da K15 iii.094











WTG 30 distanza da R17 m.908



WTG 32 distanza da R18 m.681







Si rimanda alla relazione specialistica l'analisi sull'impatto acustico.

I recettori sopra individuati sono cosi identificati dalle seguenti immagini.



Recettore 2





Recettore 4





Recettore 6





Recettore 8





Recettore 10





Recettore 12





Recettore 14





Recettore 16





Recettore 18





Individuati i recettori sia cartograficamente che visivamente ci andiamo a riportare le loro coodinate e la tipolagia di fabbricato:

RECETTORE	NORD	EST	TIPOLOGIA/CATASTALE
1	4603362.00	514295.00	C/2-A/4-F/2
2	4604588.00	513786.00	D/10-F/2
3	4606944.00	516749.00	C/2
4	4606632.00	514885.00	F/2
5	4606114.00	514708.00	C/6-C/2-F/2-A/4
6	4607118.00	518327.00	D/10-A/3-A/7
7	4608089.00	513920.00	D/1-A/4
8	4607259.00	513089.00	A/4-C/2-C/6
9	4608460.00	515293.00	F/2-F/6
10	4608554.00	518187.00	A/3-D/10
11	4608347.00	513355.00	C/6-A/3
12	4608818.00	517667.00	RISULTA SEMINATIVO
13	4609231.00	514132.00	D/8
14	4610797.00	514264.00	E/9
15	4611479.00	513754.00	RISULTA SEMINATIVO
16	4614894.00	519968.00	RISULTA SEMINATIVO
17	4617836.00	519541.00	D/1-C/2
18	4618510.00	516384.00	D/10-A/3

19	4619085.00	519074.00	A/3-C/6

Gli immobili indubbiamente abitati devono sicuramente essere considerati quali possibili recettori sensibili, al contrario per i manufatti di cui non risulta immediatamente evidente l'abitabilità.

Gli immobili in esame possono essere distinti in:

- immobili appartenenti a categorie catastali del gruppo A o D;
- unità collabenti (cat. F/2);
- fabbricati rurali o costruzioni non abitabili;
- immobili individuati come coltura nel catasto terreni, ma non censiti nel catasto fabbricati.

Nello specifico sono state rilevate le seguenti categorie catastali:

- C2 magazzini e locali di deposito;
- F2 unità collabenti;
- A4 abitazione di tipo popolare;
- A3 abitazione di tipo economico;
- D10 fabbricati rurali;
- C06 scuderie, stalle, autorimesse e rimesse privati;
- F6 immobili ancora da dichiarare;
- D1 opifici
- D8 costruiti per specifiche attività commerciali;
- E9 altri fabbricati e destinazione particolare non menzionati nelle altre categorie.

Non sono presenti recettori sensibili in un intorno di 350 dall'asse dall'aerogeneratore, il recettore con distanza minima dall'aerogeneratore è il recettore 11 che ha una distanza pari a 393,58 metri dalla WTG 14. Si rimanda, quindi, alle relazione specialistiche per la verifica dei potenziali impatti sui recettori individuati.

#### 2.2 Recettori sensibili per impatto shadow flickering

Non ci sono recettori interessati, tra i 19 analizzati, interessati dallo shadow flickering. In quanto il recettore 4 risulta al catasto un F/2 e il recettore 9 risulta al catasto F/2-F/6. Per ulteriori informazioni si rimanda alla "Relazione sugli Effetti dello Shadow Flickering".

## 2.3 Recettori sensibili per rottura elementi rotanti

Non vi sono recettori sensibii che non rispettano la gittata degli elemeti rotanti, considerando i punti indicati precedentemente e facendo riferimento alla relazione specialistica. Per ulteriori informazioni si rimanda alla "Relazione sulla Gittata".