

2 FASE: GETTO FONDAZIONI

MISURE DI COORDINAMENTO SICUREZZA SPECIFICHE

Segnalare la zona di lavorazione

tubo getto della pompa

Accertarsi della stabilità e planarità del piano di appoggio di Pompa e

L'addetto che manovra la consolle di comando della betoniera e della

canala mantenendo il conttato visivo con gli addetti che manovrano il

4 FASE: ESECUZIONE GETTI DI COPERTURA

Accertarsi della stabilità e planarità del piano di appoggio di Pompa e Betoniera

Ponteggio da installare e mantenere nel rispetto dei contenuti del PIMUS

Prevedere parapetti laterali sul perimetro del solaio di copertura oggetto di Getto

LE OPERAZIONI DI DISARMO DOVRANNO

DEL CLS SALVO INDICAZIONI DIFFERENTI DEL

DIRETTORE DI CANTIERE

PONTEGGIO A NORMA

INIZIARE SOLO AD AVVENUTA MATURAZIONE

L'addetto che manovra la consolle di comando della betoniera e della pompa deve mantenersi a distanza di sicurezza dal

punto di getto / canala mantenendo il conttato visivo con gli addetti che manovrano il tubo getto della pompa


MISURE DI COORDINAMENTO SICUREZZA SPECIFICHE


Segnalare la zona di lavorazione


Verifica preliminare del giunzioni del tubo getto della pompa


pompa deve mantenersi a distanza di sicurezza dal punto di getto /

Verifica preliminare del giunzioni del tubo getto della pompa










## TIPOLOGIA DI RISCHI, PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE DI COORDINAMENTO



Rispettare la "Procedura per la fornitura del calcestruzzo in cantiere", predisposta dalla Commissione

Consultiva permanente per la salute e

PERSONALE IN

**TAZIONE A CIASCUN** 

N PERICOLO D

MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN

TAZIONE A CIASCUN

sicurezza sul lavoro e trasmessa dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera Circolare del

PERSONALE IN **AZIONE A CIASCUNO** 

MEZZI CIRCOLANTI NELLE AREE DI CANTIERE Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere. Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi. MASSIMA ATTENZIONE AL CONTROLLO EFFICIENZA E FUNZIONAMENTO DISPOSITIVI SEGNALAZIONE

MEZZI in area cantiere.

TRASPORTO CARICHI SOSPESI Verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno. Conoscere la portata del mezzo, anche in relazione allo sbraccio. Acquisire il peso del carico o effettuare una stima approssimativa dello stesso (per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è obbligatoria l'indicazione del peso effettivo sul carico). Valutare la tipologia di carico e utilizzare il metodo operativo e di aggancio più adeguato.

Verificare "funi", "brache" e ogni altro accessorio di sollevamento. Valutare la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura ed ai metodi di sollevamento. Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite personale specializzato. Tale personale deve essere in grado di rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento,

schiacciamento o altro.

I risultati delle verifiche devono essere registrati sui libretti degli apparecchi stessi. Il controllo va eseguito anche sull'integrità del gancio e sulla presenza della chiusura di sicurezza.

CASSEFORME E GETTI

Realizzare delimitazioni ed eventuali parapetti sul fronte di scavo prima della realizzazione del piano di lavoro. Mantenere le rampe di accesso all'area di lavoro in pieno utilizzo. Realizzare accesso di comunicazione con l'area specifiche di cantiere. L'area di movimentazione dell'escavatore deve essere segregata con parapetto fisso, in modo da impedire l'accesso al Accesso a tale area deve avvenire in posizione tale da poter essere in contatto visivo diretto con il manovratore.

Le aree di intervento devono essere segnalate e precisamente individuate.

Le aree prospicienti il mezzo in manovra sono vietate al personale. L'area interessata alle operazioni di getto deve essere sgomberata dal materiale e dal terreno che possano interferite con la movimentazione dei mezzi d'opera. La movimentazione dell'armatura verso l'area di utilizzo deve essere effettuata solamente al bisogno, utilizzando autogrù fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno di cantiere.

Il personale deve sempre trovarsi sul fronte del mezzo in modo da essere sempre nella visuale del manovratore. Le armature presenti che sporgono dallo scavo, che presentino pericolo per gli operatori, devono essere dotate di funghi di protezione. I fermi della posizione dell'armatura devono essere in posizione tale da non ostacolare la fase di getto ed La realizzazione delle opere in cls deve avvenire previo rinterro completo della struttura di fondazione e/o posizionamento di parapetto sul salto di quota.

La realizzazione delle opere in elevazione gettate deve avvenire previa predisposizione di piani di lavoro o ponteggio completo di protezione. In questo caso si vuole rammentare che:

gli elementi devono essere montati in modo stabile in ogni fase costruttiva; massima attenzione alle raffiche di vento ed agli spostamenti d'aria (mezzi in prossimità);

le puntellazioni di sostegno devono essere posizionate sempre !!!;

• la connessione delle puntellazioni di sostegno e dei puntoni di messa in opera deve resistere alla trazione ed alla

 le passerelle di servizio devono essere sempre posizionate; • i ponti devono essere utilizzati solamente a strutture di casseratura stabili e completate; É fatto obbligo predisporre la chiusura delle testate gli spostamenti delle casseforme devono essere effettuati con apposite staffe di sollevamento specifica del tipo di cassaforma. L'utilizzo di staffe diverse è assolutamente vietato; prima di ogni impiego delle staffe di sollevamento è fatto obbligo la verifica dell'efficienza delle stesse;


MASSIMA ATTENZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI (AUTOBETONIERA E POMPA CLS) IN AREA LAVORO. MASSIMA ATTENZIONE NEL SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE DELLE CASSEFORME (rimando a POS Specifico).

E' assolutamente vietato arrampicarsi sulle casseforme o camminare sul bordo superiore delle stesse e non sostare sotto il

Si dovrà: utilizzare la pompa per mantenere a distanza di sicurezza la movimentazione dei mezzi

braccio della pompa o in prossimità delle casseforme.

 assistere l'autopompa durante le fasi di manovra mediante personale di terra indicare all'operatore del mezzo eventuali ostacoli una volta posizionata la pompa iniziare le operazioni di getto e vibrazione rimanendo sulla passerella di servizio



1. Preliminarmente alle attività di cantierizzazione, in tutte le aree, dovra essere effettuata la bonifica da ordigni bellici superficiale e laddove previste Preliminarmente alle attivita' scavo per la realizzazione delle opere relative alla cantierizzazione si dovranno verificare sottoservizi esistenti; . Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e

Nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed organizzativa dell'Impresa esecutrice, quanto rappresentato nel presente elaborato relativamente a macchine e attrezzature, non rappresenta un vincolo per l'Impresa stessa, la quale, comunque dovrà analizzare all'interno del proprio POS le lavorazione, ed i propri rischi specifici, sulla base delle risorse e dell'organizzazione che riterrà effettivamente di impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni. L'elaborato grafico deve essere letto d'intesa con le prescrizioni riportate nella Sezione Particolare del PSC recante Rischi Specifici d'Appalto





n.Elab.: 0

C C08.02 - A Valle del contraddittorio

File: IF3A02EZZPUSZ00C0010C.dwg