



Versalis  
Stabilimento di Ferrara  
Piazzale Privato G. Donegani, 12  
44122 Ferrara – Italia  
Tel. centralino: +39 0532598111  
stabilimento.ferrara@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi  
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino: +39 02 5201  
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

**Spett.li ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
[controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

ARPAE Ferrara - IPPC Servizio Territoriale  
Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara  
[aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it)

Azienda USL Ferrara  
via F. Beretta, 7 – 44121 – Ferrara  
[dirdsp@pec.ausl](mailto:dirdsp@pec.ausl)

p.c. Spett.le Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica. Direzione Generale per  
la Crescita sostenibile e la Qualità dello  
Sviluppo  
Via Cristoforo Colombo, n.44 - 00147 – ROMA  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
[va-2@mase.gov.it](mailto:va-2@mase.gov.it)

Ferrara, 4 marzo 2024  
Prot. DIR. 50\_AF

**Oggetto: CONTROLLI AIA - VERSALIS-FE-FERRARA – OTTEMPERANZA - Decreto Ministeriale n°  
174 del 25 maggio 2023 (ID 604/10476) – PIC paragrafo 10.8. AMIANTO e PMC paragrafo 8.  
AMIANTO**

Con la Nota Tecnica allegata trasmettiamo il riscontro alle seguenti prescrizioni del PIC e del PMC.

Testo del PIC (ID 604/10476)	Relazione di riscontro del Gestore
<b>10.8. AMIANTO pag. 169 [57]</b> A valle delle rilevanti attività di rimozione, rimane una presenza marginale di materiali contenenti amianto, MCA, all'interno dello Stabilimento, gestita in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle normative di riferimento e specifiche procedure dell'installazione/societarie e del PMC. Si prescrive che: 1.3. con le modalità stabilite dal PMC, venga mantenuto il monitoraggio periodico atto a rilevare l'eventuale presenza residua di fibre di amianto in aria;	<i>Relazione Tecnica Amianto 2024</i>

- 1.4. tutti gli MCA presenti nell'installazione siano censiti e idoneamente contrassegnati. Sia previsto un elenco aggiornato di materiali/aree con presenza di MCA e specificate le misure di messa in sicurezza;
- 1.5. nel report annuale venga dato riscontro degli interventi di rimozione e messa in sicurezza eseguiti nell'ultimo anno di esercizio e pianificati e di quanto sopra prescritto.

**Testo del PMC\_Rev4\_Versalis\_Ferrara\_ID\_10476**

**PMC - 8. AMIANTO pag. 45.** Il Gestore, nell'ambito del rispetto della prescrizione [57] al PIC, nel corso della fase della piena attuazione del presente PMC dovrà proporre ad ISPRA, entro un termine di 3 mesi, un monitoraggio periodico, eventualmente preventivamente concordato con l'Autorità Sanitaria, atto a rilevare l'eventuale presenza residua di fibre aerodisperse di amianto al confine del perimetro aziendale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

All.: c.s.