

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE	I F

ATI:

TECHNITAL s.p.a. (mandataria) S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. DELTA Ingegneria s.r.l. INFRATEC s.r.l Consulting Engineering PROGIN s.p.a.

I RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665
Prof. Ing. A. Bevilacqua
Ordine Ing. Palermo n° 4058
Dott. Ing. M. Carlino
Ordine Ing. Agrigento n° A628
Dott. Ing. N. Troccoli
Ordine Ing. Potenza n° 836
Dott. Ing. S. Esposito
Ordine Ing. Roma n° 20837

IL GEOLOGO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

IL COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. G. Fiorini

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Antonio Valente

DATA

PROTOCOLLO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASI LAVORATIVE — ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

CODICE PR	OGETTO	NOME FILE LO407B_D_0501_T01_SI01_SIC_RE	07_A.DOC	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
L 0 4 0	D 7 B D 0 5 0 1	CODICE TO 1 S I O 1 S I C	RE07	A	DI	
D						
C						
В						
А	EMISSIONE				F. Arciuli	C. Marro
REV.	DESCRIZIO	ONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE

II Responsabile dei Lavori
Il Coordinatore di Sicurezza in Fase di Progettazione CSP
Il Coordinatore di Sicurezza in Fase di esecuzione CSE
L'Impresa aggiudicatrice
L'Impresa aggiudicatrice
L'Impresa aggiudicatrice
L'Impresa aggiudicatrice Il Direttore Tecnico di Cantiere DTC
II Direttore Tecnico di Cantiere
II Direttore Tecnico di Cantiere
II Direttore Tecnico di Cantiere
II Direttore Tecnico di Cantiere DTC

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI


2 37

SOMMARIO:


Α		UADRAMENTO OPERE	4
	A.1	PONTE SERRA (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)	
		CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ	
		SECONDARIA)	:
В	INTE	ERFERENZE	(
	B.1	LEGENDA INTERFERENZE	
	B.2	PONTE SERRA (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)	
	B.3	CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ	_
		SECONDARIA)	8
С	LAY	-OUT DI CANTIERE	(
	C.1	PONTE SERRA (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)	_ ,
	C.2	CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ	_
		SECONDARIA)	_ 1
D	FAS	I LAVORATIVE	_ 1:
Ε	FAS	I COSTRUTTIVE	34

A INQUADRAMENTO OPERE

A.1 PONTE SERRA (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)




A.2 CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)





B INTERFERENZE

B.1 LEGENDA INTERFERENZE




B.2 PONTE SERRA (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)







C LAY-OUT DI CANTIERE



C.2 CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE (OPERE D'ARTE SU ASSE PRINCIPALE E VIABILITÀ SECONDARIA)





D FASI LAVORATIVE


			INDICI DI AVVERTENZA			
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici –	Generale La tipologia di intervento richiede oltre alla realizzazione di aree logistiche fisse, la realizzazione di cantiere specifico per la realizzazione dei ponti. La fase di allestimento di cantiere è da considerarsi della massima importanza per le possibili interferenze con le situazioni limitrofe. Fondamentale quindi provvedere immediatamente alla realizzazione dell'area logistica e delle recinzioni/delimitazioni delle aree di cantiere. Porre quindi la massima attenzione alle possibili interferenze con le attività limitrofe non di cantiere. Propedeutica alle operazioni di tracciamento è la segnalazione, mediante segnaletica specifica della aree di intervento. Prevedere personale in assistenza tecnici addetti a tracciamenti e regolamentazione traffico veicolare. Obbligo per tutto il personale l'utilizzo di indumenti ad alta visibilità, minimo classe II.			<u>*</u>	01 02
	impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Monitoraggio vincoli In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è essenziale provvedere al completo monitoraggio dell'area d'intervento in riferimento al sezionamento, bypass, segnalazione ecc. di tutti i sottoservizi presenti nell'area d'influenza e/o in attraversamento o aderenza area di cantiere. É essenziale che si provveda a: - segnalazione dei vari sottoservizi presenti, segnalazione delle linee elettriche aeree, identificazione dei sottoservizi oggetto di intervento o spostamento, ecc ATTENZIONE: La dismissione delle aree e/o chiusura linee non può essere considerata come condizione di mancanza di energizzazione sugli impianti. La tipologia degli impianti la possibilità di presenza di diversi punti di alimentazione, le particolari condizioni di utilizzo impongono di considerare tutte le linee energizzate!!!	SPECIFICO		CARICHI	03 04 23
ALLESTIMENTO	impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere Oli pri mi mi la	ATTENZIONE - L'opera prevede di operare in prossimità fiumi con elevato rischio di interferenza. Il rischio di fenomeni di piena per particolari situazioni meteo è da tenere sempre in grande considerazione !!!! Predisporre precise delimitazioni/segnalazioni delle aree di cantiere in corrispondenza del corso d'acqua. É fatto obbligo il monitoraggio giornaliero dei bollettini meteo, delle previsioni nel breve periodo e delle segnalazioni di allarme poste dalle Autorità competenti. In tali circostanze il DTC ha l'obbligo di segnalare l'allarme ai lavoratori, sospendere le attività e porre il cantiere in sicurezza. NON SOTTOVALUTARE MAI IL MODESTO AFFLUSSO D'ACQUA. Nel caso di condizioni atmosferiche avverse e/o previsioni di temporali l'attività in tale aree deve essere sospesa e tutto il personale deve abbandonare immediatamente le aree di lavoro.			<u>*</u>	01
		 L'opera GROTTICELLE EST prevede di operare in interferenza con linea ferroviaria. Obbligo delimitazione completa delle aree di intervento e il posizionamento di segnaletica specifica per le aree prossime alla linea ferroviaria. Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree assegnate. Massima attenzione alla movimentazione dei mezzi di cantiere e dei bracci degli stessi. Rispettare sempre le distanze di sicurezza. Distanza di sicurezza (ml 3.00) da conduttori, isolatori, accessori entro la quale è vietato avvicinarsi con persone, mezzi od attrezzi. Tutto il personale deve essere informato sull'assoluto divieto di sconfinamento e sorvolo materiale su binari e/o aree esterne alle zone di cantiere. Le attività su aree ferroviarie devono essere svolte con la presenza di personale dell'Ente Gestore addetto al controllo ed in collegamento con il punto di controllo traffico. É fatto quindi preciso obbligo: concordare preventivamente le attività da svolgere in presenza di interferenza su linee o aree ferroviarie (montaggio impalcato); predisporre le protezioni su zone di passaggio mezzi ferroviari, linee ad alta tensione ecc.; 	SPECIFICO SPECIFICO	4	CARICHI	02 03 04 23
		Tutto il personale deve essere informato sull'assoluto divieto di sconfinamento e sorvolo materiale su binari e/o aree esterne alle zone di cantiere. Le attività su aree ferroviarie devono essere svolte con la presenza di personale dell'Ente Gestore addetto al controllo ed in collegamento con il punto di controllo traffico.				

Raggruppamento Temporaneo:
Technital S.p.A. (Capogruppo) – Delta Ingegneria – Infratec – Progin – S.I.S. srl

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	000000000000000000000000000000000000000	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23


FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

13 37



FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

Raggruppamento Temporaneo:



			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO CANTIERE	di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione	Baraccamenti Come Unità Servizio Cantiere si prevede la posa di: Baracche di cantiere Box deposito materiali WC di servizio Si rimanda comunque alle disposizioni e regolamenti locali e regionali per l'identificazione deli requisiti minimi richiesti per la realizzazione delle aree logistiche di cantiere. Accessi aree di cantiere Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili. Prevedere accesso pedonale su area di cantiere. Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilità, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico ordinario e pedoni. Gli accesi al cantiere devono essere posizionati in zone il più possibile svincolate dalle aree di traffico, se necessario realizzare corsie di decelerazione o di accelerazione per l'ingresso/uscita mezzi dal cantiere. Tutti i mezzi in ingresso/uscita dal cantiere dovranno avere il girofaro in funzione. Impianto elettrico di cantiere Obbligo di predisposizione di impianto elettrico di servizio al cantiere. I quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli dovranno essere esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso. Inoltre ogni interruttore dovrà portare l'indicazione del circuito di appartenenza. In alternativa prevede l'utilizzo di generatore portatile silenziato. I cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non è possibile predisporre il loro interro. Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO CANTIERE	di cantiere – Posizionamento servizi igienici –	Spostamento sottoservizi interferenti Intercettazione - spostamento provvisorio La fase di intercettazione dei sottoservizi deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la massima attenzione. Indipendentemente da quanto riportato nelle specifiche tavole allegate è fatto obbligo provvedere al preciso monitoraggio specifico di controllo e verifica nell'area cantiere specifica, preliminare a qualsiasi lavorazione. Le fasi controllo e verifica delvono essere svolte con il supporto del personale degli Enti gestori ed alla presenza della DTC di cantiere (sottocantiere). È fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di posizionamento sottoservizi (colorazione, nastro, bandierina, segnalazione ecc.) dell'effettiva localizzazione degli impianti. È fatto obbligo provvedere allo specifico sezionamento degli impianti a monte prima di qualsiasi intervento. Nessuna lavorazione deve avvenire prima di precisa verifica dell'avvenuto sezionamento o interruzione linea su area cantiere. Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/o in tensione. L'avvenuto sezionamento delle linee deve essere segnalato al CSE ed all'Ente gestore. Massima attenzione al pericolo di franamento dei fronti di scavo per incoerenza dei materiali. Massima attenzione alla presenza di reti aeree che possono costituire elemento di grande interferenza in alcune specifiche lavorazioni (posa armature, esecuzione linee di contatto). A tale riguardo è fatto obbligo predisporre segnalazione di tutte le linee in attraversamento su aree cantiere e l'eventuale protezione o by-pass. Tutti i lavoratori devono essere dotti dalla DTC della DTC della posizione e caratteristiche delle linee esistenti e degli elementi di spostamento dei sottoservizi. Le operazioni di intercettamento delle linee esistenti devono avvenire a sezionamento e disattivazione dei tratti interessati dall'intervento. Durante le operazioni di scavo (in particolare fognatura – mista e bianca) le pareti di scavo devono sesere rea	SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

			INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI	
ALLESTIMENTO CANTIERE	di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione	Realizzazione opere Si tratta della fase di realizzazione delle opere di tipo edile a servizio dello spostamento definitivo delle linee tecnologiche. Massima attenzione alla presenza di linee tecnologiche esistenti (segnalare ed eventualmente sezionare). Si segnala, nuovamente la ristrettezza degli spazi di lavoro e quindi la possibilità d'interferenza, nonostante il cantiere in linea, tra i diversi mezzi d'opera. Ripristini finali La necessità di effettuare eventuali ripristini finali di raccordo con situazione esistente rappresenta alta situazione di rischio per le possibili interferenze con situazioni limitrofe. É essenziale che tali situazioni, una volta individuate, siano oggetto di delimitazione precisa con recinzione o transennatura completa in modo da separare le attività con le situazioni esterne. Nessuna lavorazione può essere intrapresa senza predisposizione di tali delimitazioni. Allacciamenti finali La fase di allacciamento finale deve essere considerata ad alto rischio per la possibile interferenza con linee in tensione e/o attivazione. É fatto obbligo l'esecuzione di questa fase da parte di personale qualificato e specializzato. É essenziale che le operazioni avvengono all'interno delle apposite aree delimitate come sopra definito. É fatto obbligo il preciso controllo, da parte della DTC, della fase lavorativa e della possibile interferenza con altre fasi ed in special modo con personale degli Enti gestori degli impianti in sezionamento. Le operazioni di allaccio devono prevedere una situazione fisica di protezione delle linee in essere sino al momento dell'allaccio definitivo. É fatto obbligo la predisposizione di segnalazioni specifiche, su singole linee, di linee in tensione ed utilizzo. Tutte le linee devono sempre essere considerate in tensione ed in uso.	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23	

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
SCAVI, RINTERRI, RIMOZIONI	sbancamento in materie di qualsiasi natura - scavo sezione obbligata - sistemazione in rilevato	Scavi Qualsiasi operazione di cantiere non potrà essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell'area e quindi il completamento dei sezionamenti impianti. L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata. L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni. Massima attenzione alle operazioni di scavo per la realizzazione delle trincee per la realizzazione delle opere di fondazione. Mantenere le scarpate di scavo con angolo di natural declivio in alternativa prevedere opera di protezione dei fronti di scavo. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m. dal limite esterno delle fondazioni perimetrali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso E fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo. Durante le operazioni di movimentazione delle terreno e la preparazione dei piani di posa delle pavimentazioni, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere posta alle lavorazioni da realizzazere in prossimità della viabilità esistente. Le opere di realizzazione dei sottofondi non comportano gravi problemi. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di divorimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza dei lavori. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera. Massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con alto grado di franamento (aumentare i franchi di declivio). SCHEMA PROTEZIONE FRONTI DI SCAVO Lo scavo dovrà	POS	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34

FASE PRINCIPALE				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
FONDAZIONI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione	Generale Si tratta di fase importante che non deve essere sotto valutata in nessuna condizione. L'area deve essere recintata in modo completo in modo da evitare interferenze con area esterne. É fatto obbligo predisporre pista alternativa per raggiungimento e/o passaggio verso altre aree di lavoro. TUTTO IL PERSONALE DEVE ESSERE DOTATO DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' (>=classe 2) La zona di lavoro dei pali deve essere delimitata e di esclusivo accesso dei mezzi di servizio. Obbligo otoprotettori per tutti i lavoratori in area. Nell'esecuzione dei pali l'area di scavo deve essere delimitata e deve essere creata apposita banchina di lavoro. La movimentazione dei materiali deve essere esseguita con autogri fuoristrada. OBBLIGO DI DELIMITAZIONE COMPLETA AREA PER POSSIBILI INTERFERENZE CON MEZZI ESTERNI. Le vasche dei fanghi bentonitici devono essere poste in area esterna alla zona di scavo e le tubazioni devono essere segnalate. Massima attenzione al controllo di divieto di sconfinamento di questa squadra su altre aree.			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31		

		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI			RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
FONDAZIONI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione	Per l'esecuzione dei pali trivellati è previsto l'utilizzo di una attrezzatura costituita da una gru cingolata, o gommata, dotata di un'antenna in travatura metallica che funge da supporto a un'asta telescopica alla cui estremità è posizionato l'utensile di scavo. La rotazione viene impressa all'asta nell'estremità inferiore dell'antenna mediante un meccanismo idraulico. L'utensile di scavo utilizzato per i pali è costituito da un cilindro (buket) cavo in acciaio, con delle aperture nella parte inferiore dotate di denti. Durante la rotazione l'utensile si riempie di materiale svavo dai denti; l'operatore, dopo alcun secondi, richiama il buket in superficie e, poggiandolo sul terreno, ne provoca l'apertura. Dopo un primo approfondimento di pochi metri viene inserito, utilizzando la gru di servizio, un tubo di acciaio di opportuno diametro, con la funzione di avampozzo, che lasciato fuori terra per alcune decine di centimetri, evita il franamento del terreno di bordo dello scavo, permette di verticalizzare l'azione del buket e il contenimento dei fanghi bentonitici o polimeri che permettono la stabilità del pozzo in esecuzione. Durante le lavorazioni di scavo sarà permessa la presenza di personale in un area protetta da un recinto non interferente con la manovra di scavo per l'eventuale controllo dei livelli del fanghi o polimeri. Tutta l'area sarà recintata e segnalata alle maestranze. L'OPERATORE ALL'INTERNO DELL' INTERNO AVAMPOZZO. Massima attenzione alla presenza di carichi. Ultimato lo scavo verrà posta intorno al foro una protezione a "gabbia", che verrà rimossa dopo il completamento del palo. Il materiale proveniente dallo scavo del palo viene momentaneamente depositato sul lato dell'attrezzatura di scavo, e successivamente rimosso mediante l'utilizzo di una pala gommata che provvede al carico su autocarro cassonato per il trasporto. MASSIMA ATTENZIONE alla presenza di mezzi in manovra all'interno delle arre di lavoro.	POS		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31		

			INDICI DI AVVERTENZA			
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione	Movimentazione e posa armature dei pali Ultimato lo scavo del foro si procede alla posa in opera della "gabbia" di armatura del palo, costituita da barre in acciaio ad adrenza migliorata rese solidali tra loro, mediante saldatura, da un tondino, sempre di acciaio ad aderenza migliorata, sagomato a spirale. La lavorazione delle gabbie deve avvenire in un'area appositamente predisposta, vengono recapitate in sito a bordo dell'automezzo utilizzato per il trasporto, e con l'ausilio dell'autogrù di servizio, scaricate nei pressi dei pali in lavorazione. MASSIMA ATTENZIONE alla movimentazione dei carchi in area di intervento. Al momento dell'utilizzo agganciare la gabbia in testa con una fune in acciaio a doppio tiro munita di grilli di sollevamento, alzarla fino al raggiungimento della posizione verticale, calarla quasi interamente all'interno del foro palo e bloccata introducendo un ferro passante tra le spirali di testa, a cavallo del bod di avampozzo. La movimentazione della gabbia deve avvenire mediate fune guida da area esterna alle delimitazioni del foro del pozzo Sopra la gabbia appoggiata sull'avampozzo viene posizionata la gabbia successiva facendo entrare le barre verticali nella gabbia inferiore, giuntandole per accoppiamento delle barre omologhe, rese solidali tra loro mediante morsetti. Si ripete l'operazione di calata della gabbia all'interno del foro e di blocco con il ferro passante, ripetendo l'operazione sopra descritta se le quote di progetto prevedono la necessità di aggiungere altre gabbie. In maggiori rischi di questa lavorazione si concentrano durante la fase di sollevamento e posizionamento dell'armatura metallica all'interno del foro palo, pericolo caduta materiali dall'alto e carichi sospesi. Occorre che le armatura metallica ll'interno del foro palo, pericolo caduta materiali dall'alto e carichi sospesi. Occorre che le armatura via accompagnata per evitare che urit, una volta raggiunta la posizione verticale, contro le strutture della macchina pali. Questa operazione del avorazione della	POS		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

			IND	ICI DI AV	/ERTENZ	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
FONDAZIONI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione	Massima attenzione alla fase di getto all'interno dei fori realizzati. Le operazioni non potranno iniziare prima della messa in sicurezza delle aree. Operare in spazi ristretti impone la massima attenzione. Fondamentale che il DTC supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la presenza di altre squadre all'interno del cantiere. La fase di getto non è compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne. Operare sempre da aree esterne alle delimitazioni delle aperture dei fori. Il DTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle fasi di getto. Getto sistema Contractor Getto sistema Contractor Getto continuo Avanpozzo Pall TRIVELLATI PALI TRIVELLATI PALI TRIVELLATI PALI TRIVELLATI Tubo sempre immerso nei dis			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

FASE PRINCIPALE		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA					
	FASI PARTICOLARI		GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
FONDAZIONI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere di fondazione	Cls per opere di fondazione Le aree di intervento devono essere segnalate e precisamente individuate. Predisporre recinzione a delimitazione delle aree di lavoro. Realizzare delimitazioni ed eventuali parapetti sul fronte di scavo prima della realizzazione del piano di lavoro. Mantenere le scale portatili di accesso all'area di lavoro in piena efficienza. La movimentazione dell'armatura verso l'area di utilizzo dovrà essere effettuata solamente al bisogno, utilizzando autogr\(\text{u}\) fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno di cantiere. Il personale dovr\(\text{a}\) sempre trovarsi sul fronte del mezzo in modo da essere sempre nella visuale del manovratore. Le aree prospicienti il mezzo in manovra sono vietate al personale. L'area interessata alle operazioni di getto dovr\(\text{a}\) essere sgomberata dal materiale e dal terreno che possano interferite con la movimentazione deli mezzi d'opera. Le armature presenti che sporgono dallo scavo, che presentino pericolo per gli operatori, dovranno essere dotate di funghi di protezione. I fermi della posizione dell'armatura dovranno essere in posizione tale da non ostacolare la fase di getto ed impedire il movimento dell'armatura. Massima attenzione alla circolazione dei mezzi (autobetoniera e pompa cls) in area lavoro. La realizzazione delle opere gettate deve avvenire previa predisposizione di piani di lavoro, passerelle, ponteggio completo di protezione, ecc Nel caso di utilizzo di cassaforme metalliche di grande superficie seguire le prescrizioni del costruttore delle casseforme, vedi note più avanti riportate (rimando a POS Specifico), In questo caso si vuole rammentare che: gli elementi devono essere montati in modo stabile in OGNI fase costruttiva; massima attenzione alle raffiche di vento ed agli spostamenti d'aria (mezzi in prossimità); la movimentazione di tali strutture deve avvenire tramite autogr\(\text{u}\) fuoristrada; le puntellazioni di sostegno devono essere posizionate sempre !!!; la connessione delle puntellazioni di sostegno	DPI SPECIFICO POS		CARICHI	02 03 04 10 11 12 31		

		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI		GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE	
ELEVAZIONI ED IMPALCATI	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti	Opere in elevazione	POS		POLVERI	02 03 04 11 12 34	

			INDICI DI AVVERTENZA
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTE	GENERALI DI PARTICOLARE ATTENZIONE RISCHI DI FASE I SCHEDE LAVORAZIONI
IMPALCATI	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista	in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, e sganciare la cassaforma dalle funi di sollevamento.	Fase 01 - Posa l° cassaforma Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme l° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Posizionare e fissare i puntoni 2 - Sganciare la cassaforma dalla gru
	e casseratura getti	 Una volta posizionata la cassaforma e terminata la Fase 1 può iniziare il posizionamento del ferro di armatura. Per le operazioni in quota predisporre ponteggio completo, tra battello o ponti su cavalletti. Divieto assoluto di operare su scale portatili o in appoggio sulle gabbie d'armatura. 	Fase 02 - Montaggio ferro d'armatura Casseforma metallica Passerella per la fase di getto Ponteggio completo anche su lato interno Passerella per la fase di getto Puntoni sostegno cassaforma

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

Armatura

metallica

Tavole di ripartizione

del carico

				INDICI DI AV	/ERTENZ/	4
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTE	ENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme II° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Posizionare e regolare i vito 2 - Sganciare la cassaforma da	Passerel per la fas l° cassaf metallica Puntoni s cassaforn oni di trattenuta	se di getto orma ostegno na	
IMPALCATI	aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti		Fase 04 - Getto cls Casseforma metallica Area interdetta durante	Pu	e di getto <u>untoni</u> sostegi issaforma	

sulle casseforme o camminare sul bordo superiore delle stesse. 8) Non sostare sotto il braccio della pompa o in prossimità delle casseforme.

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

Area interdetta durante le fasi di getto cls

		LA S.S. 640 DI "PORTO EMPEDOCLE" DAL KM 44+000 ALLO SVINCOLO SULLA A/19.				
				RTENZA	\	
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI			GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULIERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme Il° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Agganciare la cassaforma a 2 - Rimuovere i vitoni di tratter 3 - Rimuovere la cassaforma	Passerella per la fase de la constant de la constan	di getto ma gno	
IMPALCATI	aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme l° cassaforma metallica	3 Gru di cantie Puntoni cassafor Contra fissage	sostegno rma appesi per i gio dei pun	toni

opere eseguite.

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI

Agganciare la cassaforma al gancio apposito
 Rimuovere i puntoni
 Rimuovere la cassaforma

				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE	
ELEVAZIONI E IMPALCATI	calcestruzzo per opere in cemento armato casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ac aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti	Ritirare dall'impiego i ganci di sollevamento che presentano rotture, difetti,	2 Ganascia3 Spintori a pressione	3 5 Carter 6 Molla a V 7 Targa mode 8 Bollo d'ispe		6 2		

						A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
ELEVAZIONI ED IMPALCATI	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti	Procedure per movimentazione da assemblaggio travi impalcato Le operazioni di montaggio delle travi devono necessariamente prevedere: a) sospensione di tutte le attività limitrofe interferenti; b) delimitazioni e segnalazioni aree di intervento interne ed esterne al fabbricato c) impiego autogru/gru di cantiere per movimentazione elementi; d) Le zone possibili aperture verso le aree di montaggio carpenteria e vetri devono essere completamente transennate. Trasporto Durante le fasi di arrivo dei mezzi di trasporto deve essere prevista la presenza di personale a supporto per la guida alle manovre degli autisti a partire dalle fasi di accesso al in cantiere fino al posizionamento finale di scarico (e successivamente per le operazioni di uscita del mezzo dal cantiere). Accesso aree di lavoro Autista automezzo 1) Annunciare la propria presenza all'ingresso dell'area; 2) Una volta raggiunta la zona di scarico posizionare l'automezzo come da indicazioni del personale addetto alla movimentazione dei carichi; 3) Una volta in posizione spegnere l'automezzo ed azionare i dispositivi di blocco dello stesso. Personale di cantiere 1) Verificare che la zona di scarico sia agibile. 3) Concordare le manovre con l'autista dell'automezzo. 4) Prestare assistenza all'automezzo in fase di manovra Scarico - Aggancio manufatti per il sollevamento Per le operazioni di scarico del materiale in cantiere, ed il posizionamento dello stesso in posizione di montaggio, utilizzare autogri gommata'gru edite di cantiere. Predisporre preliminamente, all'arrivo del materiale in cantiere, zona di stoccaggio materiale in cantiere. L'area di scarico oteve essere delimitata e l'accesso consentito solo al personale addetto alla lavorazione specifica. Durante le fasi di posizionamento deve essere prevista la predisposizione di funi guida sui singoli elementi prima che questi siano tirati in quota. Personale di cantiere addetto all'autogna con dell'autogna. 1) Durante la fase di scarico l'autista deve abbandonare la cabina dell'automezzo e por			POLVERI	02 03 04 11 12 31 37 44

			IND	ICI DI AV\	/ERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ELEVAZIONI ED IMPALCATI		Sollevamento Montatore Depratore indicazioni per il posizionamento al manovratore dell'autogrù. Supportare l'operatore dell'autogrù in situazioni particolari. Operatore autogrù Verificare che l'area di sorvolo sia sgombera. NB. La fase di sollevamento impone la delimitazione della zona d'intervento rispetto altre aree. Montaggio – Posa in opera Provvedere all'assemblaggio terra degli elementi, se necessario, rimanendo all'interno delle aree di stoccaggio/assemblaggio. Una volta portato il singolo elemento in posizione definitiva si procede con le operazioni di collegamento. L'operatore deve agire da trabattello specifico, ponteggio o piattaforma aerae gommata (utilizzo mezzo conformemente al libretto divo – utilizzo di imbracatura con cosciali e cordino di sicurezza ancorato alla piattaforma e caschetto con sottogola). L'area direttamente sottostante deve essere delimitata e sgombra da qualsiasi addetto (pericolo caduta materiale dall'allo). Una volta effettuati uttil collegamenti previsti si sgancia l'elemento dalle funi di carico. Tutti gli addetti (manovratore autogrù/gru – addetti alle funi guida – addetti in quota – ecc) devono essere reciprocamente visibili in tutte le fasi operative (alternativamente devono essere dotati di collegamento radio). Montatori Posizionare apparecchio di appoggio. Guidare il manufatto mediante funi guida. Manovartore autogrù Segurie le indicazioni dei montatori. Sgancie elementi Montatori Di Procedere allo sgancio degli elementi rimanendo sulla piattaforma aerea. Manovartore autogrù Una volta sganciato il manufatto allontanare le funi e posizionarsi per le operazioni successive. E essenziale inoltre che il DTC oper in modo che questi soggetti siano a conoscenza della presenza di altre attività in cantiere e delle precise zone d'influenza. Dispositivo di protezione individuale Tutto il personale addetto al montaggio dell'impalcato, dovrà essere dotato ed ind	POS POS		POLVERI	02 03 04 11 12 31 37 44

	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE	
ELEVAZIONI ED IMPALCATI	calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem tondino di acciaiobarre ad aderenza migliorata - impalcati da ponte - soletta gettata - pannelli prefabbricati in c.a. a facciavista e casseratura getti	Opere di completamento Massima attenzione alle possibili interferenze tra le diverse squadre presenti in cantiere. Tali lavorazioni devono avvenire per aree delimitate in situazioni di precisa separazione da altre lavorazioni. Massima attenzione alla delimitazione delle aree d'intervento ed alla programmazione del lavori in modo da poter limitare le interferenze tra le squadre. É fatto obbligo predisporre delimitazioni laterali sulle parti di impalcato approntate. Nessuna lavorazione può avvenire previa predisposizione di tali protezioni É essenziale che il DTC dia le indicazioni relative alle situazioni specifiche del cantiere. Tutto il personale deve essere dotato di DPI specifici. Messa in sicurezza delle aree edi intervento Prevedere opere di protezione postazioni di lavoro in quota. Tali apprestamenti devono essere mantenuti sino alla messa in sicurezza delle aree mediante sistemi definitivi (parapetti – guardrail - barriere – ecc). Compito del DTC verificare la correttezza del posizionamenti delle protezioni. Segnaletica di sicurezza Lungo i percorsi di movimentazione in quota del materiale dovrà essere predisposta a terra segnaletica di avvertimento del materiale in movimento. Le aree di carico e scarico durante tali operazioni dovranno essere isolate dal resto del cantiere e dovrà essere vietata la presenza di personale estraneo all'interno delle aree stesse. Coppelle prefabbricate La procedura di posa delle coppelle prefabbricate è simile alle procedure fino ad ora descritte. Unico cambiamento riguarda le dimensioni ed i pesi dei materiali da movimentare. Unica nota riguardo alle coppelle a lastra, andando ad occupare l'intera larghezza della futura carreggiata stradale, e quindi diventeranno il piano di lavoro in quota degli operai, dovranno essere fornite a terra di parapetti e predisposizione per linea guida (life-line). La predisposizione dovrà essere effettuata per le lastre poste sui bordi dell'impalcato con pericolo di caduta dall'allo. Sul fronte in avanzamento di posa delle lastre,	POS		POLVERI	02 03 04 11 12 31 37 44	


FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA			
			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
APPOGGI GIUNTI E PROTEZIONI	trattam. impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati - apparecchio di appoggio tipo fisso - apparecchio di appoggio multidirezionale - apparecchio di appoggio unidirezionale - giunto di dilatazione - malta epossidica per allettamento appoggi	Opere varie di finitura Le operazioni di completamento sulla soletta carrabile, avverranno con parapetti laterali predisposti. La realizzazione dei giunti, delle pendenze e altro, dovranno sempre essere realizzate in aree delimitate e segnalate alle altre lavorazioni.				02 03 04 22 31 34 37
		lavorazioni. É essenziale che il DTC operi in modo che questi soggetti siano a conoscenza della presenza di altre				
		Impermeabilizzazioni impalcato Durante le operazioni di impermeabilizzazione è obbligatorio togliere la tensione alle varie zone lavorative. Prevedere la presenza sull'area di intervento di estintori. È vietato il deposito di materiale infiammabile incustodito nelle aree di lavoro. È vietato lasciare fiamme libere accese incustodite all'interno del cantiere (impermeabilizzazioni a fiamma). Per la posa dell'impermeabilizzazione utilizzare la life-line con la relativa imbracatura di sicurezza.				
SMOBILIZZO CANTIERE	Smobilizzo area di cantiere – Smobilizzo area logistica	Generale Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere considerata ad alto rischio per l'aumento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordata ed è ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. È essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo.			CARICHI	02 03 04 99

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: PONTI


33 37

E FASI COSTRUTTIVE


SBANCAMENTI-MOVIMENTI TERRA




REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE




REALIZZAZIONE SPALLE




REALIZZAZIONE RAMPE - RILEVATI





POSA BARRIERE IMPALCATO



OPERE DI FINITURA

