

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

PROTOCOLLO

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

Ρ	RUGETTO DEFINITIVE	J
ATI: TECHNITAL s.p.a. (r S.I.S. Studio di Inge DELTA Ingegneria s. INFRATEC s.r.I Cons PROGIN s.p.a.	egneria Stradale s.r.l. r.l.	I RESPONSABILI DI PROGETTO Dott. Ing. M. Raccosta Ordine Ing. Verona n° A1665 Prof. Ing. A. Bevilacqua Ordine Ing. Palermo n° 4058 Dott. Ing. M. Carlino Ordine Ing. Agrigento n° A628 Dott. Ing. N. Troccoli Ordine Ing. Potenza n° 836 Dott. Ing. S. Esposito Ordine Ing. Roma n° 20837 IL GEOLOGO INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Dott. Ing. M. Raccosta IL COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASDI PROGETTAZIONE Dott. Ing. G. Fiorini
STO: IL RESPONSABILE L PROCEDIMENTO	VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	DATA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASI LAVORATIVE — ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI

Dott. Ing. Antonio Valente

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi

CODICE PROGETTO		NOME FILE LO407B_D_0501_T01_SI01_SIC_RE08_A.DOC		REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
L 0 4 0	D 7 B D 0 5 0 1	CODICE TO 1 S I O 1 S I C	RE08	Α		
D						
C						
В						
А	EMISSIONE				F. Arciuli	C. Marro
REV.	DESCRIZIO	ONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE


II Responsabile dei Lavori
Il Coordinatore di Sicurezza in Fase di Progettazione CSP
Il Coordinatore di Sicurezza in Fase di esecuzione CSE
L'Impresa aggiudicatrice
II Direttore Tecnico di Cantiere DTC
II Capo cantiere

SOMMARIO:

Α	INQ	UADRAMENTO OPERE	
	A.1	GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO	
	A.2	GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA_	
	A.3	GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO _	
	A.4	GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO	
	A.5	GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO	
В	INTE	ERFERENZE	
	B.1	LEGENDA INTERFERENZE	
	B.2	GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO	1
	B.3	GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA_	1
	B.4	GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO _	1.
	B.5	GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO	1
	B.6	GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO	1
С	LAY	-OUT DI CANTIERE	1:
	C.1	GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO	1
	C.2	GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA	1
	C.3	GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO	1
	C.4	GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO	1
	C.5	GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO	1
D	FAS	I LAVORATIVE	2

A INQUADRAMENTO OPERE


A.1 GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO



A.2 GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA

Descrizione opera


In corrispondenza della galleria Favarella, le due carreggiate cominciano a distanziarsi tanto da richiedere una struttura a canne separate. Inoltre, data la particolare conformazione del territorio, gli imbocchi presentano uno sfalsamento di 80m circa dal lato Agrigento, e 40m circa dal lato Caltanissetta. In particolare, la galleria posta sulla carreggiata Agrigento -Caltanissetta è posizionata tra le progressive 9+760,00 e 10+004,00 ed ha una lunghezza complessiva di circa 244m. L'opera posta sull'altra carreggiata invece, ha una lunghezza di circa 366m ed è posizionata tra le progressive 9+675,00 e 10+041,66. Dal punto di vista esecutivo, lo scavo necessario per la realizzazione della galleria posta sulla carreggiata Caltanissetta - Agrigento deve essere sostenuto da una paratia di pali □1200 multitirantata per una lunghezza complessiva di circa 360m. La sistemazione finale di progetto prevede ricoprimenti, in asse ad entrambe le gallerie dell'ordine dei 4,00÷6,00m.



A.3 GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO

Inquadramento opera Descrizione opera La galleria San Cataldo è costituita da una struttura a doppia canna con il solo imbocco lato Agrigento sfalsato di circa 15m. In particolare, l'opera è posta tra la progressiva 11+555,00 e la progressiva 11+765,00 dell'asse Agrigento Caltanissetta, ed ha una lunghezza complessiva pari a circa 210m. Dal punto di vista esecutivo, la galleria viene realizzata con sbancamenti liberi, fatta eccezione per un tratto, di circa 110m, posto sul lato sinistro (carreggiata Caltanissetta – Agrigento), dove per la presenza di numerosi fabbricati, gli scavi saranno protetti con una paratia di pali □1200 a più ordini di tiranti. La sistemazione finale di progetto prevede ricoprimenti, in asse alla galleria dell'ordine dei 4,00m.

A.4 GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO




A.5 GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO



B INTERFERENZE

B.1 LEGENDA INTERFERENZE




B.2 GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO 496.34 GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO SX - L=304.57 482,80 495.45 4,42 . 495.72 477.56 VID. 3025.58 488.35 487.50025.70 492,68 493.80 493.77 464.52 15-2850.84 488.72 Linea el 490.62 490.50 472.06 465.78 486.66 484.70 0 1/4.483.07 480.70 468.27 480 480.07 482.08 476.84 -109-2700.00 GALLERIA DARTIFICIALE ROVETELLO DA 465.92 461.58 .483.39

466.50


481.18


481.04

B.3 GALLERIA ARTIFICIALE FAVARELLA




B.4 GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO







B.6 GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO




C LAY-OUT DI CANTIERE

C.1 GALLERIA ARTIFICIALE ROVETELLO







C.3 GALLERIA ARTIFICIALE SAN CATALDO



C.4 GALLERIA ARTIFICIALE SAN FILIPPO



C.5 GALLERIA ARTIFICIALE BERSAGLIO



D FASI LAVORATIVE

				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Monitoraggio vincoli In contemporanea alla realizzazione dell'allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione è	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23		

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	. A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	350 cm. RETE/IN PLASTICA	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI		RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
ALLESTIMENTO	di cantiere - Posizionamento servizi igienici -	Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilità ordinaria. Prevedere personale di terra, munito di	SPECIFICO SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

			INDICI DI AVVERTENZA			Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
ALLESTIMENTO CANTIERE	Allestimento cantiere – Posizionamento baracche di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione accessi di cantiere – realizzazione segnaletica (verticale/orizzontale) di cantiere	Spostamento sottoservizi interferenti Intercettazione - spostamento provvisorio La fase di intercettazione dei sottoservizi deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la massima attenzione. Indipendentemente da quanto riportato nelle specifico di controllo e verifica nell'area cantiere specifica, preliminare a qualsiasi lavorazione. Le fasi controllo e verifica devono essere svolte con il supporto del personale degli Enti gestori ed alla presenza della DTC di cantiere (sottocantiere). È fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di posizionamento sottoservizi (colorazione, nastro, bandierina, segnalazioni ecc.) dell'effettiva localizzazione degli impianti. È fatto obbligo provvedere allo specifico sezionamento degli impianti a monte prima di qualsiasi intervento. Nessuna lavorazione deve avvenire prima di precisa verifica dell'avvenuto sezionamento o interruzione linea su area cantiere. Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/o in tensione. L'avvenuto sezionamento delle linee deve essere segnalato al CSE ed all'Ente gestore. Massima attenzione alla presenza di reti aeree che possono costituire elemento di grande interferenza in alcune specifiche lavorazioni (posa armature, esecuzione linee di contatto). A tale riguardo è fatto obbligo predisporre segnalazione di tutte le linee in attraversamento su aree cantiere e l'eventuale protezione o by-pass. Tutti i lavoratori devono essere edotti dalla DTC della posizione e caratteristiche delle linee esistenti e degli elementi di spostamento dei sottoservizi. Le operazioni di intercettamento delle linee esistenti devono avvenire a sezionamento e disattivazione dei tratti interessati dall'intervento. Durante le operazioni di scavo (pantura – mista e bianca) le pareti di scovo devono essere realizzate con angolo di naturale declivio – ovvero devono essere predisposte opere precise di sostegno delle pareti). Attenzione alla presenza di liquami (→ rischio biologico): gii operatori di sca	SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23

	FASI PARTICOLARI			INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE		INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
ALLESTIMENTO CANTIERE	di cantiere – Posizionamento servizi igienici – impianto elettrico di cantiere – predisposizione	Realizzazione opere Si tratta della fase di realizzazione delle opere di tipo edile a servizio dello spostamento definitivo delle linee tecnologiche. Massima attenzione alla presenza di linee tecnologiche esistenti (segnalare ed eventualmente sezionare). Si segnala, nuovamente la ristrettezza degli spazi di lavoro e quindi la possibilità d'interferenza, nonostante il cantiere in linea, tra i diversi mezzi d'opera. Ripristini finali La necessità di effettuare eventuali ripristini finali di raccordo con situazione esistente rappresenta alta situazione di rischio per le possibili interferenze con situazioni limitrofe. É essenziale che tali situazioni, una volta individuate, siano oggetto di delimitazione precisa con recinzione o transennatura completa in modo da separare le attività con le situazioni esterne. Nessuna lavorazione può essere intrapresa senza predisposizione di tali delimitazioni. Allacciamenti finali La fase di allacciamento finale deve essere considerata ad alto rischio per la possibile interferenza con linee in tensione e/o attivazione. É fatto obbligo l'esecuzione di questa fase da parte di personale qualificato e specializzato. É essenziale che le operazioni avvengono all'interno delle apposite aree delimitate come sopra definito. É fatto obbligo il preciso controllo, da parte della DTC, della fase lavorativa e della possibile interferenza con altre fasi ed in special modo con personale degli Enti gestori degli impianti in sezionamento. Le operazioni di allaccio devono prevedere una situazione fisica di protezione delle linee in essere sino al momento dell'allaccio definitivo. É fatto obbligo la predisposizione di segnalazioni specifiche, su singole linee, di linee in tensione ed utilizzo. Tutte le linee devono sempre essere considerate in tensione ed in uso.	DPI SPECIFICO		CARICHI	01 02 03 04 23		

			IND	ICI DI AV	/ERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
SCAVI, RINTERRI, RIMOZIONI	scavo sezione obbligata - scavi entro paratie - svuotamento di vani di manufatti giá eseguiti a foro cieco - sistemazione in rilevato od a riempimento - drenaggi o vespai con pietrame proveniente da cave - fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate - fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante pesante	SCHEMA RAMPA ACCESSO FONDO SCAVO	POS	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34

				INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
SCAVI, RINTERRI, RIMOZIONI	proveniente da cave - fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate -	Drenaggi o Vespai L'accesso all'area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni. Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere al corrente della presenza	POS	DEMOLIZIONI	POLVERI	02 03 04 08 09 34		

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI

			INDICI DI AVVER					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
PARATIE DI PALI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata				POLVERI	02 03 04 10 11 12 31		

			IND	ICI DI AV	DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI				
PARATIE DI PALI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata	Perforazione Per l'esecuzione dei pali trivellati è previsto l'utilizzo di una attrezzatura costituita da una gru cingolata, o gommata, dotata di un'antenna in travatura metallica che funge da supporto a un'asta telescopica alla cui estremità è posizionato l'utensile di scavo. La rotazione viene impressa all'asta nell'estremità inferiore dell'antenna mediante un meccanismo idraulico. L'utensile di scavo utilizzato per i pali è costituito da un cilindro (buket) cavo in acciaio, con delle aperture nella parte inferiore dotate di denti. Durante la rotazione l'utensile si riempie di materiale scavato dai denti! Opperatore, dopo alcun secondi, richiama il buket in superficie e, poggiandolo sul terreno, ne provoca l'apertura. Dopo un primo approfondimento di pochi metri viene insertio, utilizzando la gru di servizio, un tubo di acciaio di opportuno diametro, con la funzione di avampozzo, che lasciato fuori terra per alcune decine di centimetri, evita il franamento del terreno di bordo dello scavo, permette di verticalizzare l'azione del buket e il contenimento dei fanghi bentonitici o polimeri che permettono la stabilità del pozzo in esecuzione. Durante le lavorazioni di scavo sarà permessa la presenza di personale in un area protetta da un recinto non interferente con la manovra di scavo per l'eventuale controllo del ilvelli dei fanghi o polimeri. Tutta l'area sarà recintata e segnalata alle maestranze. L'OPERATORE ALL'INTERNO DEL RECINTO DOVRA' INDOSSARE IMBRACATURE DI SICUREZZA AL FINE DI EVITARE LA CADUTA ALL' DELL' INTERNO AVAMPOZZO. Massima attenzione alla presenza di carichi. Ultimato lo scavo verrà posta intono al foro una protezione a "gabbia", che verrà rimossa dopo il completamento del palo. Il materiale proveniente dallo scavo del palo viene momentaneamente depositato sul lato dell'attrezzatura di scavo, e successivamente rimosso mediante l'utilizzo di una pala gommata che provvede al carico su autocarro cassonato per il trasporto. MASSIMA ATTENDELI Perforazione			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31				

			IND	ICI DI AV	CI DI AVVERTENZ					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI				
PARATIE DI PALI					POLVERI	02 03 04 10 11 12 31				

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI

				INDICI DI AVVERTEN				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
PARATIE DI PALI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata	Massima attenzione alla fase di getto all'interno dei fori realizzati. Le operazioni non potranno iniziare prima della messa in sicurezza delle aree. Operare in spazi ristretti impone la massima attenzione. Fondamentale che il DTC supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la presenza di aitre squadre all'interno dei cantiere. La fase di getto non è compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne. Operare sempre da aree esterne alle delimitazioni delle aperture dei fori. Il DTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle fasi di getto. Getto sistema contractor Getto cisto della pattirivellati PALITRIVELLATI PALITRIVELLATI PALITRIVELLATI Getto continuo Getto continuo 4 Tubo sempre immerso nel cisto empre immerso empre immerso empre			POLVERI	02 03 04 10 11 12 31		

			IND	ICI DI AV	VERTENZ	Α
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
PARATIE DI PALI	pali trivellati grande diametro - calcestruzzo per opere in cemento armato - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - trefolo per tiranti in acciaio per tirante iniettato - testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione - tondino di acciaio ad aderenza migliorata	Realizzazione cordoli in c.a. Fondamentale che il DTC supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la presenza di altre squadre all'interno del cantiere. Getti di Calcestruzzo La movimentazione dei materiali deve avvenire esclusivamente con la gru o l'autogrù fuoristrada. La fase di getto non e compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne (sbraccio su aree non di cantiere). È fatto assoluto divieto di predisporre scale in semplice appoggio o improvvisate per l'accesso al fondo scavo. Non è ammesso l'utilizzo di scale libere. Devono essere tenute sgombre le vie di fuga. Lavorazione e posa armature La posa delle armature deve avvenire per precisa successione di zone onde limitare il sorvolo delle aree di lavoro con i carichi. È fatto assoluto divieto al personale di operare rimanendo in equilibrio sulle gabbie in ferro. È, inoltre, fatto obbligo di predisporre piani di lavoro e passerelle apposite. Posizionare adeguati sistemi di protezione "funghetti" sulle chiamate delle armature, o piegarii orizzontalmente al terreno, in tal caso dovranno comunque essere segnalati tramite nastro bicolore. Massima attenzione alla presenza in area di cantiere di autobetoniera. La fase di getto è incompatibili con altre lavorazioni nella zona. Scavo sino a quota tiranti - Scavo sino a quota di progetto Per le procedure di scavo si rimanda a quanto previsto nella sezione (Scavi). Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione delle aree di lavoro, le maestranze dovranno sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro. Il personale dovrà avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recizioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Segnalare la presenza del lavori. Il personale a	POS		POLVERI	02 03 04 10 11 12 31

			IND	ICI DI AV\	/ERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN ELEVAZIONE IN CLS	elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem casseforme	Impiego casseforme metalliche grandi superfici Massima attenzione nel seguire le prescrizioni del costruttore delle casseforme (rimando a POS Specifico). In questo	POS		POLVERI	02 03 04 11 12 34

				INDICI DI AVVERTENZA
FASE PRINCIPALE			GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE ATTENZIONE RISCHI SPECIFICI DI FASE SCHEDE LAVORAZIONI	
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN	calcestruzzo per opere di fondazione calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem casseforme curve per getti verticali - tondino di acciaio barre	in quota mediante scala portatile, trattenuta al piede da altro operatore, e sganciare la cassaforma dalle funi di sollevamento.	Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme I° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Posizionare e fissare i punto 2 - Sganciare la cassaforma da	Passerella per la fase di getto Puntoni sostegno cassaforma Contrappesi per il fissaggio dei puntoni
ELEVAZIONE IN CLS	ad aderenza migliorata armature per casser orizzontali o sub. per strutture rettilinee e/o curve	i	Casseforma metallica Ponteggio completo Obbligo parapetto completo anche su lato interno	<u>. </u>

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI

Armatura

metallica

Tavole di ripartizione

del carico

			INDICI DI AVVERTENZA	
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTI	GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE ATTENZIONE RISCHI SPECIFICI DI FASE CANDE	
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN	calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem casseforme curve per getti verticali - tondino di acciaio barre		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme II° cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Posizionare e regolare i vito 2 - Sganciare la cassaforma da	Passerella per la fase di getto I° cassaforma metallica Puntoni sostegno cassaforma ani di trattenuta
	ad aderenza migliorata armature per casseri orizzontali o sub. per strutture rettilinee e/o curve		Casseforma metallica Area interdetta durante le fasi di getto cls	Passerella per la fase di getto Puntoni sostegno cassaforma

				INDICI DI AV	/ERTENZA	4
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTI	ENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
OPERE DI FONDAZIONE ED	elevazione - casseforme piane orizzontali o		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme Ilº cassaforma metallica Scala trattenuta da altro lavoratore 1 - Agganciare la cassaforma a 2 - Rimuovere i vitoni di tratter 3 - Rimuovere la cassaforma	Passerel per la fas l' cassa metallica Puntoni so cassaforma	a ee di getto forma a stegno a	
OPERE IN ELEVAZIONE IN CLS	curve per getti verticali - tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata armature per casser orizzontali o sub. per strutture rettilinee e/o curve		Gancio apposito per la movimentazione delle casseforme l° cassaforma metallica	3 Gru di car di	oni sostegno oforma otrappesi per aggio dei pun	

opere eseguite.

FASI LAVORATIVE – ELABORATO DI DETTAGLIO: GALLERIE ARTIFICIALI

1 - Agganciare la cassaforma al gancio apposito
 2 - Rimuovere i puntoni
 3 - Rimuovere la cassaforma

			INDICI DI AVVERTENZA				
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE	
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN ELEVAZIONE IN CLS	elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem casseforme curve per getti verticali - tondino di acciaio barre	Sottoporre a controllo periodico, da parte di personale autorizzato, i ganci di sollevamento. Modalità di impiego Il trasporto di elementi di casseforme con il gancio di sollevamento è 1 Catena di sospensione di Sollevamento di Solleva	3 5 Carter 6 Molla a V 7 Targa modello 8 Bollo d'ispezio		6 2		

			INDICI	DI AVVE	RTENZA	4
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO RISCHI DI	PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN ELEVAZIONE	calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem - casseforme	La necessità di operare su superfici curve richiede l'impiego di macchinari specifici per la realizzazione delle opere di getto. Massima attenzione nel seguire le prescrizioni del costruttore della macchina (rimando a POS Specifico) L'impiego di unità di casseforme deve essere predisposto in modo che sia reso possibile operare in sicurezza. Tutte le persone impiegate nella progettazione, pianificazione, approntamento e nella esecuzione devono essere informate e formate circa la tipologia delle attrezzature che verranno impiegate. E necessario richiamare l'attenzione di tutti sui pericoli di infortunio dovuti a ribaltamenti, ad errori di fissaggio degli ancoraggi, dei tiranti, ecc Massima attenzione al pericolo di caduta dall'alto. Obbligo operare sempre in aree protette e delimitate.	POS		POLVERI	02 03 04 11 12

			IND	ICI DI AV	/ERTENZ	A
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI
OPERE I FONDAZIONE E OPERE I ELEVAZIONE		utilizzare autogrù gommata/gru edile di cantiere. Predisporre preliminarmente, all'arrivo del materiale in cantiere, zona di stoccaggio materiale in cantiere. L'area di scarico deve essere delimitata e l'accesso consentito solo al			POLVERI	02 03 04 11 12 31 37 44

			INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
OPERE DI FONDAZIONE ED OPERE IN ELEVAZIONE	calcestruzzo per opere di fondazione - calcestruzzo per opere in cemento armato in elevazione - casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cem casseforme curve per getti verticali - tondino di acciaio barre ad aderenza migliorata armature per casseri orizzontali o sub. per strutture rettilinee e/o curve	Procedere allo sgancio degli elementi rimanendo sulla piattaforma aerea. Manovratore autogrù	POS		POLVERI	02 03 04 11 12 31 37 44		

FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	IND	INDICI DI AVVERTENZA				
			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
APPOGGI GIUNTI E PROTEZIONI	trattam. impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati - giunti tipo water-stop	Opere varie di finitura Le operazioni di completamento sulla soletta carrabile, avverranno con parapetti laterali predisposti. La realizzazione dei giunti, delle pendenze e altro, dovranno sempre essere realizzate in aree delimitate e segnalate alle altre lavorazioni.				02		
		Giunti – ecc Valgono le considerazioni già espresse; anche in questo caso esiste una notevole possibilità di interferenza con altre lavorazioni. É essenziale che il DTC operi in modo che questi soggetti siano a conoscenza della presenza di altre attività in cantiere e delle precise zone d'influenza. Obbligo di predisposizione di piano di lavoro, ponteggio o utilizzo piattaforma elevatrice. Tutto il personale deve essere dotato di DPI specifici.				03 04 22 31 34		
		Impermeabilizzazioni Durante le operazioni di impermeabilizzazione è obbligatorio togliere la tensione alle varie zone lavorative. Prevedere la presenza sull'area di intervento di estintori. È vietato il deposito di materiale infiammabile incustodito nelle aree di lavoro. È vietato lasciare fiamme libere accese incustodite all'interno del cantiere (impermeabilizzazioni a fiamma). Per la posa dell'impermeabilizzazione utilizzare la life-line con la relativa imbracatura di sicurezza.	SPECIFICO			37		

	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA					
FASE PRINCIPALE			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE LAVORAZIONI		
OPERE DI COMPLETAMENTO	fornit. e posa su terreno/appoggio di tubi di calcestruzzo - fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici - tubi di drenaggio di ogni diametro in lamiera ondulata zincata, ecc	Benerale Le operazioni pongono principalmente il problema dell'interferenza con le lavorazioni in essere su aree d'ambito. Tali lavorazioni dovranno avvenire per aree operative finite, in modo da liberare le aree di lavoro in successione non appena completare le lavorazioni. È essenziale che questo tipo di lavorazione avvenga con la massima attenzione e con l'assoluto divieto di sovvolo di aree esterne al proprio cantiere con i brascul dei mezzi d'opera e materiali. Le opere elettriche ed elettromeccaniche da realizzare, dovranno sempre essere svolte in aree delimitate e segregate dalle altre lavorazioni. Gli scavi previsti per le opere di sottoservizi, anche se di modesta profondità, dovranno essere segnalati con parapetti e quando necessario essere realizzati con scarpate laterali con inclinazione di naturale declivio. Durante la realizzazione delle opere dovranno essere previsti gli interventi in modo da non mantenere in essere gli scavi aperti per lunghi periodi di tempo. Gli scavi devono essere interrati non appena completate le operazioni di posa ubazioni e manufatti devono procedere costantemente all'interno di aree delimitate e in modo da non arrecare disturbo a eventuali situazioni esterne. (zona con viabilità interferente). Procedere per successione di aree. Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterno devono essere considerate come fasi di lavoro a rischio per la presenza di materiale incoerente (terneno di riporto) e mezzi di cantiere in area di lavoro. È fatto quindi obbligo operare con delimitazioni delle aree e provvedere all'armamento dei fronti di scavo, quando superiori a m 1,50. In ogni caso, in assenza di protezioni, il fronti di scavo dovranno seguire il naturale declivio. È compito del DTC il coordinamento tra i mezzi per evitare situazioni di interferenza in spazi ristretti. Informare tutti gli addetti alla guida degli automezzi sulla situazioni da eseguirsi a ridosso di eventuali linee elettrice aree, da parte di mezzi con bracci mobili (escavatori, gru su camion, ecc). Tali opera	SPECIFICO		POLVERI	02 03 04 09 12 23 34		

FASE PRINCIPALE	FASI PARTICOLARI	INDICAZIONI ELEMENTI E NOTE DI RIFERIMENTO – AVVERTENZE PARTICOLARI	INDICI DI AVVERTENZA					
			GENERALI DI PIANO	RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE	ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE	SCHEDE		
SMOBILIZZO CANTIERE	Smobilizzo area di cantiere – Smobilizzo area logistica	Generale Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire in modo da liberare completamente le zone di lavoro. È fatto obbligo che la dismissione del cantiere avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non più di cantiere. Tale fase di smobilizzo è fondamentale in conseguenza del passaggio di traffico su zone appena realizzate. La fase di smobilizzo deve essere consciderata ad alto rischio per l'aumento di possibilità d'interferenza con situazioni esterne (viabilità). Tale fase deve essere concordata ed è ammessa esclusamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non precisamente concordate. E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo. Riapertura cantiere con occupazione parziale sede stradale 1) Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 2) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura. 3) Predisposizione di delimitazioni provvisorie di servizio (deviazioni provvisorie) all'esterno delle recinzioni di cantiere presenti. 4) Eliminazione dellimitazioni aritroso rispetto il senso di marcia. 7) Posizione di mezzo scudo di protezione con segnaletica di deviazione a monte del termine di cantiere (zona terminale verso il senso di marcia) 8) Eliminazione terminale delimitazioni provvisorie e segnaletica di deviazione. Riapertura cantiere con piena occupazione sede stradale 1) Obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi). 2) Eliminazione degli elementi aggiuntivi di protezione, effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riaper	DP SPECIFICO	4	CARICHI	02 03 04 99		