

Quaderno di manutenzione Anno 2013

Circuito	Tipo di intervento	Informazioni	Anno
			2013
Circuito di condizionamento olio turbina gr.1	Manutenzione preventiva	Ordine	700332478
		Data	02.01.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL
		Note intervento	Serbatoio Bowser:verifica di tutti gli attacchi flangiati ingresso/uscita e prese manometriche. Pompa di circolazione:controllo tenuta meccanica e attacchi flangiati su aspirazione e mandata. Strumentazione:controllo delle tenute con guarnitura degli attacchi filettati per eliminazione perdite. Indicatore di livello:controllo tenuta guarnizioni e premitreccia. VDS:smontaggio per revisione e controllo taratura. Valvole di intercettazione linee:controllo di tenuta delle guarnizioni attacchi flangiati e regolazione dei premitreccia. Tubazioni afferenti:controllo e serraggio attacchi flangiati.
		Ordine: Estrazione SAP BA-01-02-(LT*/DT*)	600493337
	Manutenzione accidentale	Data	06.04.2013
		Ditta incaricata	REVISUD
		Note intervento	Ripristino perdita dalla guarnizione superiore del bicchiere di scarico olio cassa turbina 1.
Circuito di condizionamento olio turbina gr.2	Manutenzione preventiva	Ordine	700332479
		Data	28.01.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL
		Note intervento	Serbatoio Bowser:verifica attacchi flangiati ingresso/uscita e prese manometriche. Pompa di circolazione:controllo tenuta meccanica e attacchi flangiati su aspirazione e mandata. Strumentazione:controllo di tenuta degli attacchi filettati. Indicatore di livello:controllo di tenuta attacchi al serbatoio e guarnizioni del livello. VDS:smontaggio revisione e controllo valori di taratura. Valvole di intercettazione linee:controllo di tenuta attacchi flangiati e ripresa premitreccia. Tubazioni afferenti:controllo e serraggio attacchi flangiati.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-02-02-(LT*/DT*)	600452018
		Data	17.02.2012
		Ditta incaricata	REVISUD
		Note intervento	RIPRISTINO PERDITA DALLA TENUTA OLIO REFRIGERANTE 21. LA PERDITA E' STATA CONVOGLIATA AL SERBATOIO DI RACCOLTA.
Circuito di condizionamento olio turbina gr.3	Manutenzione preventiva	Ordine	700306056
		Data	19.03.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL
		Note intervento	Serbatoio Bowser:controllo prese manometriche e attacchi flangiati in ingresso/uscita. Pompa di circolazione: a gruppo fermo la pompa attualmente non risulta montata sull'impianto in attesa di revisione/sostituzione,controllo delle valvole e tubazioni su aspirazione e mandata della pompa. Strumentazione:verifica integrità degli attacchi filettati. Indicatore di livello:controllo tenuta livello visivo e attacco al serbatoio. VDS:revisione controllo taratura e guarnitura dei collegamenti filettati. Valvole di intercettazione linee:controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni attacchi flangiati,regolazione premitreccia. Tubazioni afferenti:controllo e serraggio attacchi flangiati.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-03-02-(LT*/DT*)	
		Data	
		Ditta incaricata	
		Note intervento	
Circuito di servizio olio turbina gr.1	Manutenzione preventiva	Ordine	700332481
		Data	19.03.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL
		Note intervento	Valvole:controllo e serraggio attacchi flangiati,ripresa baderne dal premitreccia. Tubazioni in ingresso/uscita cassa olio:ispezione della linea e controllo di tenuta degli attacchi flangiati. Tubazione linea al trattamento Bawser:ispezione della linea e controllo accoppiamenti. Estrattori vapori cassa olio:controllo di tenuta della pompa e serraggio raccordi tubazione all'atmosfera. Cassetta contenimento strumentazione allarmi e pressostati:verifica integrità degli attacchi e ripresa raccordi di tenuta.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-01-02-(LT*/DT*)	
		Data	
		Ditta incaricata	
		Note intervento	
Circuito di servizio olio turbina gr.2	Manutenzione preventiva	Ordine	700332482
		Data	02.04.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL
		Note intervento	Valvole:verifica e serraggio attacchi flangiati,regolazione premitreccia. Tubazioni ingresso/uscita cassa olio:ispezione della linea e attacchi flangiati. Tubazione linea al trattamento Bawser:verifica integrità. Estrattore vapori cassa olio:controllo tenuta della pompa e serraggio raccordi tubazione di scarico all'atmosfera. Cassetta di contenimento allarmi e pressostati:verifica integrità tubazioni e raccordi di collegamento.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-02-02-(LT*/DT*)	
		Data	
		Ditta incaricata	
		Note intervento	
		Ordine	700332483
		Data	16.04.2013
		Ditta incaricata	Personale ENEL

Quaderno di manutenzione Anno 2013

Circuito di servizio olio turbina gr.3	Manutenzione preventiva	Note intervento	Valvole:ripresa tenuta dalle baderne,controllo e serraggio attacchi flangiati. Tubazioni ingresso/uscita cassa olio:controllo integrità linea e accoppiamenti flangiati. Tubazione linea al trattamento Bawser:verifica integrità. Estrattore vapore cassa olio:controllo tenuta della pompa e ripresa raccordi tubazione di scarico all'atmosfera. Cassetta di contenimento allarmi e pressostati:verifica integrità tubazioni e raccordi.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-03-02-(LT*/DT*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito olio combustibile denso gr.1	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332484 30.04.2013 Personale ENEL Controllo visivo e integrità di tutto il circuito e componenti,con particolare attenzione sulle flangie di attacco e raccordi filettati. Filtri-pompe-riscaldatori-strumentazione-valvole-tubazioni.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-01-10-(PN*/RN*/VN*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito olio combustibile denso gr.2	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332485 11.06.2013 Personale ENEL Controllo visivo e integrità di tutto il circuito e componenti,con particolare attenzione sulle flangie di attacco e raccordi filettati. Filtri-pompe-riscaldatori-strumentazione-valvole-tubazioni.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-02-10-(PN*/RN*/VN*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito olio combustibile denso gr.3	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332487 23.07.2013 Personale ENEL Controllo visivo e integrità di tutto il circuito e componenti,con particolare attenzione sulle flangie di attacco e raccordi filettati. Filtri-pompe-riscaldatori-strumentazione-valvole-tubazioni.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-03-10-(PN*/RN*/VN*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito gasolio	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332499 03.09.2013 Personale ENEL Serbatoio di stoccaggio;trasferimento gasolio per successiva bonifica e apertura passi d'uomo,flange cieche su tutti i tronchetti a servizio del serbatoio. Controllo di tenuta delle valvole di blocco. Controllo di tenuta delle flange di attacco e flessibili ai bruciatori di tutto il circuito fino all'ingresso angolo caldaia.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-0*-11-(CG*/PG*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito metano gr.1	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332502 15.10.2013 Personale ENEL Data l'indisponibilità di esercizio dell'impianto gr. 1-2-3, si è proceduti alla discatura del punto di riconsegna linea metano con applicazione della flangia cieca effettuato in data 22/08/2013. A valle discatura sono stati eseguiti dei controlli visivi con apertura delle valvole di blocco,regolatrici e sfiati in genere di tutte le linee gr. 1 con successivo spiazzamento di azoto.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-01-12-(GK*/MG*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito metano gr.2	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332508 05.11.2013 Personale ENEL Data l'indisponibilità di esercizio dell'impianto gr. 1-2-3, si è proceduti alla discatura del punto di riconsegna linea metano con applicazione della flangia cieca effettuato in data 22/08/2013. A valle discatura sono stati eseguiti dei controlli visivi con apertura delle valvole di blocco,regolatrici e sfiati in genere di tutte le linee gr. 2 con successivo spiazzamento di azoto.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-02-12-(GK*/MG*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito metano gr.3	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332509 26.11.2013 Personale ENEL Data l'indisponibilità di esercizio dell'impianto gr. 1-2-3, si è proceduti alla discatura del punto di riconsegna linea metano con applicazione della flangia cieca effettuato in data 22/08/2013. A valle discatura sono stati eseguiti dei controlli visivi con apertura delle valvole di blocco,regolatrici e sfiati in genere di tutte le linee gr. 3 con successivo spiazzamento di azoto.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-03-12-(GK*/MG*) Data Ditta incaricata Note intervento	
Circuito reagenti	Manutenzione preventiva	Ordine Data Ditta incaricata Note intervento	700332511 17.12.2013 Personale ENEL Controllo visivo e verifica integrità di tutto il circuito e componenti,con particolare attenzione sulle flangie di attacco e raccordi filettati. Filtri-pompe dosatrici - strumentazione - valvole - tubazioni.
	Manutenzione accidentale	Ordine: Estrazione SAP BA-00-01-CH0 Data Ditta incaricata Note intervento	