



DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE

Scala 1:20



BANCHETTONI PER MURO LATO SX - SPALLA Sp2

STATO ATTUALE - DEMOLIZIONI

Scala 1:50



SITUAZIONE FINALE - BANCHETTONE

Scala 1:50

INCIDENZA ARMATURA: 110 Kg/mc



L' INTERVENTO E' PREVISTO PER UNA LUNGHEZZA DI 17 m

NOTA BENE

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL' ELABORATO: T00-GE-GO-STE-BC-01_B

anas GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO — COD. AN58

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
Ing. FRANCESCO MARZI
Ordine Ingegneri di Bari n. 3594

IL GEOLOGO
Dott. FRANCESCO MATALONI
Ordine Geologi del Lazio n. 215

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.
Arch. GIOVANNI MAGARIS
Ordine Architetti di Roma n. 16183

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. FABIO GIOVANNI

VISTO; IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. MICHELE DEVITOFRANCESCO

PROTOCOLLO | DATA:

INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE ESISTENTI

Viadotto Sorgente di valle

Rifacimento dei cordoli sul muro a tergo del muro andatore Spalla 2: Carpenteria

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / N. PROG.)	NOME FILE T00VI03ISTRCP03_B	REVISIONE	
LO702M D 1801	CODICE ELAB. T00VI03STRCP03	B	VARIE

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	AGGIORNAMENTO	Luglio 19			
A	EMISSIONE	Giugno 2018			